


ZÁPIS O ZJIŠTĚNÍ DALŠÍCH ÚKONŮ

k Výzvě k provedení běžné opravy č. 1872140020016, č. 1808/2/73/2018-7214

	Typ vozidla:	RZ vozidla:	Místo provedení dalších úkonů:
	MB ATEGO	311-69-06	ANZA s.r.o.
Popis provedených zkoušek a testů	Výměna olejové vany motoru		
Popis vlastního kontrolního zjištění a návrh na odstranění závady	Přelásnění výpustného šroubu není reálný z důvodu poškození závitové vložky, která je navulkanizována uvnitř pláště. Proto je tedy nutná výměna celé olejové vany.		
Počet hodin na zjištění rozsahu poruchy (závady)	8	Počet hodin stanovený na provedení dalších úkonů	
Přehled a ceny potřebného materiálu	<i>Olejová vana motoru</i>		20 260,-
Přehled a ceny potřebných kooperací			
Přehled a ceny dalších úkonů			
Návrh termínu zahájení díla	4.4.2018	Návrh termínu ukončení díla	18.5.2018
Konečná cena v součtu všech uvedených nákladů za provedení dalších úkonů uvedená v Kč bez DPH	23 380,-	Konečná cena v součtu všech uvedených nákladů za provedení dalších úkonů uvedená v Kč s DPH	28 290,-
Technická dokumentace zhotovitele	<i>DP MB ATEGO</i>		
Podpis zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických a razítko	Datum 24.4.2018 titul, příjmení a jméno 		

Zhotovitel zahájí provedení díla po písemném potvrzení Zápisu o DÚ a ukončí do 14 dnů po písemném potvrzení tohoto zápisu.

