

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 3409BODPVCP

Stavba: UJEP SPORTOVNÍ HALA PF (soutěž) - IDP - var 2

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 2. 11. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů -17 282,67

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH -17 282,67

DPH základní 21,00% ze -17 282,67 -3 629,36

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -20 912,03

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 3409BODPVCP

Stavba: UJEP SPORTOVNÍ HALA PF (soupis) - IDP - var 2

Místo: Datum: 2. 11. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-17 282,67	-20 912,03
1VCP	REKONSTRUKCE PODLAHY SPORTOVNI HALY	3 385 624,34	4 096 605,45
1ODP	REKONSTRUKCE PODLAHY SPORTOVNI HALY	-3 402 907,01	-4 117 517,48
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-17 282,67	-20 912,03