

OBJEDNÁVKA

číslo: CBUS142-5810-30/2016

ZHOTOVITEL
TEZAS servis a.s.
Panelová 289/6,
190 15 Praha 9 - Satalice

OBJEDNATEL
Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zastoupená předsedou představenstva
Ing. Radislavem ROŽÁNKEM

Její jménem jedná ředitel VZ 581000
Ing. Radovan NEUŽIL

IČO: 24765180
DIČ: CZ24765180

Vojenské zařízení 581000
Generála Píky 1, 161 05 Praha 6

Dílejší plnění, na základě smlouvy o dílo číslo: **155610142** ze dne 22. července 2015 u Vás objednááme:

Na základě zápisu z Technické prohlídky ze STK a výsledků zjištěných při defektaci požadujeme provedení opravy kompletní přední nápravy s výměnou všech pouzder, čepů, ložisek, pružných lůžek a gufer včetně výměny brzdových bubnů a brzdového obložení na přední nápravě. Odstranění úniku oleje mezi motorem a převodovkou včetně následného přetěsnění spojů u autobusu Karosa, VPZ 245-83-19.
Předpokládaná cena včetně DPH: 80 000,- Kč.

Práce provedené nad rozsah této objednávky nebo překročení uvedeného finančního limitu bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži zhotovitele.

Za objednatele vyřizuje:

Praha

26 -10- 2016

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: 26. října 2016 8:16
Komu: [REDACTED]
Předmět: FW: EPK - Avizační zpráva - oznámení o vyřízení schvalovacího předpisu dokumentu - A499 - A499XOPMZ37L

Důležitost: Vysoká