

Příloha 1

Rekapitulace prací

**Oprava poškozeného polykarbonátového
zastřešení v objektu sportovní haly krytého
bazénu v Novém Jičíně, Novosady 914/10,
Nový Jičín**

Cena

bez DPH

s DPH 21%

Celkem

552 933,30 Kč

669 049,29 Kč

pol.	Název	množství	cena/jedr	celkem	montáž	sazba	Celkem
	Sport. Hala N.Jičín	ks.m,m2,Kg	kč/jedr	KČ	hod	Kč/hod	Kč
	Přeskení zastřešení šatny						
1	montážní plošina	2	3000	6000	0	0	0
	polykarbonát 10 čirá	35,3	291	10272,3	0	300	0
	Krycí lišta	4,2	90	378	0	300	0
2	okončovací profil Al	8,4	50	420	0	300	0
3	oplechování	0	150	0	0	300	0
	Ostatní materiál set						
5	(spojovak,kotvení)	1	800	800	0	300	0
6	Doprava	100	12	1200	0	300	0
7	Montáž/demontáž	0	0	0	48	300	14400
celkem				19070,3			14400
Celkem bez DPH							33 470,30 Kč
Celkem s DPH							40 499,06 Kč

pol.	Název	množství	cena/jedn	celkem	montáž	sazba	Celkem
	Sport. Hala N.Jičín	ks,m,m2,Kg	kč/jedn	KČ	hod	Kč/hod	Kč
	Přeskení zastřešení vstupu						
1	montážní plošina	2	3000	6000	0	0	0
	polykarbonát 10 čirá (10pásů 1050x9200mm)	96,6	291	28110,6	0	300	0
	Krycí lišta	0	90	0	0	300	0
2	okončovací profil Al	21	50	1050	0	300	0
3	oplechování	0	150	0	0	300	0
	Ostatní materiál set						
5	(spojovak,kotvení)	1	1300	1300	0	300	0
6	Doprava	100	12	1200	0	300	0
7	Montáž/demontáž	0	0	0	60	300	18000
celkem				37660,6	60		18000
Celkem bez DPH							55 660,60 Kč
Celkem s DPH							67 349,33 Kč

pol.	Název Sport. Hala N.Jičín	množství ks.m,m2,K	cenajedn kčljedn	celkem KČ	montáž hod	sazba Kčlhod	Celkem Kč
Přeskení zastřešení severní tribuna 2 kopule schodiště							
1	montážní plošina	4	3000	12000	0	0	0
	polykarbonát 10 čirá	80	291	23280	0	300	0
	Krycí lišta	70	90	6300	0	300	0
2	okončovací profil Al	24	50	1200	0	300	0
3	oplechování	0	150	0	0	300	0
5	Ostatní materiál set (spojovak,kotvení)	1	1500	1500	0	300	0
6	Doprava	200	12	2400	0	300	0
7	Montáž/demontáž	0	0	0	96	300	28800
celkem				46680	96		28800
Celkem bez DPH							75 480,00 Kč
Celkem s DPH							91 330,80 Kč

pol.	Název	množství	cena/jedn	celkem	montáž	sazba	Celkem
	Sport. Hala N.Jičín	ks,m,m2,Kg	kč/jedn	KČ	hod	Kč/hod	Kč
	Přeskení zastřešení severní tribuna spodní						
1	montážní plošina	4	3000	12000	0	0	0
	polykarbonát 16mm opál	142,8	468	66830,4	0	300	0
	Krycí lišta	136	90	12240	0	300	0
2	okončovací profil Al	72	50	3600	0	300	0
3	oplechování	36	150	5400	0	300	0
	Ostatní materiál set						
5	(spojovak,kotvení)	1	2300	2300	0	300	0
6	Doprava	200	12	2400	0	300	0
7	Montáž/demontáž	0	0	0	120	300	36000
celkem				104770,4	120		36000
Celkem bez DPH							140 770,40 Kč
Celkem s DPH							170 332,18 Kč

pol.	Název	množství	cena jedn	celkem	montáž	sazba	Celkem
	Sport. Hala N.Jičín	ks.m,m2,Kg	kč\jedn	KČ	hod	Kč\hod	Kč
	Přeskení zastřešení severní tribuna horní						
1	montážní plošina	5	3000	15000	0	0	0
	polykarbonát 16mm opál	309	468	144612	0	300	0
	Krycí lišta	266	90	23940	0	300	0
2	okončovací profil Al	80	50	4000	0	300	0
3	oplechování	40	150	6000	0	300	0
	Ostatní materiál set						
5	(spojovak,kotvení)	1	3000	3000	0	300	0
6	Doprava	250	12	3000	0	300	0
7	Montáž/demontáž	0	0	0	160	300	48000
celkem				199552	160		48000
Celkem bez DPH							247 552,00 Kč
Celkem s DPH							299 537,92 Kč