

OBJEDNÁVKA

k poskytnutí dílčího plnění služby
č. 009 / 2016 / 155210247

Servisní podpora letounu CL-601 3A Challenger poznávací značky [REDACTED]				
Specifikace dílejšího plnění	1.1 Provádění oprav, údržby a servisu letounu CL-601 a jeho komponent v rámci plánované a speciální údržby podle termínů v systému CAMP, včetně dodávek náhradních dílů a spotřebního materiálu pro provedení těchto činností: <ul style="list-style-type: none"> • Program SMART PARTS – opravy dílů a agregátů v rámci programu, včetně zabezpečení vybraných ND výměnným způsobem Dodání bloku Laser IRU výměnným způsobem – IRU instalovaná na letounu indikuje chybu mimo toleranci.			
	Poř. čís.	Označení (P/N)	Název	Poznámka
	1	[REDACTED]	IRU UNIT, LASER Reference: IPC ATA 34-23-00 FIG 1, PAGE position 10A,C Apr 29/2016	1pc MEL C 10 days The IRS No.2 position error 6NM after departure and first 30 minutes duration of the flight.

Zpracoval kpt. [REDACTED]

V Praze dne 14.10.2016

Nabídka dílejšího plnění	Poř. čís.	Označení (P/N)	Název	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH
	1	[REDACTED]	IRU UNIT, LASER	107 984,00	130 660,64
Stanovisko zástupce objednatele k nabídce dílejšího plnění	<i>Souhlasím s nabídkou dílejšího plnění*)</i>				
Místo předání předmětu dílejšího plnění	VÚ8407 Praha Hodnost, jméno a příjmení příjemce: [REDACTED] (hůlkovým písmem)				
Místo provádění předmětu dílejšího plnění	VÚ8407 Praha				
Termín zahájení dílejšího plnění	čas / den / měsíc / rok říjen 2016				
Termín ukončení dílejšího plnění	čas / den / měsíc / rok listopad 2016				

Zástupce objednatele	Zástupce poskytovatele
Hodnost, jméno, příjmení: (hůlkovým písmem) kpt. Ina. [REDACTED]	Jméno, příjmení: Ing. [REDACTED] (hůlkovým písmem) ředitel obch. skupiny [REDACTED]
Datum a podpis: 14.10.2016 [REDACTED]	Datum a podpis: 19. 10. 2016 [REDACTED]
Telefonické a faxové spojení: [REDACTED]	Telefonické a faxové spojení: [REDACTED]

*) nehodící se škrtněte