



Ref. No. LS-2-18/ČJ-2018-9800KR

Prague 8.3.2018

No. of pages 1

**AIRBUS HELICOPTERS  
DEUTSCHLAND GmbH  
Flugplatz 6  
34379 CALDEN  
GERMANY**

**ORDER**


We kindly request defects rectification on helicopter OK-BYC (currently at modification in AHD Kassel) per provided RIS documentation.

Please send the invoice with due date 30 days send to the **recipient's address**.

In the invoice we need both following addresses :

**Customer :** Ministerstvo vnitra ČR  
Nad Štolou 936/3  
170 34 Praha 7

**Recipient :** Policie ČR letecká služba  
pošta 614, schr. 35  
161 01 Praha 6  
IČO : 00007064  
DIČ : CZ00007064





Czech Republic


**Contract – LS-249-23/ČJ-2016-9800KR**


**Zakázka je vypořádána Smlouvou na dodávky ND, oprav a služeb pro vrtulníky EC 135  
č. j. LS-249-23/ČJ-2016-9800KR**


Vypracoval :  
Vypravil :  
Kontrola :  
Ulož. k č.j. Počet listů 11  
Vyř. znak – lhůta S-2023






Date/Datum 9.2.2018		<b>Repair Identification Sheet (RIS)</b> Czech Police				<b>AIRBUS</b>	
RIS 1							
Revision: 0							
AC S/N: 348		AC Registration Number: OK-BYC		Work Report: 100104 64627 , AVO 6705			
Affected Part / Beanstandetes Teil:  Tail Rotor drive				Location / Einbauort  Chapter 67			
Item No./Lfd.Nr.:	SN	P/N		To have no effect on TAT time please respond with the approval until!			
Discrepancy/Beanstandung: If you require more information or pictures don't hesitate to contact us. Sollten Sie weitere Informationen oder Bilder benötigen, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen.							
ASB EC135-67A-032							
Technical Manuals / Bezugshandbücher:							
Proposed Repair/ Reparaturvorschlag: <b>perform ASB EC135-67A-32</b>							
Required Mat./ Materialbedarf	P/N	Description/Bezeichnung	EA	Price	Price	Provisoning/Bereitstellung	
						contractor	customer
1982726	SB-67A-032-2C	Kit	1	0,00 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
w / o	w / o	consumables	1	50,00 €	50,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estimated manh Geschätzte Arbe	10,0						
Cost /Kosten	Amount/Betrag	Currency	Material	Labour/Lohnkost.	Total €		
	135,00 €	EUR	50,00 €	1 350,00 €	1 400,00 €		
Customer Acceptance / Durchführung	Yes / Ja <input checked="" type="checkbox"/>	No / Nein	Date/Datum 08/03/2018				
Date / Datum:	9.2.2018	Contractor signature / Unterschrift Firma i.A. 					
Remarks:							


Date/Datum <b>27.2.2018</b>		<b>Repair Identification Sheet (RIS)</b> <b>Czech Police</b>			<b>AIRBUS</b>		
RIS 2							
Revision: 0							
AC S/N: <b>348</b>		AC Registration Number: <b>OK-BYC</b>		Work Report: <b>100104 64627 , AVO 6205</b>			
Affected Part / Beanstandetes Teil:  <b>Main rotor system</b>				Location / Einbauort  <b>Chapter 62</b>			
Item No /Lfd Nr :	SN	P/N	To have no effect on TAT time please respond with the approval until				
Discrepancy/Beanstandung: If you require more information or pictures don't hesitate to contact us. Solten Sie weitere Informationen oder Bilder benötigen, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen. <b>ASB EC135-62A-029 , PO from 23.02.2018 / Customer</b>							
Technical Manuals / Bezugshandbücher:							
Proposed Repair/ Reparaturvorschlag: <b>perform ASB EC135-62A-029</b>							
Required Mat / Materialbedarf	P/N	Description/Bezeichnung	EA	Price	Price	Provisoning/Bereitstellung	
						contractor	customer
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estimated manho Geschätzte Arbe	<b>1,0</b>						
Cost /Kosten	Amount/Betrag	Currency	Material	Labour/Lohnkost.		Total €	
	<b>135,00 €</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00 €</b>	<b>135,00 €</b>		<b>135,00 €</b>	
Customer Acceptance / Durchführung	Yes / Ja <input checked="" type="checkbox"/>	No / Nein	Date/Datum <i>08/08/2018</i>				
Date / Datum:	<b>27.2.2018</b>	Contractor signature / Unterschrift Firma i.A. <input checked="" type="checkbox"/>					
Remarks:							



Date/Datum <b>27.2.2018</b>		<b>Repair Identification Sheet (RIS)</b> Czech Police			<b>AIRBUS</b>		
RIS 3							
Revision: 0							
AC S/N: <b>348</b>		AC Registration Number: <b>OK-BYC</b>		Work Report: <b>100104 64627 , AVO 3405</b>			
Affected Part / Beanstanzetes Teil:  <b>Navigation</b>				Location / Einbauort  <b>Chapter 34</b>			
Item No./Lfd.Nr.:	SN	P/N		To have no effect on TAT time please respond with the approval until			
Discrepancy/Beanstandung: If you require more information or pictures don't hesitate to contact us. Sollten Sie weitere Informationen oder Bilder benötigen, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen.							
<b>EPS Battery, functional check , PO 23.02.2018, customer</b>							
Technical Manuals / Bezugshandbücher:							
Proposed Repair/ Reparaturvorschlag: <b>perform functional check i.a.w. AMM 34-25-00,5-1</b>							
Required Mat / Materialbedarf	P/N	Description/Bezeichnung	EA	Price	Price	Provisioning/Bereitstellung	
						contractor	customer
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estimated manho Geschätzte Arbe	<b>0,5</b>						
Cost /Kosten	Amount/Betrag	Currency	Material	Labour/Lohnkost.		Total €	
	<b>135,00 €</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00 €</b>	<b>67,50 €</b>		<b>67,50 €</b>	
Customer Acceptance / Durchführung	Yes / Ja <input checked="" type="checkbox"/>	No / Nein	Date/Datum <i>28/05/2018</i>				
Date / Datum:	<b>27.2.2018</b>	Contractor signature / Unterschrift Firma					
Remarks:							


Date/Datum 27.2.2018		<b>Repair Identification Sheet (RIS)</b> Czech Police			<b>AIRBUS</b>		
RIS 4							
Revision: 0							
AC S/N: 348		AC Registration Number: OK-BYC		Work Report: 100104 64627 , AVO 2405			
Affected Part / Beanstandetes Teil:  Electric				Location / Einbauort  Chapter 24			
Item No./Lfd.Nr.:	SN	P/N	To have no effect on TAT time please respond with the approval until				
Discrepancy/Beanstandung: If you require more information or pictures don't hesitate to contact us. Sollten Sie weitere Informationen oder Bilder benötigen, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen.							
Battery maintenance , PO,23.02.2018 Customer							
Technical Manuals / Bezugshandbücher:							
Proposed Repair/ Reparaturvorschlag: perform 12-month inspection Battery i.a.w. CMM Varta / Hawker							
Required Mat./ Materialbedarf	P/N	Description/Bezeichnung	EA	Price	Price	Provisoning/Bereitstellung	
						contractor	customer
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estimated manho Geschätzte Arbe	5,5						
Cost /Kosten	Amount/Betrag	Currency	Material	Labour/Lohnkost.	Total €		
	135,00 €	EUR	0,00 €	742,50 €	742,50 €		
Customer Acceptance / Durchführung	Yes / Ja <input checked="" type="checkbox"/>	No / Nein	Date/Datum 28/03/2018				
Date / Datum:	27.2.2018	Contractor signature / Unterschrift Firma i...					
Remarks:							


Date/Datum <b>3.3.2018</b>		<b>Repair Identification Sheet (RIS)</b> <b>Czech Police</b>				<b>AIRBUS</b>	
RIS 5							
Revision: 0							
AC S/N: <b>348</b>		AC Registration Number: <b>OK-BYC</b>			Work Report: <b>100104 64627 , AVO 3305</b>		
Affected Part / Beanstandetes Teil:  <b>Lights</b>				Location / Einbauort  <b>Chapter 33</b>			
Item No./Lfd.Nr.:	SN	P/N		To have no effect on TAT time please respond with the approval until			
Discrepancy/Beanstandung: If you require more information or pictures don't hesitate to contact us. Sollten Sie weitere Informationen oder Bilder benötigen, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen.							
<b>Interior lights , cargo light,without function</b>							
Technical Manuals / Bezugshandbücher:							
Proposed Repair/ Reparaturvorschlag: <b>replace bulb</b>							
Required Mat./ Materialbedarf	P/N	Description/Bezeichnung	EA	Price	Price	Provisoning/Bereitstellung	
						contractor	customer
768168	GE2233	Bulb	1	22,93 €	22,93 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estimated manh Geschätzte Arbe	<b>0,8</b>						
Cost /Kosten	Amount/Betrag	Currency	Material	Labour/Lohnkost.		Total €	
	<b>135,00 €</b>	<b>EUR</b>	<b>22,93 €</b>	<b>108,00 €</b>		<b>130,93 €</b>	
Customer Acceptance / Durchführung	Yes / Ja <input checked="" type="checkbox"/>	No / Nein	Date/Datum <i>08/03/2018</i>				
Date / Datum:	<b>27.2.2018</b>	Contractor signature / Unterschrift Firma i.A.					
Remarks:							


Date/Datum <b>3.3.2018</b>	<b>Repair Identification Sheet (RIS)</b> <b>Czech Police</b>				<b>AIRBUS</b>		
RIS 6							
Revision: 0							
AC S/N: <b>348</b>	AC Registration Number: <b>OK-BYC</b>			Work Report: <b>100104 64627 , AVO 3410</b>			
Affected Part / Beanstandetes Teil:  <b>Navigation</b>				Location / Einbauort  <b>Chapter 34</b>			
Item No./Lfd.Nr.:	SN	P/N		To have no effect on TAT time please respond with the approval until!			
Discrepancy/Beanstandung: If you require more information or pictures don't hesitate to contact us. Sollten Sie weitere Informationen oder Bilder benötigen, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen.							
<b>Stand by horizon , internal light without function</b>							
Technical Manuals / Bezugshandbücher:							
Proposed Repair/ Reparaturvorschlag: <b>replace Stdy-horizon</b>							
Required Mat / Materialbedarf	P/N	Description/Bezeichnung	EA	Price	Price	Provisoning/Bereitstellung	
						contractor	customer
75597	501-1845-01	Horizon ( AI-803CY)	1	30 626,11 €	30 626,11 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estimated manho Geschätzte Arbe	<b>0,5</b>						
Cost /Kosten	Amount/Betrag	Currency	Material	Labour/Lohnkost.		Total €	
	<b>135,00 €</b>	<b>EUR</b>	<b>30 626,11 €</b>	<b>67,50 €</b>		<b>30 693,61 €</b>	
Customer Acceptance / Durchführung	Yes / Ja <input checked="" type="checkbox"/>	No / Nein	Date/Datum <b>08/03/2018</b>				
Date / Datum:	<b>3.3.2018</b>	Contractor signature / Unterschrift Firma: 					
Remarks:							


Date/Datum <b>3.3.2018</b>	<b>Repair Identification Sheet (RIS)</b> <b>Czech Police</b>				<b>AIRBUS</b>		
RIS 7							
Revision: 0							
AC S/N: <b>348</b>	AC Registration Number: <b>OK-BYC</b>			Work Report: <b>100104 64627 , AVO 5305</b>			
Affected Part / Beansandetes Teil: <b>Fuselage , Doors</b>				Location / Einbauort <b>Chapter 53</b>			
Item No /Lfd Nr.:	SN	P/N	To have no effect on TAT time please respond with the approval until				
Discrepancy/Beanstandung: If you require more information or pictures don't hesitate to contact us. Sollten Sie weitere Informationen oder Bilder benötigen, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen.							
<b>Cargo door , Bearing brackets out of tolerance</b>							
Technical Manuals / Bezugshandbücher:							
Proposed Repair/ Reparaturvorschlag: <b>replace bearing brackets</b>							
Required Mat / Materialbedarf	P/N	Description/Bezeichnung	EA	Price	Price	Provisoning/Bereitstellung	
						contractor	customer
1276366	L533M1146104	Bracket	4	704,29 €	2 817,16 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
707151	MBBN3129-05D	Nut	16	19,45 €	311,20 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estimated manho Geschätzte Arbe	<b>2,0</b>						
Cost /Kosten	Amount/Betrag	Currency	Material	Labour/Lohnkost.	Total €		
	<b>135,00 €</b>	<b>EUR</b>	<b>3 128,36 €</b>	<b>270,00 €</b>	<b>3 398,36 €</b>		
Customer Acceptance / Durchführung	Yes / Ja <input checked="" type="checkbox"/>	No / Nein	Date/Datum <i>08/03/2018</i>				
Date / Datum:	<b>3.3.2018</b>	Contractor signature / Unterschrift Firma I.A.					
Remarks:							


Date/Datum <b>3.3.2018</b>	<b>Repair Identification Sheet (RIS)</b> Czech Police				<b>AIRBUS</b>		
RIS 8							
Revision: 0							
AC S/N: <b>348</b>	AC Registration Number: <b>OK-BYC</b>			Work Report: <b>100104 64627 , AVO 5310</b>			
Affected Part / Beanstandetes Teil:  <b>Fuselage</b>				Location / Einbauort  <b>Chapter 53</b>			
Item No./Lfd.Nr:	SN	P/N		To have no effect on TAT time please respond with the approval until			
Discrepancy/Beanstandung: If you require more information or pictures don't hesitate to contact us. Sollten Sie weitere Informationen oder Bilder benötigen, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen.							
<b>crack LH / RH of Frame</b>							
Technical Manuals / Bezugshandbücher:							
Proposed Repair/ Reparaturvorschlag: <b>perform SB-EC135-53-028</b>							
Required Mat./ Materialbedarf	P/N	Description/Bezeichnung	EA	Price	Price	Provisioning/Bereitstellung	
						contractor	customer
1894056	53-028-2C1	Kit	1	1 260,72 €	1 260,72 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1894057	53-028-2C2	Kit	1	123,00 €	123,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1431852	PR1750A2	Adhesive	1	177,45 €	177,45 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estimated manho Geschätzte Arbe	<b>45,0</b>						
Cost /Kosten	Amount/Betrag	Currency	Material	Labour/Lohnkost.		Total €	
	<b>135,00 €</b>	<b>EUR</b>	<b>1 561,17 €</b>	<b>6 075,00 €</b>		<b>7 636,17 €</b>	
Customer Acceptance / Durchführung	Yes / Ja <input checked="" type="checkbox"/>	No / Nein	Date/Datum <i>08/03/2018</i>				
Date / Datum:	<b>3.3.2018</b>	Contractor signature / Unterschrift Firma: 					
Remarks:							


Date/Datum <b>3.3.2018</b>	<b>Repair Identification Sheet (RIS)</b> <b>Czech Police</b>				<b>AIRBUS</b>		
RIS 9							
Revision: 0							
AC S/N: <b>348</b>	AC Registration Number: <b>OK-BYC</b>			Work Report: <b>100104 64627 , AVO 5205</b>			
Affected Part / Beanstandetes Teil:  <b>Doors</b>				Location / Einbaort  <b>Chapter 52</b>			
Item No./Lfd.Nr.:	SN	P/N		To have no effect on TAT time please respond with the approval until			
Discrepancy/Beanstandung: If you require more information or pictures don't hesitate to contact us. Sollten Sie weitere Informationen oder Bilder benötigen, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen.							
<b>Rear doors , All 4 bearing brackets worn</b>							
Technical Manuals / Bezugshandbücher:							
Proposed Repair/ Reparaturvorschlag: <b>renew bearing brackets</b>							
Required Mat./ Materialbedarf	P/N	Description/Bezeichnung	EA	Price	Price	Provisoning/Bereitstellung	
						contractor	customer
1276366	L533M1146 104	Bearing bracket	4	704,29 €	2 817,16 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1092361	EN3037-050006AF	Bolt	8	9,91 €	79,28 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1092357	EN3037-050004AF	Bolt	8	9,39 €	75,12 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
685710	EN2139-05010	Washer	16	0,93 €	14,88 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
685730	DIN65268-06012A	Bolt	4	1,87 €	7,48 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
684583	EN2139-06016	Washer	12	1,79 €	21,48 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38446	EN3723-060	Nut	4	0,95 €	3,80 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estimated manho Geschätzte Arbe	<b>4,0</b>						
Cost /Kosten	Amount/Betrag	Currency	Material	Labour/Lohnkost.		Total €	
	<b>135,00 €</b>	<b>EUR</b>	<b>3 019,20 €</b>	<b>540,00 €</b>		<b>3 559,20 €</b>	
Customer Acceptance / Durchführung	Yes / Ja <input checked="" type="checkbox"/>	No / Nein	Date/Datum <i>03/03/2018</i>				
Date / Datum:	<b>3.3.2018</b>	Contractor signature / Unterschrift Firm					
Remarks:							


Date/Datum <b>3.3.2018</b>	<b>Repair Identification Sheet (RIS)</b> Czech Police				<b>AIRBUS</b>		
RIS 10							
Revision: 0							
AC S/N: <b>348</b>	AC Registration Number: <b>OK-BYC</b>			Work Report: <b>100104 64627 , AVO 5210</b>			
Affected Part / Beanstandetes Teil:  <b>Doors</b>				Location / Einbauort  <b>Chapter 52</b>			
Item No./Lfd.Nr.:	SN	P/N	To have no effect on TAT time please respond with the approval until				
Discrepancy/Beanstandung: If you require more information or pictures don't hesitate to contact us. Sollten Sie weitere Informationen oder Bilder benötigen, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen.							
<b>Doors , forward acces cover , clipper worn</b>							
Technical Manuals / Bezugshandbücher:							
Proposed Repair/ Reparaturvorschlag: <b>renew clipper</b>							
Required Mat / Materialbedarf	P/N	Description/Bezeichnung	EA	Price	Price	Provisoning/Bereitstellung	
						contractor	customer
1276366	L533M1146 104	Bearing bracket	4	4,93 €	19,72 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estimated manho Geschätzte Arbe	<b>0,5</b>						
Cost /Kosten	Amount/Betrag	Currency	Material	Labour/Lohnkost.		Total €	
	<b>135,00 €</b>	<b>EUR</b>	<b>19,72 €</b>	<b>67,50 €</b>		<b>87,22 €</b>	
Customer Acceptance / Durchführung	Yes / Ja <input checked="" type="checkbox"/>	No / Nein	Date/Datum <i>08/03/2018</i>				
Date / Datum:	<b>3.3.2018</b>	Contractor signature / Unterschrift Firm:					
Remarks:							


Date/Datum <b>3.3.2018</b>	<b>Repair Identification Sheet (RIS)</b>				<b>AIRBUS</b>		
RIS 11	Czech Police						
Revision: 0							
AC S/N: <b>348</b>	AC Registration Number: <b>OK-BYC</b>			Work Report: <b>100104 64627 , AVO 5315</b>			
Affected Part / Beanstandetes Teil: <b>Doors</b>				Location / Einbauort <b>Chapter 53</b>			
Item No./Lfd.Nr.:	SN	P/N		To have no effect on TAT time please respond with the approval until			
Discrepancy/Beanstandung: If you require more information or pictures don't hesitate to contact us. Sollten Sie weitere Informationen oder Bilder benötigen, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen.							
<b>Fuselage, Step1 , Step damaged</b>							
Technical Manuals / Bezugshandbücher:							
Proposed Repair/ Reparaturvorschlag: <b>Repair with Silicone</b>							
Required Mat./ Materialbedarf	P/N	Description/Bezeichnung	EA	Price	Price	Provisoning/Bereitstellung	
						contractor	customer
						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estimated man/h Geschätzte Arbe	<b>0,5</b>						
Cost /Kosten	Amount/Betrag	Currency	Material	Labour/Lohnkost.		Total €	
	<b>135,00 €</b>	EUR	<b>0,00 €</b>	<b>67,50 €</b>		<b>67,50 €</b>	
Customer Acceptance / Durchführung	Yes / Ja <input checked="" type="checkbox"/>	No / Nein	Date/Datum 08/03/2018				
Date / Datum:	<b>3.3.2018</b>	Contractor signature / Unterschrift					
Remarks:							


Date/Datum <b>5.3.2018</b>	<b>Repair Identification Sheet (RIS)</b> <b>Czech Police</b>				<b>AIRBUS</b>		
RIS 12							
Revision: 0							
AC S/N: <b>348</b>	AC Registration Number: <b>OK-BYC</b>		Work Report: <b>100104 64627 , AVO 5320</b>				
Affected Part / Beanstandetes Teil:  <b>Fuselage</b>			Location / Einbauort  <b>Chapter 53</b>				
Item No./Lfd.Nr.:	SN	P/N	To have no effect on TAT time please respond with the approval until				
Discrepancy/Beanstandung: If you require more information or pictures don't hesitate to contact us. Sollten Sie weitere Informationen oder Bilder benötigen, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen.							
<b>Fitting and Support, sealing nose cover worn</b>							
Technical Manuals / Bezugshandbücher:							
Proposed Repair/ Reparaturvorschlag: <b>renew sealing i.a.w. AMM 52-40-0,8-1</b>							
Required Mat./ Materialbedarf	P/N	Description/Bezeichnung	EA	Price	Price	Provisoning/Bereitstellung	
						contractor	customer
1005481	7DUESE1.276	NOTENPROFIL ELA	3	14,64 €	43,92 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estimated manho Geschätzte Arbe	<b>0,5</b>						
Cost /Kosten	Amount/Betrag	Currency	Material	Labour/Lohnkost.	Total €		
	<b>135,00 €</b>	EUR	<b>43,92 €</b>	<b>67,50 €</b>	<b>111,42 €</b>		
Customer Acceptance / Durchführung	Yes / Ja <input checked="" type="checkbox"/>	No / Nein	Date/Datum 08/03/2018				
Date / Datum:	Contractor signature / Unterschrift Firma						
Remarks:							


Date/Datum <b>5.3.2018</b>	<b>Repair Identification Sheet (RIS)</b> <b>Czech Police</b>				<b>AIRBUS</b>			
RIS 13								
Revision: 0								
AC S/N: <b>348</b>	AC Registration Number: <b>OK-BYC</b>			Work Report: <b>100104 64627 , AVO 5215</b>				
Affected Part / Beanstandetes Teil:  <b>Doors</b>				Location / Einbauort  <b>Chapter 52</b>				
Item No./Lfd.Nr.:	SN	P/N		To have no effect on TAT time please respond with the approval until				
Discrepancy/Beanstandung: If you require more information or pictures don't hesitate to contact us. Sollten Sie weitere Informationen oder Bilder benötigen, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen.								
<b>Doors and service covers, Pilot door, all 4 bolts worn</b>								
Technical Manuals / Bezugshandbücher:								
Proposed Repair/ Reparaturvorschlag: <b>renew bolts i.a.w. AMM 52-11-00,4-1</b>								
Required Mat/ Materialbedarf	P/N	Description/Bezeichnung	EA	Price	Price	Provisioning/Bereitstellung		
						contractor	customer	
685730	DIN65268-06012A	SECHSKANTSCHRAUBE	4	1,87 €	7,48 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
41150	LN9025-0610L	SCHEIBE	4	16,00 €	64,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
72237	6TCR106	NYLSTOP-MUTTER	4	6,68 €	26,72 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
70513	LN9025-0615L	SCHEIBE	4	2,98 €	11,92 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estimated manho Geschätzte Arbe	<b>0,5</b>							
Cost /Kosten	Amount/Betrag	Currency	Material	Labour/Lohnkost.	Total €			
	<b>135,00 €</b>	<b>EUR</b>	<b>110,12 €</b>	<b>67,50 €</b>	<b>177,62 €</b>			
Customer Acceptance / Durchführung	Yes / Ja <input checked="" type="checkbox"/>	No / Nein	Date/Datum <i>08/03/2018</i>					
Date / Datum:	Contractor signature / Unterschrift Firm:							
Remarks:								


Date/Datum <b>5.3.2018</b>	<b>Repair Identification Sheet (RIS)</b> <b>Czech Police</b>				<b>AIRBUS</b>		
RIS 14							
Revision: 0							
AC S/N: <b>348</b>	AC Registration Number: <b>OK-BYC</b>			Work Report: <b>100104 64627 , AVO 5220</b>			
Affected Part / Beanstandetes Teil:  <b>Doors</b>				Location / Einbauort  <b>Chapter 52</b>			
Item No./Lfd.Nr.:	SN	P/N	To have no effect on TAT time please respond with the approval until				
Discrepancy/Beanstandung: If you require more information or pictures don't hesitate to contact us. Sollten Sie weitere Informationen oder Bilder benötigen, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen. <b>Doors and service covers, Forward acces cover, sealing worn</b>							
Technical Manuals / Bezugshandbücher:							
Proposed Repair/ Reparaturvorschlag: <b>renew sealing i.a.w. 52-40-00,8-1</b>							
Required Mat. / Materialbedarf	P/N	Description/Bezeichnung	EA	Price	Price	Provisoning/Bereitstellung	
						contractor	customer
1005481	7DUESE1.276	NOTENPROFIL ELA	5	14,64 €	73,20 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estimated manho Geschätzte Arbe	<b>2,0</b>						
Cost /Kosten	Amount/Betrag	Currency	Material	Labour/Lohnkost.	Total €		
	<b>135,00 €</b>	<b>EUR</b>	<b>73,20 €</b>	<b>270,00 €</b>	<b>343,20 €</b>		
Customer Acceptance / Durchführung	Yes / Ja <input checked="" type="checkbox"/>	No / Nein	Date/Datum <b>08/03/2018</b>				
Date / Datum:		Contractor signature / Unterschrift Firma i.A.					
Remarks:							



Date/Datum <b>5.3.2018</b>	<b>Repair Identification Sheet (RIS)</b> <b>Czech Police</b>				<b>AIRBUS</b>		
RIS 15							
Revision: 0							
AC S/N: <b>348</b>	AC Registration Number: <b>OK-BYC</b>		Work Report: <b>100104 64627 , AVO 5225</b>				
Affected Part / Beanstandetes Teil:  <b>Doors</b>				Location / Einbaort  <b>Chapter 52</b>			
Item No./Lfd.Nr.:	SN	P/N		To have no effect on TAT time please respond with the approval until			
Discrepancy/Beanstandung: If you require more information or pictures don't hesitate to contact us. Sollten Sie weitere Informationen oder Bilder benötigen, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen.							
<b>Doors and service covers, cover middle, sealing worn</b>							
Technical Manua's / Bezugshandbücher:							
Proposed Repair/ Reparaturvorschlag: <b>renew sealing i.a.w. 52-40-00,8-1</b>							
Required Mat./ Materialbedarf	P/N	Description/Bezeichnung	EA	Price	Price	Provisoning/Bereitstellung	
						contractor	customer
1005481	7DUESE1.276	NOTENPROFIL ELA	3	14,64 €	43,92 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estimated manho Geschätzte Arbe	<b>2,0</b>						
Cost /Kosten	Amount/Betrag	Currency	Material	Labour/Lohnkost.	Total €		
	<b>135,00 €</b>	EUR	<b>43,92 €</b>	<b>270,00 €</b>	<b>313,92 €</b>		
Customer Acceptance / Durchführung	Yes / Ja <input checked="" type="checkbox"/>	No / Nein	Date/Datum <i>02/03/2018</i>				
Date / Datum:		Contractor signature / Unterschrift Firma					
Remarks:							



Date/Datum <b>5.3.2018</b>		<b>Repair Identification Sheet (RIS)</b> <b>Czech Police</b>			<b>AIRBUS</b>		
RIS 16							
Revision: 0							
AC S/N: <b>348</b>		AC Registration Number: <b>OK-BYC</b>		Work Report: <b>100104 64627 , AVO 3205</b>			
Affected Part / Beanstandetes Teil:  <b>Landing gear</b>				Location / Einbauort  <b>Chapter 32</b>			
Item No./Lfd.Nr.:	SN	P/N	To have no effect on TAT time please respond with the approval until				
Discrepancy/Beanstandung: If you require more information or pictures don't hesitate to contact us. Sollten Sie weitere Informationen oder Bilder benötigen, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen.							
<b>Landing gear system, Landing gear standard, all 4 set screw ring (bearing bush) worn</b>							
Technical Manuals / Bezugshandbücher:							
Proposed Repair/ Reparaturvorschlag: <b>renew all bearing bush</b>							
Required Mat./ Materialbedarf	P/N	Description/Bezeichnung	EA	Price	Price	Provisoning/Bereitstellung	
						contractor	customer
1400863	L321M1001101	AGERBUCHSE 90 SHOR	4	466,65 €	1 866,60 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65124	LN9347-08040	CHSKANT-DEHNSCHRAU	4	3,36 €	13,44 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
693363	EN2948-080	SICHERUNGSBLECH	4	0,59 €	2,36 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estimated manho Geschätzte Arbe	<b>9,0</b>						
Cost /Kosten	Amount/Betrag	Currency	Material	Labour/Lohnkost.	Total €		
	<b>135,00 €</b>	<b>EUR</b>	<b>1 882,40 €</b>	<b>1 215,00 €</b>	<b>3 097,40 €</b>		
Customer Acceptance / Durchführung	Yes / Ja <input checked="" type="checkbox"/>	No / Nein	Date/Datum <i>08/03/2018</i>				
Date / Datum:		Contractor signature / Unterschrift Firma					
Remarks:							


Date/Datum <b>5.3.2018</b>	<b>Repair Identification Sheet (RIS)</b> <b>Czech Police</b>				<b>AIRBUS</b>		
RIS 17							
Revision: 0							
AC S/N: <b>348</b>	AC Registration Number: <b>OK-BYC</b>			Work Report: <b>100104 64627 , AVO 3415</b>			
Affected Part / Beanstandetes Teil:  <b>Pitot static system</b>				Location / Einbauort  <b>Chapter 33</b>			
Item No./Lfd.Nr.:	SN	P/N	To have no effect on TAT time please respond with the approval until				
Discrepancy/Beanstandung: If you require more information or pictures don't hesitate to contact us. Sollten Sie weitere Informationen oder Bilder benötigen, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen.							
<b>Pitot static tube, sealing around the static tube basic worn</b>							
Technical Manuals / Bezugshandbücher:							
Proposed Repair/ Reparaturvorschlag: <b>pitot static tube, sealing around the static tube basic worn</b>							
Required Mat / Materialbedarf	P/N	Description/Bezeichnung	EA	Price	Price	Provisioning/Bereitstellung	
						contractor	customer
1431852	PR1750A2	KIT25	1	177,45 €	177.45 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estimated manho Geschätzte Arbe	<b>1,0</b>						
Cost /Kosten	Amount/Betrag	Currency	Material	Labour/Lohnkost.	Total €		
	<b>135,00 €</b>	EUR	<b>177,45 €</b>	<b>135,00 €</b>	<b>312,45 €</b>		
Customer Acceptance / Durchführung	Yes / Ja <input checked="" type="checkbox"/>	No / Nein	Date/Datum <b>08/03/2018</b>				
Date / Datum:	Contractor signature / Unterschrift Firma						
Remarks:							


Date/Datum <b>5.3.2018</b>	<b>Repair Identification Sheet (RIS)</b> Czech Police				<b>AIRBUS</b>		
RIS 18							
Revision: 0							
AC S/N: <b>348</b>	AC Registration Number: <b>OK-BYC</b>		Work Report: <b>100104 64627 , AVO 2505</b>				
Affected Part / Beanstandetes Teil:  <b>Equipment and furnishing</b>				Location / Einbauort  <b>Chapter 25</b>			
Item No./Lfd.Nr.:	SN	P/N		To have no effect on TAT time please respond with the approval until			
Discrepancy/Beanstandung: If you require more information or pictures don't hesitate to contact us. Sollten Sie weitere Informationen oder Bilder benötigen, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen.							
<b>Passenger compartment, passenger service unit damaged 2 X.</b>							
Technical Manuals / Bezugshandbücher:							
Proposed Repair/ Reparaturvorschlag: <b>renew service unit</b>							
Required Mat / Materialbedarf	P/N	Description/Bezeichnung	EA	Price	Price	Provisoning/Bereitstellung	
						contractor	customer
725161	4593-1	LUFTDUSCHE	2	542,33 €	1 084,66 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estimated manho Geschätzte Arbe	<b>1,0</b>						
Cost /Kosten	Amount/Betrag	Currency	Material	Labour/Lohnkost.	Total €		
	<b>135,00 €</b>	EUR	<b>1 084,66 €</b>	<b>135,00 €</b>	<b>1 219,66 €</b>		
Customer Acceptance / Durchführung	Yes / Ja <input checked="" type="checkbox"/>	No / Nein	Date/Datum <i>08/03/2018</i>				
Date / Datum:	Contractor signature / Unterschrift Firma i						
Remarks:							


Date/Datum <b>5.3.2018</b>	<b>Repair Identification Sheet (RIS)</b> <b>Czech Police</b>				<b>AIRBUS</b>		
RIS 19							
Revision: 0							
AC S/N: <b>348</b>	AC Registration Number: <b>OK-BYC</b>			Work Report: <b>100104 64627 , AVO 3315</b>			
Affected Part / Beanstandetes Teil: <b>Lights, anticollision light</b>				Location / Einbaort <b>Chapter 33</b>			
Item No./Lfd.Nr.:	SN	P/N	To have no effect on TAT time please respond with the approval until				
Discrepancy/Beanstandung: If you require more information or pictures don't hesitate to contact us. Sollten Sie weitere Informationen oder Bilder benötigen, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen.							
<b>SB EC135-33-004 Rev.1</b>							
Technical Manuals / Bezugshandbücher:							
Proposed Repair/ Reparaturvorschlag: <b>perform SB EC135-33-004 Rev.1</b>							
Required Mat./ Materialbedarf	P/N	Description/Bezeichnung	EA	Price	Price	Provisioning/Bereitstellung	
						contractor	customer
1535622	SB-135-33-004-2C2	LED ZUS.WARNLEUCHTE	1	3 630,38 €	3 630,38 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estimated manho Geschätzte Arbe	<b>5,0</b>						
Cost /Kosten	Amount/Betrag	Currency	Material	Labour/Lohnkost.		Total €	
	<b>135,00 €</b>	<b>EUR</b>	<b>3 630,38 €</b>	<b>675,00 €</b>		<b>4 305,38 €</b>	
Customer Acceptance / Durchführung	Yes / Ja <input checked="" type="checkbox"/>	No / Nein	Date/Datum <i>08/03/2018</i>				
Date / Datum:	Contractor signature / Unterschrift Fir						
Remarks:							


Date/Datum <b>5.3.2018</b>	<b>Repair Identification Sheet (RIS)</b> Czech Police				<b>AIRBUS</b>		
RIS 20							
Revision: 0	AC S/N: <b>348</b>				AC Registration Number: <b>OK-BYC</b>		
Affected Part / Beanstandetes Teil:				Work Report: <b>100104 64627 , AVO 3105</b>			
<b>I-Panel</b>				Location / Einbauport: <b>Chapter 13</b>			
Item No./Lfd.Nr.:	SN	P/N		To have no effect on TAT time please respond with the approval until			
Discrepancy/Beanstandung: If you require more information or pictures don't hesitate to contact us. Sollten Sie weitere Informationen oder Bilder benötigen, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen.							
<b>I-Panel extension, LH 7" SMD68, Sheet gap cover SMD68 is missing</b>							
Technical Manuals / Bezugshandbücher:							
Proposed Repair/ Reparaturvorschlag: <b>install sheet gap cover</b>							
Required Mat/ Materialbedarf	P/N	Description/Bezeichnung	EA	Price	Price	Provisioning/Bereitstellung	
						contractor	customer
1390899	L311M1935205	H SPALTABDECKUNG S	1	22,33 €	22,33 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41276	LN9438AM4X10	SENKKOPFSCHRAUBE	4	2,37 €	9,48 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estimated manho Geschätzte Arbe	<b>1,0</b>						
Cost /Kosten:	Amount/Betrag	Currency	Material	Labour/Lohnkost.	Total €		
	<b>135,00 €</b>	<b>EUR</b>	<b>31,81 €</b>	<b>135,00 €</b>	<b>166,81 €</b>		
Customer Acceptance / Durchführung	Yes / Ja <input checked="" type="checkbox"/>	No / Nein	Date/Datum <i>08/03/2018</i>				
Date / Datum:	Contractor signature / Unterschrift Firma: 						
Remarks:							


Date/Datum <b>5.3.2018</b>	<b>Repair Identification Sheet (RIS)</b> <b>Czech Police</b>				<b>AIRBUS</b>		
RIS 21							
Revision: 0							
AC S/N: <b>348</b>	AC Registration Number: <b>OK-BYC</b>			Work Report: <b>100104 64627 , AVO 6210</b>			
Affected Part / Beanstandetes Teil:  <b>Mainrotorblade</b>				Location / Einbauort  <b>Chapter 62</b>			
Item No./Lfd.Nr.:	SN	P/N	To have no effect on TAT time please respond with the approval until				
Discrepancy/Beanstandung: If you require more information or pictures don't hesitate to contact us. Sollten Sie weitere Informationen oder Bilder benötigen, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen							
<b>Mainrotorblade SN 2680 green, SN 2695 blue, SN 2630 yellow outer PU-Retrofoils worn out</b>							
Technical Manuals / Bezugshandbücher:							
Proposed Repair/ Reparaturvorschlag: <b>replace i.a.w. SB-135-62-023-2C</b>							
Required Mat./ Materialbedarf	P/N	Description/Bezeichnung	EA	Price	Price	Provisioning/Bereitstellung	
						contractor	customer
1624393	SB-135-62-023-2C	RETRO PU FOIL ROTOR BL	3	225,04 €	675,12 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estimated manho Geschätzte Arbe	<b>6,0</b>						
Cost /Kosten	Amount/Betrag	Currency	Material	Labour/Lohnkost.	Total €		
	<b>135,00 €</b>	EUR	<b>675,12 €</b>	<b>810,00 €</b>	<b>1 485,12 €</b>		
Customer Acceptance / Durchführung	Yes / Ja <input checked="" type="checkbox"/>	No / Nein	Date/Datum <i>08/03/2018</i>				
Date / Datum:	Contractor signature / Unterschrift Firma 						
Remarks:							


Date/Datum <b>5.3.2018</b>		<b>Repair Identification Sheet (RIS)</b> <b>Czech Police</b>				<b>AIRBUS</b>	
RIS 22							
Revision: 0							
AC S/N: <b>348</b>		AC Registration Number: <b>OK-BYC</b>		Work Report: <b>100104 64627 , AVO 6215</b>			
Affected Part / Beanstandetes Teil:  <b>Mainrotorblade</b>				Location / Einbauort  <b>Chapter 62</b>			
Item No./Lfd.Nr.:	SN	P/N		To have no effect on TAT time please respond with the approval until			
Discrepancy/Beanstandung: If you require more information or pictures don't hesitate to contact us. Sollten Sie weitere Informationen oder Bilder benötigen, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen.							
<b>Mainrotorblade SN 2680 green, SN 2695 blue, SN 2630 yellow after replace Retro PU folie</b>							
Technical Manuals / Bezugshandbücher:							
Proposed Repair/ Reparaturvorschlag: <b>install CM6234 at the edges of the PU-folie</b>							
Required Mat / Materialbedarf	P/N	Description/Bezeichnung	EA	Price	Price	Provisoning/Bereitstellung	
						contractor	customer
4439	DP190GRAU	KLEBER	2	70,89 €	141,78 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estimated manho Geschätzte Arbe	<b>8,0</b>						
Cost /Kosten	Amount/Betrag	Currency	Material	Labour/Lohnkost.	Total €		
	<b>135,00 €</b>	EUR	<b>141,78 €</b>	<b>1 080,00 €</b>	<b>1 221,78 €</b>		
Customer Acceptance / Durchführung	Yes / Ja <input checked="" type="checkbox"/>	No / Nein	Date/Datum <i>08/03/2018</i>				
Date / Datum:		Contractor signature / Unterschrift Firma:					
Remarks:							


Date/Datum <b>5.3.2018</b>	<b>Repair Identification Sheet (RIS)</b> <b>Czech Police</b>				<b>AIRBUS</b>		
RIS 23							
Revision: 0							
AC S/N: <b>348</b>	AC Registration Number: <b>OK-BYC</b>			Work Report: <b>100104 64627 , AVO 6220</b>			
Affected Part / Beanstandetes Teil:  <b>Mainrotorblade</b>				Location / Einbauort  <b>Chapter 62</b>			
Item No./Lfd.Nr.:	SN	P/N	To have no effect on TAT time please respond with the approval until				
Discrepancy/Beanstandung: If you require more information or pictures don't hesitate to contact us. Sollten Sie weitere Informationen oder Bilder benötigen, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen.							
<b>Mainrotorblade, SN 2630 yellow, SN 2689 red, Trim Tab:SN 2630 outer cracked, SN 2689 inner cracked</b>							
Technical Manuals / Bezugshandbücher:							
Proposed Repair/ Reparaturvorschlag: <b>Trim Tabs SN2630,2689 replace i.a.w. AMM 62-11-00,8-16</b>							
Required Mat./ Materialbedarf	P/N	Description/Bezeichnung	EA	Price	Price	Provisoning/Bereitstellung	
						contractor	customer
309712	117-151331.08	TRIMMBLECH	2	73,75 €	147,50 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77007	LN9198-2408H	UNIVERSALNIET	10	0,32 €	3,20 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estimated manho Geschätzte Arbe	<b>5,0</b>						
Cost /Kosten	Amount/Betrag	Currency	Material	Labour/Lohnkost.	Total €		
	<b>135,00 €</b>	<b>EUR</b>	<b>150,70 €</b>	<b>675,00 €</b>	<b>825,70 €</b>		
Customer Acceptance / Durchführung	Yes / Ja <input checked="" type="checkbox"/>	No / Nein	Date/Datum <i>05/03/2018</i>				
Date / Datum:	Contractor signature / Unterschrift Firma i.A.						
Remarks:							


Date/Datum <b>5.3.2018</b>		<b>Repair Identification Sheet (RIS)</b> <b>Czech Police</b>				<b>AIRBUS</b>	
RIS 24							
Revision: 0							
AC S/N: <b>348</b>		AC Registration Number: <b>OK-BYC</b>			Work Report: <b>100104 64627 , AVO 6225</b>		
Affected Part / Beanstandetes Teil:  <b>Mainrotorblade</b>				Location / Einbaurot  <b>Chapter 62</b>			
Item No /Lfd.Nr.	SN	P/N		To have no effect on TAT time please respond with the approval until			
Discrepancy/Beanstandung: If you require more information or pictures don't hesitate to contact us. Sollten Sie weitere Informationen oder Bilder benötigen, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen.							
<b>Mainrotorblade SN 2630 yellow, SN 2689 red.</b>							
Technical Manuals / Bezugshandbücher:							
Proposed Repair/ Reparaturvorschlag: <b>after replaced Trim tabs, partially repainted in this area</b>							
Required Mat / Materialbedarf	P/N	Description/Bezeichnung	EA	Price	Price	Provisoning/Bereitstellung	
						contractor	customer
					0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estimated manho Geschätzte Arbe	<b>2,0</b>						
Cost /Kosten	Amount/Betrag	Currency	Material	Labour/Lohnkost.	Total €		
	<b>135,00 €</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00 €</b>	<b>270,00 €</b>	<b>270,00 €</b>		
Customer Acceptance / Durchführung	Yes / Ja <input checked="" type="checkbox"/>	No / Nein	Date/Datum <b>08/03/2018</b>				
Date / Datum:	Contractor signature / Unterschrift Firma i./						
Remarks:							


Date/Datum <b>5.3.2018</b>		<b>Repair Identification Sheet (RIS)</b> <b>Czech Police</b>				<b>AIRBUS</b>	
RIS 25							
Revision: 0							
AC S/N: <b>348</b>		AC Registration Number: <b>OK-BYC</b>		Work Report: <b>100104 64627 , AVO 2105</b>			
Affected Part / Beanstandetes Teil:  <b>Air conditioning</b>				Location / Einbauort  <b>Chapter 21</b>			
Item No./Lfd.Nr.:		SN		P/N		To have no effect on TAT time please respond with the approval until	
Discrepancy/Beanstandung: If you require more information or pictures don't hesitate to contact us. Sollten Sie weitere Informationen oder Bilder benötigen, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen.							
<b>Ventilation pax. comp. hose worn.</b>							
Technical Manuals / Bezugshandbücher:							
Proposed Repair/ Reparaturvorschlag: <b>renew hose</b>							
Required Mat./ Materialbedarf	P/N	Description/Bezeichnung	EA	Price	Price	Provisoning/Bereitstellung	
						contractor	customer
781508	BWT10-3080630G	SCHLAUCHLEITUNG	1	118,93 €	118,93 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estimated manho Geschätzte Arbe	<b>1,0</b>						
Cost /Kosten	Amount/Betrag	Currency	Material	Labour/Lohnkost.		Total €	
	<b>135,00 €</b>	EUR	<b>118,93 €</b>	<b>135,00 €</b>		<b>253,93 €</b>	
Customer Acceptance / Durchführung	Yes / Ja <input checked="" type="checkbox"/>	No / Nein	Date/Datum <b>08/03/2018</b>				
Date / Datum:		Contractor signature / Unterschrift Firma i.					
Remarks:							



Date/Datum <b>5.3.2018</b>		<b>Repair Identification Sheet (RIS)</b> <b>Czech Police</b>				<b>AIRBUS</b>	
RIS 26							
Revision: 0							
AC S/N: <b>348</b>		AC Registration Number: <b>OK-BYC</b>		Work Report: <b>100104 64627 , AVO 5505</b>			
Affected Part / Beanstandetes Teil:  <b>Stabilizers</b>				Location / Einbaucrt  <b>Chapter 55</b>			
Item No./Lfd.Nr.:	SN	P/N	To have no effect on TAT time please respond with the approval until				
Discrepancy/Beanstandung: If you require more information or pictures don't hesitate to contact us. Sollten Sie weitere Informationen oder Bilder benötigen, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen.							
<b>Stabilizers, horizontal stabilizers, screws worn</b>							
Technical Manuals / Bezugshandbücher:							
Proposed Repair/ Reparaturvorschlag: <b>renew screws, washers and nuts</b>							
Required Mat./ Materialbedarf	P/N	Description/Bezeichnung	EA	Price	Price	Provisioning/Bereitstellung	
						contractor	customer
767894	EN3308-040016F	SECHSKANTSCHRAUBE	2	2,25 €	4,50 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65128	LN9025-0405K	SCHEIBE	4	1,46 €	5,84 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
684942	LN9166-4,3N	SCHEIBE	2	1,45 €	2,90 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32794	LN9038-03010	SECHSKANTSCHRAUBE	17	1,45 €	24,65 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69293	LN9016-03K	SCHEIBE	17	7,22 €	122,74 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57032	LN9348-03	MUTTER	17	0,90 €	15,30 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estimated manho Geschätzte Arbe	<b>1,0</b>						
Cost /Kosten	Amount/Betrag	Currency	Material	Labour/Lohnkost.		Total €	
	<b>135,00 €</b>	<b>EUR</b>	<b>175,93 €</b>	<b>135,00 €</b>		<b>310,93 €</b>	
Customer Acceptance / Durchführung	Yes / Ja <input checked="" type="checkbox"/>	No / Nein	Date/Datum <i>03/03/2018</i>				
Date / Datum:	Contractor signature / Unterschrift Firma I.R.						
Remarks:							

Date/Datum <b>5.3.2018</b>		<b>Repair Identification Sheet (RIS)</b> <b>Czech Police</b>			<b>AIRBUS</b>		
RIS 27							
Revision: 0							
AC S/N: <b>348</b>		AC Registration Number: <b>OK-BYC</b>		Work Report: <b>100104 64627 , AVO 2510</b>			
Affected Part / Beanstandetes Teil:  <b>Fuselage center</b>				Location / Einbauort  <b>Chapter 55</b>			
Item No./Lfd.Nr.:	SN	P/N	To have no effect on TAT time please respond with the approval until				
Discrepancy/Beanstandung: If you require more information or pictures don't hesitate to contact us. Sollten Sie weitere Informationen oder Bilder benötigen, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen.							
<b>Avionic plate, sealing from avionic-plate I/H and R/H damaged</b>							
Technical Manuals / Bezugshandbücher:							
Proposed Repair/ Reparaturvorschlag: <b>replace sealing</b>							
Required Mat/ Materialbedarf	P/N	Description/Bezeichnung	EA	Price	Price	Provisoning/Bereitstellung	
						contractor	customer
1069688	DAS01219	DICHTUNG TUER(3200 LG.)	1	323,46 €	323,46 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					0,00 €	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estimated manho Geschätzte Arbe	<b>1,0</b>						
Cost /Kosten	Amount/Betrag	Currency	Material	Labour/Lohnkost.	Total €		
	<b>135,00 €</b>	<b>EUR</b>	<b>323,46 €</b>	<b>135,00 €</b>	<b>458,46 €</b>		
Customer Acceptance / Durchführung	Yes / Ja <input checked="" type="checkbox"/>	No / Nein	Date/Datum <b>08/03/2018</b>				
Date / Datum:	Contractor signature / Unterschrift						
Remarks:							

Date/Datum <b>3.3.2018</b>	<b>Repair Identification Sheet (RIS)</b> <b>Czech Police</b>				<b>AIRBUS</b>		
RIS 6							
Revision: 1							
AC S/N: <b>348</b>	AC Registration Number: <b>OK-BYC</b>		Work Report: <b>100104 64627 , AVO 3410</b>				
Affected Part / Beanstandetes Teil:  <b>Navigation</b>				Location / Einbauort  <b>Chapter 34</b>			
Item No./Lfd.Nr.:	SN	P/N	To have no effect on TAT time please respond with the approval until				
Discrepancy/Beanstandung: If you require more information or pictures don't hesitate to contact us. Sollten Sie weitere Informationen oder Bilder benötigen, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen.							
<b>Stand by orizon , internal light without function</b>							
Technical Manuals / Bezugshandbücher:							
Proposed Repair/ Reparaturvorschlag: <b>replace Stdy-horizon (used part)</b>							
Required Mat./ Materialbedarf	P/N	Description/Bezeichnung	EA	Price	Price	Provisoning/Bereitstellung	
						contractor	customer
75597	501-1845-01	Horizon ( AI-803CY)	1	4 097,10 €	4 097,10 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estimated manho Geschätzte Arbe	<b>0,5</b>						
Cost /Kosten	Amount/Betrag	Currency	Material	Labour/Lohnkost.		Total €	
	<b>135,00 €</b>	<b>EUR</b>	<b>4 097,10 €</b>	<b>67,50 €</b>		<b>4 164,60 €</b>	
Customer Acceptance / Durchführung	Yes / Ja <input checked="" type="checkbox"/>	No / Nein	Date/Datum <i>19/03/2018</i>				
Date / Datum:	<b>13.3.2018</b>	Contractor signature / Unterschrift Firm:					
Remarks:							

Date/Datum 29.3.2018	<b>Repair Identification Sheet (RIS)</b> Czech Police				<b>AIRBUS</b>		
RIS 04							
Revision: 1							
AC S/N: 348	AC Registration Number: OK-BYC		Work Report: 100104 64627 , AVO 2410				
Affected Part / Beanstandetes Teil:  Electric			Location / Einbauort  Chapter 24				
Item No / Lfd.Nr.:	SN	P/N		To have no effect on TAT time please respond with the approval until			
Discrepancy/Beanstandung: If you require more information or pictures don't hesitate to contact us. Sollten Sie weitere Informationen oder Bilder benötigen, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen.							
Discrepancies from RIS 4 , AVO 2405							
Technical Manuals / Bezugshandbücher:							
Proposed Repair/ Reparaturvorschlag: Overhaul i.a.w. CMM Hawker /Varta							
Required Mat./ Materialbedarf	P/N	Description/Bezeichnung	EA	Price	Price	Provisioning/Bereitstellung	
						contractor	customer
			1	1,00 €	1,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estimated manh Geschätzte Arbe	9,0						
Cost /Kosten	Amount/Betrag	Currency	Material	Labour/Lohnkost.	Total €		
	135,00 €	EUR	1,00 €	1 215,00 €	1 216,00 €		
Customer Acceptance / Durchführung	Yes / Ja <input checked="" type="checkbox"/>	No / Nein	Date/Datum 24/05/2018				
Date / Datum:	Contractor signature / Unterschrift Firma						
Remarks:							

Date/Datum 3.5.2018	<b>Repair Identification Sheet (RIS)</b> Czech Police				<b>AIRBUS</b>		
RIS 28							
Revision: 0							
AC S/N: 348	AC Registration Number: OK-BYC		Work Report: 100104 64627 , AVO 2305				
Affected Part / Beanstandetes Teil:  <b>Communication</b>				Location / Einbauort  <b>Chapter 23</b>			
Item No./Lfd.Nr.:	SN	P/N		To have no effect on TAT time please respond with the approval until			
Discrepancy/Beanstandung: If you require more information or pictures don't hesitate to contact us. Sollten Sie weitere Informationen oder Bilder benötigen, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen							
<b>VHF Antenna internal broken , (VSWR &gt;2,5 )</b>							
Technical Manuals / Bezugshandbücher:							
Proposed Repair/ Reparaturvorschlag: <b>replace antenna</b>							
Required Mat./ Materialbedarf	P/N	Description/Bezeichnung	EA	Price	Price	Provisoring/Bereitstellung	
						contractor	customer
708*9	21-4M	Antenna	1	919,45 €	919,45 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estimated manho Geschätzte Arbe	<b>2,0</b>						
Cost /Kosten	Amount/Betrag	Currency	Material	Labour/Lehrkost.	Total €		
	<b>135,00 €</b>	EUR	<b>919,45 €</b>	<b>270,00 €</b>	<b>1 189,45 €</b>		
Customer Acceptance / Durchführung	Yes / Ja <input checked="" type="checkbox"/>	No / Nein	Date/Datum 24/05/2018				
Date / Datum:	Contractor signature / Unterschrift Firma i.						
Remarks:							

Date/Datum 15.5.2018		<b>Repair Identification Sheet (RIS)</b> Czech Police				<b>AIRBUS</b>	
RIS 29							
Revision: 0							
AC S/N: 348		AC Registration Number: OK-BYC		Work Report: 100104 64627 , AVO 9000			
Affected Part / Beans: andeles Teil:  <b>Flight programm</b>				Location / Einbaort  <b>Chapter</b>			
Item No./Lfd.Nr.:	SN	P/N		To have no effect on TAT time please respond with the approval until			
Discrepancy/Bearstandung: If you require more information or pictures don't hesitate to contact us. Sollten Sie weitere Informationen oder Bilder benötigen, bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen.							
<b>Flight programm: at Engine I Start , N1 fail , FADEC fail , FLI fail</b> <b>System status page : SEL , DN1 , TQ ind. In failure line</b>							
Technical Manuals / Bezugshandbücher:							
Proposed Repair/ Reparaturvorschlag: <b>Troubleshooting</b>							
Required Mat./ Materialbedarf	P/N	Description/Bezeichnung	EA	Price	Price	Provisioning/Bereitstellung	
						contractor	customer
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estimated manho Geschätzte Arbe	<b>6,6</b>						
Cost /Kosten	Amount/Betrag	Currency	Material	Labour/Lohnkost.	Total: €		
	<b>135,00 €</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00 €</b>	<b>891,00 €</b>	<b>891,00 €</b>		
Customer Acceptance / Durchführung	Yes / Ja <input checked="" type="checkbox"/>	No / Nein	Date/Datum 24/05/2018				
Date / Datum:	Contractor signature / Unterschrift Firma/A. 						
Remarks:							