

na základě našeho tel. kontaktu Vám níže posílám nabídku na jednorázovou profylaktickou kontrolu Varovného a informačního systému VISO pro vaše město Broumov.

Cena zůstává stejná jako poslední nabídka na uzavření Servisní smlouvy – **54.000,- Kč bez DPH.**

Cena 1ks záložního akumulátoru do bezdrátového hlásiče (aku gelový Panasonic, životnost 5-7let) – **550,- Kč bez DPH.**

Předpokládaná doba komplexní profylaktické kontroly celého systému VISO 4-5 pracovních dnů – 2 technici.

Pokrytá zařízení pro profylaktickou kontrolu:

1	VISO 101	Skříň řídící jednotky VISO 2002
1	VISO 103	Kanál BMIS (80MHz)
1	VISO 105	Kanál JSVV
1	VISO 106	Kanál telefonního prostupu VTS/GSM
1	VISO 108	Brána GSM
1	VISO 111	Sestava PC včetně mikrofону
1	VISO 114	Anténa všesměrová (v pásmu 80MHz)
1	VISO 115	Anténa všesměrová (v pásmu 160MHz)
2	VISO 301	Bytový přijímač
77	VISO 401	Bezdrátový hlásič VISO 2002 - jednosměrný
77	VISO 412	Přijímací anténa všesměrová k BH (v pásmu 80MHz)
173	VISO 408	Tlakový reproduktor – 8Ohm/15 W
1	VISO 601	SW VISO 2002
3	VISO 446	Ultrazvukový snímač vodní hladiny
1	VISO 602	SW VISO vzdálená stanice
1	VISO 603	SW VISO - METEO

Pracovní činnosti, které musí naši technici vykonat:

Prohlídka vysílače

Kontrola skříně vysílače, mechanické upevnění, kontrola vodičů, očištění

Kontrola napětí napájecího zdroje

Kontrola nastavení vysokofrekvenčního výkonu – vf. Wattmetr (podléhá ČTU)

Kontrola konektoru napáječe

Kontrola funkce anténního systému před a po jeho revizi – PSV metr

Kontrola dokumentů, které musí být povinně k dispozici SIR (Státní inspekce radiokomunikací) (nebo oblastně příslušné inspekci ČTU)

Odstranění závad, nezahrnuje náklady na náhradní díly, případně náklady na opravu zařízení u výrobce

Prohlídka anténního systému

Kontrola antény, napáječe a připojovacího konektoru

Výměna samovulkanizační pásy kryjící konektory

Kontrola mechanického uchycení antény

Kontrola nosného prvku antény a jeho upevnění ke konstrukci objektu

Kontrola stavu koaxiálního kabelu antény

Kontrola uzemnění nosné konstrukce

Dotažení mechanických spojů

Ošetření vzniklé koroze

Po celkové revizi opět změření anténního systému PSV metrem

Odstranění závad, nezahrnuje náklady na náhradní díly, případně náklady na opravu zařízení u výrobce

Prohlídka venkovních přijímacích částí

Kontrola uchycení venkovních zařízení systému

Kontrola venkovních plášťů

Kontrola kabeláže (koax. Kabel a vodič 230V)

Kontrola všech modulů venkovních zařízení

Kontrola napájecího systému

Ověření funkce zálohovací automatiky a AKU

Ošetření vzniklé koroze

Odstranění závad, nezahrnuje náklady na náhradní díly, případně náklady na opravu zařízení u výrobce

V případě doplňujících dotazů či upřesnění mě neváhejte kontaktovat.

Pokud budete s výše uvedenou nabídkou ok, pošlete mi objednávku, stačí odpovědět na tento e-mail.

Děkuji za Vaši reakci a s pozdravem

Jiří Jiroutek

Key Account Manager

Mopos Communications, a.s.

Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice

Tel.: +420 466 612 305

Fax: +420 466 612 304

Mobil: +420 605 234 198

E-mail: jiroutek@mopos.cz

Web: <http://www.mopos.cz>