

Výzva k provedení běžné opravy č. 67291/2018-2436

v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové dohody č. 171050289 a v souladu s podmínkami v ní uvedenými.

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Jehož jménem jedná: [REDACTED] ŠTĀ [REDACTED] Ů velitel VÚ 2436 PARDUBICE Pražská 100, 530 02 Pardubice Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	Zhotovitel: ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice Jehož jménem jedná: Zuzana PETRICOVÁ jednatelka společnosti Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] [REDACTED]
Typ/modifikace techniky:	MB ACTROS 3354 A45 6x6 typ 3541/3
Registrační značka:	[REDACTED] [REDACTED]
Rok výroby:	2006
Popis závady, dokumentace k odstranění závady: Popis závady: <i>Provedení TÚ, RE podvozku a speciální nástavby s příslušenstvím</i> Dokumentace předaná útvaru k odstranění závady: Technika předána v souladu s Log.2-4 Požadavek na místo provedení opravy: U útvaru* U zhotovitele** Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů: NE Požadovaný termín/doba/ provedení díla: Květen 2018 Doplnující informace (požadavky): * nehodící se škrtněte ** zhotovitel doplní nejbližší provozovnu od útvaru	

Popis provádění díla: viz samostatný list č. PL č.4413707

Místo provedení BO: THT Polička

Termín (dobu) ukončení provedení díla: Květen 2018

TD zhotovitele číslo : 189-926, 048/K 1995

Nabídková cena

Poskytovatel:

Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:			237	
Materiálové náklady:				35770
Kooperace:			37	
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				147.427,-Kč

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu č. 4413707

Nabídková cena celkem 147.427,- Kč bez DPH.

Nabídková cena celkem 178.387,- Kč s DPH.

(slovy: jednostosedmadesátosmtisícťřistaosmdesát sedm korun českých).

Celková nabídková cena bez DPH činí 147.427,- Kč, sazba DPH 21 % činí 30.960,- Kč.

Zhotovitel zahájí provedení díla po písemném potvrzení Výzvy k BO a ukončí do 20-ti pracovních dnů po písemném potvrzení této výzvy. Nejpozději však do 31. 5. 2018



15.5.2018



15.5.2018

Protokol o provedené defektaci na základě PL č. 4413707

Zhotovitel: ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice Jehož jménem jedná: Michal JAKŠ Zuzana PETRICOVÁ jednatel společnosti Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX Telefon: XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX	Provozovatel: VÚ 2436 Pardubice kontaktní osoba: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Fax: XXXXXX XXXXXXXXXX E-mail:
Typ/modifikace techniky: Registrační značka: Defektaci provedli:	MB ACTROS 441-37-07 XXXXXX

Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina, díl, součástkový celek/, nebo provedením práce		Cena náhradního dílu a materiálu bez DPH (Kč)	Počet hodin	počet kusů	celkem bez DPH	celkem s DPH
128	Revize 2ks tlakových lahví dusík provozní	2 740 Kč	18	1	9 760 Kč	11 810 Kč
129	Revize 2ks tlakových lahví prášek provozní	1 350 Kč	14	1	6 810 Kč	8 240 Kč
131	Kontrola nezávislé topení BREEZE WIND	0 Kč	5	1	1 950 Kč	2 360 Kč
133	Jízdní zkouška v délce cca 30km	0 Kč	2,2	1	858 Kč	1 038 Kč
134	Kontrola stavu olakování účelové nástavby	0 Kč	2,4	1	936 Kč	1 133 Kč
137	Kontrola vodní nádrže	0 Kč	3,5	1	1 365 Kč	1 652 Kč
138	Kontrola pěnídlové nádrže	0 Kč	3,5	1	1 365 Kč	1 652 Kč
139	Kontrola sítka ve filtru v potrubí mezi zpět.klap.a vývěvou	0 Kč	1,7	1	663 Kč	802 Kč
140	Kontrola funkčnosti nárazníkové lafetové proudnice	0 Kč	9,8	1	3 822 Kč	4 625 Kč
141	Výměna olejové náplně v čerpadle nástavby	470 Kč	5	1	2 420 Kč	2 928 Kč
142	Kontrola a promazání zařízení účelové nástavby	0 Kč	6,2	1	2 418 Kč	2 926 Kč
158	Kontrola funkčnosti střešní lafetové proudnice	0 Kč	8	1	3 120 Kč	3 775 Kč
159	Výměna olejové náplně v reverzní skříni vč.přetěsnění	480 Kč	6	1	2 820 Kč	3 412 Kč
160	Výměna čalounění v zadní části kabiny	12 500 Kč	64	1	37 460 Kč	45 327 Kč
161	Výměna oleje v nápravách	950 Kč	12	1	5 630 Kč	6 812 Kč
162	Výměna palivového filtru	2 850 Kč	2	1	3 630 Kč	4 392 Kč
163	Dezinfekce a doplnění klimatizace	850 Kč	5	1	2 800 Kč	3 388 Kč
164	Přetěsnění vany motoru	790 Kč	12	1	5 470 Kč	6 619 Kč
165	Výměna oleje v motoru	9 250 Kč	22	1	17 830 Kč	21 574 Kč
166	Přetěsnění spodní motorové části	3 540 Kč	84	1	36 300 Kč	43 923 Kč
###	Celkový součet	35 770 Kč	0	0	147 427 Kč	178 387 Kč