



## Kancelář prezidenta republiky

V Praze dne 21. března 2018  
Kč. j.: SPI-I 487/2018

### Závazné stanovisko

Kanceláře prezidenta republiky - Odboru památkové péče

#### **k návrhu opravy koruny opěrné zdi v zahradě Na Valech Pražského hradu**

Kancelář prezidenta republiky - Odbor památkové péče, příslušná podle § 2 vládního nařízení č. 55/1954 Sb., o chráněné oblasti Pražského hradu, vydává na základě § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve spojení s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jako dotčený orgán pro řízení vedené stavebním úřadem toto závazné stanovisko:

Správa Pražského hradu, příspěvková organizace, příslušná hospodařit s majetkem tvořícím areál Pražského hradu, předložila podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. žádost čj.: SPH 487/2018 o závazné památkové stanovisko k návrhu opravy koruny opěrné zdi v zahradě Na Valech Pražského hradu. Jde o demontáž stávající betonové koruny a její nahrazení korunou z pískovcových desek, dále o opravu poškozených partií cihelné zdi samotné a dílčí opravu poškozených míst na pískovcových koulích a vázách i s podstavci, které jsou na této zdi osazeny.

Kancelář prezidenta republiky - Odbor památkové péče žádost posoudil z hlediska zájmů státní památkové péče na ochraně Pražského hradu, který je včetně jeho areálu nařízením vlády č. 147/1999 Sb. o prohlášení a zrušení některých kulturních památek za národní kulturní památky, prohlášen za národní kulturní památku, a stanoví:

#### **Navržený způsob opravy koruny zdi v zahradě Na Valech je přípustný za následujících podmínek:**

Stávající betonové desky budou opatrně sejmuty tak, aby nedošlo k poškození zdi. Poté budou osazeny nově zhotovené pískovcové desky, stejného charakteru a opracování jako původní kamenné desky na jiných úsecích opěrné zdi, včetně dodržení rozměrů a detailů. Bude provedeno spárování kamenných desek tmelem, vhodným pro spárování koruny zdiva. Poškozené partie zdi budou opraveny, rozpadlé cihly vyjmuty a nahrazeny novými pohledovými, vysoké kvality, stejného formátu a obdobné barevnosti. Poškozené a vydrolené spáry v cihelném zdivu budou opraveny a doplněny vápennou maltou; struktura a barevnost malty i úprava spár budou přizpůsobeny originálnímu spárování. Poškozená místa na stávajících kamenných prvcích (koule a vázy) budou restaurátorsky opravena vytmelením; tyto práce provede kvalifikovaný restaurátor, držitel odpovídající licence. Nové desky a doplněné cihly budou barevně sjednoceny se stávajícími. Pískovcová koruna zdi bude na závěr hydrofobizována.

## **Odůvodnění:**

Podle § 11 odst. 3 zákona o státní památkové péči vydávají příslušné orgány, v daném případě stavební úřady, svá rozhodnutí, jimiž mohou být dotčeny zájmy státní památkové péče, a jde-li o národní kulturní památky, jen na základě závazného stanoviska. Příslušným k vydání tohoto stanoviska v případě Pražského hradu je na základě vládního nařízení č. 55/1954 Sb. Kancelář prezidenta republiky. Podle § 44a odst. 3 zákona o státní památkové péči je závazné stanovisko ve věci, o které je příslušný rozhodovat stavební úřad, úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem.

Správa Pražského hradu předložila podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. žádost o závazné stanovisko k opravě koruny zdi v zahradě Na Valech Pražského hradu.

Kancelář prezidenta republiky při posouzení žádosti a stanovení požadavků uvedených ve výroku tohoto závazného stanoviska vycházela ze znalosti současného stavu opěrné zdi, ze znalosti příčin jejího poškození a z posouzení předloženého záměru.

Zed' byla vybudována v polovině 19. stol. jako jižní obranná linie Pražského hradu. Původně byla ukončena cimbuřím, v této podobě se však zachovala jen v některých úsecích (v zahradě Rajske nebo na východním konci zahrady Na Valech). Jinde byla arch. Jože Plečnikem ve 20. letech minulého století snížena, aby došlo k optickému propojení zahrad a Prahy. Jižní zahrady se tak staly zahradami vyhlídkovými téměř po celé délce. Novou korunu zdi navrhl autor z pískovcových desek, tak, jak je tomu na řadě míst dosud (např. u Plečnikovy vyhlídky). Zřejmě z finančních důvodů byl však zbytek zdi opatřen betonovou korunou, což je nevhodné jak z hlediska estetického, tak i praktického - beton praská a prasklinami zatéká voda dovnitř konstrukce, kde v zimě zamrzá a zed' trhá. (Obdobný problém byl původně i u zídek Masarykovy vyhlídky, kde v 90. letech během rekonstrukce došlo k náhradě betonu za kámen, původně Plečnikem navržený). Cílem navržené úpravy je dalšímu poškození zdi zabránit.

Toto závazné stanovisko vychází z § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., podle něhož se v závazném stanovisku orgán státní památkové péče vyjádří, zda práce v uvedené žádosti o závazné stanovisko jsou z hlediska zájmů památkové péče přípustné, a stanoví základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést; základní podmínky musí vycházet ze současného stavu a poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace tohoto záměru.

## **Poučení:**

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Takové odvolání lze podat až proti rozhodnutí, které bude na základě závazného stanoviska vydáno.

Vyřizuje xxx  
telefon: xxx