

# -185120240

Nabídka na poskytování služby  
na základě požadavkového listu č. 53/2018  
podle smlouvy č. 165110227



Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: STV GROUP a.s. MOCRX00MYSBE Žitná 45, Praha 1, PSČ: 110 00
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVORÁČEK ředitel OVPOZS SVA MO		Jehož jménem jedná: Ing. Jan Děcký Statutární ředitel
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav SRBA		Kontaktní osoba: Ing. Milan Smetana
Telefon: [redacted]		Telefon: [redacted]
Fax: [redacted]		Fax: [redacted]
E-mail: [redacted]		E-mail: [redacted]
Typ/modifikace techniky:	BVP-2 VOZIDLO OBRNĚN. BOJ.	Uživatel techniky: 442300 Přáslavice Dislokace techniky: Přáslavice
Evidenční číslo:	901-32-78	plk. Ing. Jan Kerdík velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení
Rok výroby:	01. 01. 1990	
SOJ ano/ne; rozsah:	Ano – konečná kontrola	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) rtn. Drábek Petr, mob [redacted] hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon:

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:

SOJ V ROZSAHU KONEČNÉ KONTROLY.

Číslo telefonu:

21-05-2018

Ing. Marek MAGNUS

hodnost, titul, jméno



ko, datum podpisu

Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: BO provedení opravy vnějšího nátěru vozidla

Místo: STV GROUP a.s., areál Poličských strojren, Bořiny 1145, 572 01, Polička – Horní Předměstí

Termín (doba) ukončení poskytování služby: max. termín opravy do 31. 8. 2018

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní výkony:	Celkem 171 Nh, 1 Nh 380,00 Kč	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	Náklady na ND a materiál	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Subdodavatel:				
Náklady na vlastní výkony:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Celkem bez DPH:				94 980,00

Nabídková cena celkem 94 980,00 Kč bez DPH, 114 925,80 Kč s DPH

Zástupce poskytovatele: Ing. Milan Smetana  
titul, jméno, příjmení, telefon

V Poličce dne: 18. 5. 2018

V Praze

Za poskytovatele: [redacted]

Za objednatele: [redacted]

Ing. Jan Děcký  
Statutární ředitel  
na základě plné moci  
Ing. Dušan Vaněk  
Výrobní ředitel

P a. s.  
ředitel

Ing. Tomáš DVORÁČEK



\*) – nehodící se škrtněte

**Nabídka na poskytování služby**  
na základě požadavkového listu č. 53/2018  
podle smlouvy č. 165110227

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Poskytovatel:</b> STV GROUP a.s. Žitná 45, Praha 1, PSČ: 110 00
<b>Jehož jménem jedná:</b> Ing. Tomáš DVORÁČEK ředitel OV PozS SVA MO		<b>Jehož jménem jedná:</b> Ing. Jan Děcký Statutární ředitel
<b>Kontaktní osoba:</b> Ing. Stanislav SRBA		<b>Kontaktní osoba:</b> Ing. Milan Smetana
Telefon: [redacted]		Telefon: [redacted]
Fax: [redacted]		Fax: [redacted]
E-mail: [redacted]		E-mail: [redacted]
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	BVP-2 VOZIDLO OBRNĚN. BOJ.	<b>Uživatel techniky:</b> 442300 Přáslavice <b>Dislokace techniky:</b> Přáslavice  pplk. Ing. Jan Kerdík <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i>  <b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b> rtm. Drábek Petr. mob: [redacted] <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon:</i>
<b>Evidenční číslo:</b>	901-32-78	
<b>Rok výroby:</b>	01. 01. 1990	
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	Ano – konečná kontrola	

**Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:**

Číslo telefonu: .....

.....  
hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko, datum a podpis

**Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:** BO provedení opravy vnějšího nátěru vozidla

**Místo:** STV GROUP a.s., areál Poličských strojren, Bořiny 1145, 572 01, Polička – Horní Předměstí

**Termín (doba) ukončení poskytování služby:** max. termín opravy do 31. 8. 2018

**Nabídková cena**

<b>Poskytovatel:</b>				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní výkony:	Celkem 171 Nh, 1 Nh 380,00 Kč	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	Náklady na ND a materiál	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
<b>Subdodavatel :</b>				
Náklady na vlastní výkony:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>94 980,00</b>

**Nabídková cena celkem 94 980,00 Kč bez DPH, 114 925,80 Kč s DPH**

**Zástupce poskytovatele:** Ing. Milan Smetana, [redacted]  
*titul, jméno, příjmení, telefon*

V Poličce dne: 18. 5. 2018

V Praze

Za poskytovatele: .....

Za objednatele: .....

Ing. Jan Děcký  
Statutární ředitel  
na základě plné moci  
Ing. Dušan Vaněk  
Výrobní ředitel

a.s.  
ka

Ing. Tomáš DVORÁČEK



\*) – nehodící se škrtněte

Příloha k nabídce na poskytování služby na základě požadavkovému listu č. 53/2018

P.č.	Úkon	Materiál	Počet hodin	Cena materiálu (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Ostatní náklady v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
1	Provedení opravy vnějšího nátěru ole COS 80 1001 (barva U2500 odstín 5454)	VPZ							
2	Provedení kontroly SOJ								
<b>CELKEM</b>									
<b>CELKEM HODIN</b>									
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM</b>									114 925,80
									94 980,00
									901,32,78

Legenda : Učtování DPH (%) = 21 %

Ing. Jan Děcký  
Statutární ředitel  
na základě plné moci  
Ing. Dušan Vaněk  
Výrobní ředitel

**ROUP a.s.**  
Polička 1145  
Polička