

Nabídka-objednávka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č. 3/2018
podle smlouvy č. 171050243

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: FORTE a.s. 798 02, Mostkovice 529		
Jehož jménem jedná zástupce objednatele: plk. gšt. Ing. Ján Sedláčik velitel útvaru		Jehož jménem jedná: Ing. Karel Frantl člen představenstva		
Typ/modifikace techniky: ZIL-131/2T7		Uživatel techniky: VT 4312 Strakonice Dislokace techniky: V Lípkách 100, 386 01, Strakonice		
Evidenční číslo: vzp.: 301-ŠO-21, v.č.: 80021		plk. gšt. Ing. Ján Sedláčik velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení		
Rok výroby: 1997		SOJ ano/ne; rozsah: požadujeme		
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Ing. Jaroslav Formánek Číslo telefonu: 585 083 136 <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> 585 083 138 SOJ bude provedeno v rozsahu konečná kontrola. </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 30-05-2018 </div>				
Za zástupce pro věci technické s rozsahem práce a cenovou nabídkou souhlasím				
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Provedení běžné opravy techniky ZIL-131/2T7 (TP-O FORTE: 7017-05)				
Místo: FORTE a.s., 798 02, Mostkovice 529				
Termín (doba) ukončení poskytování služby: do 30.11.2018				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	Oprava nastavby	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	Oprava podvozku			
	Oprava motoru			
	Oprava převodovky			
	Oprava kabiny			
	Oprava palivové soustavy			
	Oprava brzdové soustavy			
Revize ZZ				
Materiálové náklady:	ND na opravu			
Kooperace:	Oprava kevy plachty			
Ostatní náklady:				



Subdávateľ (NE)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				244 730,00

Součástí nabídky tvoří:

Příloha č. 1 Cenná specifikace opravy techniky 2T7M, vpz: 301-50-21

Příloha č. 2 Defekční protokol závad techniky 2T7M, vpz: 301-50-21

Nabídková cena:	244 730,00 Kč bez DPH
Cena celkem:	296 123,30 Kč s DPH
Zástupce poskytovatele:	
V Mostkovicích, dne: 24.5.2018	v <i>Stiskovicích</i> dne: <i>- 1 -06- 2018</i>
Za poskytovatel	Za objednatele
	



VÚ 4312 Strakonice
V Lipkách 100,
386 01 Strakonice

Věc: Defektace závad

Na základě objednávky k defektaci Vám předkládáme zprávu o závadách, které byly na technice zjištěny, a dle našeho názoru je nutné přijmout opatření k jejich odstranění.

Technika - Přepravník raket 2T7M - ZIL 131, VPZ 301-50-21, r.v. 1997, v.č. 80021

NÁSTAVBA

- Teče levý rozvaděč – přívod k boku pérování.
- Závada na hlavním válci – zásah do konstrukce
- Výměna filtrů 3 ks
- Poškozená plachta
- Výměna oleje (25 litrů)
- Zkouška – břemeno 700 kg
 - pokles při zatížení 0 mm/10 min.
- Nutné přezkoušení tlakoměru
- Kroužkové těleso propouští
 - Při otáčení ramene se vysouvá pístnice
- Nefunkční osvětlení ruky
 - Nesvítí jedno světlo
- Hlavní válec při spouštění vynechává

PODVOZEK

- Únik oleje ze zadního diferenciálu
 - Kontrolní zátka, gufero
- Únik oleje z náboje levého zadního kola
- Únik oleje na mezinápravové rozvodovce z náhonu hydraulického čerpadla pro nastavbu (lehký únik)

MOTOR

- Únik oleje z kohoutu olejového chladiče (přetěsnění)
- Únik oleje pravého víka ventilů
- Únik oleje krytu rozvodů
- Únik oleje olejové vany
- Nádobka paliva ohřívače motoru je znečištěná.
 - Ohřívač je nefunkční



PŘEVODOVKA

- Převodovka je v pořádku
- Seřízení spojky

KABINA

- Špatně uchycené sedadlo spolujezdce
- Nesvítí kontrolka sepnutí hydraulického čerpadla

PALIVOVÁ SOUSTAVA

- netěsnost přepouštěcího ventilu paliva z nádrží


BRZDOVÁ SOUSTAVA

- Špatně brzdí
 - Táhne doprava
- Seřízení brzdových klíčů
- Výměna (oprava) všech brzdových válců

OSVĚTLENÍ VOZIDLA

- Nesvítí brzdová světla

V Mostkovicích, dne: 21. 05. 2018



Cenová specifikace opravy techniky 2T7M vpz: 301-50-21

Příloha č. 1

Poř.č.	Specifikace opravy	Cena 1 Nh	Počet Nh	Cena práce	Materiál	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1.	Oprava krycí plachty							
	Nástavba - Oprava zdvihacího zařízení							
2.	demontáž jeřábu - ramen							
3.	výměna hadic							
4.	oprava levého rozvaděče							
5.	oprava hlavního válce							
6.	výměna filtrů							
7.	výměna oleje							
8.	oprava tlakoměru							
9.	oprava kroužkového tělesa							
10.	oprava osvětlení jeřábu							
11.	oprava pravého rozvaděče - hlavní válec vynechává							
12.	zpětná montáž jeřábu - ramen							
	Podvozek							
13.	oprava úniku oleje zadního diferenciálu							
14.	oprava úniku oleje z LZ kola							
15.	oprava úniku oleje z náhonu hydr. čerpadla							
	Motor							
16.	oprava kohoutu olejového chladiče							
17.	oprava víka ventilů							
18.	oprava krytu rozvodů							
19.	oprava olejové vany							
	Převodovka							
20.	seřízení spojky							
	Kabina							
21.	Oprava uchycení sedačky spolujezdce							
22.	oprava signalizace sepnutí hydr. čerpadla							
	Palivová soustava							
23.	oprava přepouštěcího ventilu							
	brzdová soustava							
24.	oprava brzdových válců							
25.	seřízení brzdových klíčů							
26.	oprava brzdových světel							
27.	Provedení zákonné revize ZZ							
	CELKEM							