

Spr 1670/2016 - SAZEBNÍK JEDNOTKOVÝCH CEN - příloha č. 1 smlouvy

Ocenění vybraných prací včetně potřebného materiálu

Název služby (a základní parametry)	Cena práce včetně materiálu bez DPH			
	Superb FL Elegance 2,0 TDI, 1968 cm ³ , r.v. 2014	Superb FL Elegance 2,0 TDI, 1968 cm ³ , r.v. 2015	Octavia C.Ambition 2,0 TDI, 1968 cm ³ , r.v. 2016	Octavia 1.9 TDI sedan, 1896 cm ³ , r.v. 2008
diagnostika motoru	480,00 Kč	480,00 Kč	424,00 Kč	360,00 Kč
test tlumičů - kompletní	200,00 Kč	200,00 Kč	200,00 Kč	200,00 Kč
kontrola geometrie přední nápravy	600,00 Kč	600,00 Kč	600,00 Kč	600,00 Kč
výměna motorového oleje a olejového filtru	2 210,00 Kč	2 210,00 Kč	1 978,00 Kč	1 945,00 Kč
výměna vzduchového filtru motoru	520,00 Kč	520,00 Kč	510,00 Kč	460,00 Kč
výměna palivového filtru	810,00 Kč	810,00 Kč	810,00 Kč	782,00 Kč
výměna brzdových destiček a kotoučů přední nápravy	5 540,00 Kč	5 540,00 Kč	5 341,00 Kč	3 742,00 Kč
výměna brzdové kapaliny	392,00 Kč	392,00 Kč	392,00 Kč	392,00 Kč
výměna hnacího řemene alternátoru	610,00 Kč	610,00 Kč	594,00 Kč	574,00 Kč
výměna spojkové lamely	9 420,00 Kč	9 420,00 Kč	9 158,00 Kč	8 475,00 Kč
výměna termostatu	1 540,00 Kč	1 540,00 Kč	1 470,00 Kč	1 240,00 Kč
výměna ložisek předních kol	6 420,00 Kč	6 420,00 Kč	6 354,00 Kč	6 125,00 Kč
výměna koncového dílu výfuku	9 971,00 Kč	9 971,00 Kč	9 421,00 Kč	3 987,00 Kč
výměna alternátoru	9 785,00 Kč	9 785,00 Kč	9 840,00 Kč	9 586,00 Kč
výměna kompletního levého předního světlometu	13 996,00 Kč	13 996,00 Kč	13 785,00 Kč	14 185,00 Kč
výměna chladiče motoru	5 120,00 Kč	5 120,00 Kč	5 070,00 Kč	4 894,00 Kč
výměna čelního skla	9 290,00 Kč	9 290,00 Kč	6 420,00 Kč	5 890,00 Kč
výměna manžet pravé poloosy	1 890,00 Kč	1 890,00 Kč	1 452,00 Kč	1 397,00 Kč
výměna tlumičů přední nápravy	6 781,00 Kč	6 781,00 Kč	6 725,00 Kč	6 458,00 Kč