

Výzva č.: **13 / 2018 / MVTV2-108** k dílčímu k plnění zakázky (jednací řízení bez uveřejnění - dílčí část dodávek)

Termín plnění:	Zahájení: 4.6.2018	Předpokládané ukončení: 8.6.2018
----------------	---------------------------	---

Speciální hnací vozidlo: MVTV2-108, 99 54 9439 010-8

Tabulka předpokládaného rozsahu zakázky "Servis speciálních hnacích vozidel MVTV".			řada MVTV / typ agreg. / jednotka	Předpok. počet jednotek	Cena v Kč bez DPH	
Blok	Kód pol.	Popis požadované činnosti.			Za jednotku	Celkové náklady *
	A 1.1	Plánovaná údržba " Preventivní prohlídka P2 " dle upřesněného rozsahu specifikovaného v příloze 5. pro SHV řady: MVTV2, MVTV2.1, MVTV3.	MVTV 2	1		-
	A 2	Servisní prohlídka nezávislého naftového topení Eberspacher Hydronic 35 kW dle Návodu na obsluhu a údržbu zařízení č. 25 2599 90 00 01. Vydání Protokolu o provedení údržby a měření topných přístrojů JE Hydronic L-II v KV.	Eber. Hydronic	1		-
	D 1.1	Seřízení otevírání a chodu obou posuvných dveří	hod. práce	12		-
	D 1.1	Oprava táhla paliva ke vstřikovacímu čerpadlu	hod. práce	1		-
	D 1.1	Seřízení volnoběžných otáček	hod. práce	0,5		-
	D 1.1	Oprava netěsného odvodňovacího ventilku redukčního ventilu na plošině	hod. práce	1		-
	D 1.1	výměna všech zdrží	hod. práce	4		-
	D 1.1	Kontrola a oprava pospojení v prostoru vytápěcí skříně	hod. práce	1		-
	D 1.1	Výměna vstřikovacích trysek SM	hod. práce	1,5		-
	D 1.1.	Oprava poškozeného síta na zábradlí pracovní plošiny	hod. práce	10		-
	D 1.1.	Oprava kontrolky zařazeného směru na 1. stanovišti	hod. práce	0,25		-
	D 1.1.	Oprava nouzového osvětlení na WC	hod. práce	1		-
	D 1.1.	Výměna plováku hladiny vody v nádrži	hod. práce	4		-
	D 1.1.	Oprava potrubí vodního okruhu	hod. práce	5		-
	D 1.1.	Výměna netěsného brzdíče Dako BS2 na 2. stanovišti	hod. práce	0,5		-
	D 1.1.	Oprava vadného stírátko na 1. stanovišti	hod. práce	1		-
	D 1.1	Výměna vzduchových sítok pod brzdíči	hod. práce	1,5		-
	E 1.10	Odmašťovací přípravek Myjak Ultra	litr	2		-
	E 1.11	Technický benzín	litr	5		-
	E 1.22	Křemenný (slévárenský) písek, dle ČSN 72 1200, frakce od 2,5 do 4,8 mm, Pískovací zař.	kilogram	50		-
	E 1.23	Špalík brzdový 320 PZ-013	kus	8		-
	E 1.25	Brzdíč DAKO BS2 (reparovaný)	kus	1		-
	E 1.26	Sítko vzduchu s rámečkem brzdíče DAKO BP	kus	2		-
	E 1.27	Sítko vzduchu s rámečkem brzdíče DAKO BS 2	kus	2		-

Rámcová smlouva:

"Servis speciálních hnacích vozidel MVTV".

Číslo smlouvy zhotovitele: **02/2017-Mu**

Číslo smlouvy objednatele (CES):

E 1.39	Žárovka 24V 4W Ba9s	kus	2		-
E 1.45	Signalizátor výšky vodní hladiny SH-2	kus	1		-
E 1.60	Tryska vstříkovací DOP 115 S 530-4376	kus	3		-
Celková předpokládaná cena v Kč bez DPH na provedení požadované činnosti:					81 737,00
Při fakturaci dílčí části dodávek u každé položky zhotovitel uvede kód přenesené daňové povinnosti (zákon 47/2011 Sb.), dílčí daňové doklady /faktury/ a konečný daňový doklad /faktura/ bude zhotovitelem vystavena v souladu s ust. § 21, § 92a, § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.					

Za Oblastní ředitelství Brno, správu EE,

v Brně dne 25.5.2018

Za CZ LOKO, a.s.

v Letohradě dne

2018