

Nabídka/Objednávka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č.16/2018
podle smlouvy č. 171050241

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Jehož jménem jedná zástupce objednatele: plukovník gšt. Ing. Ján Sedliačik <div style="background-color: black; width: 100%; height: 40px;"></div>	Poskytovatel: RETIA, a.s. Pražská 341, 530 02 Pardubice Jehož jménem jedná: Ing. Petr Novák, předseda představenstva <div style="background-color: black; width: 100%; height: 40px;"></div>
--	--

Typ/modifikace techniky:	Souprava údržby s oprav ASVŘP	Uživatel techniky: (krycí název útvaru) Dislokace techniky: V Lípkách 100, 386 01 Strakonice plukovník gšt. Ing. Ján Sedliačik <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 40px;"></div>
Evidenční číslo:	583400/00000137	
Rok výroby:	2007	
SOJ ano/ne; rozsah:	ne	

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:
 Číslo telefonu: *nepožadujeme*
hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis

Za zástupce pro věci technické
s rozsahem práce a cenovou nabídkou nabídkou se

Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:
 Místo: VU 4312 Strakonice

Termín (doba) ukončení poskytování služby: 30. 11. 2018
Nabídková cena :

Souprava údržby s oprav ASVŘP Přístroj GPS GPSMAP 76CS v.č. 74167253: spodní kryt s datovým konektorem Blok rozhraní RRS v.č. 011: oprava desek RGR - RN 008 043 a modulu RCM 3200 – RN 008 047, kompletní demontáž a očista oxidace Deska linkového modemu RLM v.č. 014: Modul Rabbit RCM 3209	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>
---	---



Deska linkového modemu RLM v.č. 071: Modul Rabbit RCM 3209	
Deska linkového modemu RLM v.č.0103: Modul Rabbit RCM 3209	
Deska linkového modemu RLM v.č. 099: Modul Rabbit RCM 3209	
Deska linkového modemu RLM v.č.0117: Modul Rabbit RCM 3209	
Deska linkového modemu RLM v.č. 064: Modul Rabbit RCM 3209	
Deska linkového modemu RLM v.č. 020: Modul Rabbit RCM 3209	
Deska linkového modemu RLM v.č. 027: Modul Rabbit RCM 3209	
Kabel RPT – GPS/RW 008 204: konektor Garmin + tvarový díl	
Počítač CPCI CP 306 ID 26718: v Životním cyklu ASVŘP/část2 - vyřazen z používání	
Deska zdroje napájení RZNB v.č. 012: obvod LM 2679S	
Přepínač Supervizor SMART 2 v.č. 991343800127: v Životním cyklu ASVŘP/část2 -vyřazen z používání	
Optický kabel 500m v.č. 021:kooperace - (hotovo - provedené operace : detekce místa závady, zkrácení, montáž nového konektoru, měření... - pozn. dle dohody s uživatelem zkráceno o 70m (na 430m))	
Přepínač EDS-308: v Životním cyklu ASVŘP/část2- vyřazen z používání	
Defektace dílů	
Celkem bez DPH	

Nabídková cena 86 354,- Kč bez DPH, 104 488,34 Kč s DPH

Cestovní náklady Pce – Nová Paka, 86 354,- Kč bez DPH, 104 488,34 Kč s DPH

Nabídková cena celkem 88 802,- Kč bez DPH, 107 450,42 Kč s DPH

Zástupce poskytovatele:

V Pardubicích dne 28.5.2019

v Strakonicih dne:

Za poskytovatele:

Za zástupce objednatele:

In

plukovník gšt. In

RETA a.s.

obchodní úsek

Pražská 341, Zelené Předměstí

530 02 Pardubice

tel.: 46 68 52 520, fax: 46 68 52 133