

ODBĚRATEL :

Název firmy : **Krajský soud v Brně**
 Kont.osoba : ██████████
 Adresa : **Justiční areál, Polní 39, Brno**
 sídlo organizace Rooseveltova 16, Brno

stav : D 16.06.2018

Cenová nabídka č. : **180156-1 KUB**
 Místo a datum zpracování : **Brno 17. květen 2018**

180156-1
 LX servis Group.r.o.
 Horácké náměstí 1469/7
 621 00 Brno
 IČ: 017 68 182
 DIČ: CZ017 68 182
 Zapsáno v OR KS v Brně,
 oddíl C vložka 79285

IČ : **00215724**
 DIČ : **CZ00215724**

NÁZEV AKCE : **Oprava požární pevné prosklené stěny HASIL dle rekognoskace ze dne 16.5.2018**
 Justiční areál Brno, Polní 39

Tel. : ██████████
 E-mail : ██████████

Číslo zakázky :

Cena CN celkem bez DPH : **52 746 Kč**

Pol.	Počet [ks]			Požární odolnost	typ	Stavební otvor		Světlost		Popis výrobku	Zárubeň - rám / Systém	šířka ostění [mm]	Zasklení	Povrchová úprava	Příslušenství	Výrobek Kč/ks	Montáž Kč/ks	Nabídková cena celkem Kč bez DPH
	L	P	Σ			Šířka	Výška	Šířka	Výška									
	[mm]	[mm]	[mm]			[mm]												
35 v.č. 08 0028 98 2.NP	1		1	EI 45 DP1						výjezd na zaměření a rekognoskaci příčiny zborcení požárního skla			, servisní práce 1 hodina, 3 pracovníci á 400,- Kč/hod, doprava 50 km á 13,- Kč	0 Kč	1 850 Kč	1 850 Kč	
35 v.č. 08 0028 98 2.NP	1		1	EI 45 DP1				1 170	1 740	demontáž poškozeného požárního skla			, montážní práce	0 Kč	3 192 Kč	3 192 Kč	
35 v.č. 08 0028 98 2.NP	1		1	EI 45 DP1				1 170	1 740	dodávka požárního skla čirého, vrstveného, do interieru, požární odolnost EI45			čiré vrstvené, dodávka skla, montážní práce-zasklení	20 074 Kč	9 576 Kč	29 650 Kč	
doprava skla	1		1							doprava 380 km á 17,- Kč /km			, doprava skla	0 Kč	6 460 Kč	6 460 Kč	
lešení	1		1							lešení (doprava, montáž, demontáž)			, lešení	3 980 Kč	2 394 Kč	6 374 Kč	
požární tmely a pásy	1		1							požární zasklivač materiál, tmely, pásy			, požární tmely, pásy	1 980 Kč	0 Kč	1 980 Kč	
montážní a spojovací materiál	1		1							drobný pomocný a spojovací materiál			, pomocný a spojovací materiál,	590 Kč	0 Kč	590 Kč	
doprava a cestovné montéři	1		1							doprava a cestovné montážní technici (4 lidé), doprava 50 km á 13,- Kč /km			, doprava 50 km á 13,- Kč/km, cestovné 4 montážní technici 2 hodiny á 250,- Kč/hod	0 Kč	2 650 Kč	2 650 Kč	
bez odvozu a ekologické likvidace poškozeného skla	0		0							bez odvozu a ekologické likvidace poškozeného požárního skla, celkem 125 kg			, bez odvozu a likvidace				
			0		-												

8

CELKEM cena bez DPH	52 746 Kč
CELKEM cena vč.DPH	63 822 Kč

POZNÁMKY :

Na základě rekognoskace stavu poškození požárního skla předpokládáme (nelze vyloučit) příčinnou souvislost s postupnou deformací-sedáním stavební kce. Pod parapetem jsou patrné svislé praskliny ve zdivu. Charakter rozpraskání skla vypovídá naopak o možném nárazu tupým předmětem do plochy skla, zhruba v polovině šířky a ve třetině výšky tabule požárního skla.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY :

Termín dodání :
 do 3 - 4 týdnů od data přijetí závazné objednávky

Platby :
 Bez zálohy při podpisu SoD, splatnost DD 30 dní.

Požární dveře a požární uzávěry otvorů patří mezi Požárně bezpečnostní zařízení (dále jen PBZ). Musí být neustále v provozuschopném stavu, protože jejich funkčnost vytváří předpoklady pro účinnou ochranu života a zdraví osob i majetku.

Pro správnou funkci PBZ je nutná jejich pravidelná běžná údržba provozovatelem podle Průvodní dokumentace výrobce, kterou předáváme s výrobkem (Návod na obsluhu a běžnou údržbu). Mimo standardní běžné údržby a seřizování je pro PBZ předepsána vyhláškou 246/2001 Sb. periodická roční Kontrola provozuschopnosti PBZ. Tato kontrola v souladu s Průvodní dokumentací výrobce potvrzuje funkčnost požárních dveří a požárních uzávěrů otvorů a prokazujete se jí Státnímu požárnímu dozoru v souladu se zákonem 133/85 Sb. o Požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

V rámci péče o funkčnost našich výrobků tuto roční Kontrolu provozuschopnosti PBZ zajišťujeme na celém území ČR. Jsme při ní schopni mimo odborné prohlídky včas identifikovat a odstranit začínající poruchy a předejít tak rozsáhlejšími haváriím.

Pokud nebude pravidelně prováděna Kontrola provozuschopnosti PBZ, jedná se o porušení zákona č. 133/85 Sb. o požární ochraně. V případě, kdy se prokáže, že periodické kontroly PBZ nebyly prováděny a dojde k požáru, vystavuje se uživatel nebezpečí nepokrytí pojistné události pojistovnou.

Z hlediska dodavatele upozorňujeme, že zásahy do našich výrobků a konstrukcí PBZ, provedené jinou osobou než dodavatelem nebo k této činnosti jím autorizovanou osobou, budou mít za následek ztrátu záruky.

Ceny uvedené v tabulce jsou kalkulovány bez DPH a platí 448 týdnů ode dne zpracování cenové nabídky. Nabídka je kalkulována pro jednu ucelenou dodávku. Při rozdělení zakázky do více etap bude cena upravena o násobky dopravy.

Tato cenová nabídka nemusí být definitivní, k případným úpravám může dojít následně po technickém upřesnění Vaší zakázky nebo změnou zadávacích podmínek a termínů. Při případném dalším jednání s námi uvádějte, prosím, číslo cenové nabídky. Děkujeme Vám za projevenou přízeň a důvěru a těšíme se na další obchodní spolupráci.

S pozdravem

[redacted]
LX servis Group s.r.o.
sídlo společnosti :
Horácké nám. 7/25, 621 00 Brno
[redacted]