

## KRYCÍ LIST

### „Celková oprava 2 ks sypacích nástaveb typu Schmidt SAB 30-24FH“

Uvedené údaje se musí shodovat s údaji uvedenými v nabídce.

**Uchazeč:**

NÁZEV SPOLEČNOSTI	<b>CROY s.r.o.</b>
SÍDLO	<b>Plzeňská 2599, Rakovník, PSČ 269 01</b>
IČO	<b>45147647</b>
DIČ	<b>CZ45147647</b>
OSOBA ZMOCNĚNÁ K JEDNÁNÍ	<b>Josef Kodet</b>
TELEFON, FAX, E-MAIL	<b>313 251 111, 313 517 095, unimog@croy.cz</b>
BANKOVNÍ SPOJENÍ	<b>KB Rakovník, č.ú. 239940-221/0100</b>

celková oprava sypacího nastavby typu SAB 30-24 v.č. N 9003065 -

Požadavky na provedení opravy:

- Demontáž nastavby
- Celková oprava korby(násypky)
- Celková oprava popř. výměna podávacích šneků včetně ložisek uložení
- Celková oprava sklápěcí plachtové střechy a ochranných sít
- Ošetření dutin antikorozním nátěrem
- Celková oprava zadního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu
- Celková oprava signalizace posypu s indikací v kabině
- Indikace posypu a osvětlení
- Oprava elektroinstalace, včetně výstražného majáku na zadní části nastavby
- Oprava připojení el. instalace k vozidlu pomocí odpojovací vodotěsné zásuvky
- Celková oprava popř. výměna osvětlení rozmetadel
- Celková oprava popř. výměna ovládacího panelu pro řízení nastavby z kabiny
- Ovládací panel s archivací údajů s rozhraním pro přenos dat (GPS)
- Celková oprava hydraulického okruhu nastavby – odzkoušení funkčnosti jednotlivých komponentů, přetěsnění, seřízení, popř. výměna komponentů včetně napojení na kom. hydrauliku vozidla
- Celková oprava sypacího automatu- otáčky dávkovacího zařízení, selankového čerpadla a rozmetacího kotouče v závislosti na pojezdovou rychlost
- Povrchová úprava pro používání chemikálií
- Barevné provedení oranžová RAL 2011
- Montáž na vozidlo, seřízení a odzkoušení
- Nastavení dávkování a vystavení protokolu o shodě dávkování

Celková oprava sypací nástavby typu SAB 30-24 v.č. N 9002380 -  
Požadavky na provedení opravy:

- Demontáž nástavby
- Celková oprava korby(násypky)
- Celková oprava popř. výměna podávacích šneků včetně ložisek uložení
- Celková oprava sklápěcí plachtové střechy a ochranných sít
- Ošetření dutin antikoročním nátěrem
- Celková oprava zadního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu
- Celková oprava signalizace posypu s indikací v kabině
- Indikace posypu a osvětlení
- Oprava elektroinstalace, včetně výstražného majáku na zadní části nástavby
- Oprava připojení el. instalace k vozidlu pomocí odpojovací vodotěsné zásuvky
- Celková oprava popř. výměna osvětlení rozmetadel
- Celková oprava popř. výměna ovládacího panelu pro řízení nástavby z kabiny
- Ovládací panel s archivací údajů s rozhraním pro přenos dat (GPS)
- Celková oprava hydraulického okruhu nástavby – odzkoušení funkčnosti jednotlivých komponentů, přetěsnění, seřízení, popř. výměna komponentů včetně napojení na kom. hydrauliku vozidla
- Celková oprava sypacího automatu- otáčky dávkovacího zařízení, selankového čerpadla a rozmetacího kotouče v závislosti na jezdovou rychlost
- Povrchová úprava pro používání chemikálií
- Barevné provedení oranžová RAL 2011
- *Úprava nástavby jako kontejnerová nástavba (výroba a montáž kontejnerového rámu na natažení nástavby kontejnerovým natahovákem)*
- *Úprava hydraulického okruhu vozidla pro provoz sypací nástavby Schmidt (nyní hydraulika Kobit)*
- Seřízení a odzkoušení
- Nastavení dávkování a vystavení protokolu o shodě dávkování

Cena bez DPH za 2ks	1 570 000,- Kč
DPH za 2 ks	329 700,- Kč
<b>Celková cena s DPH za 2 ks</b>	<b>1 899 700,- Kč</b>

Záruka v měsících:	<b>24</b>
Termín dodávky od objednání ve dnech:	<b>105</b>

Podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky, že jsme se řádně seznámili se zadávací dokumentací a že uvedená nabídková cena je pro nás závazná. Současně stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě vypsání výzvy k podání nabídek.

V Rakovníku dne 28. 6. 2016

  
Josef Kodet  
jedenatel



**CROY s.r.o.**  
autorizovaný importér Daimler AG  
pro Mercedes Benz Unimog v ČR  
a autorizovaný prodej a servis  
nákladních vozidel Mercedes Benz  
**TECHNICKÝ SERVIS - 1**  
Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník  
tel. 313 251 111, fax. 313 517 113