

Vzor výzvy k RD č. 1866240020093

Zhotovitel:	J plus Z Servis, s.r.o. Křoví 193 594 54 Křoví Adresa pro doručování korespondence: Průmyslová čtvrť 154 674 01 Třebíč
IČ:	269 01 161
DIČ:	CZ26901191
Bankovní spojení:	KB Třebíč
Číslo účtu:	██████████
Vyřizuje:	██████████
Telefon:	
Email:	

Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 01 PRAHA 6 v zastoupení Vojenský útvar 6624 Bechyně 391 65 BECHYNĚ
IČ:	60162694
DIČ:	CZ60162694
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	██████████
Vyřizuje:	██████████
Telefon:	██████████
Email:	██████████



V souladu s rámcovou dohodou *Oprava a servis terénních vozidel UAZ č. 1866240010084* objednává objednatel u zhotovitele provedení služby u techniky VPZ 270-37-14

Předpokládané náhradní díly	Cena bez DPH	DPH 21%	Sleva na ND	Cena celkem
viz příloha č. 1				
Rozsah pracovních úkonů	Cena bez DPH	DPH 21%		Cena celkem
Celková cena v Kč bez 21 % DPH				56 368,00
Celková cena v Kč s 21 % DPH				68 205,28
Celková cena s DPH je stanovena jako nejvýše přípustná				

Místo poskytování služby:

Termín plnění: 14.07.2018

Veškerá smluvní ujednání uvedená v rámcové dohodě č. 1866240010084 jsou platná v plném rozsahu i pro tuto výzvu k RD.



Cenová nabídka servisních úkonů v rámci Veřejné zakázky na opravy a servis terénních vozidel UAZ, č.T004/18V/00005547

Dne 4.7.2018 jsme zahájili opravu vašeho vozidla zn.UAZ VPZ 270-37-14 ve Vámi stanoveném rozsahu. Po předběžné kontrole vozidla Vám zasíláme následující cenovou nabídku opravy požadovaných závad:

UAZ VPZ: 270-37-14:

- přetěsnění motoru včetně olejové vany			■ ■ ■ ■ Kč bez DPH
- práce	■ ■ ■ ■	Kč bez DPH	
- materiál	■ ■ ■ ■	Kč bez DPH	
- seřazení motoru			■ ■ ■ ■ Kč bez DPH
- práce	■ ■ ■ ■	Kč bez DPH	
- materiál	■ ■ ■ ■	Kč bez DPH	
- výměna brzdových válečků všech kol			■ ■ ■ ■ Kč bez DPH
- práce	■ ■ ■ ■	Kč bez DPH	
- materiál	■ ■ ■ ■	Kč bez DPH	
- výměna brzdových čelistí všech kol			■ ■ ■ ■ Kč bez DPH
- práce	■ ■ ■ ■	Kč bez DPH	
- materiál	■ ■ ■ ■	Kč bez DPH	
- výměna ložisek všech kol			■ ■ ■ ■ Kč bez DPH
- práce	■ ■ ■ ■	Kč bez DPH	
- materiál	■ ■ ■ ■	Kč bez DPH	
- výměna výfuku			■ ■ ■ ■ Kč bez DPH
- práce	■ ■ ■ ■	Kč bez DPH	
- materiál	■ ■ ■ ■	Kč bez DPH	
- oprava spojky – výměna spojkové lamely			■ ■ ■ ■ Kč bez DPH
- práce	■ ■ ■ ■	Kč bez DPH	
- materiál	■ ■ ■ ■	Kč bez DPH	
- výměna přáláčného kotouče a ložiska spojky			■ ■ ■ ■ Kč bez DPH
- práce	■ ■ ■ ■	Kč bez DPH	
- materiál	■ ■ ■ ■	Kč bez DPH	
- výměna víčka nádobky brzdové kapaliny			■ ■ ■ ■ Kč bez DPH
- práce	■ ■ ■ ■	Kč bez DPH	
- materiál	■ ■ ■ ■	Kč bez DPH	
- výměna vzduchového filtru			■ ■ ■ ■ Kč bez DPH
- práce	■ ■ ■ ■	Kč bez DPH	
- materiál	■ ■ ■ ■	Kč bez DPH	
- výměna palivového filtru			■ ■ ■ ■ Kč bez DPH
- práce	■ ■ ■ ■	Kč bez DPH	
- materiál	■ ■ ■ ■	Kč bez DPH	

- výměna pravého předního plastového nárazníku [redacted] bez DPH
(samostatný díl se neprodává, nutno vyměnit celý přední nárazník)

- práce [redacted] Kč bez DPH
- materiál [redacted] bez DPH

Celkem

56 368,- Kč bez DPH

