

-----Original Message-----

From: ***** [mailto:*****]

Sent: Monday, July 2, 2018 11:52 AM

To: ***** <*****z>

Subject: RE: Poptávka - oprava sorteru BD FACS Aria

Dobrý den,

Potvrzuji přijetí objednávky a zasílám její akceptaci z naší strany.

S pozdravem

I.T.A.-Intertact s.r.o.

Revoluční 24

110 00 Praha 1

provozovna:

Černokostelecká 616/143,

108 00 Praha 108

tel.: +420 *****

fax: +420 *****

email: *****

www.ita-intertact.com

-----Original Message-----

From: ***** [*****]

Sent: Friday, June 29, 2018 12:50 PM

To: *****

Subject: RE: Poptávka - oprava sorteru BD FACS Aria

Dobrý den,

děkuji za zasloupanou nabídku. Objednávám tímto zmíněný servis dle nabídky.

Prosím o potvrzení této objednávky.

Děkuji,

Research technician

Department of Cytokinetics

Institute of Biophysics of the CAS

Kralovopolska 135

612 65 Brno

Czech Republic

Tel. 1: +420 *** ** *

Tel. 2: +420 *** ** *

Email: *****>

<http://www.ibp.cz/>

GPS

49°13'16.059"N

16°34'44.868"E

Center of Biomolecular and Cellular Engineering International Clinical
Research Center FNUSA-ICRC

Pekarska 53

656 91 Brno

Czech Republic

<http://www.fnusa-icrc.org/>

-----Original Message-----

From: ***** [mailto:*****]

Sent: Friday, June 29, 2018 12:43 PM

To: ***** <*****>

Subject: RE: Poptávka - oprava sorteru BD FACSAria

Dobrý den ***** ,

Zasílám cenovou nabídku na preventivní kontrolu přístroje BD FACSAria a výměnu zrcátka.

1) Preventivní kontrola na přístroj BD FACSAria II, výr.č. P5Y500001 vychází na 64.800,-Kč +21%DPH

Cena zahrnuje práci, servisní výjezd a PM Kit. V částce není zahrnuta doprava, která je účtována dle skutečnosti.

Pro orientaci uvádím předpokládanou celkovou cenu vč. dopravy á 69.000,-,-Kč + 21%DPH.

V případě preventivní kontroly a údržby se nejedná o servis daného přístroje. V průběhu preventivní údržby je použit tzv. PM Kit (obsahuje nejvíce namáhané součástky, např. filtry, těsnění, ventily,...).PM servis má za cíl pouze zjistit stav přístroje a zda je v provozuschopném stavu a je schopen vykonávat funkce ke kterým je určen. V případě zjištění závady je nutno servis objednat samostatně. Na základě kontroly bude vystaven protokol o provedení preventivní údržby.

2) Oprava přístroje

Oprava přístroje vychází na 11.678,- Kč +21%DPH. Cena zahrnuje práci, servisní výjezd a náhradní díly (zrcátko a O-kroužek). V částce není zahrnuta doprava.

Cena za opravu vč. dopravy vychází na 15.878,-Kč +21%DPH.

Při spojení preventivní kontroly a opravy přístroje bude účtována celková cena ve výši 77.178,-Kč +21%DPH. Tato částka je vč. dopravy.

Po odsouhlasení cenové nabídky nás prosím kontaktujete (email, fax), tak aby Vaše objednávka byla zařazena do seznamu prací a mohl být dohodnut termín provedení.

Odsouhlasením cenové nabídky vyjadřujete souhlas se servisními podmínkami naší společnosti, které jsou uvedeny na našich webových stránkách. Splatnost faktur činí max. 30 dní, dle zákona č.89/2012 Sb.

S pozdravem

I.T.A.-Intertact s.r.o.

Revoluční 24

110 00 Praha 1

provozovna:

Černokostelecká 616/143,

108 00 Praha 108

tel.: +420 *** *** **

fax: +420 *** *** **

email: *****>

www.ita-intertact.com

From: ***** [*****]

Sent: Wednesday, June 27, 2018 4:32 PM

To: *****

Subject: Poptávka - oprava sorteru BD FACSAria

Dobrý den,

prosím o zaslání cenové nabídky na opravu BD FACSAria II SORP. Konkrétně prosím o nacenění periodické údržby a servis zkorodovaného zrcátka pod kyvetou.

Předem děkuji,

Research technician

Department of Cytokinetics

Institute of Biophysics of the CAS

Kralovopolska 135

612 65 Brno
Czech Republic

Tel. 1: +420 *****

Tel. 2: +420 *****

Email: *****

<http://www.ibp.cz/>

GPS

49°13'16.059"N

16°34'44.868"E

Center of Biomolecular and Cellular Engineering International Clinical
Research Center FNUSA-ICRC

Pekarska 53

656 91 Brno

Czech Republic

<http://www.fnusa-icrc.org/>