

Dodavatel:



ESCAD, a.s.
Žitavského 498
156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČ: 25745271
 DIČ: CZ25745271
 Telefon: 244401661
 E-mail: Petr.Daus@escad.cz
 www.escad.cz

Odběratel: IČ: 00064190
 DIČ: CZ00064190

Thomayerova nemocnice
Videňská 800
140 59 Praha 4 - Krč

Tel.: 261 081 111

Nabídka č.: 18N005
 Datum zápisu: 15.03.2018
 Platno do: 15.05.2018

Konečný příjemce:

Na základě vaší žádosti si dovoluujeme zaslat nabídku výměny stávajícího IPCI v objektu A3:

Označení dodávky	Množství	Jedna	Stava	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Poplatek za výjezd - poruchový stav, Sazba dle SoD	3 výjez	750,00		2 250,00	21%	473,00	2 723,00
Hodinová sazba softwarového technika, Sazba dle SoD - Programovací práce PLC	8 hod	710,00		5 680,00	21%	1 193,00	6 873,00
Hodinová sazba montážního technika, Sazba dle SoD - Montáž PLC do rozvaděče	5 hod	430,00		2 150,00	21%	452,00	2 602,00
PCD2.M5540 - CPU CF, 1 MB RAM, USB, RS232, 485,do 1024 IO,EI, PLC SAIA	1 ks	40 118,00		40 118,00	21%	8 425,00	48 543,00
PCD2.F210 Modul RS485	1 ks	4 747,00		4 747,00	21%	997,00	5 744,00
PCD7.F150S RS485	2 ks	4 633,00		9 266,00	21%	1 945,00	11 212,00
Napájecí zdroj 230 VAC / 24 VDC - 120 VA	1	1 860,00		1 860,00	21%	391,00	2 251,00
Hodinová sazba softwarového technika, Sazba dle SoD - úprava SW dispečinku	8 hod	710,00		5 680,00	21%	1 193,00	6 873,00
Hodinová sazba softwarového technika, Sazba dle SoD TN - Doplnění SW pro servisní tablo	8 hod	710,00		5 680,00	21%	1 193,00	6 873,00
PCD7.D470WTPF Terminál MB 7, 800x480 bodů - Servisní tablo	1 ks	25 820,00		25 820,00	21%	5 422,00	31 242,00
Q.NET-5TX Průmyslový switch Ethernet TCP/IP, 5 portů	1 ks	4 182,00		4 182,00	21%	878,00	5 060,00
Hodinová sazba montážního technika, Sazba dle SoD TN - Montáž servisního tabla	8 hod	430,00		3 440,00	21%	722,00	4 162,00

Součet položek

110 873,00

23 285,00

134 158,00

CELKEM K ÚHRADĚ

134 158,00

Objekt je vybaven IPCpro komunikaci s dispečinkem CeTD. 15 let starý HW i SW je za hranici své životnosti. S ohledem na častou poruchovost stávajícího HW a nedostupnost adekvátního SW je navržena změna IPC na PCL a s tím související úpravy v rozvaděči objektu i dispečinku CeTD. Součástí nabídky je i vyžádané grafické servisní tablo pro kontrolu a změny parametrů. Záruka za nově dodané zařízení: 36 měsíců.