


Cenová nabídka
„ Oprava automobilového žebříku AZ 37“
evidenční číslo: VZ/02/2018, č. j.: HSCB-1945-3/2018
KŘ

položka	popis	Kč bez DPH
---------	-------	------------

Cena – oprava po 20-ti letech provozu automobilového žebříku AZ 37, výrobce: METZ DLK
37 PLC2 r.v. 1997 (výrobní číslo nástavby [redacted])

0010	SD0014 Rozpočet na opravy a dodatečně požadované náhradní díly	
0020	781147-002 Čistící práce na vozidle	
0030	776416-002 Výměna všech hydraulických hadic	
0040	775787-001 Výměna hydraulického oleje a filtrů hlavního zařízení	
0050	776012-002 Výměna oleje pro pracovní koš, proplach vedení	
0060	776417-003 Výměna různých elektronických dílů, spínačů, sensorů a relé	
0070	779185-001 Výměna 32 spojek a těsnění elektromagnetických ventilů hydraulického systému	
0080	SD0014 Různé lakýrnické práce na podvozku	
0090	587157 Bezpečnostní pruhování červenobílými pruhy, mater. k pozici 0080	
0100	587143 Bezpečnostní pruhování červenobílými pruhy, mater. k pozici 0080	
0110	EAZ Různé opravy na podpěrných válcích a aretaci nápravy	
0120	748330 Šrouby válce - mater. k pozici 0110	
0130	757901 O-kroužky - mater.k pozici 0110	
0140	753860-001Držák pružného uložení sensoru vpravo - mater.k pozici 0110	
0150	753859-001Držák pružného uložení sensoru vlevo - mater.k pozici 0110	
0160	793224 Hydraulické šroubení - mater.k pozici 0110	
0170	793104 Trubka hydraulického vedení, délka 2500mm - mater.k pozici 0110	

- 0180 754723-001 Ochrana proti stříkající vodě vlevo - mater.k pozici 0110
- 0190 754677-001 Ochrana proti stříkající vodě vpravo - mater.k pozici 0110
- 0200 581513-001 Zástrčka vpravo - mater.k pozici 0110
- 0210 581514-001 Zástrčka vlevo - mater.k pozici 0110
- 0220 748668-001 Podložka 400 x 400 x 81 - mater.k pozici 0110
- 0230 ET Uložení nosítek - mater.k pozici 0110
- 0240 ET Uložení monitoru - mater.k pozici 0110
- 0250 777399-001 Regulátor hydraulického čerpadla přetěsnění
- 0260 777357-001 Výměna těsnících kartáčů obou chráničů čidel
- 0270 778168-003 Servis mechanismu všech 4 podpěr, výměna ochrany HL
- 0280 754137-001 Ochrana pro tlakový sensor - mater.pro pozici 0270
- 0290 777384-002 Obnova čtyř spirálových kabelů k snímači zemního tlaku
- 0300 778467-001
Montáž ochranných krytek na kabelové a hydraulické vstupy v podpěrách
- 0310 776611-005 Výměna prachovek na joysticku ovl. podpěr, u obslužného místa a v koši
- 0320 777267-003 Obnova těsnění bočního vodícího profilu v prostoru výbavy
- 0330 777267-004 Obnova těsnění profilu spodní části prostorů výbavy
- 0340 EAZ Výměna těsnění profilu dešťové lišty prostoru výbavy G5 a G6
- 0350 587207 Profil rolety délka 900mm
- 0360 587178 Těsnění okrajů dešťové lišty
Mater.pro pozici 0340, délka 900mm
- 0370 587202 Výplň. profil - mater.pro pozici 0340, délka 900mm
- 0380 EAZ Výměna nástupů vzadu od zadního panelu
- 0390 ET Zadní nástup vpravo - mater.k pozici 0380
- 0400 ET Ocelová výztuha - mater.k pozici 0380
- 0410 EAZ Výměna blinkrů na podpěře
- 0420 052551 Blinkr - mater.k pozici 0410

- 0430 022073 Žárovka 24V/18W – materiál k pozici 0410
- 0440 796500-001
Obnova ochrany podvozku v oblasti rámu vozidla, pomocného rámu a nástavby
- 0450 EAZ Oprava netěsnosti
- 0460 581120 O-kroužek - mater.k pozici 0450
- 0470 EAZ Úprava plnicího hrdla nádrže ohybem o 45 ° pro lepší čerpání paliva
- 0480 EZ Oblouk 45° - mater.k pozici 0470
- 0490 775995-001 Výměna olejové brzdy na opěradle
- 0500 780871-001 Výměna transformátor zařízení PLC2 na hlavním ovládacím panelu
- 0510 781936-001 Vyčištění pojistného kroužku a uhlíků v otoči
- 0520 776659-003 Výměna krytu a tlačítek na ovládacím panelu
- 0530 792046-001 Instalace chrániče proti stříkající vodě pro zvýšení těsnosti skříně počítače PLC 2 (A13)
- 0540 SD0014 Provedení revize elektrocentrály (nebude provedena)
- 0550 776516-001 Obnova gumových krytek (2 ks) na podpěře žebříku
- 0560 777338-001 Obnovení těsnění a průhledného krytu na svorkovnici
- 0570 770600 Kryt - materiál k pozici 0560
- 0580 777774-004 Kluzný kroužek dynamu
- 0590 776382-001 Obnovení bovdenového kabelu nastavení světlometů
- 0600 775931-017 Výměna 12 vytahovacích a 6 vratných lan
- 0610 777338-001 Obnovení těsnění na svorkovnici v horním žebříku
- 0620 775791-024 Výměna kabelu 400V v žebříkové sadě
- 0630 775791-010 Výměna hlavního řídicího kabelu v žebříkové sadě
- 0640 776388-003 Obnovení kabelu pro naklápací senzory
- 0650 775796-005 Utěsnění hydraulického válce žebříkové sady
- 0660 776477-004 Výměna bočních vodících desek 1.-2.-3.-části sady
- 0670 EAZ Odstranění, vyčištění a kontrola 8 kladek a 8 zadních klade v žebříku

- 0680 777699-005 Výměna reproduktoru v horní části žebříku
0690 775933-001 Vyčištění a promazání kompletní sady
0700 777356-002 Výměna 5 příčlí
0710 777356-001 Výměna 10 velkých příčlí
0720 775736-001 Výměna krytu a uhlíků na sběrači motoru vyrovnávání koše
0730 776868-001 Výměna potenciometru pro vyrovnávání koše
0740 776659-002 Výměna foliového krytu stanoviště koše
0750 775988-001 Výměna 2 děrovaných plechů vepředu na koši
0760 775989-001 Výměna ochrany proti chladu na zábradlí koše
0770 776517-002 Výměna předního madla na koši
0780 777369-001 Provedení nastavení
0790 EAZ Testovací jízda, údržba po dokončení opravy
0800 999903 Výstupní kontrola na dokončovací práce, lakování, inspekce podla, otoče, monitoru, podpěr, podvozku.

Cena celkem bez DPH
DPH 21%
Cena celkem včetně DPH

2 490 000,00 Kč
522 900,00 Kč
3 012 900,00 Kč

Záruční doba: 24 měsíců
Termín plnění: do 30.11.2018
Platnost nabídky: Platnost nabídky je 60 dní od vystavení nabídky.
Místo přistavení vozidla: Rosenbauer Karlsruhe, Carl-Metz-Straße 9, 76 185 Karlsruhe

Nabídková cena veřejné zakázky obsahuje veškeré nutné náklady dodavatele na plnění předmětu díla.

Pro servis a opravu budou použity nové originální díly výrobce Rosenbauer Karlsruhe / Metz.

v Jihlavě dne 4.6.2018