

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba:** II/235 Terešovská Hut'-Mlečice

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.6.2018

Objednavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost II/235 Terešovská hut' - Mlečice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

18 588 318,62

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**18 588 318,62**

DPH základní

21,00%

ze

18 588 318,62

3 903 546,91

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**22 491 865,53**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

**Stavba:** II/235 Terešovská Hut'-Mlečice

Místo:

Datum: ##

Objednavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Projektant:

Zhotovitel: Společnost II/235 Terešovská hut' - Mlečice

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>18 588 318,62</b>	<b>22 491 865,53</b>
SO 101	II/235 Terešovská Hut'-Mlečice	7 931 926,38	9 597 630,92
SO 102	II/235 a II/233 Mlečice-Chlum	10 032 892,24	12 139 799,61
SO 104	DIO	623 500,00	754 435,00
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>18 588 318,62</b>	<b>22 491 865,53</b>