

**Spr 1671/2016 - SAZEBNÍK JEDNOTKOVÝCH CEN - příloha č. 1 smlouvy**

**Ocenění vybraných prací včetně potřebného materiálu**

Název služby (a základní parametry)	Cena práce včetně materiálu bez DPH	
	Volkswagen skříňový, 1968 cm <sup>3</sup> r.v. 2009	Volkswagen Kombi, 1968 cm <sup>3</sup> r.v. 2010
diagnostika motoru	179,64	179,64
test tlumičů - kompletní	172,80	172,80
kontrola geometrie přední nápravy	808,38	808,38
výměna motorového oleje a olejového filtru	44644,39	4644,39
výměna vzduchového filtru motoru	572,75	572,75
výměna palivového filtru	2193,50	2193,50
výměna brzdových destiček a kotoučů přední nápravy	8670,31	8670,31
výměna brzdové kapaliny	657,00	657,00
výměna hnacího řemene alternátoru	1123,76	1123,76
výměna spojkové lamely	13657,58	13208,48
výměna termostatu	1621,22	1683,79
výměna ložisek předních kol	5966,54	5966,54
výměna koncového dílu výfuku	3449,52	3449,52
výměna alternátoru	11969,88	14741,78
výměna kompletního levého předního světlometu	6257,94	6257,94
výměna chladiče motoru	9930,93	9930,93
výměna čelního skla	7184,12	7184,12
výměna manžet pravé poloosy	3049,11	3049,11
výměna tlumičů přední nápravy	5464,82	5464,82