

Nabídka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č. 7/2018 – VÚ 5153

podle dohody č. 175110189

| | | | |
|---|---------------------------|--|------------|
| Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 | | Poskytovatel: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk | |
| Jehož jménem jedná: [redacted] | | Jehož jménem jedná: na základě plné moci [redacted] | |
| Kontaktní osoba: Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted] | | [redacted] | |
| Typ/modifikace techniky: | AUT.T810 6x6 1R VALNÍK | Uživatel techniky: | 515300 |
| Evidenční číslo: | 025-81-35 | Dislokace techniky: | Přáslavice |
| Rok výroby: | 2008 | [redacted] | |
| SOJ ano/ne; rozsah: | ANO – konečná kontrola | Zástupce uživatele <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon (pevná, mob.):</i> [redacted] | |

Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Výměna ložisek kabiny, výměna držáku filtru, výměna těsnění výfukového potrubí, výměna manžety sání motoru, oprava pantu bedny ZIP, výměna plachty korby, výměna mřížky nez. topení, doplnění odrazky zadního čela, výměna kulových čepů brzd. válců, výměna uzavíracího ventilu, výměna výfuku nez. topení, výměna táhel řazení, výměna brzdových hadic, výměna hadic zvedání kabiny, výměna difuzérů v kabině, výměna zajištění předního rámu, výměna nástavků blatníků, výměna tlumiče výfuku, oprava víka nádrže, oprava brzd. světel. Online přístup TATRA DEALER PORTAL (technické informace a návody) 4-0630-MLT/02 Katalog náhradních dílů 01-0650-CZE/03 Návod k obsluze.

Místo: Provozovna poskytovatele, tj. Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk.

Termín (doba) ukončení poskytování služby: Do 12 týdnů od potvrzení nabídky a dodání vozidla do podniku ve Šternberku.

Nabídková cena

| Poskytovatel: | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|----------------|-------------|
| Druh nákladů: | Stručný popis | Jednotková cena | Počet jednotek | Cena celkem |
| Náklady na vlastní výkony: | Výměna ložisek kabiny 5nh, výměna držáku filtru 1,5nh, výměna těsnění výfukového potrubí 6nh, výměna manžety sání motoru 0,5nh, oprava pantu bedny ZIP 2nh, výměna plachty korby 3nh, výměna mřížky nez. topení 0,5nh, doplnění odrazky zadního čela 0,5nh, výměna kulových čepů brzd. válců 6nh, výměna uzavíracího ventilu 2nh, výměna výfuku nez. topení 1,5nh, výměna táhel řazení 3nh, výměna brzdových hadic 6nh, výměna hadic zvedání kabiny 1nh, výměna difuzérů v kabině 2nh, výměna zajištění předního rámu 0,5nh, výměna nástavků blatníků 2nh, výměna tlumiče výfuku 2nh, oprava víka nádrže 1nh, oprava brzd. světel 2nh. | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| Materiálové náklady: | Podložka přítlačná 5003058070 | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | Matice samosvorná 7420920437 | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | Ložisko 5010629760/2256G | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | Šroub 5003101643/2256G | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | Mřížka 9901150870/2256G | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | Bowden řazení 7420844900/2256G | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | Kulový kloub 7420844890/2256G | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | Kulový kloub 742844892/2256G | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | Měch 7420844894/2256G | [redacted] | [redacted] | [redacted] |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| | Trubka pružná 9901150550/2256G | | | |
| | Držák filtru 2987380064 | | | |
| | Spoj nerezový 7420911633 | | | |
| | Spojka potrubí pryžová 2054391604 | | | |
| | Spona 5482410720 | | | |
| | Plachta uplná khaki 6653310100 | | | |
| | Odrážka červená 2969690014 | | | |
| | Šroub 3091134080 | | | |
| | Páka brzdová – sada 9901009660 | | | |
| | Kohout uzavírací 4436121660 | | | |
| | Hadice 4436550570 | | | |
| | Hadice 4436550580 | | | |
| | Hadice 4436550560 | | | |
| | Hadice 4436550300 | | | |
| | Hadice 4436550310 | | | |
| | Difuzor 5010605119 | | | |
| | Difuzor 5010605120 | | | |
| | Řetízek s pojistkou 5010496800 | | | |
| | Nástavek blatníku gumový 5010468795 | | | |
| | Tlumič výfuku 2075901434 | | | |
| | Spona výfuku 44207297090499/2256G | | | |
| | Šroub 3091147220 | | | |
| | Matice samojistná 3111132160 | | | |
| | Matice 3111101140 | | | |
| | Podložka pružná 311108850 | | | |
| | Podložka 3111105370 | | | |
| | Spona výfuku 44207297091499/2256G | | | |
| | Šroub 3091147250 | | | |
| | Kryt zásuvky 2035640114 | | | |
| | Šroub 2079320014 | | | |
| | Podložka pružná 3111108830 | | | |
| | Podložka 3111105350 | | | |
| | Klín zakládací 434004700 | | | |
| Kooperace: | | | | |
| Ostatní náklady: | Ostatní náklady | | | |
| Subdodavatel (.....) | | | | |
| Náklady na vlastní výkony: | | | | |
| Materiálové náklady: | | | | |
| Kooperace: | | | | |
| Ostatní náklady: | | | | |
| Celkem bez DPH: | | | | 188 679,32 |

Nabídková cena celkem 188 679,32 Kč bez DPH, 228 301,98 Kč s DPH.

Zástupce poskytovatele pro věci technické

Ve Šternberku dne

Digitálně podepsán

V Přáslavicích dne:

Za poskytovatele:

08:43:14 +0200'

(el. podpis)

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (platí pro smlouvy nad 50 000,- Kč bez DPH).

*) nehodící se škrtněte

SOS BUDE PROVEDENA U POŽADOVANÉM ROZSAHU.

6. 07. 2018

Elektronický podpis: 14.8.2018

Certifikát autora podpisu:

Jméno:

Vydal:

Platnost do: 2.7.2019

13