

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY - DOHODA O CENĚ

DSA a.s.

zak.č.: ZOU18000234 / 2018

Objednavatel

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Dodavatel:

DSA a.s.

Mladoboleslavská ul.

Letiště Kbely

197 21 Praha 9 – Kbely

IČ: 63216744

DIČ: CZ63216744

IČ: 86652079

DIČ: CZ86652079

Objednávám tímto u dodavatele DSA a.s., následující služby, práce a materiál :

1. **OK-CZG provedení 100h revize a dalších prací dle Programu údržby**

2.

3.

4.

5.

Další technické podrobnosti jsou v Příloze č.1 tohoto dokumentu.

Za dodržení těchto podmínek:

Práce na letadle budou započaty po písemném potvrzení, tohoto formuláře a uhrazení zálohové faktury, bude-li vyžadována.

Po zahájení realizace zakázky a provedení nálezu, při které vznikne požadavek na provedení víceprací a potřebný materiál, bude dodavatelem vystaven Dodatek k Příloze č. 1 tohoto dokumentu a bude zákazníkem odsouhlasen.

Dohoda o ceně nezahrnuje dopravu náhradních dílů, celní poplatky a pojištění. Tyto náklady budou zahrnuty v konečné fakturaci.

Všechny dopravní náklady (pakliže jsou uvedeny), jsou pouze nabídkové a jsou předmětem doučtování od ext.dodavatelů, které se Zákazník tímto zavazuje zaplatit. Ceníková cena za provedení základní objednané prohlídky neobsahuje další práce, které jsou nutné pro zachování letové způsobilosti letadla dle schváleného programu údržby, s ohledem na stáří a vybavení letadla. Ceny se mohou měnit podle skutečných a odsouhlasených nákladů.

Jakékoliv další práce jsou účtovány na základě hodinové sazby a skutečně použitého materiálu. Drobné nebo nevýznamné díly jako O-kroužky, těsnění atd. nejsou kvotovány, nicméně budou účtovány v konečné fakturě. Pro "Standard exchange" bude účtována dodatečná cena "core", pakliže toto nebude vráceno, nebo bude výrobcem odmítnuto.

Záruční podmínky OEM jsou transferovány na zákazníka. Jejich naplnění je možné pouze v případě, že výrobce tuto záruku sám akceptuje.

Předpokládaný termín dokončení zakázky se může prodloužit z důvodu zpoždění externích dodávek a to jak od výrobce tak od přepravní společnosti, které nemůže dodavatel ovlivnit.

Po uvolnění letadla do provozu je zákazník povinen převzít letoun od dodavatele do dvou dnů. V této době se neúčtuje poplatek za hangárování.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

servisní středisko Hradec Králové / ~~servisní středisko Praha Kbely~~/ nehodící se škrtni /

Způsob dodání :

Předběžná cena je stanovena dohodou dle Přílohy č.1 :

119 500 Kč

Případná změna této nabídky bude řešena dodatkem

Termín dodání : od ~~zaslání finanční zálohy na účet dodavatele~~

13.08.2018

Svým podpisem vyjadřuji, jako oprávněný zástupce zákazníka, souhlas s provedením výše uvedených prací firmou DSA a.s., předpokládanou cenou a termínem dokončení

Za objednatele :

Za dodavatele DSA a.s.

Jméno : _____ Datum : _____

23.08.2018

Jméno : V.Zakl

Podpis _____

Podpis : _____

Technické podrobnosti k Potvrzení objednávky- dohodě o ceně Příloha č. 1 zak.č. ZOU18000234 / 2018

Letadlo : **C208B** Reg. zn. **OK-CZG** Objednatel : **Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.**

Vaše objednávka č. _____ ze dne : _____

| Pol. | Popis | Ceníková cena | Práce celkem | Odhad ceny materiálu / nebo | CENA |
|------|--|---------------|--------------|-----------------------------|------------------|
| 1. | 100Hrs Insp. | 68 500 Kč | 68 500,00 Kč | 7 000 Kč | 75 500 Kč |
| 2. | Clean/replace/Inspect Pneumatic P3 Filter/Housing | | 2 175,00 Kč | 1 500 Kč | 3 675 Kč |
| 3. | Borscope Hot Section Inspection | | 2 900,00 Kč | jak bude vyžadováno | 2 900 Kč |
| 4. | Clean/Functional Test Fuel Manifold and Nozzles | 12 000 Kč | 12 000,00 Kč | 18 000 Kč | 30 000 Kč |
| 5. | Operational check FCU Manual Override Static System | | 2 175,00 Kč | jak bude vyžadováno | 2 175 Kč |
| 6. | Continuity Check Chip Detector | | 725,00 Kč | jak bude vyžadováno | 725 Kč |
| 7. | Přistávací poplatek LKHK +parkování | | | jak bude vyžadováno | 0 Kč |
| 8. | Provedení víceprací dle náleзовé prohlídky a požadavku zákazníka - bude naceněno dodatečně dle skutečnosti | | | jak bude vyžadováno | 0 Kč |
| 9. | Belt on the compressor replacement | | 2 175,00 Kč | jak bude vyžadováno | 2 175 Kč |
| 10. | Hose of oil cooler replacement due to leakage | | 2 175,00 Kč | jak bude vyžadováno | 2 175 Kč |

Standardní práce 92 825 Kč
Materiál standard - odhad 26 500 Kč
PREDBEZNA CENA 119 500 Kč

Předpokládaný termín dokončení : 13.08.2018 Pozn.:

(za předpokladu, že nebudou objeveny závady zabraňující uvolnění do provozu)

Objednatel

Datum / Místo _____
Jméno _____
Funkce _____
Podpis _____

DSA a.s.

Datum / Místo **23.8.2018/LKHK**
Jméno **V.Zakl**
Funkce **ředitel oddělení údržby DSA a.s.**
Podpis _____