

Nabídka na realizaci objednávky
č. 28/165110280 – 2. část

Smluvní strany	
Ministerstvo: Česká republika- Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 00 160 00 Praha 6 IČO: 601 62 694 Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK Kontaktní osoba: Ing. Jiří Gottvald Telefon: [redacted] e-mail: [redacted]	Dodavatel: TATRA DEFENCE VEHICLE a.s. Kodaňská 521/57 101 00 Praha 10 - Vršovice IČO: 241 52 269 Jehož jménem jedná: Ing. Vladimír MATYÁŠ- na základě plné moci Kontaktní osoba: Ing. Robert Vent Telefon: [redacted] e-mail: [redacted]

Požadovaná servisní činnost:	Provedení běžné opravy komponent demontovaných z vozidel KBVP, KOT a DSÚO uložených u vojskového opravce	
Identifikace a dislokace techniky	Označení: Výrobní číslo: VPZ: Dislokace:	Popis níže VÚ 5512 Lázně Bohdaneč
Označení uživatele techniky	VÚ/VZ: Adresa:	VÚ 5512 Lázně Bohdaneč Na Lužci, Lázně Bohdaneč 53341
Zástupce uživatele techniky	Jméno: Telefon: e-mail:	o.z. Bohumír Černý, tel: [redacted] prap. Lukáš Grešák, tel: [redacted]
Zástupce Ministerstva	Jméno: Telefon: e-mail:	Ing. Luboš Stuchlý [redacted]
Zástupce Dodavatele	Jméno: Telefon: e-mail:	Ing. Robert Vent [redacted]

Bližší popis provedení servisu:

Podle objednávky – výzvy k podání nabídky č. 28/165110282 podepsané ze strany Ministerstva dne 09. 01. 2018 a zasláné Dodavateli dne 11. 01. 2018, Ministerstvo požaduje provedení běžné opravy komponent z vozidel KBVP, KOT a DSÚO uložených u vojskového opravce.

Dodavatel tuto objednávku rozdělil na samostatné části podle jeho poddodavatelů, případně jednotlivých komponentů, kdy v této nabídce řeší požadovanou opravu komponent pod bodem 2, 3, 4, 5, 8.

2. Multifunkční displej velitele – Commander main functional display (C-MFD) GSR52000A SB842 sn: 131 (KBVP PANDUR II 8X8CZ, v.č. 019, VPZ 302-90-15)

Popis závady: Vykazuje závadu na grafické kartě MFD. Po zapnutí zobrazuje pouze pruhy přes obrazovku. Nelze testovat na ATE

3. Multifunkční displej velitele – Commander main functional display (C-MFD) GSR52000A SB842 sn: 0120 (KBVP PANDUR II 8X8CZ, v.č. 007, VPZ 272-26-56)

Popis závady: Vykazuje závadu na grafické kartě MFD. Po zapnutí zobrazuje pouze pruhy přes obrazovku. Nelze testovat na ATE

4. Multifunkční displej střelce – Under main functional display (GMFD) GSR51000A SB842 sn: 0116 (KBVP PANDUR II 8X8CZ, v.č. 005, VPZ 251-90-96)

Popis závady: Vykazuje závadu na grafické kartě MFD. Po zapnutí zobrazuje pouze pruhy přes obrazovku. Nelze testovat na ATE

5. Přístroj zaměřovač R30MOS sn: 225 (KBV-PZLOK PANDUR II 8x8CZ, v.č. 003, VPZ 416-23-59)

Popis závady: Po provedení BIT TESTU vykazuje závadu CBIT FAULT, ale po spuštění RCWS30 zaměřovač zaparkuje do dolní polohy. Video signál je funkční.

8. Panel MCP, sn: 307 (KBVP PANDUR II 8X8CZ, v.č. 024, VPZ 321-16-29) GSRE70000A

Popis závady: Závada se projevila na vozidle nefunkčnosti ovládní RCWS 30. MCP nelze otestovat na ATE RAFAEL – MCP nekomunikuje s ATE, pravděpodobně vadná karta řízení MCP.

Zdůvodnit proč nelze k definování závady komponenty otestovat na ATE – příčina bude objasněna během defektace a Dodavatel výsledek sdělí Zástupci Ministerstva.

Vzhledem k potřebě podrobného zjištění poškození a rozsahu opravy u výše uvedených komponent, Dodavatel navrhuje realizovat požadavek Ministerstva ve dvou etapách následujícím postupem:

1. etapa:

- a) Provedení defektace komponent (dále jen „přístroj“) s ohledem na jejich možné poškození (tj. zjištění rozsahu poškození a možné příčiny, potřeba náhradních dílů pro provedení opravy, pracnost opravy a cenu opravy v členění podle čl. 6.3 Rámcové dohody, potřebnou lhůtu pro provedení opravy), kterou zajistí poddodavatel EXCALIBUR ARMY spol. s r.o u společnosti RAFAEL v Izraeli.
- b) Po provedení defektace přístrojů Dodavatel předloží zástupci Ministerstva zprávu o defektaci jednotlivých přístrojů.
- d) O předání zprávy o defektaci a jejím převzetí Zástupcem Ministerstva bude mezi stranami sepsán „Zápis o ukončení servisu“.
- e) Současně s předáním zprávy o defektaci Dodavatel předloží Ministerstvu návrh Dodatku č. 1 k podepsané nabídce č. 28/165110280 – 2. část (dále jen „Dodatek č. 1“), jehož předmětem bude oprava jednotlivých přístrojů podle výsledků defektace.
- f) Splněním povinností Dodavatele podle písm. d) a e) bude 1. etapa považována za splněnou.

Na základě splnění a výsledků 1. etapy Ministerstvo:

- ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů ode dne splnění 1. etapy podepíše návrh Dodatku č. 1 na opravu defektovaných přístrojů. Potom nenastane níže popsaná 2. etapa a předmět této nabídky bude splněn. Dodavatel bude mít právo fakturovat dohodnutou cenu podle této nabídky (1. etapa).
- ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů ode dne splnění 1. etapy oznámí Dodavatel, že nepožaduje provedení opravy defektovaných přístrojů a nepodepíše návrh Dodatku č. 1. Potom nastane níže popsaná 2. etapa.

2. etapa:

- a) V případě, že Ministerstvo nepodepíše návrh Dodatku č. 1, Dodavatel je povinen předat defektované ale neopravené přístroje v místě předání a převzetí techniky nejpozději do 60 dnů od uplynutí lhůty pro podepsání dodatku Ministerstvem.
- b) O předání a převzetí přístrojů bude mezi stranami sepsán „Zápis o předání a převzetí techniky“, a jeho podpisem bude 2. etapa považována za splněnou. Tímto vznikne Dodavateli právo fakturovat dohodnutou cenu za 1. a 2. etapu podle této podepsané nabídky.

V případě, že Ministerstvo nepodepíše návrh Dodatku č. 1 na opravu všech přístrojů, které byly defektovány, ale pouze na část z nich, potom pro přístroje:

- které budou předmětem Dodatku č. 1, nenastane 2. etapa a Dodavatel bude mít právo fakturovat Ministerstvu dohodnutou cenu za tyto přístroje podle této nabídky za 1. etapu,
- které nebudou předmětem Dodatku č. 1, nastane 2. etapa a Dodavatel bude mít právo fakturovat Ministerstvu dohodnutou cenu za tyto přístroje podle této nabídky.

Místo provedení servisu: Rafael Advanced Defence Systems Ltd., P.O.Box 2250, Haifa, Israel

Místo předání/převzetí techniky: VÚ 5512 Lázně Bohdaneč

Přepravu do/z místa předání techniky zabezpečí: Dodavatel

Servis provede: Dodavatel s využitím poddodavatele EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

Provedení SOJ: Na defektaci není požadována.

Provedení katalogizace (pouze u dodávek náhradních dílů): Není požadováno.

Datum zahájení/ukončení servisu: Zahájení ihned po nabytí platnosti této nabídky				
Ukončení: 1. Etapa nejpozději do 11 měsíců ode dne předání této podepsané nabídky ze strany Ministerstva Dodavatelů. 2. Etapa nejpozději do 2 měsíců ode dne uplynutí termínu pro podpis Dodatku č. 1.				
Poskytnutá záruka: Na defektaci komponent se záruka nevztahuje.				
Nabídková cena:				
Druh nákladů	Stručný popis/obsah	Jednotková cena (Kč)	Počet jednotek	Cena za náklad (Kč)
Dodavatel				
Celkem (Dodavatel + poddodavatel) bez DPH				1 496 922,00
DPH (sazba 21 %)				314 353,62
Celkem včetně DPH				1 811 275,62

Slovy: jedenmilionosmsetjedenácttisícdvěstěsedmdesátpět 62/100 korun
Ceny bez DPH za jednotlivé druhy nákladů jsou cenami nejvýše přípustnými a nepřekročitelnými.

Rozpis nabídkové ceny u poddodavatele Excalibur Army spol. s r.o.:

1. ETAPA

Druh nákladů	Stručný popis/obsah	Jednotková cena (Kč)	Počet jednotek	Cena za náklad (Kč)
--------------	---------------------	----------------------	----------------	---------------------

Dodavatel

Ostatní informace, sdělení a požadavky Dodavatele:

Platnost nabídky je do 28. 03. 2018.

Dodavatel, bude-li to možné, bude optimalizovat náklady spojené s dopravou (v rámci přepravy k poddodavateli a zpět) sloučením dopravy s jinými nabídkami.

Dodavatel upozorňuje na skutečnost, že v případě nepředání daných komponent v originálních obalech mohou vzniknout na straně poddodavatele (společnost Rafael ADS) náklady spojené s balením po následné opravě. Pokud tato skutečnost nastane, Dodavatel tyto náklady zohlední v návrhu Dodatku č. 1.

Tato nabídka neřeší demontáž a zpětnou montáž přístroje z/do vozidla (bude provedena zástupci uživatele).

Závěrečná ujednání:

Pro realizaci této nabídky platí podmínky uvedené v Rámcové dohodě č. 165110280 uzavřené mezi Ministerstvem a Dodavatelem dne 28. 04. 2017 a Dodatkem č. 1 ze dne 07. 11. 2017, pokud není uvedeno jinak.

V případě prodloužení Dodavatele s ukončením servisních činností stanovených pro 1. a 2. etapu, bude výše smluvní pokuty kalkulována pro každou etapu zvlášť a pro její kalkulaci bude použita cena bez DPH, dohodnutá pro příslušnou etapu.

Tato nabídka je vyhotovena ve dvou originálních výtiscích o 5 stranách a jedné příloze o 1 straně s tím, že každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

Podepsáním této nabídky Ministerstvem se stává tato platnou a dnem jejího uveřejnění v registru smluv se stává účinnou.

V Praze dne

23.3.2018

V Praze dne

23 -03- 2018



TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.
TATRA
DEFENCE
 VEHICLE
 4152269

Kodaňská 521/57
 101 00 Praha 10
 www.tatradv.cz

MINIS
 SEKC



(Příloha a podpis)
 za Ministerstvo
 Ing. Tomáš DVORÁČEK

Faint, illegible text at the top of the page.

101 24 18300
DEFFENCE
TATTA
101 00 0-1830 10
Kobayashi 2315
TARA DEFFENCE VEHICLE & S
www.18300.ca

Poddodavatel Excalibur Army spol. s r.o.
Rozpad dopravy

ceny v Kč bez DPH

1. etapa

Název Komponenty	Množství	MJ	Doprava od Poddodavatele do Izraele, včetně vnitrostátní přepravy v Izraeli, zabezpečení souladu se stávajícími licencemi, kompletní manipulace s materiálem (za MJ)	Vývozní celní formality (za MJ)	Celková cena za jednotlivé komponenty
Panel MCP	1	kus	35 360,00	4 500,00	39 860,00
Zaměřovač R30MOC	1	kus	24 310,00	4 500,00	28 810,00
Multifunkční displej střelce (GMDF)	1	kus	19 890,00	4 500,00	24 390,00
Multifunkční displej velitele (C-MDF)	2	kus	19 890,00	4 500,00	48 780,00
					141 840,00

2. etapa

Název Komponenty	Množství	MJ	Doprava z Izraele k Poddodavateli, včetně vnitrostátní přepravy v Izraeli, zabezpečení souladu se stávajícími licencemi, kompletní manipulace s materiálem (za MJ)	Dovozní celní formality (za MJ)	Celková cena za jednotlivé komponenty
Panel MCP	1	kus	35 360,00	1 500,00	36 860,00
Zaměřovač R30MDC	1	kus	24 310,00	1 500,00	25 810,00
Multifunkční displej střelce (GMDF)	1	kus	19 890,00	1 500,00	21 390,00
Multifunkční displej velitele (C-MDF)	2	kus	19 890,00	1 500,00	42 780,00
					126 840,00

