

-185 120293

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 54/2018
podle smlouvy č. 165110270

Počet příloh: 1

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel		
Kontaktní osoba: Marie Geryková		Kontaktní osoba: Marek Veselý		
Telefon: [redacted]		Telefon: [redacted]		
Fax: [redacted]		Fax: [redacted]		
E-mail: [redacted]		E-mail: [redacted]		
Typ/modifikace techniky:	LRD90 SW TDI TERÉN	Uživatel techniky: 662400 BECHYNĚ		
Evidenční číslo:	209-24-58	Dislokace techniky: Bechyně plk.gšt.ing. Robert Bielený velitel úvaru hodnost, titul, jméno, příjmení		
Rok výroby:	1999	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) por. Ing. Bužner Rudolf [redacted]		
SOJ ano/ne; rozsah:	NE			
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím mjr. Ing. [redacted] podpis				
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix [redacted]				
Místo: Plzeň, Na Výsluní 33, 32600 Plzeň				
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 220 pracovních dnů od podepsání nabídky				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.54	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.54	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Subdodavatel	Autolakovna Voříšek	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Náklady na vlastní výkony:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Celkem bez DPH:				411 569,99
Nabídková cena celkem 411 569,99 Kč bez DPH, 497 999,68 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon				
V Praze, dne: 21.06.2018		V Praze, dne: 21.06.2018		
Marek Veselý [redacted]		Marek Veselý [redacted]		
Za poskytovatele: Veselý [redacted] jednatel		Za objednatelc: [redacted]		
Digitálně podepsal Marek Veselý Datum: 2018.06.21 09:20:22.40200				

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 54/18
 Servisní sazba
 Rámcová smlouva č.: 165110270 - -640,00 Kč

P.č.	Úkon	RN	Materiál			Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
			Počet ledn.	Měrná ledn.	Popis	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Karoserie - oprava	AKA710750LYQ							
1.2	Karoserie - oprava								
1.3	Karoserie - oprava								
1.4	Karoserie - oprava	DBF500030							
1.5	Karoserie - oprava	MWC4714							
1.6	Karoserie - oprava	D8F500040							
1.7	Karoserie - oprava	FS106207L							
1.8	Karoserie - oprava	FS106206							
1.9	Karoserie - oprava	FY106046							
1.10	Karoserie - oprava	FS106167L							
1.11	Karoserie - oprava	AHR710280							
1.12	Karoserie - oprava	MTCA994							
1.13	Karoserie - oprava	LR055344							
1.14	Karoserie - oprava	MT7513							
1.15	Karoserie - oprava	302532							
1.16	Karoserie - oprava	LR053827							
1.17	Karoserie - oprava	LR053838							
1.18	Karoserie - oprava	LR053839							
1.19	Karoserie - oprava	AWR27361UH							
1.20	Karoserie - oprava	LR033216							
1.21	Karoserie - oprava	MWC98321UH							
1.22	Karoserie - oprava	LR077687							
1.23	Karoserie - oprava	LR077686							
1.24	Karoserie - oprava	LR044314							
1.25	Karoserie - oprava	FCJ103840							
1.26	Karoserie - oprava	MT6S04							
1.27	Karoserie - oprava	LR077439							
1.28	Karoserie - oprava	QRG500010							
1.29	Karoserie - oprava	QRH10030							
1.30	Karoserie - oprava	ASR1457							
1.31	Karoserie - oprava	STC927							
1.32	Karoserie - oprava								
1.33	Karoserie - oprava	147706							
2.1	Elektroinstalace vozu - oprava	AMR6106							
2.2	Elektroinstalace vozu - oprava	XP8101290							
2.3	Elektroinstalace vozu - oprava	RTC3867							
2.4	Elektroinstalace vozu - oprava	YE810026							

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 54/2018

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. 54/2018

1. Zadání objednávky:

- Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	6624 BECHYNĚ		
Typ vojenské techniky	LRD90 SW TDI TERENNI	VPZ	209-24-58
VIN	SALLDVB68WA155989		

3. Způsob provedení kontroly: KONTROLA AGREGÁTU, KAROSÉRIE A ŠASÍ

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 54

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č.54

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 54			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 54			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel	Autolakovna Voříšek			
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				411 569,99

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 220 pracovních dnů
od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 21.6.2018 Za poskytovatele: Marek Veselý – technik servisu

titul: jméno, příjmení, datum, razítka

Digitálně podepsal Marek Veselý
Datum: 2018.06.21 08:19:01
+0200

V Praze

dne: 21.6.2018 Za odběratele:

titul

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 54/18
 - Rámcová smlouva č.: 165110270 - 640,00 Kč

Servisní sazba

P.č.	Úkon	Materiál				Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		Počet lodi	Měrná lodi	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
RN									
1.1	Karoserie - oprava			AKA710750LYQ					
1.2	Karoserie - oprava								
1.3	Karoserie - oprava								
1.4	Karoserie - oprava			DBF500030					
1.5	Karoserie - oprava			MWC4714					
1.6	Karoserie - oprava			D8F500040					
1.7	Karoserie - oprava			F5106207L					
1.8	Karoserie - oprava			F5106206					
1.9	Karoserie - oprava			FY106046					
1.10	Karoserie - oprava			F5106167L					
1.11	Karoserie - oprava			AHR710280					
1.12	Karoserie - oprava			IMTC4994					
1.13	Karoserie - oprava			LR055344					
1.14	Karoserie - oprava			MITC7513					
1.15	Karoserie - oprava			302532					
1.16	Karoserie - oprava			LR053827					
1.17	Karoserie - oprava			LR053838					
1.18	Karoserie - oprava			LR053839					
1.19	Karoserie - oprava			AWR2736LUH					
1.20	Karoserie - oprava			LR033216					
1.21	Karoserie - oprava			MWC9832LUH					
1.22	Karoserie - oprava			LR077687					
1.23	Karoserie - oprava			LR077686					
1.24	Karoserie - oprava			LR044314					
1.25	Karoserie - oprava			FQJ103840					
1.26	Karoserie - oprava			MITC6504					
1.27	Karoserie - oprava			LR077439					
1.28	Karoserie - oprava			QRG500010					
1.29	Karoserie - oprava			QRH10030					
1.30	Karoserie - oprava			ASR1457					
1.31	Karoserie - oprava			5TC927					
1.32	Karoserie - oprava								
1.33	Karoserie - oprava			147706					
2.1	Elektroinstalace vozu - oprava			AMR6106					
2.2	Elektroinstalace vozu - oprava			XP8101290					
2.3	Elektroinstalace vozu - oprava			RTC3867					
2.4	Elektroinstalace vozu - oprava			YEB10026					

