

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	zář. odst.	rok	dob. plnění
Ev. číslo v SSD				

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)


a

### D.I.K. Consulting, s.r.o.

Sídlo: K Větrovu 543, 251 68 Kamenice

IČO: 24792128

DIČ: CZ24792128

Zastoupená: 

Bankovní spojení: ČSOB Praha, č. účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 174621

(dále jen „zhotovitel“)

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.03.2018 smlouvu o dílo č. HMSK/SML/64/2018 (dle evidence objednatele), jejímž předmětem je provedení:
  - a) ročních kontrol u automobilních plošin Bronto Skylift:
    - F44 RLX MB Econic RZ: 6T0 0796, č. nastavby 5774 - 001
    - TLK 23-12 MB Econic RZ: 4T4 5982, č. nastavby 5355 - 452
    - TLK 23-12 MB Econic RZ: 4T4 5983, č. nastavby 5354 - 451
  - b) servisu po desetiletém provozu u plošiny F32 RLX MB Econic RZ: 5T7 5639, č. nastavby 5372 - 006 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu provádění pravidelného servisu hasičské plošiny Bronto Skylift F32RLX, č. nastavby 5372-006, RZ: 5T7 5639 zjistil zhotovitel další neočekávané závady, které objednatel nemohl předvídat, a proto nejsou zahrnuty v předmětu smlouvy o dílo. Zároveň se však jedná o poruchy, jejichž odstranění je však nezbytné, neboť by mohly negativně ovlivnit bezpečné fungování a spolehlivost plošiny. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných činností (víceprací), které jsou nutné pro řádný a spolehlivý provoz hasičské plošiny. Vícepráce včetně jejich ceny jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Vzhledem k ceně víceprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se mění celkový finanční limit za neplánované opravy, servisní práce nebo dodání náhradních dílů uvedený v bodu VI. odst. 4 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

4. Cena za provedení neplánovaných oprav, servisních prací nebo dodání náhradních dílů bude stanovena dohodou smluvních stran v jednotlivých případech. Servisní práce, opravy a dodávky budou prováděny až do celkového finančního limitu 4.987.455,44 Kč vč. DPH (tj. 4.121.864,- Kč bez DPH), přičemž finanční limit je stanoven jako celkový pro veškeré kontroly, servisní práce, opravy a dodávky prováděné na základě této smlouvy.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

## II.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – soupis víceprací.


Ostrava dne 13.9.2018

Digitálně podepsal Vladimír  
Vlček

Datum: 2018.09.13 09:31:47  
+02'00'

-----  
za objednatele  
brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.  
ředitel  
HZS Moravskoslezského kraje

Kamenice dne 10.9.2018



D.I.K.

COnsulting

ČR-Hasičský záchranný sbor  
Moravskoslezského kraje  
Výškovicská 40  
700 30 Ostrava-Zábřeh

IČO: 70884561  
DIČ: CZ70884561 (není plátce)

D.I.K.Consulting s.r.o.  
K Větrovu 543  
251 68 Kamenice

IČO: 24792128  
DIČ: CZ24792128  
Zápis v obch.rejstříku u Měst.soudu  
v Praze, odd.C, vl.č.174621



[www.dikconsulting.cz](http://www.dikconsulting.cz)

Kamenice, 2.8.2018

Re: Nabídka- odstranění závad, které byly následně zjištěny při provádění 10-letého servisu Vaší hasičské plošiny Bronto Skylift F32RLX 5372-006

Vážení,

Při provádění servisu plošiny, byly zjištěny závady, které jsou třeba odstranit:

- nastavit otáčecí převodovku 2h
- vyměnit kulové kohouty na nádrži 4,5h
- vyměnit ukazatel hladiny oleje 1h
- vyměnit kluzáky podpěr 4,5h
- vyměnit baterie RAM 2h
- zavařit praskliny v bodu zlomení a háky na hlavním ramenu +
- zavařit praskliny na točnici (držák pro vyrovnávací válec) 66,5 h \* viz poznámky níže
- vyměnit O-kroužek na suchovodu protažení točnice 2h
- vyměnit display v koši 1,5h
- repase válce ramena koše 6,5h (demontáž, montáž)
- vyměnit kulový kohout ochrany koše 2,5h
- vyměnit ultrazvukový senzor ochrany koše 3,5h
- vyměnit kryt na točnici 1h
- utěsnit hydraulický blok na nádrži 5,5h

- utěsnit hydraulický blok v koši 5,5h				
16	ks	Kluzák podpěra AA430510	1.240	19.840
16	ks	Kluzák podpěra A0538590	1.480	23.680
2	ks	baterie RAM 00011400B	1.320	2.640
1	ks	Display koš 00011401	184.168	184.168
1	ks	Kulový kohout vodní ochrany koše 81045690	1.440	1.440
1	ks	páčka vodní ochrany koše A0576130	440	440
1	ks	Spojovací hadice vodní ochrany koše 00006869	3.960	3.960
1	ks	Vidlice vodní ochrany koše 00000654	840	840
1	ks	Ultrazvukový sensor 00008698	20.640	20.640
1	ks	Kryt točnice G0028260	9.200	9.200
2	ks	Kulový kohout 2" nádrž 81045830	4.280	8.560
1	ks	Ukazatel stavu oleje 81061150	1.160	1.160
1	ks	Displej ustavení podvozku	184.168	184.168
1	ks	Těsnící O-kroužek na suchovodu v točnici	11.216	11.216
1	ks	Těsnící sada hydraulického bloku v koši	17.600	17.600
108,5	h	práce	3.680	399.280
		Svařování externě	82.800	82.800
		Výměna šroubů na točnici	32.000	32.000
		Repase válce externě	102.400	102.400

\* to jsou demontážní a montážní práce, které se musí provést před a po svařování. U svařování prasklin v bodě zlomu se musí demontovat energetický řetězec a vyjmout ho, potom rozložit 1 hliníkovou šachtu, odpojit počítač a potom zase vše smontovat a napojit.

U hlavního ramena se musí všechny potrubí a hadice, VT blok rozmontovat a zase smontovat, teleskopický sensor se namontuje a nově nakalibruje....

Celkem bez DPH 921.864,-- Kč

Celkem s DPH 21% 1.115.455,44 Kč

Cena: jen ve spojení s prováděným 10-letým servisem ve Wilhelmshurgu.

Práce zaberou ca 3 týdny děle.

Prosíme o Váš souhlas pro provedení.

S pozdravem



Digitálně podepsal Vladimír Vlček  
Datum: 2018.09.13 09:32:28 +02'00'