

**Nabídka na poskytování služby**  
na základě požadavkového listu č. 29  
dle Rámcové smlouvy č. 145110126

<b>Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany</b> Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Poskytovatel: RETIA, a.s.,</b>		
Jehož jménem jedná: ██████████		Jehož jménem jedná: ██████████		
<b>Kontaktní osoba:</b> Telefon: ██████████ Mob: ██████████ E-mail: ██████████		<b>Kontaktní osoba:</b> Telefon: +420 ██████████ Fax: +420 ██████████ E-mail: p██████████@██████████.██████████		
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	Číslo průzkumné RVR PVO	<b>Uživatel techniky: VÚ 4312 Strakonice</b> <b>Dislokace techniky:</b> VÚ 4312 Strakonice, V Lipkách 100 386 01 Strakonice		
<b>Evidenční číslo:</b>	vpz. 024-66-80 v.č. 004	██████████ velitel úřvaru		
<b>Rok výroby:</b>	2015			
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	Nepožadována	<b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b> ██████████		
<b>Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Nepožadováno</b>				
Číslo telefonu:		..... hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis		
<b>Vyjádření zástupce objednatele:</b> s rozsahem práce a cenovou nabídkou souhlasím				
Číslo telefonu: ██████████		..... hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis		
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:</b> Provedení TÚ č. 2 v plném rozsahu + dílčí opravy				
<b>Místo: RETIA, a.s.</b>				
<b>Termín (doba) ukončení poskytování služby: 26. 10. 2018</b>				
<b>Nabídková cena:</b>				
RVR 004 vpz. 024-66-80				
Činnost				
TÚ2 v plném rozsahu	Popis činnosti	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	<i>převzetí techniky, provedení údržby, odzkoušení techniky, předání techniky, administrace</i>	1 200,00 Kč	128	153 600 Kč
Materiálové náklady:	<i>hydraulická kapalina, olej, chladivo, drobný spotřební materiál</i>			43 000 Kč
Kooperace:	<i>kalibrace radiostanic kontrola vstříkovací soustavy EC</i>			48 000 Kč
<b>CELKEM</b>				<b>244 600 Kč</b>

Oprava závad	Materiál	Práce	
Oprava (výměna prasklé násady palice)	150,-	600,-	750,- Kč
Oprava – výměna zlomeného podpěrného kola přívěsu	2 200,-	600,-	2 800,- Kč
Oprava (výměna pravého zadního světla) nefunkční konektor	500,-	600,-	1 100,- Kč
CELKEM			4 650,- Kč

Nabídková cena TÚ2 : 244 600,- Kč bez DPH, 295 966,-Kč s DPH.  
 Nabídková cena Oprava : 4 650,- Kč bez DPH, 5 626,50,- Kč s DPH  
 Nabídková cena celkem : 249 250,- Kč bez DPH, 301 592,50,-Kč s DPH

Zástupce poskytovatele: [redacted]

*(titul, jméno, příjmení, telefon)*

V Pardubicích [redacted]  
 Za poskytovatele: [redacted]

v PRAZE dne: 12.9.2018  
 Za objednatele: [redacted]

RTIA