

**OBJEDNÁVKA**

číslo: CBUS142-551210-04/2018

**ZHOTOVITEL**  
**TEZAS servis a.s.**  
Panelová 289/6  
190 15 Praha 9 - Satalice

**OBJEDNATEL**  
Česká republika – Ministerstvo obrany  
Tychonova 1, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Registrace: Finanční úřad pro Prahu 6, čj.:  
229215/04/006901/5879 č. spisu 1632/2004

Zastoupená jednatelem  
**Ing. Radislav Rožánek**

Zaměstnanec pověřený jednáním  
**podplukovník Ing. Vít Watroba Ph.D.**

IČO: 24765180  
DIČ: CZ24765180

**Vojenské zařízení 5512**  
Nádražní ul., 783 13 Štěpánov

**Bankovní spojení: ČSOB a.s.**

**Bankovní spojení: ČNB Ostrava**

Dílčí plnění, na základě smlouvy o dílo číslo 155610142 ze dne 22. července 2015 u Vás objednáváme:

provedení opravy vozidla autobus **Karosa C-757 HD 12, VPZ 434-21-91, pro VZ 5512** Kostelec nad Labem, rok výroby 1994, VIN: TMKL61060RM000035, ujetu cca 379 500 km, v rozsahu dle specifikace a defektace uvedené v příloze této objednávky.

**Předpokládaná cena včetně DPH: 99 693,00 Kč**

Opravu provést do **20 pracovních dnů** od podpisu objednávky oběma smluvními stranami, jejím zveřejněním v registru smluv a podepsání předávacího protokolu.

Práce provedené nad rozsah této objednávky nebo překročení uvedeného finančního limitu bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži zhotovitele.

Za objednatele vyřizuje: Ing. Oldřich Dudek, [redacted]

Ve Štěpánově dne: 18. září 2018

**Potvrzení zhotovitele:**

V Praze: 18. září 2018



Defektace Karosa LC-757 HD 12, VPZ 434-21-91

	material	hod	práce
výměna motorového oleje - úkon	motorový olej - dodal zákazník		
roční servisní prohlídka, filtry, olej, promazání vozidla			
	olejový filtr		
	palivový filtr		
	vzduchový filtr		
	spotřební materiál		
	vložka vysoušeče		
výměna lišt stěračů	lišta stěrače 2 ks		
oprava zkorodovaných míst na podvozku a provedení nástřiku podvozku	antikorozní prostředek		
	spotřební materiál- brusné kotouče, svařovací elektrody, odmašťovací prostředek apod.		
oprava el. instalace	vodiče, propojovací		
výměna zámku víka motoru	zámek 1 ks		
výměna řemenů	řemen 3 ks		
výměna 2 ks nosníku v motorovém prostoru a nátěr	ocelový profil 2 ks		
	spotřební materiál- svařovací elektrody, barva, ředidlo apod.		
oprava upevnění výfuku, výměna silenbloku, úprava držáku	silenblok		
	spojovací a spotřební materiál		
výměna bočních pozíčních světel, převrtání, zapojení el. instalace, upevnění světel	světlo 10 ks - dodal zákazník		
	spotřební upevňovací a el. materiál		
oprava zavírání předních dveří	spotřební materiál		
oprava dveří rezervy	spotřební materiál		
výměna LZ ventilu ABS	ventil 1 ks		
výměna ventilu ASR	ventil 1 ks		
výměna čepu trianglu ZN	čep trianglu 1 ks		
revize klimatizace, výměna filtru, desinfekce, vystavení klimaprotokolu	filtr 1 ks		
oprava řemenice (dodavatelsky)-úkon	výroba		
ověření tachografu - úkon			


celkem Kč bez DPH  
sleva na materiál 10%  
celkem Kč bez DPH  
DPH 21%  
Celkem Kč s DPH

42390  
4 239

44 240

82 391  
17 302  
99 693

Za TEZAS servis a.s.  
Petr Staněk

 TEZAS servis a.s.  
289, 190 15 Praha 9  
servis autobusu  
tel: 247 65 180 (9)

