

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

poštovní přihrádka 37, Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100 dnem 14.11.2002

Objednávka č.: 183180184

Prosím dodavatele, aby číslo objednávky uváděl na fakturu.

Objednatel:Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvk. organizace
Lipenská 120
772 11 Olomouc
IČO: 70960399
DIČ: CZ70960399**Dodavatel:**AUTO-DIENST s.r.o.
Zahradní 1127/25
751 31 Lipník nad Bečvou I-Město
IČO: 64087182
DIČ: CZ64087182

Dodací lhůta

Způsob dopravy

Vyřizuje

Splatnost 14

Rozpočet

Dodací adresa:Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvk. organizace
Hvězdné Údolí 101
78501 Šternberk**Korespondenční adresa:**Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. SÚ Olomouc
Lipenská 120
772 11 Olomouc

Popis	Počet	MJ	Cena MJ	Sazba %	Dph	Cena celkem
Objednáváme u vás opravu a přípravu na STK MB Actros 5M2 3616	0,00		0,00	21	19 096,00	110 000,00

Předběžná cena objednávky: 110 000,00

správce rozpočtu

příkazce operace

Dne: 10.08.2018

Vystavil:

Telefon:

Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění požívá pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přízná a zaplatí.

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 1. října 2018 12:34
Komu: [REDACTED]
Předmět: FW: Připomínka akceptace

From: [REDACTED]
Sent: Monday, October 1, 2018 12:26 PM
To: [REDACTED]
Subject: RE: Připomínka akceptace

Děkuji, objednávku akceptuji.

Přeji pěkný den z Lipníku

[REDACTED]
AUTO-DIENST s.r.o.
Tel [REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Monday, October 1, 2018 12:22 PM
To: [REDACTED]
Subject: Připomínka akceptace

Dobrý den, pane [REDACTED]
připomínám se ohledně akceptace objednávky.

S pozdravem

[REDACTED]
Vedoucí cest. Šternberk



Hvězdné údolí 815/101, Šternberk

From: [REDACTED]
Sent: Wednesday, September 26, 2018 5:39 AM
To: 'Roman Kupka' [REDACTED]
Subject: RE: kalkulace opravy vozidla 5M2 3616

Dobrý den,

žádám o akceptaci objednávky.

S pozdravem

[REDACTED]
Vedoucí cest. Šternberk



Hvězdné údolí 815/101, Šternberk
[REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, September 25, 2018 5:29 PM
To: [REDACTED]
Subject: RE: kalkulace opravy vozidla 5M2 3616

Dobrý den, děkuji Vám velice za zprávu.
[REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, September 25, 2018 7:28 AM
To: [REDACTED]
Subject: RE: kalkulace opravy vozidla 5M2 3616

Dobrý den, pane [REDACTED]
vedení s opravou souhlasí, tak napíšeme a pošleme objednávku a můžeme provést.

S pozdravem

[REDACTED]
Vedoucí cest. Šternberk



Hvězdné údolí 815/101, Šternberk
[REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Monday, September 24, 2018 9:42 AM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: RE: kalkulace opravy vozidla 5M2 3616

Dobrý den,

zasílám v příloze upravenou cenovou nabídku + vysvětlení prací a použitých dílů pro bezpečný provoz vozidla. Zákazník požadoval mimo jiné přípravu na STK, výměnu tlumiče výfuku – koroze, porucha funkce uzávěrek. Svítí změna chování brzd + prohlídky vozidla. S těmito závady nelze provést řádnou STK. Servisy dle potřeby vozidla: výměna chladicí kapaliny, pylový filtr, patrona vysoušeče 12. časová prohlídka

Kontrola podvozku:

Vytlučené uložení přední nápravy – výměna hlavních uložení stabilizátoru PN – cena za díly 2012 Kč za dva díly
Svítí změna chování brzd – brzdy bez funkce: - poloha pedálu nedodává žádný signál – viz protokol z diagnostiky – zjištěn vadný zásadní díl – hlavní brzdící ventil – cena 17.078 Kč
Pravá přední páka brzdového klíče – nefunkční – výměna – seřizovací prvek – špatné hodnoty na brzdové zkušebně – cena dílu 7.912 Kč + senzoru opotřebení brzd LP kolo, 4.262 Kč

Uzávěrky diferenciálu nefunkční – elektromagnetický ventil – nutná výměna – rezavé, oxidace, rozpadlé od soli celkem za 3756 Kč za kus.

Výfuk velmi silná koroze tlumiče výfuku cena 15.704 Kč , netěsnost – nutné nový tlumič výfuku + nutná výroba mezikusku na výhřev nástavby. Nedodává výrobce – musíme sami vyrobit na karosárně.

Krycí plech tlumiče výfuku – koroze výměna cena 1.110 Kč

Zástěrka chybí PZ kolo – nutná výroba, uchycení

Díly předního blatníku – vytržení výměna. Cena dílu 1.473 Kč

V případě dotazů jsem k dispozici.

Přeji pěkný den z Lipníku

AUTO-DIESNT s.r.o.

Tel.: 720 126 742

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, September 18, 2018 7:22 AM
To: [REDACTED]
Subject: FW: kalkulace opravy vozidla 5M2 3616

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, September 18, 2018 5:45 AM
To: [REDACTED]
Subject: FW: kalkulace opravy vozidla 5M2 3616

Ahoj Jirko,
posílám kalkulaci opravy vozidla MB Actros 5M2 3616 k odsouhlasení.

[REDACTED]
Radim

From: [REDACTED]
Sent: Friday, September 14, 2018 8:02 AM
To: [REDACTED]
Subject: kalkulace opravy vozidla 5M2 3616

Dobrý den,
pane Bednaříku posílám Vám kalkulaci opravy vozidla 5M2 3616.
Prosím o číslo objednávky k opravě.
Děkuji a přeji pěkný den.

Auto-Dienst