

Ing. Milan Hřebík
Ústav pro péči o matku a dítě
Podolské nábřeží 157
147 00 Praha 4

Věc: Oprava Full-HD kamerové hlavy Karl Storz SN:YY789126-H

Po prohlídce kamerové hlavy bylo zjištěno následující:

Kamerová hlava má poškozený (vylomený) jeden CCD čip, poškozenou řídící desku elektroniky a posunutý optický systém (obraz není vycentrovaný do středu endoskopu)

Závěr:

Vlivem pádu kamerové hlavy, došlo k poškození jednoho snímáčiho CCD čipu, který se vylomil z řídící desky. Optický systém je po nárazu vychýlený ze středu snímáče. Při opravě musí být poškozený CCD čip vyměněný a řídící deska opravena, optický systém kamerové hlavy musí být vycentrován.

V Kutné Hoře dne 1.6.2018



RADIXCZ
zdravotnická technika
ČASLAVSKÁ 231
284 01 KUTNÁ HORA
Podpis

2186020363

----- Přeposlaná zpráva -----

Od: **Pavel Bradáč** <bradac@radixcz.cz>

Datum: 1. června 2018 10:58

Předmět: P18244 - Oprava kamery poptávka č.:228/2018

Komu: Milan Hřebík <milan.hrebik@upmd.eu>

Dobrý den,

Posílám Vám vyjádření a cenovou nabídku na opravu kamerové hlavy SN:YY789126-H. V kameře je uvolnil (ulomil) jeden snímací čip, proto ty červené čáry přes obraz + se musí kamera celá vycentrovat, aby snímala střed optiky. Takže musela upadnout na zem, aby se toto všechno rozbilo.

Přeji hezký den.

S pozdravem.

Bc. Pavel Bradáč

Servisní technik



Čáslavská 231
284 01 Kutná Hora – Karlov

Česká republika
tel.: +420-327-315 980
fax: +420-327-315 981
mobil: +420 777 599 740
e-mail: bradac@radixcz.cz

<http://www.radixcz.cz>

Ing. Hřebík Milan

správce zdravotnické techniky areálu ÚPMD

Ústav pro péči o matku a dítě (mapa)