

-185120122

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 023/2017 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 165110270

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK , ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel		
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
Typ/modifikace techniky:	LRD 110 TDI ARM. A3	Uživatel techniky: 828000 Dislokace techniky: PROSTĚJOV Plk. Ing. David Fanda velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení		
Evidenční číslo:	445 04-56	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) Por. Josef Kristina [redacted]		
Rok výroby:	2006			
SOJ ano/ne; rozsah:	NE			
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím mjr. Ing. Mart [redacted] podpis				
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix				
Místo: Aramy s.r.o., Praha 9, Postřižinská 797/1, 198 00				
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 120 pracovních dnů od podepsání nabídky				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.023	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.023	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				718675,40
Nabídková cena celkem 718675,40 Kč bez DPH, 869597,23 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon				
V Praze dne: 20.11.2017		v Praze dne: 12. 03. 2018		
Digitálně podepsal Marek Veselý Datum: 2017.11.22 12:43:33 +01'00'		[redacted]		
Za poskytovatele: jedenatel		Za objednatele: [redacted]		



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: **23/2017**
 Rámcová smlouva č.: **165110270**

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTCS366	2	ks	kloub otočný					
1.2	Oprava úniku oleje přední nápravy	LR059968	2	ks	těsnění					
1.3	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění					
1.4	Oprava úniku oleje přední nápravy	TAR100040	2	ks	čep					
1.5	Oprava úniku oleje přední nápravy	FRC2894	2	ks	čep					
1.6	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTC3647	2	ks	těsnění					
1.7	Oprava úniku oleje přední nápravy	606666	2	ks	ložisko					
1.8	Oprava úniku oleje přední nápravy	STC3435	4	ks	vazelína - 375g					
1.9	Oprava úniku oleje přední nápravy	890108711	6	ks	odmašťovač					
2.1	Výměna ložisek kol	STC4382	8	ks	ložisko					
2.2	Výměna ložisek kol	FTC4785	4	ks	těsnění					
2.3	Výměna ložisek kol	RFD100000	4	ks	mátice					
2.4	Výměna ložisek kol	549473	4	ks	spona					
2.5	Výměna ložisek kol	OSTTEX111225	2	ks	vazelína EP2 - 400g					
2.6	Výměna ložisek kol	FTC5268	4	ks	těsnění					
3.1	Oprava řízení	RTC5870	1	ks	čep					
3.2	Oprava řízení	RTC5869	2	ks	čep					
3.3	Oprava řízení	RBG000010	1	ks	čep					
3.4	Oprava řízení	OST3-2032	1	ks	tlumič řízení					
3.5	Oprava řízení	QME500031	1	ks	tyč řízení					
3.6	Oprava řízení - ???	QAF500120	1	ks	převodka řízení					
3.7	Oprava řízení	OSTTEX111224	2	l	kapalina					
4.1	Oprava podvozku	RBI100031	1	ks	tyč panhardská					
4.2	Oprava podvozku	RVG501560	2	ks	šroub					
4.3	Oprava podvozku	ANR3140	2	ks	mátice					
4.4	Oprava podvozku	NTC1868	4	ks	tyčka stabilizátoru					
4.5	Oprava podvozku	552819	8	ks	silentblok					
4.6	Oprava podvozku	NTC6828	2	ks	uložení stabilizátoru					
4.7	Oprava podvozku	NTC6828	2	ks	uložení stabilizátoru					
4.8	Oprava podvozku	RHF500110	1	ks	čep					
4.9	Oprava podvozku	NTC1773	2	ks	silentblok					
4.10	Oprava podvozku	BH612321	2	ks	šroub					
4.11	Oprava podvozku	NY612042	2	ks	mátice					
5.1	Oprava pérování	OST3-18115	4	ks	tlumič pérování					
5.2	Oprava pérování	OST3-0767	2	ks	pružina					
5.3	Oprava pérování	OST3-1844	4	ks	tlumič pérování					
5.4	Oprava pérování	OST3-0754	2	ks	pružina					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
5.5	Oprava pérování	RRC3266	2	ks	pružina					
6.1	Oprava úniku oleje př. diferenc.	FTC5258	1	ks	těsnění					
6.2	Oprava úniku oleje př. diferenc.	OST193250010	1,7	l	olej EPX 85W-140					
7.1	Oprava úniku oleje zad. Oiferenc	FTC4851	1	ks	těsnění					
7.2	Oprava úniku oleje zad. Oiferenc	OST193250010	1,7	l	olej EPX 85W-140					
8.1	Oprava kardanů	STC4807	2	ks	kříž kardanu					
8.2	Oprava kardanů	TVC100010	2	ks	kříž kardanu					
8.3	Oprava kardanů	LR045409	12	ks	šroub					
8.4	Oprava kardanů	LR045926	4	ks	šroub					
8.5	Oprava kardanů	NZ606041L	16	ks	matice					
9.1	Oprava úniku oleje převodovky	FTC5303	1	ks	těsnění					
9.2	Oprava úniku oleje převodovky	FTC500010	1	ks	těsnění					
9.3	Oprava úniku oleje převodovky	FTC4021	1	ks	kroužek					
9.4	Oprava úniku oleje převodovky	OSTTEX111222	2,5	l	olej MTF94					
10.1	Oprava úniku oleje př. převod.	ICV100000	1	ks	těsnění					
10.2	Oprava úniku oleje př. převod.	FTC4939	2	ks	těsnění					
10.3	Oprava úniku oleje př. převod.	FRC7439	1	ks	o kroužek					
10.4	Oprava úniku oleje př. převod.	FRC8292	1	ks	o kroužek					
10.5	Oprava úniku oleje př. převod.	STC4404	1	ks	tmel - 300ml					
10.6	Oprava úniku oleje př. převod.	ICW500010	1	ks	brzdové čelisti					
10.7	Oprava úniku oleje př. převod.	ICW100050	1	ks	pružinky					
10.8	Oprava úniku oleje př. převod.	OST193300010	2,5	l	olej Syntrax 75W-90					
11.1	Oprava spojky - ???	ERR719	1	ks	setrvačnik					
11.2	Oprava spojky	URB100760	1	ks	přítlačný taliř					
11.3	Oprava spojky	UQB000130	1	ks	lamela spojky					
11.4	Oprava spojky	FTC5200	1	ks	ložisko					
11.5	Oprava spojky	FTC5072	1	ks	váleček					
11.6	Oprava spojky	STC500100	1	ks	váleček					
11.7	Oprava spojky	FTC5218	1	ks	pouzdo páky					
11.8	Oprava spojky	FRC3327	1	ks	přichytka					
11.9	Oprava spojky	FRC3416	1	ks	přichytka					
12.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	1	ks	těsnění					
12.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	3	ks	těsnění					
12.3	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač					
12.4	Oprava úniku oleje z motoru	LUF100430	1	ks	těsnění					
12.5	Oprava úniku oleje z motoru	ERR6811	1	ks	těsnění					
12.6	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
12.7	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka					
12.8	Oprava úniku oleje z motoru	OST19236004S	7	l	olej 10W-40					
13.1	Výměna rozvodů motoru	STC4096L	1	ks	rozvody - sada					
13.2	Výměna rozvodů motoru	ERR3356	1	ks	těsnění					
13.3	Výměna rozvodů motoru	ERR4575	1	ks	těsnění					
13.4	Výměna rozvodů motoru	ERR4710	1	ks	o kroužek					
14.1	Výměna řemene příslušenství	ERRS911	1	ks	řemen					
14.2	Výměna řemene příslušenství	ERR4708	1	ks	kladka					
15.1	Výměna žhavicích svíček	ETC8847	4	ks	svíčka žhavicí					
16.1	Výměna turbodmychadla - ???	ERR4802E	1	ks	turbodmychadlo					
16.2	Výměna turbodmychadla	ERR2109	1	ks	těsnění					
16.3	Výměna turbodmychadla	ERR3785	1	ks	těsnění					
16.4	Výměna turbodmychadla	FRC4808	2	ks	podložka					
17.1	Oprava brzd	SH8500230	2	ks	hadice					
17.2	Oprava brzd	CRC1487	4	ks	matice					
17.3	Oprava brzd	SHB101370	2	ks	hadice					
17.4	Oprava brzd	SGL100000	1	ks	T-kus					
17.5	Oprava brzd	OST193410256	2	l	kapalina brzdová					
18.1	Oprava ostřikovačů	LR061677	1	ks	tryska					
19.1	Výměna kompresoru uzávěrky - ???	OST2-00022	1	ks	kompresor					
20.1	Výměna zrcátka	MTC5084	2	ks	zrcátko					
20.2	Výměna zrcátka	MTC5083P	2	ks	ramínko					
21.1	Oprava osvětlení	AMR3247	2	ks	světlo přední					
22.1	Oprava stěračů	LR079891	2	ks	stírátko					
23.1	Výměna LZ štítu	LR017961	1	ks	štít LZ					
24.1	Výměna ochran podvozku	OSTMTX005	1	ks	nájezdový plech					
24.2	Výměna ochran podvozku	OSTMTX006	1	ks	kryt spojovací tyče					
24.3	Výměna ochran podvozku	OSTMTX007	1	ks	kryt . Před. Diferen.					
25.1	Výměna přepínače světel	PRC4103	1	ks	přepínač 7-pól					
26.1	Oprava blikáčů	YUG000240LNF	1	ks	vypínač blikáčů					
26.2	Oprava blikáčů	PRC8877	1	ks	přerušovač					
26.3	Oprava blikáčů	XPB101290	1	ks	páčka blikáčů					
26.4	Oprava blikáčů	XGB000030	1	ks	blikač boční					
26.5	Oprava blikáčů	OST2845	1	ks	žárovka 5W					
27.1	Oprava výfuku	ESR3172	4	ks	guma výfuku					
28.1	Výměna gumového koberec	ETL100430	1	ks	koberec					
29.1	Oprava kapoty	346849	2	ks	uložení					

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
CELKEM							636 435,40 Kč	128,50	82 240,00 Kč	- Kč	718 675,40 Kč

Účtované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: Razítko:

**Dušan
Kadlec**
 Podpis:
 Zpracoval:

Digitálně podepsal
 Dušan Kadlec
 Datum: 2017.11.22
 12:28:17 +01'00'

KONTROLNÍ ZÁPIS č. 023/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. KZ023/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	828000		
Typ vojenské techniky	LRD 110TDI MILI A3	VPZ	445 04-56
VIN	SALLDBAF86A722013		

3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.023

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.023

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.023			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.023			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdávatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				718675,40

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 120 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 20.11.2017 Za poskytovatele:

Marek Veselý
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Digitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2017.11.22
12:39:41 +01'00'

V Praze

Praze

dne: 20.11.2017 Za odběratele:

.....
titul, jméno, příjmení, datum, razítko



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: **23/2017**
 Rámcová smlouva č.: **165110270**

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTCS366	2	ks	kloub otočný					
1.2	Oprava úniku oleje přední nápravy	LR059968	2	ks	těsnění					
1.3	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění					
1.4	Oprava úniku oleje přední nápravy	TAR100040	2	ks	čep					
1.5	Oprava úniku oleje přední nápravy	FRC2894	2	ks	čep					
1.6	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTC3647	2	ks	těsnění					
1.7	Oprava úniku oleje přední nápravy	606666	2	ks	ložisko					
1.8	Oprava úniku oleje přední nápravy	STC3435	4	ks	vazelína - 375g					
1.9	Oprava úniku oleje přední nápravy	890108711	6	ks	odmašťovač					
2.1	Výměna ložisek kol	STC4382	8	ks	ložisko					
2.2	Výměna ložisek kol	FTC4785	4	ks	těsnění					
2.3	Výměna ložisek kol	RFD100000	4	ks	matice					
2.4	Výměna ložisek kol	549473	4	ks	spona					
2.5	Výměna ložisek kol	OSTTEX111225	2	ks	vazelína EP2 - 400g					
2.6	Výměna ložisek kol	FTC5268	4	ks	těsnění					
3.1	Oprava řízení	RTC5870	1	ks	čep					
3.2	Oprava řízení	RTC5869	2	ks	čep					
3.3	Oprava řízení	RBG000010	1	ks	čep					
3.4	Oprava řízení	OST3-2032	1	ks	tlumič řízení					
3.5	Oprava řízení	QME500031	1	ks	tyč řízení					
3.6	Oprava řízení - ???	QAF500120	1	ks	převodka řízení					
3.7	Oprava řízení	OSTTEX111224	2	l	kapalina					
4.1	Oprava podvozku	RBI100031	1	ks	tyč panhardská					
4.2	Oprava podvozku	RYG501560	2	ks	šroub					
4.3	Oprava podvozku	ANR3140	2	ks	matice					
4.4	Oprava podvozku	NTC1888	4	ks	tyčka stabilizátoru					
4.5	Oprava podvozku	552819	8	ks	silentblok					
4.6	Oprava podvozku	NTC6828	2	ks	uložení stabilizátoru					
4.7	Oprava podvozku	NTC6828	2	ks	uložení stabilizátoru					
4.8	Oprava podvozku	RHF500110	1	ks	čep					
4.9	Oprava podvozku	NTC1773	2	ks	silentblok					
4.10	Oprava podvozku	BH612321	2	ks	šroub					
4.11	Oprava podvozku	NY612042	2	ks	matice					
5.1	Oprava pérování	OST3-18115	4	ks	tlumič pérování					
5.2	Oprava pérování	OST3-0767	2	ks	pružina					
5.3	Oprava pérování	OST3-1844	4	ks	tlumič pérování					
5.4	Oprava pérování	OST3-0754	2	ks	pružina					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
5.5	Oprava pérování	RRC3266	2	ks	pružina					
6.1	Oprava úniku oleje př. diferenc.	FTC5258	1	ks	těsnění					
6.2	Oprava úniku oleje př. diferenc.	OST193250010	1,7	l	olej EPX 85W-140					
7.1	Oprava úniku oleje zad. Diferenc	FTC4851	1	ks	těsnění					
7.2	Oprava úniku oleje zad. Diferenc	OST193250010	1,7	l	olej EPX 85W-140					
8.1	Oprava kardanů	STC4807	2	ks	kříž kardanu					
8.2	Oprava kardanů	TVC100010	2	ks	kříž kardanu					
8.3	Oprava kardanů	LR045409	12	ks	šroub					
8.4	Oprava kardanů	LR045926	4	ks	šroub					
8.5	Oprava kardanů	N2606041L	16	ks	matice					
9.1	Oprava úniku oleje převodovky	FTC5303	1	ks	těsnění					
9.2	Oprava úniku oleje převodovky	FTC500010	1	ks	těsnění					
9.3	Oprava úniku oleje převodovky	FTC4021	1	ks	kroužek					
9.4	Oprava úniku oleje převodovky	OSTTEX111222	2,5	l	olej MTF94					
10.1	Oprava úniku oleje př. převod.	ICV100000	1	ks	těsnění					
10.2	Oprava úniku oleje př. převod.	FTC4939	2	ks	těsnění					
10.3	Oprava úniku oleje př. převod.	FRC7439	1	ks	o kroužek					
10.4	Oprava úniku oleje př. převod.	FRC8292	1	ks	o kroužek					
10.5	Oprava úniku oleje př. převod.	STC4404	1	ks	tmel - 300ml					
10.6	Oprava úniku oleje př. převod.	ICW500010	1	ks	brzdové čelisti					
10.7	Oprava úniku oleje př. převod.	ICW100050	1	ks	pružinky					
10.8	Oprava úniku oleje př. převod.	OST193300010	2,5	l	olej Syntrax 75W-90					
11.1	Oprava spojky - ???	ERR719	1	ks	setrvačnik					
11.2	Oprava spojky	URB100760	1	ks	přítlačný talíř					
11.3	Oprava spojky	UQB000130	1	ks	lamela spojky					
11.4	Oprava spojky	FTCS200	1	ks	ložisko					
11.5	Oprava spojky	FTC5072	1	ks	váleček					
11.6	Oprava spojky	STC500100	1	ks	váleček					
11.7	Oprava spojky	FTC5218	1	ks	pouzdo páky					
11.8	Oprava spojky	FRC3327	1	ks	příchytka					
11.9	Oprava spojky	FRC3416	1	ks	příchytka					
12.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	1	ks	těsnění					
12.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	3	ks	těsnění					
12.3	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač					
12.4	Oprava úniku oleje z motoru	LUF100430	1	ks	těsnění					
12.5	Oprava úniku oleje z motoru	ERR6B11	1	ks	těsnění					
12.6	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
12.7	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka					
12.8	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40					
13.1	Výměna rozvodů motoru	STC4096L	1	ks	rozvody - sada					
13.2	Výměna rozvodů motoru	ERR3356	1	ks	těsnění					
13.3	Výměna rozvodů motoru	ERR4575	1	ks	těsnění					
13.4	Výměna rozvodů motoru	ERR4710	1	ks	o kroužek					
14.1	Výměna řemene příslušenství	ERR5911	1	ks	řemen					
14.2	Výměna řemene příslušenství	ERR4708	1	ks	kladka					
15.1	Výměna žhavicích svíček	ETC8847	4	ks	svíčka žhavicí					
16.1	Výměna turbodmychadla - ???	ERR4802E	1	ks	turbodmychadlo					
16.2	Výměna turbodmychadla	ERR2109	1	ks	těsnění					
16.3	Výměna turbodmychadla	ERR3785	1	ks	těsnění					
16.4	Výměna turbodmychadla	FRC4808	2	ks	podložka					
17.1	Oprava brzd	SHB500230	2	ks	hadice					
17.2	Oprava brzd	CRC1487	4	ks	matice					
17.3	Oprava brzd	SHB101370	2	ks	hadice					
17.4	Oprava brzd	SGL100000	1	ks	T-kus					
17.5	Oprava brzd	OST193410256	2	l	kapalina brzdová					
18.1	Oprava ostřikovačů	LR061677	1	ks	tryska					
19.1	Výměna kompresoru uzávěrky - ???	OST2-00022	1	ks	kompresor					
20.1	Výměna zrcátka	MTC5084	2	ks	zrcátko					
20.2	Výměna zrcátka	MTC5083P	2	ks	ramínko					
21.1	Oprava osvětlení	AMR3247	2	ks	světlo přední					
22.1	Oprava stěračů	LR079891	2	ks	stírátko					
23.1	Výměna LZ štítu	LR017961	1	ks	štít LZ					
24.1	Výměna ochranné podvozku	OSTMTX005	1	ks	nájezdový plech					
24.2	Výměna ochranné podvozku	OSTMTX006	1	ks	kryt spojovací tyče					
24.3	Výměna ochranné podvozku	OSTMTX007	1	ks	kryt . Před. Diferen.					
25.1	Výměna přepínače světel	PRC4103	1	ks	přepínač 7-pól					
26.1	Oprava blikáčů	YUG000240LNF	1	ks	výpínač blikáčů					
26.2	Oprava blikáčů	PRC8877	1	ks	přerušovač					
26.3	Oprava blikáčů	XPB101290	1	ks	páčka blikáčů					
26.4	Oprava blikáčů	XGB000030	1	ks	blikač boční					
26.5	Oprava blikáčů	OST2845	1	ks	žárovka 5W					
27.1	Oprava výfuku	ESR3172	4	ks	guma výfuku					
28.1	Výměna gumového koberec	ETL100430	1	ks	koberec					
29.1	Oprava kapoty	346849	2	ks	uložení					

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
CELKEM							636 435,40 Kč	128,50	82 240,00 Kč	- Kč	718 675,40 Kč

Účtované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 22.11.2017 Razítko:

Dušan
 Kadlec
 Podpis:
 Zpracoval:

Digitálně podepsal
 Dušan Kadlec
 Datum: 2017.11.22
 12:28:17 +01'00'
Marek Veselý / Dušan Kadlec