

**Dodatek č. 1 k servisní smlouvě č. HO-17V/10
ze dne 3. května 2010**

Smluvní strany

Zhotovitel: Elektrik – Jan Hopp
Alšova 526/5
708 00 Ostrava - Poruba
zastoupená: [REDACTED]
IČO: 134 36 309, DIČ: nejsme plátcí DPH
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, pobočka Ostrava-Třebovice
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel)

Objednatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava – Poruba
zastoupená: [REDACTED] – kvestorkou
IČO: 619 89 100, DIČ: CZ61989100
Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen objednatel)

I. Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany se v průběhu plnění smlouvy dohodly na změně podmínek smlouvy, a to z důvodu rozšíření počtu budov, v nichž se podle smlouvy provádí servis rozhlasových zařízení a s tím související změnou ceny prováděného díla. Tento dodatek dále mění četnost prováděných prohlídek a kontrol a lhůtu pro splatnost faktur.
- 1.2 Smlouva se v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi mění tak, že předmětná ustanovení smlouvy, jichž se změna týká, se nahrazují novými ustanoveními s vyznačenými změnami oproti původním podmínkám smlouvy, která nově zní takto:

I.

Předmět plnění

Celoroční údržba rozhlasového zařízení pro nouzové vyhlášení krizových událostí v objektech VŠB - TUO, budovy A, B, C, D, E, F, G, J, K, N, NK, GP a objekt EKF. Soupis kontrolovaných míst je přiložen ke smlouvě jako příloha č. 1.

II.

Způsob provedení díla

Jedná se o provádění pravidelné revize rozhlasového zařízení tj. rozhlasové ústředny, její vyčištění, kontrolu všech funkcí, kontrolu jednotlivých komponentů rozhlasové ústředny,

výkonových stojanů a generátoru poplachových signálů. Dále se jedná o kontrolu všech nainstalovaných reproduktorů v jednotlivých budovách. Součástí prohlídek a kontrol je soupis všech zjištěných závad. Prohlídky a kontroly budou prováděny vždy pololetně. Výsledek revize bude předán objednateli a po odsouhlasení objednatelem budou zjištěné závady následně odstraněny nejpozději do 7 pracovních dnů od předání výsledků revize a soupis provedených oprav bude doložen dodacími listy a fakturou.

III.

Cena díla

Cena za pravidelnou prohlídku v rozsahu uvedeném v bodě II. je stanovena na základě kalkulací provedených prací, typu rozhlasového zařízení, počtu nainstalovaných reproduktorů a to v konečné výši 2 300 Kč pro dané objekty. Cena za případné opravy závad zjištěných při pravidelných prohlídkách bude účtována dle ceníku Fa Elektrik – Jan Hopp a to dle jednotlivých ceníkových položek za daný úkon se slevou 20% pro stálé zákazníky (ceník prací je přiložen ke smlouvě jako příloha č. 2). Veškeré účtované položky budou doloženy fakturami a dodacími listy.

V.

Způsob a termíny plateb

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na základě fakturace a dodacích listů.

Způsob platby: příkaz k úhradě

Splatnost faktury: do 30 dnů po jejím doručení.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení servisní smlouvy se nemění.
- 2.2 Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti registrací dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že registraci dodatku včetně původní smlouvy provede objednatel, a to takovým způsobem, aby potvrzení o registraci bylo doručeno oběma smluvním stranám.

V Ostravě dne: 25 -09- 2018

.....
za zhotovitele:

V Ostravě dne:

25 -09- 2018

za objednatele:

Kvestorka

Příloha č. 1

Kontrolovaná zařízení – objekty A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, NK, GP:

Výkonové zesilovače ITC T61500R	2ks
Ovládací pult ITC T-160B	1ks
Generátor výstražných signálů Sirius 2	1ks
Dálkové ovládání	1ks
Reproskříň ARS 289	
- budova A	92ks
- budova B	10ks
- budova C	6ks
- budova D	25ks
- budova E	10ks
- budova F	10ks
- budova G	10ks
- budova J	27ks
- budova K	12ks
- budova NK	29ks
- budova GP	8ks

Kontrolovaná zařízení – objekt N:

Rozhlasová ústředna RH-ST 2350BC	1ks
Generátor výstražných signálů Sirius A	1ks
Reproskříň ARS 289	
- celý objekt	41ks

Kontrolovaná zařízení – objekt EKF:

Rozhlasová ústředna RH-MPA 900QUF	1ks
Generátor výstražných signálů Sirius B	1ks
Reproskříň ARS 289	
- celý objekt	56ks



C. Zjištění závad – rozhlasové ústředny

C. Zjištění závad – rozvody reproduktorů

[illegible]

F. Výstupní kontrola a zvláštní úkony.	
54. Kontrola funkcí RÚ po opravě	300,-
55. Proměření parametrů RÚ včetně vyjádření o stavu RÚ a rentabilnosti opravy	598,-
56. Projednání úprav (zvýšení výkonu, přemístění RÚ, rozšíření nebo přemístění reproduktorů.....)	690,-
57. Kontrola poslechu / revize do 50ti nainstalovaných reproduktorů	300,-
58. Kontrola poslechu / revize 50-100 nainstalovaných reproduktorů	800,-
59. Kontrola poslechu / revize nad 100 nainstalovaných reproduktorů	1 500,-
60. Seznámení s obsluhou nových zařízení vč. vytvoření foto návodu	500,-

Cestovné resortu školství neúčtujeme

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Jan Hopp - ELEKTRIC

Alšova 526 /5, Ostrava-Poruba, 708 00

IČO: 13 43 63 09

Tel.:

e-mail: