

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA sp.zn. SpMO 3266/2018-8280/50/19

Počet stran: 4

<p>Zhotovitel: T-MOTOR Zlín s.r.o. Hulinská 3445/5 767 01 Kroměříž</p> <p>IČ: 25303431 DIČ: CZ25303431</p> <p>Bankovní spojení: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED] Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]</p>	<p>Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 00 Praha 6 v zastoupení VÚ 8280, Letecká 1, 796 01 Prostějov</p> <p>IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694</p> <p>Bankovní spojení: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED] Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Fax / E-mail: [REDACTED]</p>
---	---

Místo plnění služby: U zhotovitele: T-MOTOR Olomouc, Pavlovická 274/4, 779 00 Olomouc

Osoba pověřená převzetím služby: [REDACTED]

Termín plnění: Po dohodě s osobou pověřenou převzetím služby, nejpozději do 15 pracovních dnů po předání vozidla zhotoviteli a sepsání protokolu o převzetí, či zakázkového listu na provedení díla.

Poř. číslo	Popis služby	MJ	Počet MJ celkem	Cena za MJ v Kč s DPH	Cena za MJ celkem v Kč s DPH
1	<p>Oprava: TOYOTA LAND CRUISER, J20VDJ200L, GMTEZW(3), 4461 D, 4x4. RZ: 5M4-79-03, rok výroby 2014, VIN: JTMCV05J404151237.</p> <p>Jedná se o vozidlo se speciální pancérovou dostavbou dle: MDČR, e8 MKS 00188 00 - viz certifikát a TP. Vozidlo má zesílené perovány viz schéma. Nejvyšší přípustná hmotnost je 5 200 kg, nejvyšší přípustná hmotnost na přední nápravu 2 800 kg a na zadní nápravu 2 400 kg.</p> <p>Požadujeme: výměnu předních tlumičů například RN: 11577608. Cena celkem včetně všech nákladů (materiál, práce, atd.).</p>	služba	1	171 340,00	171 340,00
2	<p>Defektace závad podvozkové části a karoserie: TOYOTA HILUX DOUBLE CAB 2,4TD, KDN16SLPRMDYW, SFX00, 2494 D, 4x4. Jedná se o specialně upravené vozidlo s balistickou ochranou. RZ: IBC-53-02, rok výroby 2004, VIN: JTFDS626100032494.</p> <p>Projevené závady k defektaci: svítí kontrolka parkovací brzdy, vadný silentblok mezi nápravou a diferenciálem, poškozený kryt pravého zadního světla, chybějící pravá zadní odrazka, uvolněný volant.</p> <p>Vytvoření defektační zprávy s podrobným popisem zjištěné závady, seznamem náhradních dílů, které je zapotřebí vyměnit včetně objednávacích/výrobních čísel a předpokládanou celkovou cenou za opravu.</p> <p>Cena včetně všech nákladů (defektační zpráva, materiál, práce atd.).</p>	služba	1	2 976,00	2 976,00

3	<p>Defektace závad podvozkové části a karoserie: TOYOTA HILUX DOUBLE CAB 2,4TD, KDN165LPRMDYW, SFX00, 2494 D, 4x4. Jedná se o specialně upravené vozidlo s balistickou ochranou. RZ: 5M9-02-63, rok výroby 2004, VIN: JTFDS626300036515. Projevené závady k defektaci: svítí kontrolka parkovací brzdy, nefunkční otevírání zadních dveří, poškozený kryt zadního pravého světla, prasklé levé zpětné zrcátko, uvolněný volant. Vytvoření defektační zprávy s podrobným popisem zjištěné závady, seznamem náhradních dílů, které je zapotřebí vyměnit včetně objednávacích/výrobních čísel a předpokládanou celkovou cenou za opravu. (Cena včetně všech nákladů (defektační zpráva, materiál, práce atd.)</p>	služba	1	2 976,00	2 976,00
4	<p>Oprava: TOYOTA HILUX, 2982 D, KUN26LPRMSYW (1A), DOUBLE CAB, 4x4. Jedná se o specialně upravené vozidlo s balistickou ochranou. RZ: 5M8-98-03, rok výroby 2011, VIN AHTFZ29G109062548. Odhalené závady: opotřebované středové ložisko hnacího hřídele (uložení a ložisko). Požadujeme: výměnu hnací hřídele (RN: 37230K050) s případným vyvážením. Výměnu rozvodů včetně vodní pumpy. Seřízení geometrie přední nápravy. Cena celkem včetně všech nákladů (materiál, práce, atd.).</p>	služba	1	29 601,00	29 601,00
5	<p>Defektace závad podvozkové části: TOYOTA HILUX, 2982 D, KUN26LPRMSYW (1A), DOUBLE CAB, 4x4. Jedná se o specialně upravené vozidlo s balistickou ochranou. RZ: 5M9-07-36, rok výroby 2011, VIN: AHTFZ29G109066129. Projevené závady k defektaci: nerovnoměrné sjíždění pneumatik přední nápravy a vibrace v řízení. Vytvoření defektační zprávy s podrobným popisem zjištěné závady, seznamem náhradních dílů, které je zapotřebí vyměnit včetně objednávacích/výrobních čísel a předpokládanou celkovou cenou za opravu. Cena včetně všech nákladů (defektační zpráva, materiál, práce atd.)</p>	služba	1	2 976,00	2 976,00
6	<p>Oprava: TOYOTA HILUX, 2982 D, KUN26LPRMSYW (1A), DOUBLE CAB, 4x4. Jedná se o specialně upravené vozidlo s balistickou ochranou. RZ: 5M9-07-36, rok výroby 2011, VIN AHTFZ29G109066129. Požadujeme: výměnu rozvodů včetně vodní pumpy. Cena celkem včetně všech nákladů (materiál, práce, atd.).</p>	služba	1	16 891,00	16 891,00
7	<p>Oprava: TOYOTA HILUX, 2982 D, KUN26LPRMSYW (1A), DOUBLE CAB, 4x4. Jedná se o specialně upravené vozidlo s balistickou ochranou. RZ: 9B4-95-68, rok výroby 2011, VIN AHTFZ29G009066008. Požadujeme: výměnu ovládacího servo-motorku nastavení topení. Cena celkem včetně všech nákladů (materiál, práce, atd.).</p>	služba	1	29 539,00	29 539,00

8	<p>Oprava: TOYOTA HILUX, 2982 D, KUN26LPRMSYW (1A), DOUBLE CAB, 4x4. Jedná se o specialně upravené vozidlo s balistickou ochranou. RZ: 5M9-06-25, rok výroby 2011, VIN AHTFZ29G509065520. Odhalené závady: poškozený levý podběh, blatník a zástěrka vozidla od defektu pneumatiky. Požadujeme: opravu/výměnu levého podběhu, blatníku a zástěrky. Cena celkem včetně všech nákladů (materiál, práce, atd.).</p>	služba	1	47 561,00	47 561,00
9	<p>Oprava: TOYOTA HILUX, 2982 D, KUN26LPRMSYW (1A), DOUBLE CAB. Jedná se o specialně upravené vozidlo s balistickou ochranou. RZ: 5M9-04-71, rok výroby 2011, VIN AHTFZ29G809061168. Požadujeme: výměna lemu blatníku včetně těsnění na levé zadní straně a výměnu turbodmychadla za nové (nepoužívat repasovaný díl). Cena celkem včetně všech nákladů (materiál, práce, atd.).</p>	služba	1	108 410,00	108 410,00
10	<p>Servis vozidla: TOYOTA HILUX, 4x4 2,4D. RZ: 1. 213-54-50 (VIN: AHTHB3CD402122607), 2. 213-54-67 (VIN: AHTHB3CD402122588), 3. 213-54-74 (VIN: AHTHB3CD402123921), 4. 213-54-81 (VIN: AHTHB3CD802123923), 5. 213-54-98 (VIN: AHTHB3CD302121934), 6. 213-55-06 (VIN: AHTHB3CDX02122045). Požadujeme realizování předepsaného 1. servisního intervalu po 15 000km/1 rok. Střední rozsah servisní údržby musí obsahovat: - Výměnu (motorového oleje + olejový filtr, filtru klimatizace/topení, vzduchového filtru); - Kontrolu (brzd bubny/kotouče včetně obložení, pneumatik, funkčnosti klaksonu, ostřikovačů, vnitřního a vnějšího osvětlení, kulových čepů, spojkového pedálu, vratných pružin); - Nastavení světlometů a ostatního elektrického příslušenství; - Promazání podélného hnacího hřídele; - Vyčištění klimatizačního systému a ventilačních cest. Pro opravu použít pouze nové náhradní díly, které musejí být technicky slučitelné s vozidlem. Opravu provést dle postupů stanovených výrobcem vozidla. V případě odhalení nedostatků, které nelze odstranit v rámci objednávky, uvést tento stav do defektační (technické) zprávy, viz výše. Cena celkem včetně všech nákladů (materiál, práce, atd.).</p>	služba	6	8 943,00	53 658,00
Cena celkem v Kč s DPH včetně všech nákladů.					465 928,00
<p>Slovy: čtyřistašedesátpět tisíc devět set dvacet osm korun českých 00/100. Cena celkem v Kč s DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.</p>					

Právní úprava, platební, fakturační, dodací a záruční podmínky:

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání uplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Fakturace bude po kompletním splnění služby, nebo po jednotlivých vozítkech, bez možnosti zálohové platby se splatností faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. V případě splnění služby v období od 1. 12. 2018 do 15. 1. 2019 bude splatnost faktury stanovena na 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Daňový doklad - faktura bude obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně ceny celkem v Kč s DPH. Daňový doklad - fakturu s dodacím listem (předávacím protokolem), rozepsáním ceny za práci a materiál, potvrzeným příjemcem služby zašlete ve dvojnásobném vyhotovení na adresu: Ekonomické oddělení, VÚ 8280, Letecká 1, 796 01 Prostějov.

Zhotovitel se podpisem objednávky zavazuje k 6měsíční záruce na kvalitu dodané služby a 24měsíční záruce na jakost vyměněných náhradních dílů.

Zhotovitel podpisem objednávky uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této objednávky, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. Objednatel se zavazuje takto získaná data využívat výhradně pro účely objednávky, nepředávat mimosmluvním subjektům a po nezbytně nutné době pro archivaci dokumentů tyto data znehodnotit. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se seznámí při plnění této objednávky. Tato povinnost zavazuje i zmocněnce, zaměstnance nebo jiné pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na plnění této objednávky.

Zhotovitel je povinen v případě prodlení s plněním zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,1% z celkové hodnoty plnění za každý započatý den prodlení, tím nejsou dotčena práva na odstoupení od objednávky. Při prodlení s dodáním služby o více než 14 kalendářních dnů, nedodržení sjednaného množství, jakosti a druhu služby podle popisu služby, nebo prodlení s odstraněním vad o více než 30 kalendářních dnů od uznání reklamace, si objednatel vyhrazuje právo na odstoupení od objednávky ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.

Smluvní strany si v souladu s § 1992 Občanského zákoníku sjednávají možnost zrušit závazek z této objednávky zaplacením odstupného ve výši 10% z celkové ceny objednávky na účet druhé smluvní strany. V případě podstatného porušení této objednávky ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny objednávky. Splatnost smluvní pokuty a odstupného je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury. Objedávka může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými dodatky.

Podpis zhotovitele

3. 10. 2018

Podpis objednatele

Velitel útvaru

10. 10. 2018 /