



Březolupy č.109
CZ – 68 713
IČO:25574931
DIČ:CZ25574931

telefon: 572 – 420 811
fax: 572 – 580 703
e-mail: info@klempos.cz
WWW: www.klempos.cz

zstoupení: Lukáš Uherek, kontakt: 777 580 420

CENOVÁ NABÍDKA

FLKŘ Zlín, Uherské Hradiště Studentské náměstí 1532, budova UH1

Oprava hřebene, oprava první řady krytiny pod hřebenem, oprava atikového plechu

Demontáž hřebene	60	bm	á	158 Kč	9 480 Kč
Demontáž větracího pásu	60	bm	á	91 Kč	5 460 Kč
Demontáž hřebenové laty	60	bm	á	28 Kč	1 680 Kč
Úprava držáků hřebenové laty	76	ks	á	35 Kč	2 660 Kč
Mechanické připevnění krytiny z jedné i druhé strany pod hřebenem	120	bm	á	242 Kč	29 040 Kč
Montáž nové hřebenové laty	60	bm	á	65 Kč	3 900 Kč
Dodávka + montáž nového větracího pásu venti mage s hliníkovou clonou	60	bm	á	236 Kč	14 160 Kč
Zpětná montáž původních hřebenáčů	60	bm	á	308 Kč	18 480 Kč
Demontáž atikového plechu	4	bm	á	86 Kč	344 Kč
Dodávka + montáž nového atikového plechu	4	bm	á	821 Kč	3 284 Kč
Spojovací a těsnící materiál	1	komplet	á	1 250 Kč	1 250 Kč
Svislý a vodorovný přesun hmot	1	komplet	á	2 800 Kč	2 800 Kč
Doprava	1	komplet	á	2 200 Kč	2 200 Kč
VRN	5	%	á	948 Kč	4 740 Kč
cena celkem bez DPH					99 478 Kč

Poznámky:

- * Na základě zjištěných a výše uvedených poznatků hrozí nebezpečí uvolnění tašek a hřebenáčů. Hrozí nebezpečí pádu těchto prvků na prostor kde se pohybují lidé a tím pádem velké nebezpečí úrazu
- * Cenová nabídka obsahuj pouze výše uvedené bm, ks, atd. Při zjištění dalších pochybení v průběhu případné realizace bychom nacenili zbývající práce.
- * Tašky pod hřebenem jsou v důsledku neodborné montáže latování zkracované a v tomto případě měly být všechny mechanicky pikotveny vuty.
- * Větrací pás už neplní svoji funkci a proto je navržen nový větrací pás

V Březolupech dne 2.10.2018

EDUHA, s.r.o.

Studentské náměstí 1535, 686 01 Uherské Hradiště
Tel.: 571 891 281, info@eduha.cz, www.eduha.cz



KLEMPOS
zast. Lukáš Uherek
Březolupy 109

V Uherském Hradišti dne 12.října 2018

Věc: Objednávka č. 7/2018/O

Objednáváme u Vás opravu hřebene, opravu první řady krytiny pod hřebenem a opravu atikového plechu na budově UH1 Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště, dle vaší cenové nabídky ze dne 2.10.2018.

S pozdravem

Ing. Stanislav Gabriel
jednatel společnosti