

dodatek č.4
SMLOUVA O DÍLO č. 3/04/20/0001
evid.č.: 070801-RAS

na provádění servisních prací a revizí na technických zařízeních v objektech

Technické správy komunikací hl. m. Prahy



I. Smluvní strany

TSKRP006W1VX

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
se sídlem: Řásnovka 8
110 15 Praha 1

Zastoupen: Ing. Šárkou Pekárkovou
ekonomicko-obchodní náměstek

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:
č.ú.:

a

Zhotovitel: Pointec, s.r.o.
se sídlem: Svatá 221, 267 51 Zdice
provozovna: Španielova 52a, 163 00 Praha 6

Zastoupen: Daniel Stryk
jednatel společnosti

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:
č.ú.:

9

II. Předmět dodatku


1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření Smlouvy na provádění pravidelných servisních prohlídek a kontrol funkčnosti, revizí a odborných technických prohlídek na technických zařízeních, instalovaných v objetech TSK hl. m. Prahy. Jedná se o tyto činnosti:
 - a. Servis a revize na klimatizačních zařízeních instalovaných v serverovnách oblastních spávPodrobná specifikace zařízení a prováděných prací je uvedena v příloze č.1 tohoto dodatku.
O provedených úkonech bude zhotovitelem vyhotoven protokol s popisem provedených prací a stavu zařízení, který bude přiložen k faktuře za provedené práce.

Ostatní body Smlouvy se nemění.

Přílohy – 1: tabulka zařízení a činností, specifikace ceny

V Praze dne: 6.3.2013

V Praze dne: 6.3.2013



pointec
Svita 221, 267 51 okr. Beroun
IČ: 27109771 | DIČ: CZ27109771
Tel.: 732 556 271
www.pointec.cz

①



za objednatele

Ing. Šárka Pekárková
ekonomicko-obchodní náměstek

TSK servery - rozpočet servisu klimatizace

pol	popis	cena za m.j.	mn.	m.j.	cena celkem
2.01	pravidelná servisní prohlídka - server Bubenečská klimatizační zařízení Split SuperInvertor LG CS09AQ $Q_{CHL}=0,9-3,7kW$, $Q_T=0,9-5,0kW$, $N_{ELMAX}=230V/0,6kW/2,4A$				
2.02	pravidelná servisní prohlídka - server Bezová klimatizační zařízení Split Invertor Toshiba RAS-13 N3AV2-E1 $Q_{CHL}=0,9-3,7kW$, $Q_T=0,9-5,0kW$, $N_{ELMAX}=230V/0,6kW/2,4A$				
2.03	pravidelná servisní prohlídka - server Rejskova klimatizační zařízení Split Invertor Daikin $Q_{CHL}=0,9-3,7kW$, $Q_T=0,9-5,0kW$, $N_{ELMAX}=230V/0,6kW/2,4A$				
2.04	pravidelná servisní prohlídka - server Krupská klimatizační zařízení Split SuperInvertor LG CS09AQ $Q_{CHL}=0,9-3,7kW$, $Q_T=0,9-5,0kW$, $N_{ELMAX}=230V/0,6kW/2,4A$				
2.05	pravidelná servisní prohlídka - server Poděbradská klimatizační zařízení Split SuperInvertor LG CS09AQ $Q_{CHL}=0,9-3,7kW$, $Q_T=0,9-5,0kW$, $N_{ELMAX}=230V/0,6kW/2,4A$				
2.06	pravidelná servisní prohlídka - server Podlipného klimatizační zařízení Split SuperInvertor LG E09SQ Libero E $Q_{CHL}=0,9-3,7kW$, $Q_T=0,9-5,0kW$, $N_{ELMAX}=230V/0,6kW/2,4A$				
2.07	pravidelná servisní prohlídka - server Ostrovského klimatizační zařízení Split SuperInvertor LG CS09AQ $Q_{CHL}=0,9-3,7kW$, $Q_T=0,9-5,0kW$, $N_{ELMAX}=230V/0,6kW/2,4A$				
2.08	doprava po Praze				
cena za prohlídku celkem bez DPH:					

9