

ODBĚRATEL :

stav : D 10.10.2018

Název firmy :

Krajský soud v Brně

Kont.osoba :

Cenová nabídka č. :

180266-1 KUB

Adresa :

Místo a datum zpracování :

Brno

10. říjen 2018

180266-1

LX servis Group.r.o.

sidlo organizace

NÁZEV AKCE :

Opravy požárních dveří na základě výsledků Kontroly provozuschopnosti ze dne 22.8.2018

IČ :

00215724

DIČ :

Zapsáno v OR KS v Brně,
oddíl C vložka 79285

Tel. :

Číslo zakázky :

E-mail :

Cena CN celkem bez DPH :

85 783 Kč

Pol.	Počet [ks]			Požární odolnost	typ	Světlost		Popis výrobku	Zárubeň - rám / Systém	šířka ostění [mm]	Zasklení	Povrchová úprava	Příslušenství	Výrobek Kč/ks	Montáž Kč/ks	Nabídková cena celkem Kč bez DPH
	L	P	Σ			Šířka	Výška									
						[mm]	[mm]									
2 v.č. 08 0028 4 2.PP	1		1	EI SC 30 DP1+				vadný koordinátor-provedení opravy a seřízení koordinátoru					, , , , , , , , , , montážní práce	0 Kč	498 Kč	498 Kč
5 v.č. 08 0028 91 2.PP	0		0	EW C 90 DP1+				vadný elmag.n.zámek Abloy EL 460, výměnu řeší objednatel po vlastní linii					, , , , , , , , , řeší správa areálu vlastní cestou			
17 v.č. 08 0028 95 1.NP	1		1	EI SC 30 DP1+				dveře svěšené-rám dveří, vysklení, srovnání-fixace rámu dveří a skla, kontrola a celkové seřízení dveří	MB78				, , , , , , , , , , montážní práce	0 Kč	1 992 Kč	1 992 Kč
21 v.č. 08 0028 92 1.NP	1		1	EW SC 30 DP1+				dveře svěšené-rám dveří, vysklení, srovnání-fixace rámu dveří a skla, kontrola a celkové seřízení dveří	MB78				, , , , , , , , , , montážní práce	0 Kč	1 992 Kč	1 992 Kč
24 v.č. 08 0028 70 1.NP	1		1	EW C 30 DP1+				zalomený šroub v raménku samozavírače-oprava					, , , , , , , , , , montážní práce	0 Kč	799 Kč	799 Kč
27 v.č. 08 0028 42 1.NP	0		0	EI 60 DP1				prasklé požární sklo EI60 v bočním fixním prosklení-demontáž skla - objedná úklidová firma			čiré vrstvené požární sklo		, , , , , , , , , demontáž požárního skla			
27 v.č. 08 0028 42 1.NP	0		0	EI 60 DP1				prasklé požární sklo EI60 v bočním fixním prosklení-dodávka, doprava a montáž nového skla-objedná úklidová firma			čiré vrstvené požární sklo		, , , , , , , , , , požární sklo čiré EI60, dodávka, doprava a montáž , montážní práce, zasklení, požární tmely a pásky			
36 v.č. 08 0028 14 2.NP	1		1	EW SC 30 DP1+				padá klika rozvory, vadný koordinátor-dodávka a montáž					, , , , , , , , , , koordinátor prodloužený je dodávkou objednatele, montážní práce	3 250 Kč	1 998 Kč	5 248 Kč
44 v.č. 08 0028 67 2.NP	1		1	EI SC 30 DP1+				výměna padací lišty pasivního křídla-R50, l=500, dodávka a montáž	R50				, , , , , , , , , , podl.padací lišta l=500, montážní práce	1 910 Kč	1 199 Kč	3 109 Kč
49 v.č. 08 0028 61 2.NP	1		1	EI SC 30 DP1+				výměna padací lišty pasivního křídla-R50, l=500, dodávka a montáž	R50				, , , , , , , , , , podl.padací lišta l=500, montážní práce	1 910 Kč	1 199 Kč	3 109 Kč
51 v.č. 08 0028 33 2.NP	1		1	EW SC 30 DP1+				výměna vadného panikového tělesa se segmentovou střílkou JPM 89 šedý, demontáž, dodávka+ montáž nového zámku, seřízení rozevřených dveřních křídel					, , , , , , , , , , klika paniková JPM 89, se střílkou , montážní práce	5 970 Kč	3 196 Kč	9 166 Kč
52 v.č. 08 0028 55 2.NP	1		1	EI SC 30 DP1+				výměna padací lišty pasivního křídla-R50, l=500, dodávka a montáž	R50				, , , , , , , , , , podl.padací lišta l=500, montážní práce	1 910 Kč	1 199 Kč	3 109 Kč

54 v.č. 08 0028 48 2.NP	1		1	EI SC 30 DP1+				výměna padací lišty pasivního křídla- R50, l=500, dodávka a montáž	R50				, , , , , , , , , , , podl.padací lišta l=500, montážní práce	1 910 Kč	1 199 Kč	3 109 Kč
57 v.č. 08 0028 66 3.NP	1		1	EI SC 30 DP1+				oprava padací lišty aktivního křídla- R50, demontáž, oprava a zpětná montáž	R50				, , , , , , , , , , , montážní práce	0 Kč	1 598 Kč	1 598 Kč
57 v.č. 08 0028 66 3.NP	1		1	EI SC 30 DP1+				výměna padací lišty pasivního křídla- R50, l=500, dodávka a montáž	R50				, , , , , , , , , , , podl.padací lišta l=500, montážní práce	1 910 Kč	1 199 Kč	3 109 Kč
61 v.č. 08 0028 62 3.NP	1		1	EI SC 30 DP1+				výměna padací lišty pasivního křídla- R50, l=500, dodávka a montáž	R50				, , , , , , , , , , , podl.padací lišta l=500, montážní práce	1 910 Kč	1 199 Kč	3 109 Kč
63 v.č. 08 0028 31 3.NP	1		1	EW SC 30 DP1+				výměna padací lišty pasivního křídla- MB78, l=980, dodávka a montáž	MB78				, , , , , , , , , , , podl.padací lišta l=980, montážní práce	2 880 Kč	1 199 Kč	4 079 Kč
64 v.č. 08 0028 54 3.NP	1		1	EI SC 30 DP1+				výměna padací lišty pasivního křídla- R50, l=500, dodávka a montáž	R50				, , , , , , , , , , , podl.padací lišta l=500, montážní práce	1 910 Kč	1 199 Kč	3 109 Kč
65 v.č. 08 0028 17 3.NP	1		1	EW SC 30 DP1+				roztažená křídla 12 mm, vykotvení stěny, podložení, nové olišťování - oprava a celkové seřízení stěny s dvoukř.dveřmi					, , , , , , , , , , , kotevní a montážní materiál, montážní práce	390 Kč	7 191 Kč	7 581 Kč
66 v.č. 08 0028 13 3.NP	1		1	EW SC 30 DP1+				roztažená křídla ve spodní části - seřízení dvoukř.dveří					, , , , , , , , , , , montážní práce	0 Kč	799 Kč	799 Kč
68 v.č. 08 0028 47 3.NP	1		1	EI SC 30 DP1+				výměna padací lišty pasivního křídla- R50, l=500, dodávka a montáž	R50				, , , , , , , , , , , podl.padací lišta l=500, montážní práce	1 910 Kč	1 199 Kč	3 109 Kč
73 v.č. 08 0028 30 4.NP	1		1	EW SC 30 DP1+				výměna padací lišty pasivního křídla- MB78, l=340, dodávka a montáž	MB78				, , , , , , , , , , , podl.padací lišta l=340, montážní práce	2 880 Kč	1 199 Kč	4 079 Kč
74 v.č. 08 0028 53 4.NP	1		1	EI SC 30 DP1+				provedení opravy tělesa panikové kliky JPM					, , , , , , , , , , , drobný materiál, montážní práce	190 Kč	2 397 Kč	2 587 Kč
75 v.č. 08 0028 15 4.NP	1		1	EW SC 30 DP1+				vadný koordinátor-provedení opravy a seřízení koordinátoru					, , , , , , , , , , , montážní práce	0 Kč	498 Kč	498 Kč
83 v.č. 08 0028 18 5.NP	1		1	EW SC 30 DP1+				roztažená křídla ve spodní části - seřízení dvoukř.dveří	MB78				, , , , , , , , , , , montážní práce	0 Kč	799 Kč	799 Kč
84 v.č. 08 0028 19 5.NP	1		1	EW SC 30 DP1+				roztažená křídla ve spodní části - seřízení dvoukř.dveří	MB78				, , , , , , , , , , , montážní práce	0 Kč	799 Kč	799 Kč
85 v.č. 08 0028 46 5.NP	1		1	EW SC 30 DP1+				vadný koordinátor-provedení opravy a seřízení koordinátoru					, , , , , , , , , , , montážní práce	0 Kč	498 Kč	498 Kč
87 v.č. 08 0028 23 5.NP	1		1	EW SC 30 DP1+				vadný koordinátor-provedení opravy a seřízení koordinátoru					, , , , , , , , , , , montážní práce	0 Kč	498 Kč	498 Kč
91 v.č. 08 0028 80 5.NP	1		1	EW SC 30 DP1+				vadný koordinátor-provedení opravy a seřízení koordinátoru					, , , , , , , , , , , montážní práce	0 Kč	498 Kč	498 Kč
94 v.č. 08 0028 89 6.NP	1		1	EW SC 30 DP1+				vadný koordinátor-provedení opravy a seřízení koordinátoru					, , , , , , , , , , , montážní práce	0 Kč	498 Kč	498 Kč
95 v.č. 08 0028 85 6.NP	1		1	EW SC 30 DP1+				vypažené poškozené táhlo rozvory pasivního křídla, demontáž, oprava a zpětná montáž táhla rozvory					, , , , , , , , , , , montážní práce	0 Kč	1 598 Kč	1 598 Kč
96 v.č. 08 0028 87 6.NP	1		1	EW SC 30 DP1+				poškozený závit třmenu u zámku, oprava					, , , , , , , , , , , montážní práce	0 Kč	599 Kč	599 Kč

100 v.č. 08 0028 58 6.NP	1	1	EW SC 30 DP1+				chybí koordinátor prodloužený- dodávka a montáž					, , , , , , , koordinátor prodloužený, montážní práce	3 250 Kč	400 Kč	3 650 Kč
101 v.č. 08 0028 88 6.NP	1	1	EW C 30 DP1+				vadný koordinátor-provedení opravy a seřízení koordinátoru					, , , , , , , montážní práce	0 Kč	498 Kč	498 Kč
102 v.č. 08 0028 90 6.NP	1	1	EW SC 30 DP1+				výměna padací lišty pasivního křídla- MB78, l=410, dodávka a montáž	MB78				, , , , , , , podl.padací lišta l=410, montážní práce	2 880 Kč	1 199 Kč	4 079 Kč
103 v.č. 08 0028 51 6.NP	1	1	EW C 30 DP1+				vadný koordinátor-provedení opravy a seřízení koordinátoru					, , , , , , , montážní práce	0 Kč	498 Kč	498 Kč
104 v.č. 08 0028 86 6.NP	1	1	EW C 30 DP1+				vadný koordinátor-provedení opravy a seřízení koordinátoru, oprava vystředění táhla rozvory a zděfe pasivního křídla					, , , , , , , montážní práce	0 Kč	999 Kč	999 Kč
montážní a spojovací materiál	1	1					drobný pomocný a spojovací materiál					, , , , , , , pomocný a spojovací materiál,	590 Kč	0 Kč	590 Kč
doprava	1	1					doprava 300 km á 13,- Kč /km					, , , , , , , doprava	0 Kč	3 900 Kč	3 900 Kč
		0										, , , , , , ,			

36

POZNÁMKY :**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY :****Termín dodání :**

do 3 - 6 týdnů od data přijetí závazné objednávky

Platby :

Bez zálohy při podpisu SoD, splatnost DD 30 dní.

Požární dveře a požární uzávěry otvorů patří mezi Požární bezpečnostní zařízení (dále jen PBZ). Musí být neustále v provozuschopném stavu, protože jejich funkčnost vytváří předpoklady pro účinnou ochranu života a zdraví osob i majetku.

Pro správnou funkci PBZ je nutná jejich pravidelná běžná údržba provozovatelem podle Průvodní dokumentace výrobce, kterou předáváme s výrobkem (Návod na obsluhu a běžnou údržbu). Mimo standardní běžné údržby a seřizování je pro PBZ předepsána vyhláškou 246/2001 Sb. periodická roční Kontrola provozuschopnosti PBZ. Tato kontrola v souladu s Průvodní dokumentací výrobce potvrzuje funkčnost požárních dveří a požárních uzávěrů otvorů a prokazujete se jí Státnímu požárnímu dozoru v souladu se zákonem 133/85 Sb. o Požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

V rámci péče o funkčnost našich výrobků tuto roční Kontrolu provozuschopnosti PBZ zajišťujeme na celém území ČR. Jsme při ní schopni mimo odborné prohlídky včas identifikovat a odstranit začínající poruchy a předejít tak rozsáhlejší havárii.

Pokud nebude pravidelně prováděna Kontrola provozuschopnosti PBZ, jedná se o porušení zákona č. 133/85 Sb. o požární ochraně. V případě, kdy se prokáže, že periodické kontroly PBZ nebyly prováděny a dojde k požáru, vystavuje se uživatel nebezpečí nepokrytí pojistné události pojišťovnou.

Z hlediska dodavatele upozorňujeme, že zásahy do našich výrobků a konstrukcí PBZ, provedené jinou osobou než dodavatelem nebo k této činnosti jím autorizovanou osobou, budou mít za následek ztrátu záruky.

Ceny uvedené v tabulce jsou kalkulovány bez DPH a platí 8 týdnů ode dne zpracování cenové nabídky. Nabídka je kalkulována pro jednu ucelenou dodávku. Při rozdělení zakázky do více etap bude cena upravena o násobky dopravy.

Tato cenová nabídka nemusí být definitivní, k případným úpravám může dojít následně po technickém upřesnění Vaší zakázky nebo změnou zadávacích podmínek a termínů. Při případném dalším jednání s námi uvádějte, prosím, číslo cenové nabídky. Děkujeme Vám za projevenou přízeň a důvěru a těšíme se na další obchodní spolupráci.

S pozdravem

LX servis Group s.r.o.
sídlo společnosti :



CELKEM cena bez DPH	85 783 Kč