



**Technická správa komunikací hlavního města Prahy
akciová společnost**

IČ 03447286, DIČ CZ03447286

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1



TSKRP00920BB

PDSystems s.r.o.

Ing. Látal Jaroslav MBA

U sanatoria 495/11

15300 Praha



<u>Váš dopis zn.</u>	<u>Číslo objednávky/PID</u>	<u>Vyřizuje / linka</u>	<u>Datum</u>
	A/0454/18/1220 TSKRP00920BB	Svoboda Lukáš	16.10.2018

Věc: Objednávka - Oprava závady K-detektoru

Oprava závady K-detektoru LED přechodu pro chodce V Olšínách x Bečvářova, Praha 10 z centra vlevo dle nabídky č. N18101639 viz. příloha


Termín dodávky: 30.11.2018

Maximální celková cena (bez DPH): 71.530,-Kč

Fakturu vystavte na adresu

Technická správa komunikací hl. m. Prahy
akciová společnost
IČ 03447286, DIČ CZ 03447286
Řásnovka 8, 110 00 Praha 1

S pozdravem



Šembera Lubomír Ing.

Pověřený vedením úseku telematiky



Zhotovitel:

PDSystems s.r.o.
U Sanatoria 495/11
153 00 Praha 5

IČ:27890546 DIČ:CZ27890546

EORI:CZ27890546

Banka: UniCredit Bank Czech Rep. a.s.

Č. účtu: 1002164468/2700

IBAN: CZ67 2700 0000 0010 0216 4468

SWIFT CODE: BACX CZPP

Vystavil: Jaroslav Látal

E-mail: latal@pdsystems.cz

Telefon: +420 724 287 485

Dodací lhůta: 2 týdny

Záruční lhůta: 6 měsíců

Objednatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ:03447286 DIČ:CZ03447286

Příjemce:

Lukáš Svoboda

lukas.svoboda@tsk-praha.cz

správní technik

Telefon: +420 257 015 402

Vaše/naše reference: Oprava K-detektoru Praha 10

Datum vystavení: 16.10.2018

Datum platnosti nabídky: 31.12.2018

Platební podmínka: PP 14 dní

Při kontrole funkcionality LED přechodu pro chodce V Olšínách x Bečvářova, Praha 10 byla zjištěna závada na K-detektoru části přechodu pro chodce z centra vlevo. Závada způsobuje nedetekování chodců přicházejících na přechod pro chodce z ostrůvku. Systém je z pohledu řidičů vozidel matoucí a může dojít k hazardnímu stavu. V opačném směru je detekční zóna funkční.

Pol.	Popis	Mn.	J.C. bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1.	Demontáž poškozeného K-detektoru	1	990,00 Kč	990,00 Kč	1 197,90 Kč
2.	Instalace nového K-detektoru. Nastavení detekční zóny, otestování a zprovoznění.	1	69 890,00 Kč	69 890,00 Kč	84 566,90 Kč
3.	Dopravní a logistické náklady.	1	650,00 Kč	650,00 Kč	786,50 Kč
Celkem DPH 21%					15 021,30 Kč
Celkem 1-3				71 530,00 Kč	86 551,30 Kč

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici na kontaktech níže.
Děkujeme za Vaš zájem o nabídku naší společnosti

S úctou



Svoboda Lukáš

Od: Jaroslav Látal <latal@pdsystems.cz>
Odesláno: úterý 16. října 2018 7:43
Komu: Svoboda Lukáš
Předmět: Nabídky oprav LED aplikací
Přílohy: Nabídka PDSystems N18101639 - oprava detekce V Olšínách.pdf; ATT00001.htm;
Nabídka PDSystems N18101638 - oprava LED cyklotrasy Výpadová.pdf;
ATT00002.htm; Nabídka PDSystems N18101640 - oprava LED PPCH Patočkova.pdf;
ATT00003.htm; pastedGraphic.pdf; ATT00004.htm

Dobré ráno, pane Svobodo,

dle dohody z minulého týdne (středa 10.10. u Vás Na Bojišti) Vám zasílám tři nabídky na opravu tří aplikací se zemními LED návštěvidly.

Ještě zbývá Elsnicovo nám. a vybrané detekční zóny. Bude následovat později.

Děkuji

S úctou a přáním hezkého dne

J. Látal