

Nabídka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č. 4/2018 – VZ 8129
podle dohody č. 175110189

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk	
Jehož jménem jedná: ██████████ Velitel útvaru (hodnost, titul, jméno, příjmení)		Jehož jménem jedná: na základě plné moci Ing. Petr Kratochvíl, generální ředitel	
Kontaktní osoba: ██████████ Telefon: ████████ Fax: ████████ E-mail: ██████████		Kontaktní osoba: ██████████ Telefon: ██████████ Fax: ██████████ E-mail: ██████████	
Typ/modifikace techniky:	T 810 6x6.1R VALNÍK	Uživatel techniky: ██████████ Dislokace techniky: ██████████ ██████████ <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i> Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon (pevná, mob.):</i> ██████████	
Evidenční číslo:	026-30-52		
Rok výroby:	2009		
SOJ ano/ne; rozsah:	Ne		

Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Netěsnost vzduchové soustavy – únik vzduchu. Natržený bezpečnostní pás spolujezdce – výměna. Netěsnost hrdla palivové nádrže – při plné nádrži je únik paliva. Poškozené těsnění dveří spolujezdce – výměna. Při sešlápnutí brzdového pedálu, občasné sdělení palubního počítače „Porucha brzdových světel“, přičemž brzdová světla svítí. Online přístup TATRA DEALER PORTAL (technické informace a návody) 4-0630-MLT/02 Katalog náhradních dílů 01-0650-CZE/03 Návod k obsluze.

Místo: Provozovna poskytovatele, tj. Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk.

Termín (dobu) ukončení poskytování služby: Do 3 měsíců od potvrzení nabídky a dodání vozidla do podniku ve Šternberku.

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	Výměna víka pal. nádrže 0,5nh; výměna brzd. obložení 6nh; výměna brzd. hadic 6nh; výměna zadního uložení kabiny 4nh; výměna předního uložení kabiny 6nh; výměna bezpečnostního pásu 1nh; výměna těsnění dveří 2nh; výměna držáku filtru 1,5nh; výměna vzpěr laviček 3nh; oprava zadních světel 2nh; oprava navijáku 2nh.			
Materiálové náklady:	Obložení brzdové - úprava ND 077401104			
	Hadice FBD 11X350 DKL-DKL M18X1,5 4436550560			
	Hadice FBD 11X630 DKL-DKL M18X1,5 4436550570			
	Hadice FBD 9X600 DKL-DKL M16X1, 4436550580			
	Sestava uložení kabiny přední 7482052323			
	Sestava uložení kabiny zadní 7482052325			
	Držák filtru úplný 2987380064			
	Podložka přítlačná 5003058070			
	Matice samosvorná 7420920437			
	Vzpěra lavičky 2968570014			

	Bezpečnostní pás přední 7482271725			
	Víčko paliva FARMA TW01689			
	Spoj pryžový 7482174805			
	Spoj pryžový 7482174783			
	Spoj pryžový 7482182107			
	Šroub 5003101643			
	Ložisko 7482061472			
Spotřební materiál:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:	Doprava materiálu Kopřivnice – Šternberk (2x 90km x 15,- Kč/km)			
	Ostatní náklady			
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				119 546,83

Nabídková cena celkem 119 546,83 Kč bez DPH, 144 651,66 Kč s DPH.

Zástupce poskytovatele pro věci technické: [redacted]
titul, jméno, příjmení, telefon

Ve Šternberku dne: 11.10.2018 [redacted]

Ve [redacted] dne:

Za poskytovatele: **Ing. Petr Kratochvíl, generální ředitel**
(el. podpis)

Za objednatele: [redacted]
Velitel útvaru (hodnost, titul, jméno, příjmení, el., podpis)

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (platí pro smlouvy nad 50 000,- Kč bez DPH).

*) nehodící se škrtněte

SOJ nebude provedeno.

Tel. [redacted] 11. října 2018 [redacted]

e-mail: [redacted]

