


Dodatek č. 1
k podepsané nabídce na realizaci objednávky
č. 12/165110280

Smluvní strany		
Ministerstvo: Česká republika- Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 00 160 00 Praha 6 IČO: 601 62 694 Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK Kontaktní osoba: Ing. Jiří Gottvald Telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]	Dodavatel: TATRA DEFENCE VEHICLE a.s. Kodaňská 521/57 101 00 Praha 10 - Vršovice IČO: 241 52 269 Jehož jménem jedná: Ing. Vladimír MATYÁŠ- na základě plné moci Kontaktní osoba: Ing. Robert Vent Telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]	
Požadovaná servisní činnost: Běžné opravy kolových bojových vozidel a kolových obrněných transportérů		
Identifikace a dislokace techniky	Označení: Výrobní číslo: VPZ: Dislokace:	Popis níže VÚ 5512 Lázně Bohdaneč
Označení uživatele techniky	VÚ/VZ: Adresa:	VÚ 5512 Lázně Bohdaneč Na Lužci, Lázně Bohdaneč 53341
Zástupce uživatele techniky	Jméno: Telefon: e-mail:	n. z. Bohumír Černý [REDACTED]
Zástupce Ministerstva	Jméno: Telefon: e-mail:	Ing. Luboš Stuchlý [REDACTED]
Zástupce Dodavatele	Jméno: Telefon: e-mail:	Ing. Robert Vent [REDACTED]
Preambule: - Dodavatel a Ministerstvo dne 01. 03. 2018 podepsali nabídku na realizaci objednávky č. 12/165110280 (dále jen „podepsaná nabídka“), jejímž předmětem je provedení opravy jednotka CDU BVIS v.č. 1103213 a defektace 6ks zaměřovačů R30MOS, 2ks monitorů MFD, 1ks MCP, 1ks karta CCHU a 1ks Joystick CCHU (dále jen „přístroje“) a jejich možná následná oprava, pokud se tak Ministerstvo rozhodne. - Ve dnech 18. 6. – 20. 6. 2018, na základě souhlasu zástupce ministerstva, provedl Dodavatel ve spolupráci se svým poddodavatelem bezplatnou kontrolu zaměřovačů R30MOS a multifunkčního displeje MFD, které jsou předmětem podepsané nabídky. Tato kontrola provedla místní defektaci a jejím výsledkem bylo kromě jiného provedení opravy 2 kusů zaměřovačů a 1 kusu multifunkčního displeje MFD, které měly být podle podepsané nabídky defektovány. Tyto dva zaměřovače a jeden multifunkční displej MFD byly vráceny uživateli techniky zpět. Ostatní přístroje, které nebyly tímto procesem opraveny, nadále zůstávají předmětem podepsané nabídky. O této kontrole a jejím výsledku byl sepsán Zápis o kontrole komponent určených k opravě a zbraňových stanic RCWS30 ze strany společnosti RAFAEL a TAMAM (dále jen „Zápis“). Tento zápis byl podepsán Zástupcem Ministerstva a je přílohou tohoto Dodatku č. 1		
Předmět Dodatku: - Předmětem Dodatku je snížení počtu kusů zaměřovačů R30MOS o 2 kusy a to: - Zaměřovač R30MOS výrobní číslo 156, - Zaměřovač R30MOS výrobní číslo 039 a snížení počtu kusů multifunkčních displejů MFD o 1 kus displeje výrobní číslo 136 z předmětu podepsané		

nabídky.

2. Ustanovení, týkající se nabídkové ceny, uvedené v podepsané nabídce se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím zněním:

Nabídková cena:



Celkem (Dodavatel + poddodavatelé) bez DPH	2 736 371,00
DPH (sazba 21 %)	574 637,91
Celkem včetně DPH	3 311 008,91

Slovy: třímiliónyřístajedenácttisícsm 91/100 korun českých
 Cený bez DPH za jednotlivé druhy nákladů jsou cenami nejvýše přípustnými a nepřekročitelnými.

Rozpis nabídkové ceny u poddodavatele Excalibur Army spol. s r.o.:

1. ETAPA

--	--	--	--	--

Celkem (Dodavatel + poddodavatel) bez DPH				2 448 120,00
DPH (sazba 21 %)				514 105,20
Celkem včetně DPH				2 962 225,20

2. ETAPA

Druh nákladů	Stručný popis/obsah	Jednotková cena (Kč)	Počet jednotek	Cena za náklad (Kč)
Dodavatel				
Celkem (Dodavatel + poddodavatel) bez DPH				214 879,00
DPH (sazba 21 %)				45 124,59
Celkem včetně DPH				260 003,59

Závěrečná ujednání:

Ostatní ujednání podepsané nabídky, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálních výtiscích o 4 stranách a 2 přílohách o celkově 4 listech s tím, že každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

Podepsáním tohoto Dodatku č. 1 oběma smluvními stranami se stává Dodatek č. 1 platným a dnem jeho uveřejnění v registru smluv se stává účinným.

V Praze dne

15 -08- 2018

V Praze dne

15 -08- 2018

2 TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.
Kodaňská 521/57
101 00 Praha 10
TATRA DEFENCE VEHICLE
le IC: 24152269 www.tatradv.cz
ATYÁS

M...

Ing. Tomáš DVORÁČEK

Rozklad nákladů na provedení defektace

Poddodavatel Excalibur Army spol. s r.o.
Rozpad dopravy u komponent 1 až 5
ceny v Kč bez DPH

CELKEM	200 645,00

2. etapa

CELKEM	176 645,00

Zápis okontrolované komponenty určených k opravě a zbraňových stanic RCWS30 ze strany společnosti RAFAEL a TAMAM

Kontrola byla provedena na základě jednání zástupců společnosti TDV a.s., EXCALIBUR ARMY s.r.o., RAFAEL a zástupců AČR dne 7.6.2018 ve Staré Boleslavi. Tématem jednání byla problematika „Zabezpečení životního cyklu RCWS 30“. Výrobce (RAFAEL) nabídl bezplatné vyslání svého specialisty k provedení nezávislé kontroly RCWS 30 s důrazem na pozorovací přístroje operátora a velitele (R30MOS). Této kontroly se rovněž zúčastnili zástupci společnosti dodávající R30MOS.

V první fázi jsem se zástupcem společnosti RAFAEL provedli ve dnech 18.6. až 20.6.2018 kontrolu všech komponent určených k defektaci ve společnosti RAFAEL, které jsou již definovány dílčími objednávkami. Kontrola byla provedena na vozidle KBVP 071 ve Vyškově. Následovala kontrola zbraňových stanic RCWS30 na dostupných vozidlech u všech útvarů (18.6.2018 8660 Vyškov a 6142 Bučovice, 19.6.2018 Žatec, 20.6.2018 Tábor a Jindřichův Hradec). Výsledkem bylo zhodnocení stavu stanic RCWS30 a definice R30MOS, které bude nutno následně podrobněji analyzovat.

Ve dnech 25.6. až 28.6.2018 byla provedena kontrola R30MOS ze strany společnosti TAMAM (dodavatele R30MOS) s následujícím výsledkem:

Přehled kontrolovaných komponent a jejich status:

- *Zaměřovač R30MOS výrobní číslo 070 – poslat na defektaci do RAFAEL* obj.38
- *Zaměřovač R30MOS výrobní číslo 116 – poslat na defektaci do RAFAEL* obj.38
- *Zaměřovač R30MOS výrobní číslo 191 – vrácen zpět uživateli dne 25.6.2018* obj.31
- *Zaměřovač R30MOS výrobní číslo 125 – vrácen zpět uživateli dne 28.6.2018* obj.31
- *Zaměřovač R30MOS výrobní číslo 156 – vrácen zpět uživateli dne 25.6.2018* obj.12
- *Zaměřovač R30MOS výrobní číslo 011 – poslat na defektaci do RAFAEL* obj.12
- *Zaměřovač R30MOS výrobní číslo 016 – poslat na defektaci do RAFAEL* obj.12
- *Zaměřovač R30MOS výrobní číslo 039 – vrácen zpět uživateli 28.6.2018* obj.12
- *Zaměřovač R30MOS výrobní číslo 181 – poslat na defektaci do RAFAEL* obj.12
- *Zaměřovač R30MOS výrobní číslo 178 – poslat na defektaci do RAFAEL* obj.12
- *Zaměřovač R30MOS výrobní číslo 225 – vrácen zpět uživateli 28.6.2018* obj.28
- *Zaměřovač R30MOS výrobní číslo 008 – poslat na defektaci do RAFAEL* obj.33

Na zaměřovačích, které byly opraveny a následně definovány jako provozuschopné je nutné před jejich zpětnou montáží na vozidla provést ze strany uživatele dusíkování.

- *Zaměřovač R30MOS výrobní číslo 025 – reklamacie – předán do EA*
- *Zaměřovač R30MOS výrobní číslo 130 – reklamacie – předán do EA dne 25.6.2018*

Reklamované R30MOS jsou opraveny a budou po končení reklamačního procesu vráceny zpět uživatelům jako bezvadné.

- **MFD** v.č. 136 – OK - vrácen zpět uživateli dne 25.6.2018 obj. 12

Kontrola R30MOS dle objednávky 45/165110280

- Zaměřovač R30MOS výrobní číslo 040 – poslat na defektaci do RAFAEL
- Zaměřovač R30MOS výrobní číslo 110 – OK. Předán zpět uživateli 25.6.2018
- Zaměřovač R30MOS výrobní číslo 037 – OK. Předán zpět uživateli 25.6.2018
- Zaměřovač R30MOS výrobní číslo 061 – poslat na defektaci do RAFAEL
- Zaměřovač R30MOS výrobní číslo 107 – poslat na defektaci do RAFAEL

R30MOS v.č. 110 a 037 byly dne 28.6.2018 vráceny zástupcům uživatele, kteří je následně instalují na vozidla. Další tři budou dle objednávky zaslány na opravu do společnosti RAFAEL.

Kontrola R30MOS útvaru 1825 z Tábora – bez objednávky.

- Zaměřovač R30MOS výrobní číslo 259 – OK. Předán zpět uživateli 27.6.2018
- Zaměřovač R30MOS výrobní číslo 119 – OK. Předán zpět uživateli 27.6.2018
- Zaměřovač R30MOS výrobní číslo 139 – poslat na defektaci do RAFAEL

R30MOS v.č. 259 a 119 byly dne 27.6.2018 vráceny zástupcům uživatele, kteří je následně instalují na vozidla jako bezvadné. Na v.č. 139 nutno vystavit objednávku k opravě.

Kontrola R30MOS útvaru 6069 z Jindřichova Hradce – bez objednávky:

- Zaměřovač R30MOS výrobní číslo 165 – OK. Předán zpět uživateli 27.6.2018
- R30MOS v.č. 165 byl dne 27.6.2018 vrácen zástupcům uživatele, kteří jej následně instalují na vozidlo jako bezvadné.

Kontrola R30MOS útvaru 1824 z Žatce – bez objednávky:

- Zaměřovač R30MOS výrobní číslo 048 – poslat na defektaci do RAFAEL
- Zaměřovač R30MOS výrobní číslo 018 – OK. Předán zpět uživateli 28.6.2018
- Zaměřovač R30MOS výrobní číslo 076 – poslat na defektaci do RAFAEL
- Zaměřovač R30MOS výrobní číslo 058 – OK po výměně karty. Předán zpět uživateli 28.6.2018.
- Zaměřovač R30MOS výrobní číslo 023 – OK. Předán zpět uživateli 28.6.2018

Výše kontrolované R30MOS nejsou zatím kryty objednávkou.

Kontrola R30MOS útvaru 8660 - Vyškov – bez objednávky:



- *Zaměřovač R30MOS výrobní číslo 026- poslat na defektaci do RAFAEL*

Podrobná zpráva k provedeným kontrolám RCWS30 a R30MOS bude zpracována ze strany společnosti RAFAEL a následně předána cestou TDV a.s. zástupci ALog. Termín předložení zprávy bude do 18.7.2018. V této zprávě bude detailněji popsán způsob, jak byla provedena oprava či nastavení jednotlivých R30MOS. Zaměřovače, které byly definovány jako vadné a jsou již pod objednávkou, budou neprodleně zaslány k našemu poddodavateli. Zaměřovače, které jsme definovali jako nefunkční a byly kontrolovány/defektovány v rámci této kontroly, zašleme k opravě na základě vystavení/doplnění objednávky – výzvy k podání cenové nabídky, kterou vystaví SVA.


Celkem jsme zkontrolovali 29 zaměřovačů R30MOS.

Opraveno v rámci reklamace	2 ks	nyní OK
Opraveno v rámci defektací	13 ks	nyní OK
Poslat na defektaci – závady potvrzeny	14 ks	vadných

V případě nalezení vadného komponentu v R30MOS jsme se snažili najít cestu, jak opravit co největší počet R30MOS. Jednou z cest bylo použití funkčních komponent z R30MOS, které vykazovali jinou závadu. Konkrétní funkční komponent, jsme z vadného R30MOS demontovali a instalovali do jiného, který jsme tímto zprovoznil. Po provedené záměně byl opětovně proveden test funkčnosti R30MOS na diagnostickém zařízení a finální test funkčnosti na vozidle. Podmínkou těchto změn, byla bezpodmínečná celková oprava R30MOS a provedení zápisu o záměně. Informace o záměně komponent bude zanesena do závěrečné zprávy ze strany RAFAEL. Tento postup a způsob opravy jsme konzultovali a se zástupcem ALog, který byl odsouhlasen.

Za TDV a.s.

Richard



Dne 18.6.2018

Za ALog

Ing



