

Popis provádění díla:

Místo provedení BO: STV GROUP a.s., areál Poliářských strojireň, Bořiny 1145, 572 01, Polička – Horní Předměstí

Termín (doha) ukončení provedení díla: do 15 dnů od schválení cenové nabídky

Technická dokumentace zhotovitele číslo: MD 1383/209511/2017-8280

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:	Celkem 69 Nh, 1 Nh 350,00 Kč	350,00	69	24 150,00
Materiálové náklady:	Náklady na ND a materiál	38 720,00	1	38 720,00
Kooperace:	Zvláštní posouzení, revize, emise, STK	23 130,00	1	23 130,00
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				86 000,00

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu

Nabídková cena celkem 104 060,00 Kč s DPH.

Nabídková cena celkem bez DPH činí 86 000,00 Kč, sazba DPH 21% činí 18 060,00 Kč

Požadavek na SOJ:


Požadují odborný dozor nad jakostí – konečnou kontrolu – Požadují konečnou kontrolu Nepožadují*

* nehodící se škrtněte

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:

BEZ SOJ.

Číslo telefonu:

Nabídková cena celkem 104 060,00 Kč s DPH.
(slovy: jednoštyřicet tisíc šedesát korun českých)

Celková nabídková cena bez DPH činí 86 000,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 18 060,00 Kč.

V Prostějově dne 2018

velitel VÚ 8280 Prostějov
plk. gšt. Ing. David FRANTA, M.S......
(podepsáno elektronicky)

V Praze 2018

Statutární ředitel STV GROUP a.s.
Ing. Jan Děcký

Rozklad cen

Rozsah prací	Počet hodin	Práce v Kč (bez DPH)	Mat. v Kč (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Celkem v Kč (bez DPH)	Cena za úkol v Kč (s DPH)
Provedení zvláštního posouzení	5	1 750,00		21 030,00	22 780,00	27 563,80
Výměna snímače zalomení zadní opěry	3	1 050,00	2 300,00		3 350,00	4 053,50
Výměna snímače zalomení kotníku (dva kusy)	3	1 050,00	4 200,00		5 250,00	6 352,50
Výměna konektoru obtokového ventilu	1	350,00	470,00		820,00	992,20
Výměna kapaliny ve spojce	2	700,00	100,00		800,00	968,00
Výměna kapaliny ve zdvihu kabiny	1	350,00	150,00		500,00	605,00
Provedení TUN2 nastavby	16	5 600,00	20 000,00		25 600,00	30 976,00
Provedení TU2 podvozku: Ošetření motoru, ošetření spojovacího hřídele, kontrola řízení, ošetření brzd, kontrola parkovací brzdy, kontrola kol a pneumatik, kontrola rámu a karoserie, kontrola aku alternátoru a spouštěčů, kontrola osvětlení, signalizačního zařízení a pojistek, kontrola náplní olejů, výměna palivových filtrů, vyčištění vzduchového filtru, výměna patrony vysoušeče vzduchu.	36	12 600,00	11 500,00		24 100,00	29 161,00
Provedení emisí	1	350,00		600,00	950,00	1 149,50
Provedení STK	1	350,00		1500,00	1 850,00	2 238,50
Celkem za vozidlo	69	24 150,00	38 720,00	23 130,00	86 000,00	104 060,00