

Výzva k provedení běžné opravy sp.zn. SpMO 29388/2018-8280/126

podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové smlouvy o dílo č. 155410193 (dále jen „smlouva“) a podmínkami v ní uvedenými.

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Zhotovitel: STV GROUP a.s. Žitná 45, 110 00 Praha	
Jehož jménem jedná: plk. gšt. Ing. David FRANTA, M.S. velitel VÚ 8280 Prostějov Letecká 1, 796 01 Prostějov		Jehož jménem jedná: Ing. Jan Děcký statutární ředitel	
Kontaktní osoba: Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	
Typ/modifikace techniky:	Překladač STEELBRO T-815		
Registrační značka:	025-31-54		
Rok výroby:	2007		
Popis závady, dokumentace k odstranění závady:			
Popis závady: Výměna prasklého dílu výfukové části (první díl u vývodu turba) Výměna poškozeného ovládání odlehčovací výfukové brzy (poškozená vzduchová hadice ovládající výfukovou brzdu. Chybějící TUN 2, TU2, STK a zvláštní posouzení techniky.			
<i>(V popisu uvádět i požadavek na provedení revizi, kalibraci a kontrol včetně požadavku na konkrétní druhy a množství PHM dle Mazacího plánu příslušného typu vozidla)</i>			
Dokumentace předaná útvarem k odstranění závady: <i>(dle potřeby dodávat i výpis z Mazacího plánu příslušného typu vozidla)</i>			
Požadavek na provedení defektace:	<input type="checkbox"/> Útvarem	<input type="checkbox"/> U zhotovitele	<input checked="" type="checkbox"/> Neprovádět*
Požadavek na místo provedení opravy:	<input type="checkbox"/> Útvarem	<input type="checkbox"/> U zhotovitele*	
Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů: Nepožadují			
Požadovaný termín/doba/ provedení díla: do 15 dnů od schválení cenové nabídky			
Doplňující informace (požadavky): Nepožadují			

Popis provádění díla:Místo provedení **BO**: STV GROUP a.s., areál Poliářských strojůren, Bořiny 1145, 572 01, Polička – Horní Předměstí

Termín (doba) ukončení provedení díla: do 15 dnů od schválení cenové nabídky

Technická dokumentace zhotovitele číslo: MD 1383/209525/2017-8280

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:	Celkem 79 Nh, 1 Nh 350,00 Kč	350,00	79	27 650,00
Materiálové náklady:	Náklady na ND a materiál	35 150,00	1	35 150,00
Kooperace:	Zvláštní posouzení, revize, emise, STK	23 130,00	1	23 130,00
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				
Subdávateľ (název firmy)				
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				85 930,00

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu

Nabídková cena celkem 103 975,30 Kč s DPH.

Nabídková cena celkem bez DPH činí 85 930,00 Kč, sazba DPH 21% činí 18 045,30 Kč

Požadavek na SOJ:

Požadují odborný dozor nad jakostí + konečnou kontrolu Požadují konečnou kontrolu Nepožadují

* nevhodící se škrtněte

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:

BEZ SOJ

Číslo telefonu:

- 9 - 11 - 2018

Nabídková cena celkem 103 975,30 Kč s DPH.

(slovy: jednostotřítisícedevětsedmdesátpět korun českých třicet haléřů)

Celková nabídková cena bez DPH činí 85 930,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 18 045,30 Kč

V Prostějově dne 2018

velitel VÚ 8280 Prostějov
plk. gšt. Ing. David FRANTA, M.S......
(podepsáno elektronicky)

V Praze 2018

Statutární ředitel STV GROUP a.s.
Ing. Jan Děcký

.....

Rozklad cen

Rozsah prací	Počet hodin	Práce v Kč (bez DPH)	Mat. v Kč (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Celkem v Kč (bez DPH)	Cena za úkol v Kč (s DPH)
Provedení zvláštního posouzení	5	1 750,00		21 030,00	22 780,00	27 563,80
Ovládání odlehčovací brzdy – seřízení, oprava	4	1 400,00	1 700,00		3 100,00	3 751,00
Výměna vlnovce (tlumič – výfuk)	3	1 050,00	1 070,00		2 120,00	2 565,20
Výměna kapaliny ve spojce	2	700,00	200		900,00	1 089,00
Výměna olejové náplně v rozvodovkách včetně redukčí kot	8	2 800,00	280		3 080,00	3 726,80
Výměna kapaliny ve zdvihu kabiny	1	350,00	150		500,00	605,00
Výměna kapaliny v řízení	2	700,00	250		950,00	1 149,50
Provedení TUN2 nastavby	16	5 600,00	20 000,00		25 600,00	30 976,00
Provedení TU2 podvozku: Ošetření motoru, ošetření spojovacího hřídele, kontrola řízení, ošetření brzd, kontrola parkovací brzdy, kontrola kol a pneumatik, kontrola rámu a karoserie, kontrola aku alternátoru a spouštěčů, kontrola osvětlení, signalizačního zařízení a pojistek, kontrola náplní olejů, výměna palivových filtrů, vyčištění vzduchového filtru, výměna patrony vysoušeče vzduchu.	36	12 600,00	11 500,00		24 100,00	29 161,00
Provedení emisí	1	350,00		600,00	950,00	1 149,50
Provedení STK	1	350,00		1 500,00	1 850,00	2 238,50
Celkem za vozidlo	79	27 650,00	35 150,00	23 130,00	85 930,00	103 975,30