



Evidenční číslo dodatku smlouvy: SDOD-77/1195/100/43/2018

## DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

ČÍSLO: SMLO-97/1195/100/43/2013

### Správa a údržba silnic Pardubického kraje

se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Zástupci oprávněni jednat ve věcech smlouvy:

**Ing. Miroslav Němec** – ředitel

Zástupci objednatele oprávněni jednat ve věcech technických:

adresa pro doručování faktur:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
cestmistrovství Hlinsko  
Smská 817/0  
539 01 Hlinsko

jako objednatel

a

**M – SILNICE a.s.**

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

organizace je plátcem DPH  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

za kterou je oprávněn jednat: **Ing. Lukáš Horčík** – ředitel oblastního závodu STŘED na zák. plné moci

zástupci zhotovitele oprávněni jednat ve věcech technických:

**Ing. Lukáš Horčík** – ředitel oblastního závodu STŘED

jako zhotovitel

uzavírají na základě vzájemné dohody tento **Dodatek č. 3** a to:

- o změně trasy okruhu zimní údržby z důvodu změny Plánu zimní údržby silnic v Pardubickém kraji pro zimní sezónu 2018 – 2019,
- o změně náhradního vozidla,
- o změně jmen a telefonického spojení osob zajišťujících pro objednatele zimní údržbu.

V **Článku I., Předmět smlouvy**, se po vzájemné dohodě mění trasa předmětu díla z důvodu změny trasy okruhu č. 43/4-ZD na základě změny Plánu zimní údržby silnic v Pardubickém kraji pro zimní sezónu 2018 – 2019. Nová trasa Přílohy č. 1 – okruh č. 43/3-ZD (okruh má nový název) je uvedena v příloze tohoto dodatku smlouvy.

V **Článku II., Povinnosti zhotovitele, odstavec a.** se po vzájemné dohodě mění náhradní nákladní vozidlo zajišťující zimní údržbu.

Nové znění Odstavce a. (odstavec Náhradní nákladní vozidlo):

Náhradní nákladní vozidlo vozidlo v zimní výbavě s výstražným majákem a přidavným osvětlením na pluhování, o nosnosti min 8 tun.

- RZ: 4E7 5027
- Typ: TATRA T815 PS3 26210 6x6.2

V **Článku II., Povinnosti zhotovitele, odstavec d.** se po vzájemné dohodě mění jména a telefonické spojení odpovědných osob a osob zajišťujících pro objednatele zimní údržbu.

Nové znění Odstavce d.:

- odpovědná osoba
- řidič 1:
- řidič 2:
- řidič 3:



Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti bez změny

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních

V Pardubicích dne: 19. 10. 2018

V Čáslavi dne: 21. 10. 2018



za objednatele  
Ing. Miroslav Němec  
ředitel OZ STŘED



za zhotovitele  
Ing. Lukáš Horčík  
ředitel OZ STŘED

Příloha Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. SMLO-97/1195/100/43/2013 (ev. č. dodatku SDOD-77/1195/100/43/2018)

Označení okruhu	43/3-ZD		
Druh technologie	*zdršňovací posyp pískem, drtí (alt certifik. struskou, škvárou) s možným skrápěním solankou		
Středisko ZÚ	cestmistrovství Hlinsko (prov. odd. CR)	Zajišťovatel ZÚ	M-SILNICE a.s.
Stanoviště	ČOV Hlinsko		
Mechanismus, vozidlo, nástavba	T815 RZ: 3E8 8211 , s radlici SRSD 3500 nástavba SILTEKO SI5, 6m <sup>3</sup>	Jiné spojení	
Posádka	směna dle rozpisu služeb dodavatele		

\*skrápění solankou možné pouze na úsecích mimo území CHKO

Pořadí důlež.	Označení silnice	Úsek místopisně	Staničení		Celkem (km)	Posyp (km)	Pluh. (km)	Čas (min)	Spotř. mat. (t)
			od	do					
III.	III/3437	kř. III/3435 (Hlinsko) - Včelákov - kř. II/337 Mířetice	1,817	10,648	8,831	8,831	8,831	15	2,65
III.	III/35522	kř. III/3437 Včelákov - kř. II/355 Strfítěž	2,869	0,000	2,869	2,869	2,869	25	0,86
III.	III/35523	kř. II/355 Dolní Holetín - Dolní Babákov	0,000	2,335	2,335	2,335	2,335	30	0,70
		nakládka cestm. Hlinsko						55	
III.	III/33768	kř. II/337 Ochoz - kř. III/33770 Ctěnin	0,000	2,170	2,170	2,170	2,170	85	0,65
III.	III/33770	kř. III/33768 Ctěnin - kř. I/37 Nová Ves	2,624	4,633	2,009	2,009	2,009	90	0,60
III.	III/33769	kř. III/33768 Ctěnin - kř. II/337 Krupín	6,158	4,901	1,257	1,257	1,257	95	0,38
III.	III/33773	kř. II/337 Mířetice - kř. II/355 Dřeveš	0,000	3,314	3,314	3,314	3,314	110	0,99
III.	III/33777	kř. II/355 - Vrbětice - kř. III/37773	2,910	1,963	0,947	0,947	0,947	115	0,28
		nakládka cestmistrovství Hlinsko						140	
III.	III/35524	kř. II/355 Horní Holetín - kř. III/3063 (Oldřetice)	0,000	4,560	4,560	4,560	4,560	155	1,37
III.	III/3063	kř. III/35524 - Oldřetice - kř. III/3062 Žďarec	0,000	2,704	2,704	2,704	2,704	160	0,81
III.	III/3065	kř. III/3062 Žďarec - kř. II/306	0,000	0,914	0,914	0,914	0,914	163	0,27
III.	III/3064	kř. II/306 - kř. III/3062 Žďarec nádraží	0,754	0,000	0,754	0,754	0,754	165	0,23
		nakládka cestmistrovství Hlinsko						195	
III.	III/3062	kř. III/3061 Mrákořín - kř. III/3065 Žďarec	0,000	3,128	3,128	3,128	3,128	210	0,94
III.	III/3061	kř. III/35524 Raná - kř. II/306 Prosetín	7,611	3,250	4,361	4,361	4,361	215	1,31
III. pluh	III/33772	kř. III/33770 - Ctěnin - Vranov	0,000	0,720	0,720	0,000	0,720	240	
III. pluh	III/33770	kř. III/33768 Ctěnin - kř. II/337 Švihov	2,624	0,000	2,624	0,000	2,624	250	
III. pluh	III/33771	kř. III/33770 Strkov - kř. III/3437 Majlant	0,000	1,809	1,809	0,000	1,809	257	
III. pluh	III/33774	kř. III/3437 Mířetice - kř. III/33773 Dachov	0,000	0,715	0,715	0,000	0,715	263	
III. pluh	III/3434	kř. III/3437 Krumlov - kř. II/343 (Rváčov)	4,519	0,000	4,519	0,000	4,519	280	
III. pluh	III/3432	kř. III/3434 Petrkov - kř. II/343 Trh. Kamenice	2,861	0,000	2,861	0,000	2,861	288	
III. pluh	III/3062*	kř. III/3065 Žďarec - konec zástavby	3,128	3,500	0,372	0,000	0,372	325	
<b>43/3-ZD Celkem - čistá délka údržby</b>					<b>53,773</b>	<b>40,153</b>	<b>53,773</b>	<b>325</b>	<b>12,05</b>
<b>Manipulační přejezdy (doložení posyp. mat. na SUS Hlinsko a skládce Nasavrky) běžně cca 65 km</b>									

\* pluhování zajištěno traktorem SÚS PK příp. smluvní traktorovou výpomocí SÚS PK



V Pardubici 19. 10. 2018

V Hlinsku dne: 21. 10. 2018

za objednatele  
Ing. Miroslav Němec  
ředitel SÚS PK

za zhotovitele  
Ing. Lukáš Horčík  
ředitel OZ STŘED