

## Výzva č.: 2 / 2018 dílčímu k plnění zakázky

Termín plnění: listopad 2018

Speciální hnací vozidlo MVTV2-107			řada MVTV / typ agreg. / jednotka	Předpok. počet jednotek	Cena v Kč bez DPH	
ř. čís.	Kód pol.	Popis požadované činnosti.			Za jednotku	Celkové náklady *
1	A 1.1	Plánovaná údržba " <b>Preventivní prohlídka P2</b> " dle upřesněného rozsahu <b>specifikovaného v příloze 5.</b> pro SHV řady: MVTV2, MVTV2.1, MVTV3.	MVTV 2	1		-
2	A 2	Servisní prohlídka nezávislého naftového topení Eberspacher Hydronic 35 kW dle Návodu na obsluhu a údržbu zařízení č. 25 2599 90 00 01. Vydání Protokolu o provedení údržby a měření topných přístrojů JE Hydronic L-II v KV.	Eber. Hydronic	1		-
	B 4.1	Provozní revize určeného technického zařízení (UTZ) tlakového v provozu dle ustanovení § 5 vyhlášky č. 100/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů.	MVTV 2	1		-
	B 5.1	Prohlídka a zkouška určeného technického zařízení (UTZ) tlakového v provozu dle ustanovení § 6 vyhlášky č. 100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.	MVTV 2	1		-
3	B 9.1	Kontrola a seřízení pískování dle Pokynu provozovatele dráhy č.1/2008 (nov. 09/2008) včetně vydání zápisu.	MVTV 2	1		-
4	D 1.1	Oprava zatékání dešťové vody na II st. srovedoucího	hod. práce	12		-
5	D 1.1	Ostranění závad po prohlídce P2	hod. práce	20		-
6	D 1.1	Oprava osvětlení	hod. práce	2		-
7	D 1.1	Výměna vstříkovacích trysek	hod. práce	1		-
8	D 1.1	Výměna sítěk pod brzdiči	hod. práce	2		-
9	D 1.1	Výměna zdrží	hod. práce	4		-
10	E 1.22	Křemenný (slévárenský) písek, dle ČSN 72 1200, frakce od 2,5 do 4,8 mm, Pískovací zařízení.	kilogram	50		-
11	E 1.23	Špalík brzdový 320 PZ-013	kus	8		-
12	E 1.26	Sítka vzduchu s rámečkem brzdiče DAKO BP	kus	2		-
13	E 1.27	Sítka vzduchu s rámečkem brzdiče DAKO BS 2	kus	2		-
14	E 1.43	Měnič zářivkový C-MEGA 18W/20W, 48V DC	kus	1		-
15	E 1.62	Tryska vstříkovací DOP 135 P 720-3809	kus	6		-
<b>Celková předpokládaná cena v Kč bez DPH na provedení požadované činnosti:</b>						<b>99 273,00</b>