

<b>Materiálové náklady na opravu podvozku:</b>	
	Cena v Kč bez DPH
Kabina střední, lakovaná	167083,00
Střecha (není součástí dodávané kabiny)	48769,70
Spotřební materiál kabiny (odhad)	89570,30
Akumulátorové baterie 2 ks	6040,00
Čelní sklo	38150,00
Pravá boční výplň	31933,00
<b>Materiálové náklady celkem</b>	<b>381546,00</b>

<b>Mzdové náklady na opravu podvozku:</b>	
	Cena v Kč bez DPH
Výměna a přestrojení kabiny	35730,00
Výměna přední nápravy a systému řízení	167220,00
Výměna rámu	96750,00
Kontrola Z náprav, nábojů, D/M hnacích hřídelí	89100,00
<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>388800,00</b>

<b>Oprava nástavbové části:</b>	
	Cena v Kč bez DPH
Demontáž poškozené nástavby z podvozku	32600,00
Výměna přídavných rámu pro uložení přední a zadní skříně	37680,00
Výměna poškozené vodní nádrže s integrovanou pěnovou nádrží	563000,00
Výměna Al skeletu přední kabiny	137000,00
Výměna skeletu zadní kabiny	126000,00
Kontrola náhonu pohonu čerpadla včetně uložení	32900,00
Výměna Al oplechování nástavby, přední a zadní skříně, lepená technologie	57900,00
Výměna horní části podlahy, horní plošina včetně krytování nádrže, lepená technologie	22800,00
Výměna části potrubí čepacího agregátu, pravé strany	30350,00
Výměna oplechování jednotlivých schrán, pravé části, lepená technologie	47950,00
Výměna laminátových blatníků nástavby, lepená technologie	22800,00
Výměna Al rolet s průběžným madlem pravá strana nástavby	68000,00
Oprava poškozené elektroinstalace nástavby, výměna venkovního osvětlení	41600,00
Výměna krytování mezi kabinou osádky a nástavbou	34000,00
Oprava osvětlovacího stožáru	58000,00
Výměna poškozeného vybavení horní plošiny	34800,00
Oprava popř. výměna poškozeného výstražného zařízení	60000,00
Výměna poškozeného oplechování jednotlivých schrán	37380,00
Olakování dílů do odstínu RAL 3024	53000,00
Polep vozidla včetně dodání znaků a nápisů	98000,00
Kompletace nástavby včetně zkoušky agregátu na zkušebně	549290,00
Provedení celkové kontroly a expedice vozidla	10200,00

Celková cena

2155250,00



Oprava podvozku:	
	Cena v Kč bez DPH
Páka řízení úplná	26628,00
Čerpadlo ruční DHP 6002-21-81	0,00
Konzola tlumiče	1232,00
Válec ovládání úpl.civ.	1960,00
Táhlo s klouby	2793,00
Táhlo řízení úplné	3822,00
Táhlo řízení úplné	3570,00
Servořízení-izolace	42007,00
Polonáprava zadní I.R+II.L úpl	21258,00
Polonáprava zadní I.L+II.R úpl	21985,00
Páka dvouramenná (8x8)	26628,00
Plech kola ochranný úplný	3457,00
Trouba nosná přední zesílená	84910,00
Náprava přední I. úplná	334390,00
Rám úplný	186480,00
TLUMIC SACHS N45X230hA-T158	2597,00
Celková cena	763717,00

Celkové náklady na opravu:	
podvozek	1 534 063,00
nástavba	2 155 250,00
přeprava nástavby	7 304,00
Celkové náklady na opravu vozidla vč. nástavby	3 696 617,00

Zpracoval: Martin Baláš

Podpis:

Datum: 23.10.2018

THT Polička, s.r.o.  
572 01 Polička -6-

Ing.  
Stanislav  
Červený

Digitálně  
podepsal Ing.  
Stanislav Červený  
Datum: 2018.10.23  
13:38:24 +02'00'

26/26