Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS.	Číslo ZBV.
II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 102 Zastávka BUS v km 62,950**	**102/1**	**8**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 437 92 553

Rekapitulace ZBV č. 8 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.4	-28 277,62	981 178,27	952 900,65

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8	**-28 277,62**	**981 178,27**	**952 900,65**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS	Číslo ZBV
II/114, Nevoklov - I/3; e.č.: Z2019-018243 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 102 Zastávka BUS v km 62,950**	**102/1**	**8**

Strany smlouvy o dílo objednatel č. S-6/0056600/2020 a zhotovitel č. S 090/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 21.1.2020 (dále jen Smlouva)

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost Nevoklov - I/3, Sukova 625, 266 01 Benešov

Přílohy Změnového listu:			Pare č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	-	počet listů	4	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV B	-	počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	48	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Zastávka BUS v km 62,950 - oprava odvodnění

Při realizaci stavby v prostoru autobusové zastávky v obci Tisem byly po odfrézování stávajících vozovkových vrstev dle PDPS zastiženy nepředvídatelné fyzické podmínky. Oproti PDPS bylo zjištěno, že podloží pod stávajícími zastávkovými zálivy je nevhodné. Dále bylo na základě podrobného geodetického zaměření zjištěno, že stávající uliční vpusti nelze zajistit bezpečný odvod srážkové vody z prostoru zastávky.

Na základě výše uvedeného byla zástupcem AD provedena úprava dokumentace PDPS (viz. doklad č. 09 Situace a VPR zastávka Tisem). Neúrovně podloží bylo sanováno výměnou podkladních vrstev (viz. doklad č. 10 Fotodokumentace). Pro bezpečný odvod srážkové vody byly navrženy linové odvodňovače umístěné podél obrubníků nástupišť (viz. doklad č. 10 Fotodokumentace). V souvislosti s těmito úpravami bylo nutné provést úpravu nástupišť (viz. doklad č. 09 Situace a VPR zastávka Tisem). Popis prací při rekonstrukci zastávky je uveden ve stavebním deníku (viz. doklad 08 Zápisy SD).
Při realizaci díla bylo zřízeno odvodnění zastávky pomocí obrub ACO Kerbdrain KU305. Položka obsahující tento prvek není obsažena v ceníku OTSKP, a proto byla nacuněna individuální kalkulací (viz. doklad č. 14 Rozbor ceny vč. CN dodavatele), kde je uvedena i cena dodavatele materiálu.

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány (viz. doklad č. 13 - Zápis z KD) a posouhlaseny TDI (viz. doklad č. 12 - Vyjádření TDI) a projektantem AD (viz. doklad č. 11 - Vyjádření AD).

Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací a je nezbytná pro řádné dokončení díla.
Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písmeno d) resp. § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do **Skupiny 4**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-28 277,62	**981 178,27**	**952 900,65**	**1 009 455,89**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): B E S s.r.o.	jméno	Ing. Petr Nagy	datum	21. 06. 2021	podpis
Projektant (autorský dozor): SUDOP PRAHA a.s.	jméno	Ing. Marek Sládek	datum	28. 06. 2021	podpis
Stavební dozor: SGS Czech Republic spol. s r.o.	jméno	Ing. Milan Kudet	datum	25. 06. 2021	podpis
Supervize (Regionální dohlížecí kancelář)	jméno	Ing. Václav Chybl	datum	26-07-2021	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Jan Zákostelský	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu uvedeném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Lechtneger	datum		podpis
Zhotovitel (jednatel)	jméno	Ing. Lubor Kurz	datum	21. 06. 2021	podpis

Číslo paré

Příloha č. 3

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 8

Název Stavby: II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	**102/1**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Zastávka BUS v km 62,950	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
152 872,91

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	152 872,91	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-28 277,62	981 178,27	981 178,27	641,83%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-28 277,62	1 105 773,56	952 900,65	623,33%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Společnost Neveklov - I/3	souhlasím	Ing. Petr Nagy
Projektant (autorský dozor). SUDOP PRAHA a.s.	souhlasím	Ing. Marek Stácnik
Stavební dozor: SGS Czech Republic spol. s r.o.	souhlasím	Ing. Milan Kodet
Zástupce Objednatele:	souhlasím	Jan Zákostelský
Supervize (RDK)	souhlasím	Ing. Václav Chytil
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasím	Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243

Číslo a název SO/PS: SO 102 Zastávka BUS v km 62,950

Číslo a název rozpočtu: SO 102

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 102

Skupina změn 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM ODVOZ DO 20KM	M3	6,840	10,008	3,168	5 272,64	36 064,86	0,00	16 703,72	52 768,58	16 703,72	46,37%
1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	28,500	349,050	320,550	129,70	3 695,45	0,00	41 575,34	45 271,79	41 575,34	1124,74%
2	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	24,000	119,550	95,550	506,70	12 160,80	0,00	48 415,19	60 575,99	48 415,19	398,23%
6	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	45,400	32,000	-13,400	1890,880	85 845,95	-25 337,79	0,00	60 508,16	-25 337,79	29,52%
7	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	45,400	32,000	-13,400	219,39	9 960,31	-2 939,83	0,00	7 020,48	-2 939,83	-29,52%
8	931321	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPÁR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2	M	45,400	142,400	97,000	15,76	715,50	0,00	1 528,72	2 244,22	1 528,72	213,66%
		Nové položky											
809	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	0,000	278,508	278,508	101,82	0,00	0,00	28 154,04	28 154,04	28 154,04	100,00%
810	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	0,000	6,970	6,970	246,08	0,00	0,00	1 715,04	1 715,04	1 715,04	100,00%
811	997128	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,000	3,420	3,420	1 800,00	0,00	0,00	6 156,00	6 156,00	6 156,00	100,00%
812	122838	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	122,004	122,004	644,00	0,00	0,00	78 570,58	78 570,58	78 570,58	100,00%
813	13283	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	0,000	16,250	16,250	1 121,20	0,00	0,00	18 219,50	18 219,50	18 219,50	100,00%
814	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	13,000	13,000	757,57	0,00	0,00	9 848,41	9 848,41	9 848,41	100,00%
815	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	0,000	320,550	320,550	25,45	0,00	0,00	8 158,00	8 158,00	8 158,00	100,00%
816	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	0,000	65,000	65,000	71,00	0,00	0,00	4 615,00	4 615,00	4 615,00	100,00%
817	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,000	15,215	15,215	2 840,00	0,00	0,00	43 210,60	43 210,60	43 210,60	100,00%
818	56213	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM TL DO 150MM	M2	0,000	225,000	225,000	288,00	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	100,00%
819	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	0,000	225,000	225,000	172,12	0,00	0,00	38 727,00	38 727,00	38 727,00	100,00%
820	56363	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	0,000	16,740	16,740	109,10	0,00	0,00	1 826,33	1 826,33	1 826,33	100,00%
821	87527	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM	M	0,000	65,000	65,000	237,00	0,00	0,00	15 405,00	15 405,00	15 405,00	100,00%
822	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,000	35,000	35,000	342,00	0,00	0,00	11 970,00	11 970,00	11 970,00	100,00%
823	91731	ZÁHONOVÉ OBRUBY BETON MONOLIT	M	0,000	46,000	46,000	138,00	0,00	0,00	6 348,00	6 348,00	6 348,00	100,00%
824	917526 R	SILNIČNÍ OBRUBY Z PLASTOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘKY DO 200MM	M	0,000	26,000	26,000	3 224,30	0,00	0,00	83 831,80	83 831,80	83 831,80	100,00%
825	93545	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	0,000	37,000	37,000	12 200,00	0,00	0,00	451 400,00	451 400,00	451 400,00	100,00%
		Celkem							- 28 277,62	981 178,27		952 900,65	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasí skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr vyžadujících předkládanou změnu
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Petr Nagy, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: jméno, (TDI, případně technik KSÚS)

Datum: 21. 06. 2021

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/114, Nevoklov - I/3; e.č.: Z2019-018243

	Výsledná smluvní částka bez rezervy s DPH	72 354 547,03
	Skupina 1	[illegible]
	Aktuální smluvní částka celkem (součet výsledná DPH	93 593 744,41
	Procento změny Přípravy smluvní částky	101,00%
	Následné vytvořených změn (Skupina 1)	0,00%
	Následné slevový jednání (Skupina 2)	0,00%
	Následné finanční 15 % pro podmínka změna pro Změny zapsané do § 1a, odst. (3), písm. a)	-1,21%

	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	5 283 130,62
	Následné finanční 50 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	[illegible]
	Závěrečný limit (0 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	21 725 362,11

	Následné limitní 50 % Skupina 3	1,98%
	Následné limitní 50 % Skupina 4	2,98%
	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	[illegible]
	Závěrečný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	36 182 270,52

	Limit	12 054 582,05
	Následné limitní (15 %)	0,00%
	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
						Výrazné změny (Dodatky) dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb.;			Změna nebude dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.;			Změny nepovedou k navýšení dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.;				Změny nedovolí dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.;				Změny DPH, ne Změny nemohou povedou ke navýšení dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.;		
SO	ZP č.	Název SO/TS / předmět Změny	Změny zapsané (podléhají se znamením minus)	Změny kladné	nadcena ZEV	Změny záporné (podléhají se znamením minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (podléhají se znamením minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (podléhají se znamením minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (podléhají se znamením minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (podléhají se znamením minus)	Změny kladné	Suma Změn
16	17	18	19=(20+30+40+50)	20=(21+27+28+29+26)	21=(22+23)	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=-28+29	32	33	34=-32+33	35=-32+33+34	36	37	38=(35,37+34)
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Poznámka: [illegible]

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	**8**
Název a evidenční číslo stavby:	**II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243**
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 102 Zastávka BUS v km 62.950
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102/1

Doklad	**Součást dokumentace ZBV**	
	ANO (počet listů)	**NE - Uloženo**
07 Soupis prací SO po změnách	2	
08 Zápisy SD	15	
09 Situace a VPR zastávka Tisem	2	
10 Fotodokumentace	7	
11 Vyjádření AD	1	
12 Vyjádření TDI	1	
13 Zápis z KD	18	
14 Rozbor ceny vč. CN dodavatele	2	
Počet listů celkem	48	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Číslo a název stavby: [illegible]/334, Novosídl[illegible] /3, k.ú. 772019 018243

Číslo a název SO/PS: SO 102 Zastávka BUS v km 57,950

Číslo a název objektu: SO 102

ZMĚNA SO/PSÚ PRACÍ (SO/PS)

SO 102

celkem

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Zemní práce										
[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Komunikace										
[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Ostatní konstrukce a práce										
[illegible]	[illegible]	[illegible]	M	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	M	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: [illegible], Novosedlov - [illegible] (2019-01[illegible])

Číslo a název SO/PS: SO 102 [illegible] 305 v m 62 95[illegible]

Číslo a název rozpočtu: SO 102

Poř. č.	Číslo položky		Název položky	MJ	Množství celkem	Množství změna	Množství	Cena celkem	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 102 celkem					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			225 [illegible]											
603	[illegible]		ZPEVNĚNÍ KAMENEM V DRCENÉM KAMENIVU [illegible]	M2	0,300	16,240	16,240	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100,00%
			[illegible]											
604	[illegible]		POTRUB [illegible]	M	0,000	65,000	65,000	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100,00%
			65,000 [illegible]											
622	[illegible]		[illegible]	M	0,000	15,000	15,000	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100,00%
			15,000 [illegible]											
623	[illegible]		[illegible]	M	0,000	45,000	45,000	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100,00%
			45,000 [illegible]											
624	[illegible]	R	[illegible]	M	0,000	35,000	35,000	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100,00%
			35,000 [illegible]											
625	[illegible]		ZÁKRYT [illegible]	M	0,000	45,000	45,000	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100,00%
			45,000 [illegible]											
									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Denní záznam stavby

Denni záznam stavby

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Denní záznam stavby

Denní záznam stavby

Název stavby

Číslo stavby

Ustavení

Datum

Denní záznam stavby

Název stavby

Číslo akce

Datum

Denní záznam stavby

Název stavby / Číslo / Datum

Vedoucí stavby

Denní záznam stavby

Číslo stavby

Číslo

Datum

Denní záznam stavby

Název akce:

Číslo akce:

Podpis:

Datum:

Denní záznam stavby

Název stavby

Číslo stavby

Číslo

Datum

Denní záznam stavby

Název stavby

List číslo

Datum

Objednatel

Denni záznam stavby

Denní záznam stavby

Denní záznam stavby

Denní záznam stavby

Denní záznam stavby

Návrh úprav v prostoru zastávky Tisem

1:250



Vzorový příčný řez navrženou úpravou autobusové zastávky Tisem

cca km 62,950



2 BUS Výměna konstrukce vozovky v stávajících zpětných průtahech
Asfaltové vrstvy tvořené z přichycovací vrstvy, ložky

dle TP 170, odvozeno z tab. DO-N-5
NOP: 30, TDZ: 1, P 1

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11	50/70	40 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik z modifikovaného asfaltu	PS	PS OP	0,35 kg/m2	ČSN EN 13808
Asfaltový beton pro ložní vrstvy	AC 16	50/70	50 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik z modifikovaného asfaltu	PS	PS OP	0,35 kg/m2	ČSN EN 13808
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 22	50/70	70 mm	ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik z modifikovaného asfaltu	PI	P OP	0,70 kg/m2	ČSN EN 13808
Směs stmelená cementem	SC	CB/III	150 mm	ČSN 73 6124-1 30 MPa
Štěrkodrť ŠD A P 0/32	ŠD		150 mm	ČSN 73 6126-1
Štěrkodrť ŠD A P 0/32	ŠD		200 mm	ČSN 73 6126-1 45 MPa
konstrukce nových vrstev celkem			650 mm	

CHOD Konstrukce rozšířené nástupiště

BETONOVÁ DLAŽBA	D	60 mm		ČSN 73 6131, TP 192
LOŽNÁ VRSTVA	L	30 mm	f Pev=50 MPa	ČSN 72 2420-1,3
ŠTĚRKODRŤ 0-32	ŠD	min. 150 mm	f Cpev=30 MPa	ČSN 73 6126-1
CELKEM		min. 240 mm		







SUDOP PRAHA

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:
ZE DNE
NAŠE ZNAČKA: 202 / 024 / 2021

VYŘIZUJE: Ing. Marek Stádník
TEL.:

E-MAIL:
IDDS.

MÍSTO / DATUM: Praha / 2.2. 2021

Krajská správa a údržby silnic
Středočeského kraje
p. Jan Zákostelský
Zborovská 11
150 21 Praha 5

II/114 Nevoklov – I/3

Stanovisko AD k ZBV 8 - SO 102 – zastávka BUS

Vydáváme tímto stanovisko AD k ZBV 8 které se týká:

SO 102 – Zastávka BUS v km 62,950

ZBV 8 řeší problematiku zastávek BUS v Tismi.
Historický vývoj stávajícího stavu v dané oblasti byl následující. Zastávky BUS byly dobudovány na silnici II/114 dodatečně. Zvolené místo nebylo příliš vhodné s ohledem na naprosto minimální podélný sklon silnice II/114 v této lokalitě. Vybudováním nástupišť došlo k částečnému zamezení odtoku v příčném směru. Vzniklý stav byl řešen doplněním uliční vpusti (UV).

Předmětem PDPS bylo v dané oblasti zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců. Za tímto účelem byl doplněn dělicí ochranný ostrůvek v místě pro přecházení a další dělící ostrůvek pro celkové zklidnění dopravy. Zásadní zlepšení odvodnění v dané oblasti by vyžadovalo celkové přeřešení daného místa a to zejména změnu podélného sklonu silnice II/114 a to nejen v oblasti zastávky BUS, ale rovněž v přilehlých úsecích k této oblasti. Předmětem PDPS nebyly změny podélného sklonu silnice II/114 a s tím spojené dopady.

PDPS v místě zastávek BUS předpokládala využití stávajícího principu odvodnění pomocí UV. Při samotné realizaci bylo doporučeno tuto UV i nadále využívat k řešení odvodnění. Nakonec byly k řešení odvodnění zvoleny podélné odvodňovací žlaby.

Z hlediska AD nemáme k předloženému návrhu ZBV 8 – SO 102, zastávka BUS, připomínky.

S přátelským pozdravem

Ing. Lukáš Ježek
vedoucí střediska silnic a dálnic
SUDOP PRAHA a.s.

Přílohy: -

Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 10. 2. 2021

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
p. Jan Zákostelský

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 8 předložené v rámci realizace stavby „II/114 Neveklov – I/3"

Objednatel:	**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,** Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
Zhotovitel:	**„Společnost Neveklov – I/3"** vedoucí společník **BES s.r.o.,** Sukova 625, 256 01 Benešov
TDI a Koo BOZP:	**SGS Czech Republic, s.r.o.,** K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
Zpracovatel PDPS:	**SUDOP PRAHA a.s.,** Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace ZBV č. 8 – SO 102 Zastávka BUS v km 62,950.

Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené s realizací prostoru autobusové zastávky v obci Tisem v km 62,950.
Po odfrézování stávajících vozovkových vrstev a podrobném geodetickém zaměření v prostoru autobusové zastávky v obci Tisem došlo k zastižení nepředvídatelných fyzických podmínek, než předpokládala dokumentace PDPS, spočívajících v zastižení neúnosného podloží zastávkových zálivů a nemožnosti využití stávající uliční vpusti pro bezpečný odvod srážkové vody.
S ohledem na tuto skutečnost byl na základě návrhu autorského dozoru změněn způsob realizace prostoru zastávky, kdy byla provedena výměna a sanace podkladních vrstev, osazení liniových odvodňovačů a s tím spojená úprava nástupišť.

Při provádění prací byla prováděna průběžná kontrola TDI a množství jednotlivých položek uvedených v ZBV 8 odpovídá skutečnosti.

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem
Ing. Milan Kodet

Zápis z 3. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 19. 5. 2020
Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3
Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. **Předání staveniště**
   Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. **Dopravní opatření**
   Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.
   Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. **RDS, autorský dozor**
   Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

   Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Probíhá kontrola a připomínkování na straně Objednatele.

4. **Informační cedule**
   Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. **Technologické předpisy**
   Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky
   Propustky

6. **Inženýrské Sítě**
   Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. **Harmonogram**
   Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.
   KD 19.5.2020 prácc probíhají v souladu s HMG.

8. **Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány**
   - TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.
   - TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.
   - Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. **Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP**
   Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

10. Provedené práce a výhled prací

Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR. Probíhá čištění příkopů a krajnic od nánosů. Je provedeno odfrézování stávajících vozovkových vrstev. V úseku mezi km cca 59,0 – 61,0 je proveden spojovací postřik na stávající odfrézovaný povrch a probíhá příprava na pokládku asfaltových vrstev. V obci Tisem byl v souladu s podmínkou stavebního povolení obce Tisem proveden příčný překop pro vložení chráničky VO. U propustků SO 101.3, 101.7, 101.8 byla provedena realizace nového zatrubnění včetně zásypů a vrstvy SC ve vozovce a odláždění šikmých čel z lomového kamene do betonu. U stávajících propustků bylo provedeno pročištění a kamerové prohlídky.

Do příštího KD bude pokládka asfaltových vrstev, spojovací postřiky, čištění zatrubnění hospodářských vjezdů, odkopy v příkopech, sanace okrajů vozovky ve vyznačených místech, realizace ostrůvků u zastávky v obci Tisem.

11. Různé

-

12. Kontrola úkolů z minulých KD

2.1 Prověřit hospodářské vjezdy na sousední pozemky v součinnosti s autorským dozorem. - *KD 19.5. byla provedena prohlídka vjezdů po provedení odtěžení nánosů v příkopech, vjezdy užší než 3 m budou odstraněny, u ostatních vjezdů byl upřesněn způsob opravy.*

2.2 Na nátoku a výtoku propustku 101.6 je v příkopu stojící voda. Prověřit v součinnosti s AD způsob řešení. – *KD 19.5. bude prověřeno s vlastníkem sousedního pozemku, zda je možné na jeho soukromém pozemku provést rýhu pro odvod vody.*

2.3 Při čištění příkopů byl v km cca 60,8 nalezen zcela zanesený trubní propustek DN 400 pod komunikací. Prověřit v součinnosti s AD způsob řešení. - *KD 19.5. propustek nemá vliv na odvodnění komunikace ani příkopů, čela budou přesypána a terén upraven v návaznosti na navazující svah silničního tělesa.*

13. Nové úkoly

3.1 Zástupcem AD bude prověřena možnost posunu ostrůvku v místě pro přecházení u autobusové zastávky v obci Tisem s ohledem na požadavek majitele sousedního pozemku pro možnost vjezdu nákladního automobilu se dřevem.

3.2 Podrobným geodetickým zaměřením povrchu vozovky v místě u autobusové zastávky v obci Tisem byl zjištěn minimální podélný sklon. Zástupce AD navrhne způsob řešení odvodnění.

3.3 Po odfrézování vozovkových vrstev byly zastiženy lokální poruchy vozovkového podkladu. Zástupce AD navrhne způsob sanace.

Příští **KD** se bude konat **2. 6. 2020 od 9:00 hod.** se srazem na staveništi u obce Neveklov.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kode

Prezenční listina

Kontrolní den č. **3 – 19. 5. 2020**

II/114, Neveklov – I/3

JMÉNO (bez titulů)	ORGANIZACE	TELEFON	EMAIL	PODPIS
Zákostelský Jan	KSÚS SK			
Beneš Luděk	KSÚS SK			
Pošvec Vladimír	KSÚS SK			
Kodet Milan	SGS - TDS			
Sládek Aleš	BES s.r.o.			
Nagy Petr	BES s.r.o.			
Sládek Martin	BES s.r.o.			
Majer Ladislav	Silnice Group a.s.			
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			

Zápis z 4. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 2. 6. 2020
Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3
Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. **Předání staveniště**
   Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. **Dopravní opatření**
   Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.
   Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. **RDS, autorský dozor**
   Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

   Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Probíhá kontrola a připomínkování na straně Objednatele. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel vydá čistopis RDS v tištěné podobě.

4. **Informační cedule**
   Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. **Technologické předpisy**
   Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky
   Propustky

6. **Inženýrské Sítě**
   Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. **Harmonogram**
   Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.
   KD 2.6.2020 – práce probíhají v souladu s HMG.

8. **Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány**
   - TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.
   - TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.
   - Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. **Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP**
   Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

10. Provedené práce a výhled prací

Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR. Probíhá čištění příkopů a krajnic od nánosů. Je provedeno odfrézování stávajících vozovkových vrstev.
V úseku mezi km cca 59,0 – 61,0 je proveden spojovací postřik na stávající odfrézovaný povrch a probíhá příprava na pokládku asfaltových vrstev. V obci Tisem byl v souladu s podmínkou stavebního povolení obce Tisem proveden příčný překop pro vložení chráničky VO. U propustků SO 101.3, 101.7, 101.8 byla provedena realizace nového zatrubnění včetně zásypů a vrstvy SC ve vozovce a odláždění šikmých čel z lomového kamene do betonu. U stávajících propustků bylo provedeno pročištění a kamerové prohlídky. Probíhá pokládka asfaltových vrstev a sanace podloží okraje vozovky v místech potrhaných krajnic.
Do příštího KD bude pokládka asfaltových vrstev, spojovací postřiky, čištění zatrubnění hospodářských vjezdů, sanace okrajů vozovky ve vyznačených místech, realizace ostrůvků u zastávky v obci Tisem.

11. Různé

-

12. Kontrola úkolů z minulých KD

2.1 Prověřit hospodářské vjezdy na sousední pozemky v součinnosti s autorským dozorem. *KD 19.5. byla provedena prohlídka vjezdů po provedení odtěžení nánosů v příkopech, vjezdy užší než 3 m budou odstraněny, u ostatních vjezdů byl upřesněn způsob opravy.*

2.2 Na nátoku a výtoku propustku 101.6 je v příkopu stojící voda. Prověřit v součinnosti s AD způsob řešení. – *KD 19.5. bude prověřeno s vlastníkem sousedního pozemku, zda je možné na jeho soukromém pozemku provést rýhu pro odvod vody.*

2.3 Při čištění příkopů byl v km cca 60,8 nalezen zcela zanesený trubní propustek DN 400 pod komunikací. Prověřit v součinnosti s AD způsob řešení. – *KD 19.5. propustek nemá vliv na odvodnění komunikace ani příkopů, čela budou přesypána a terén upraven v návaznosti na navazující svah silničního tělesa. Bude vypuštěno.*

3.1 Zástupcem AD bude prověřena možnost posunu ostrůvku v místě pro přecházení u autobusové zastávky v obci Tisem s ohledem na požadavek majitele sousedního pozemku pro možnost vjezdu nákladního automobilu se dřevem. – *KD 2.6. bylo provedeno šetření za účasti zástupce dopravního inspektorátu Benešov. Byl dohodnut způsob řešení prostoru autobusové zastávky v Tismi Zástupce AD předloží situační schéma.*

3.2 Podrobným geodetickým zaměřením povrchu vozovky v místě u autobusové zastávky v obci Tisem byl zjištěn minimální podélný sklon. Zástupce AD navrhne způsob řešení odvodnění. *KD 2.6. zástupce AD předložil způsob řešení. Zástupce Objednatele se vyjádří k návrhu.*

3.3 Po odfrézování vozovkových vrstev byly zastiženy lokální poruchy vozovkového podkladu. Zástupce AD navrhne způsob sanace. *KD 2 6. zástupce AD předložil návrh sanace. Sanace bude provedena v souladu s tímto návrhem, bude řešeno formou ZBV. Bude vypuštěno ze zápisu.*

13. Nové úkoly

4.1 Zástupce Zhotovitele předloží návrh sanace propustků, včetně finančního vyčíslení.

Příští **KD** se bude konat **16. 6. 2020 od 9:00 hod.** se srazem na staveništi u obce Neveklov.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet

Prezenční listina

Kontrolní den č. **4 – 2. 6. 2020**

II/114, Neveklov – I/3

JMÉNO (bez titulů)	ORGANIZACE	TELEFON	EMAIL	PODPIS
Zákostelský Jan	KSÚS SK			
Beneš Luděk	KSÚS SK			
Pošvec Vladimír	KSÚS SK			
Kodet Milan	SGS - TDS			
Sládek Aleš	BES s.r.o.			
Nagy Petr	BES s.r.o.			
Sládek Martin	BES s.r.o.			
Majer Ladislav	Silnice Group a.s.			
MARTIN VIKRPEL	SUDOTEN			

Zápis z 5. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 16. 6. 2020
Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3
Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. **Předání staveniště**
   Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. **Dopravní opatření**
   Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.
   Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. **RDS, autorský dozor**
   Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

   Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Probíhá kontrola a připomínkování na straně Objednatele. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel vydá čistopis RDS v tištěné podobě.

4. **Informační cedule**
   Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. **Technologické předpisy**
   Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky
   Propustky

6. **Inženýrské Sítě**
   Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. **Harmonogram**
   Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.
   KD 16.6.2020 – z důvodu provádění sanací podloží vozovky jsou práce s několikadenním zpožděním od HMG.

8. **Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány**
   - TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.
   - TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.
   - Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. **Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP**
   Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

10. Provedené práce a výhled prací

Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR. Je provedeno odfrézování stávajících vozovkových vrstev a čištění příkopů a krajnic od nánosů. V obci Tisem byl v souladu s podmínkou stavebního povolení obce Tisem proveden příčný překop pro vložení chráničky VO. U propustků SO 101.3, 101.7, 101.8 byla provedena realizace nového zatrubnění včetně zásypů a vrstvy SC ve vozovce a odláždění šikmých čel z lomového kamene do betonu. U stávajících propustků bylo provedeno pročištění a kamerové prohlídky.

V úseku mezi začátkem stavby až k mostu před obcí Tisem je dokončena pokládka asfaltových vrstev dle projektu, probíhá násyp krajnic z R materiálu.

V úseku od mostu před obcí Tisem až k autobusové zastávce v obci Tisem probíhá čištění podkladu a bude proveden spojovací postřik s následnou pokládkou asfaltových vrstev.

V prostoru autobusové zastávky v obci Tisem probíhá realizace ostrůvků a nástupiště v souladu s dodatečným návrhem AD.

Do příštího KD bude probíhat pokládka asfaltových vrstev, spojovací postřiky, násyp krajnic, dláždění čel propustků, realizace hospodářských vjezdů, realizace prostoru autobusové zastávky v obci Tisem.

11. Různé

-

12. Kontrola úkolů z minulých KD

2.1 Prověřit hospodářské vjezdy na sousední pozemky v součinnosti s autorským dozorem. – *KD 19.5. byla provedena prohlídka vjezdů po provedení odtěžení nánosů v příkopech, vjezdy užší než 3 m budou odstraněny, u ostatních vjezdů byl upřesněn způsob opravy. Bude vypuštěno ze zápisu.*

2.2 Na nátoku a výtoku propustku 101.6 je v příkopu stojící voda. Prověřit v součinnosti s AD způsob řešení. – *KD 19.5. bude prověřeno s vlastníkem sousedního pozemku, zda je možné na jeho soukromém pozemku provést rýhu pro odvod vody.*

3.1 Zástupcem AD bude prověřena možnost posunu ostrůvku v místě pro přecházení u autobusové zastávky v obci Tisem s ohledem na požadavek majitele sousedního pozemku pro možnost vjezdu nákladního automobilu se dřevem. – KD 2.6. bylo provedeno šetření za účasti zástupce dopravního inspektorátu Benešov. Byl dohodnut způsob řešení prostoru autobusové zastávky v Tismi. Zástupce AD předloží situační schéma. *KD 16.6. zástupce AD předložil návrh řešení prostoru zastávky, probíhá schválení na dopravním inspektorátu v Benešově.*

3.2 Podrobným geodetickým zaměřením povrchu vozovky v místě u autobusové zastávky v obci Tisem byl zjištěn minimální podélný sklon. Zástupce AD navrhne způsob řešení odvodnění. – KD 2.6. zástupce AD předložil způsob řešení. Zástupce Objednatele se vyjádří k návrhu. – *KD 16.6. řešeno současně s bodem bod 3.1.*

4.1 Zástupce Zhotovitele předloží návrh sanace propustků, včetně finančního vyčíslení. *KD 16.6. předloženo, probíhá kontrola KSÚS, AD a TDI.*

13. Nové úkoly

5.1 Na základě zhodnocení stavu propustku SO 101.9 zjištěném po jeho pročištění z kamerové prohlídky a fyzické kontroly bylo na dnešním kontrolním dni rozhodnuto o jeho demolici a výstavbě nového propustku se zachováním stejného průtočného profilu a výškového uspořádání. Bude zakresleno v DSPS. *Informativní, bude vypuštěno ze zápisu.*

Příští **KD** se bude konat **30. 6. 2020 od 9:00 hod.** se srazem na staveništi u obce Neveklov.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet

Prezenční listina

Kontrolní den č. **5 – 16. 6. 2020**

II/114, Neveklov – I/3

JMÉNO (bez titulů)	ORGANIZACE	TELEFON	EMAIL	PODPIS
Zákostelský Jan	KSÚS SK			
Beneš Luděk	KSÚS SK			
Pošvec Vladimír	KSÚS SK			
Kodet Milan	SGS - TDS			
Sládek Aleš	BES s.r.o.			
Nagy Petr	BES s.r.o.			
Sládek Martin	BES s.r.o.			
Majer Ladislav	Silnice Group a.s.			
[illegible]	[illegible]			

Zápis z 6. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 30. 6. 2020
Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3
Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. **Předání staveniště**
   Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. **Dopravní opatření**
   Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.
   Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. **RDS, autorský dozor**
   Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

   Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel vydá čistopis RDS v tištěné podobě.

4. **Informační cedule**
   Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. **Technologické předpisy**
   Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky
   Propustky

6. **Inženýrské Sítě**
   Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. **Harmonogram**
   Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.
   KD 30.6.2020 z důvodu provádění sanací podloží vozovky a prací v prostoru autobusové zastávky v obci Tisem jsou práce s několikadenním zpožděním od HMG.

8. **Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány**
   - TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.
   - TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.
   - Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. **Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP**
   Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

10. Provedené práce a výhled prací

Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR. Je provedeno odfrézování stávajících vozovkových vrstev a čištění příkopů a krajnic od nánosů.
V obci Tisem byl v souladu s podmínkou stavebního povolení obce Tisem proveden příčný překop pro vložení chráničky VO. U propustků SO 101.3, 101.7, 101.8 byla provedena realizace nového zatrubnění včetně zásypů a vrstvy SC ve vozovce a odláždění šikmých čel z lomového kamene do betonu. U stávajících propustků bylo provedeno pročištění, kamerové prohlídky a probíhá odláždění čel.
V úseku mezi začátkem stavby až k mostu před obcí Tisem je dokončena pokládka asfaltových vrstev dle projektu, probíhá násyp krajnic z R materiálu, montáž svodidel a osazování směrových sloupků.
V úseku od mostu před obcí Tisem až k autobusové zastávce v obci Tisem probíhá pokládka asfaltových vrstev.
V prostoru autobusové zastávky v obci Tisem probíhá realizace ostrůvků a nástupiště v souladu s dodatečným návrhem AD.
Do příštího KD bude probíhat pokládka asfaltových vrstev, spojovací postřiky, násyp krajnic, dláždění čel propustků, realizace hospodářských vjezdů, realizace prostoru autobusové zastávky v obci Tisem, dopravní značení.

11. Různé

-

12. Kontrola úkolů z minulých KD

2.2 Na nátoku a výtoku propustku 101.6 je v příkopu stojící voda. Prověřit v součinnosti s AD způsob řešení. *KD 19.5. bude prověřeno s vlastníkem sousedního pozemku, zda je možné na jeho soukromém pozemku provést rýhu pro odvod vody. – KD 30.6. z důvodu blízkosti zdroje pitné vody u propustku bude výkop zasypán lomovým kamenem pro možnost vsaku vody. Bude vypuštěno ze zápisu.*

3.1 Zástupcem AD bude prověřena možnost posunu ostrůvku v místě pro přecházení u autobusové zastávky v obci Tisem s ohledem na požadavek majitele sousedního pozemku pro možnost vjezdu nákladního automobilu se dřevem. – KD 2.6. bylo provedeno šetření za účasti zástupce dopravního inspektorátu Benešov. Byl dohodnut způsob řešení prostoru autobusové zastávky v Tismí. Zástupce AD předloží situační schéma. *KD 16.6. zástupce AD předložil návrh řešení prostoru zastávky. – KD 30.6. dopravní inspektorát v Benešově souhlasí s návrhem. Zhotovitel obdržel pokyn k realizaci. Bude vypuštěno ze zápisu.*

3.2 Podrobným geodetickým zaměřením povrchu vozovky v místě u autobusové zastávky v obci Tisem byl zjištěn minimální podélný sklon. Zástupce AD navrhne způsob řešení odvodnění. - KD 2.6. zástupce AD předložil způsob řešení. Zástupce Objednatele se vyjádří k návrhu. – *KD 16.6. řešeno současně s bodem bod 3.1. – KD 30.6. Bude vypuštěno ze zápisu.*

4.1 Zástupce Zhotovitele předloží návrh sanace propustků, včetně finančního vyčíslení. – *KD 16.6. předloženo. – KD 30.6. Zhotovitel obdržel pokyn k realizaci se způsobem řešení jednotlivých propustků. Bude vypuštěno ze zápisu.*

13. Nové úkoly

6.1 V důsledku vytrvalých dešťů je v příkopu na pravé straně v km cca 58,1 stojící voda. AD navrhne způsob řešení odvodu vody.

6.2 Zástupce TDI připraví Dohodu o předčasném užívání stavby a podá žádost o předčasné užívání stavby mezi obcemi Nevcklov a Tisem na MěÚ Benešov.

Příští KD se bude konat **14. 7. 2020 od 9:00 hod.** se srazem na staveništi u obce Nevcklov.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. - Ing. Milan Kodet

Prezenční listina

Kontrolní den č. **6 – 30. 6. 2020**

II/114, Neveklov – I/3

JMÉNO (bez titulů)	ORGANIZACE	TELEFON	EMAIL	PODPIS
Zákostelský Jan	KSÚS SK			
Beneš Luděk	KSÚS SK			
Pošvec Vladimír	KSÚS SK			
Kodet Milan	SGS - TDS			
Sládek Aleš	BES s.r.o.			
Nagy Petr	BES s.r.o.			
Sládek Martin	BES s.r.o.			
Majer Ladislav	Silnice Group a.s.			
Pomykal Miloslav	Praha SK			

Zápis z 9. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 11. 8. 2020
Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3
Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. **Předání staveniště**
   Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. **Dopravní opatření**
   Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, včetně schéma vedení objízdných tras.
   Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem.

3. **RDS, autorský dozor**
   Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

   Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel předal čistopis RDS v tištěné podobě – probíhá potvrzování.

4. **Informační cedule**
   Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. **Technologické předpisy**
   Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky
   Propustky

6. **Inženýrské Sítě**
   Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. **Harmonogram**
   Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.
   KD 11.8.2020 - z důvodu provádění sanací podloží vozovky a prací v prostoru autobusové zastávky v obci Tisem jsou práce s několikadenním zpožděním od HMG.

8. **Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány**
   - TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.
   - TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.
   - Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. **Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP**
   Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

10. Provedené práce a výhled prací

Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR. V úseku mezi obcemi Neveklov až konec Tismi je provedeno odfrézování stávajících vozovkových vrstev, čištění příkopů a krajnic od nánosů, sanace okrajů vozovky, nové asfaltové souvrství, násyp krajnic a dopravní značení.

U propustků SO 101.3, 101.7, 101.8 a 101.9 byla provedena demolice, osazeno nové betonové potrubí včetně zásypu a odláždění čel. U propustků SO 101.1, 101.2, 101.4, 101.5 a 101.6 bylo provedeno pročištění, sanace povrchu a odláždění čel.

V prostoru autobusové zastávky v obci Tísem byla provedena realizace ostrůvků a nástupiště v souladu s dodatečným návrhem AD.

U hospodářských vjezdů bylo provedeno pročištění potrubí.

Do příštího KD bude mezi obcemi Tísem a Jírovice probíhat čištění krajnic a příkopů, práce na opravě propustků.

11. Různé

-

12. Kontrola bodů z minulých KD

6.1 V důsledku vytrvalých dešťů je v příkopu na pravé straně v km cca 58,1 stojící voda. AD navrhne způsob řešení odvodu vody. - KD 14.7. bylo dohodnuto, že v místě stojící vody bude zvýšeno dno příkopu dosypáním zeminou a dále bude příkop prohlouben ve směru proti staničení tak, aby došlo k odtoku vody. *KD 11.8. bylo provedeno, bude vypuštěno ze zápisu.*

6.2 Zástupce TDI připraví Dohodu o předčasném užívání stavby a podá žádost o předčasné užívání stavby mezi obcemi Neveklov a Tísem na MěÚ Benešov. – KD 28.8. místní šetření pro předčasné užívání proběhne 11.8. od 9:00. *KD 11.8. šetření provedeno, bude vydáno Rozhodnutí o předčasném užívání. Předčasné užívání bude zahájeno od soboty 15.8.2020. Bude vypuštěno ze zápisu.*

7.1 Byla provedena kontrola hospodářských vjezdů. Zanesené potrubí bude pročištěno. *KD 11.8. bylo provedeno, potrubí je v některých místech propadlé.*

8.1 Před uvedením úseku stavby mezi obcemi Neveklov a Tísem je nutné vypořádat připomínky Ing. Vyhnálka z dopravního inspektorátu Benešov - upravit čela propustku zastávky u Neštětic, osadit odrazky na svodidla, ořezat větve ve vzdálenosti 0,5m od vozovky (ořezání větví zajistí údržba komunikace). - *KD 11.8. bylo řešeno na dnešním místním šetření s Ing. Vyhnálkem, připomínky vypořádány. Bude vypuštěno ze zápisu.*

13. Nové body

9.1 Před uvedením do předčasného užívání budou v místech propustků SO 101.3 a 101.9 osazeny značky z4.

Do kolaudace budou u propustku SO 101.3 osazeny svodidla v obou směrech. U propustku SO 101.6 bude vpravo osazen směrový sloupek. U výjezdu vpravo za zastávkou Neštětice – Doloplazy budou osazeny červené směrové sloupky a provedena plná vodící čára. V Tísmi u vjezdu do statku (vlevo) bude provedena plná vodící čára.

S ohledem na aktuální postup prací bude příští KD svolaný operativně.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet

Prezenční listina

Kontrolní den č. **9 – 11. 8. 2020**

II/114, Neveklov – I/3

JMÉNO (bez titulů)	ORGANIZACE	TELEFON	EMAIL	PODPIS
Zákostelský Jan	KSÚS SK			
Beneš Luděk	KSÚS SK			
Pošvec Vladimír	KSÚS SK			
Kodet Milan	SGS - TDS			
Sládek Aleš	BES s.r.o.			
Nagy Petr	BES s.r.o.			
Sládek Martin	BES s.r.o.			
Majer Ladislav	Silnice Group a.s			
Šach Pavel	KSÚS SK			

Rozbor ceny položky 917525.R

SILNIČNÍ OBRUBY Z PLASTOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘKY DO 200MM

TOV 000 | TOV 000 | MJ M

1	Přímý materiál			2 434,32
2	Mzdy			261,90
3	Odvody		34 % z mezd	89,05
4	Stroje			0,00
5	Ostatní přímé náklady			0,00
6	**Přímé zpracovací náklady [2] až [5]**			**350,95**
7	Nekalkulované náklady			0,00
	Přímé + nekalkulované náklady [1] + [6] + [7]			**2 785,27**
8	Režie výrobní	5,0	% z [1] + [6]	139,26
9	Režie správní	5,3	% z [1] + [6]	147,23
	Nepřímé náklady [8] + [9]			**286,49**
	Náklady celkem + nekalkulované [1] + [6] + [7] + [8] + [9]			**3 070,76**
10	Zisk	5,0	% z [1] + [6]	153,54
	Celkem [1] + [6] až [10]			**3 224,30**
	Jednotková cena			**3 224,30**
	Hmotnost			0,000000
	Normohodiny			0,0

P.Č.	T	Kód položky	Název položky	M.	Množství	Jednotková cena	Celkem
	H	1	Obruba s vnitřním odvodněním - ACO KerbDrain KD305	M	1,00000	2 172,92	2 172,92
			Cena dodavatele (komplet dodávka vč. [illegible]) 10 445,8 [illegible] 28m = 372,5 Kč/m				0,00
			Dodavka materiál na stavbu 1x 1,0000 [illegible] 28m = 186,2 Kč/m				0,00
	H	2	Beton C20/25	M3	0,105000	2 499,55	262,40
			Cena dodavatele 2 552 Kč/m3, vrovnáno 0,105m3 na 1 m 262,1 + 0,27 Kč/m				0,00
			Dodavka materiál na stavbu 1,05 m3 [illegible] 2,3 Kč = 429 Kč/m3				0,00
							2 434,32
	M	3	Osazení obruby - 3x dělník	Nh	1,16400	225,00	261,90
			Nh 1x 0,388				0,00
	M						0,00
							261,90
	S			Sl			0,00
	S						0,00
	S						0,00
							0,00
	O						0,00
	O						0,00
	O						0,00
							0,00

Jiří Kubíček

NABÍDKA č. KUB20-0165

Dodavatel:

Jiří Kubíček
Malostranská 76
285 22 Zruč nad Sázavou 1

IČ: 68413726
DIČ: CZ7408055787

Odběratel: IČ: 43792553
DIČ: CZ43792553

B E S s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

Tel.

Nabídka č.: KUB20-0165
Datum zápisu: 19.06.2020
Platno do:

Konečný příjemce:

BUS zastávka TISEM varianta- nástupiště
žlab KerbDrain KD305 - včetně nástupních prvků L=26m, odtok čelem DN100

Označení dodávky	Množství	Jcena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
ACO KerbDrain KD305A - revizní díl 0,5m H305	3 ks	2 046,00		6 138,00	21%	1 288,98	7 426,98
ACO KerbDrain KD305 - Busstop zešik.0.915m, H305/360, levý	1 ks	1 848,00		1 848,00	21%	388,08	2 236,08
ACO KerbDrain KD305 - Busstop zešik. 0,915m, H305/360, pravý	1 ks	1 848,00		1 848,00	21%	388,08	2 236,08
ACO KerbDrain KD305 - Busstop střed. prvek 0,915m, H360	19 ks	1 734,00		32 946,00	21%	6 918,66	39 864,66
ACO KerbDrain KD305 - středový prvek 0,915m, H305.	4 ks	1 554,00		6 216,00	21%	1 305,36	7 521,36
ACO KerbDrain KD305 - kombi stěna pro začátek/konec	2 ks	174,00		348,00	21%	73,08	421,08
ACO KerbDrain KD305 - čelní stěna lová. s nátrubkem DN110	1 ks	1 152,00		1 152,00	21%	241,92	1 393,92
Součet položek				50 496,00		10 604,16	61 100,16
CELKEM K ÚHRADĚ							61 100,16

Vystavil: Jiří Kubíček