

Smlouva o dílo č. F12399X

uzavřená dle § 2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany

Mateřská škola Brno, Slavičkova 1, příspěvková organizace

Sídlo: Slavičkova 53/1, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 70994161
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. ú. 27-5828900247/0100
Tel. / e-mail: 793 983 920 / skolka@msslavickova.cz
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, spisová značka Pr 989
Zastoupená: Mgr. Petra Šplíchalová, ředitelka

(dále jen „objednatel“)

a

WH Develop s.r.o.

Sídlo: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČO: 28116992
DIČ: CZ699006994
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. ú. 7773102/0800
Tel. / e-mail: [REDACTED]
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 333504
Zastoupená: [REDACTED] ve věcech smluvních na základě plné moci

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah prací

2.1.1. Předmětem této smlouvy je provedení výměny stavebních prvků (dodávka a montáž)tj. **Výměna vstupních dveří v objektu mateřské školky**, a to v rozsahu a kvalitě uvedené v této smlouvě a v nabídce zhotovitele č. **P406125P**, ze dne **17.10.2024**, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

2.1.2. Předmětem smlouvy je odvoz a likvidace původních oken

2.2. Místo plnění předmětu smlouvy:

2.2.1. Adresa stavby: Slavičkova 53/1, 638 00 Brno - Lesná

2.2.2. Druh stavby: Stavba občanského vybavení

2.3. Objednatel je povinen na výzvu zajistit zábory komunikací a veřejných prostranství. V případě nemožnosti provádět montáž z důvodu nikoli na straně zhotovitele budou objednateli účtovány náklady tímto vzniklé, zejména hodinová sazba sjednaná za práci montážníka ve výši 390,- Kč/hod/osoba a doprava.

Smlouva o dílo č. F12399X

uzavřená dle § 2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

3. Termín plnění, převzetí a předání předmětu smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy nejpozději do 3 kalendářních měsíců od podpisu smlouvy.
- 3.2. Dohodnuté termíny platí za předpokladu řádného a včasného zajištění stavební připravenosti absence prodloužení objednatele s placením ceny díla a pokud objektivní podmínky nebrání provádění díla (zejm. klimatické).
- 3.3. Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením. Drobné vady a nedodělky, které samostatně, ani ve svém souběhu nebrání jeho řádnému užívání, nejsou důvodem pro odepření převzetí díla. Dílo s drobnými vadami a nedodělky se považuje pro účely uplatnění sankcí za dokončené. Tato skutečnost však nezabývá zhotovitele povinností vady a nedodělky díla odstranit ve lhůtě určené pro odstranění záručních vad. Posuzování vad se řídí manuálem, který je přílohou k této smlouvě. V případě, že nebude možné z důvodu překážek na straně objednatele všechny prvky namontovat, bude provedeno předání předmětu smlouvy s tímto nedodělkem.
- 3.4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí s odkazem na skutečnost, že příslušná část díla vykazuje vady (vady budou sepsány v předávacím protokolu). Náklady na mytí oken nejsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.5. Objednatel je povinen se na výzvu zhotovitele dostavit k převzetí díla. V případě, kdy se objednatel k převzetí díla nedostaví, nebo dílo bez řádného důvodu odmítne převzít, má se za to, že ke dni kdy proběhlo nebo mělo proběhnout takové přejímací řízení, je dílo řádně dokončené, bylo objednatelem převzato bez vad a nedodělků a zhotovitel je oprávněn provést vyúčtování ceny díla daňovým dokladem.
- 3.6. Závěrečný protokol podepisují statutární zástupci objednatele a určení pracovníci dodavatele.
- Osoby odpovědné za vedení realizace příslušných stavebních prací a přejímku díla:
 - Petra Šplíchalová, ředitelka mateřské školy, tel. 793 983 920, e-mail: splichalova@msslavickova.cz (objednatel)
 - [redacted] manažer projektu, tel. [redacted], e-mail: [redacted] (zhotovitel)
- 3.7. Zjistí-li zhotovitel stavební nepřipravenost objednatele, je oprávněn přerušit své práce až do doby, dokud objednatel nezjedná nápravu. O tuto dobu se prodlužuje termín i mezitermíny předání díla.
- 3.8. V případě překážek bránících zhotoviteli v řádném a včasném provádění díla vzniklých nikoli na straně zhotovitele se posouvají dohodnuté termíny o dobu trvání překážky prodlouženou o 10 dnů.

✓

4. Cena předmětu smlouvy, způsob úhrady, pokuty

4.1. Cena předmětu smlouvy představuje částku dle přílohy č. 1

Cena celkem bez DPH	425 363,00 Kč
DPH 21 %	89 326,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	514 689,00 Kč

4.2. Platební podmínky

- 4.2.1. Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci ve výši 488 950 Kč ke dni 13.12.2024.
- 4.2.2. Doplatek do výše 100% z konečné ceny díla (vč. DPH) bude uhrazen po předání díla objednateli na základě konečné faktury. Daňové doklady jsou splatné do 14 dnů od vystavení, nestanoví-li tato smlouva jinak.
- 4.2.3. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění. Termínem úhrady se rozumí den připsání platby na účet zhotovitele.
- 4.2.4. Vytkl-li objednatel při předání díla vady nebránící řádnému užívání díla, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli cenu díla v plné výši. V případě vytčení jiných vad než dle předchozí věty je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli pouze ty položky Výpisu zboží dle této smlouvy, jichž se takto vytčené vady netýkají. Po odstranění vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla zhotovitel přistoupí k vyúčtování dosud nevyúčtované části díla.
- 4.3. Při nedodržení termínu úhrady jakékoli částky může zhotovitel požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení.
- 4.4. Při nedodržení termínu předání díla dle odst.3.1. může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nezabudovaných prvků bez DPH za každý den prodlení.
- 4.5. Maximální výše smluvních pokut a jiných sankčních nároků (např. slev), které je smluvní strana na základě této smlouvy a jejích příloh oprávněna požadovat, činí dohromady nejvýše 10% ceny díla bez DPH, a to i v případě, že některé ustanovení této smlouvy stanoví smluvní pokutu vyšší.
- 4.6. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Škoda způsobená zhotovitelem se nahrazuje v rozsahu pouze skutečně vzniklé škody převyšující uhrazené nebo vyúčtované smluvní pokuty a zároveň v rozsahu nejvýše 10 % ceny díla.
- 4.7. Uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti na DPH při poskytnutí stavebních nebo montážních prací:
- objednatel není plátcem DPH
 - nejedná se o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, kdy je DPH povinen přiznat objednatel

Smlouva o dílo č. F12399X

uzavřená dle § 2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

4.8. Objednatel bere na vědomí, že nedojde-li z důvodu na straně objednatele (např. stavební nepřipravenost) do 90 dnů od podpisu smlouvy ke skutečnému zahájení montáže díla, je zhotovitel oprávněn ode dne následujícího účtovat náklady související s uskladněním nenamontovaného zboží, a to ve výši 0,07 % ceny bez DPH nenamontovaného zboží za každý den skladování a poplatek za přípravu zboží k uskladnění ve výši 1.000 Kč bez DPH. Uvedené částky budou objednateli účtovány každý měsíc po dobu uskladnění stavebních otvorových výplní.

5. Záruky

5.1. Zhotovitel poskytne záruku na provedenou dodávku a montáž oken v délce 5ti let od převzetí díla. Objednatel se zavazuje dodržovat návod k obsluze, který je přílohou této smlouvy. Záruční doba počíná dnem předání výrobků bez vad a nedodělků.

5.2. Případné záruční opravy bude objednatel uplatňovat vždy písemnou formou na adrese WH Develop s.r.o., Hlavní 456, Lázně Toušeň, 250 89, a podpůrně telefonicky – [redacted] nebo emailem – [redacted]

5.3. Při reklamaci uvádějte vždy číslo zakázky, číslo položky, přesný popis, jak se vada projevuje, navrhované řešení odstranění vady a zpětné telefonické spojení.

6. Ostatní ujednání

6.1. Objednatel se zavazuje zajistit stavební připravenost, která spočívá v:

- zajištění místa na bezpečné uskladnění výrobků v prostorách objektů a montážního nářadí a materiálu v uzamykatelné místnosti a určení místa pro uskladnění vybouraných oken a sutí.
- zajištění přístupové cesty k místu montáže
- zajištění montážního prostoru uvnitř místnosti 1- 2m od obvodového zdiva a příček.
- zajištění zdroje elektrické energie pro ruční nářadí.

6.2. Zhotovitel provede každý den po ukončení prací hrubý úklid.

6.3. V případě, že v průběhu realizace smlouvy se vyskytne potřeba víceprací, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě odsouhlaseným oběma smluvními stranami.

6.4. Zabudovaná okna přecházejí do majetku objednatele dnem úplného zaplacení celkové ceny díla. V případě změny vlastníka nemovitosti zůstává platební závazek a povinnost na objednateli.

6.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že bude-li objednatel v prodlení s jakoukoli platbou, poskytováním nezbytné součinnosti (např. stavební připravenost) nebo s odsouhlasením soupisu prací dle této smlouvy nebo dle jiné smlouvy uzavřené se zhotovitelem, přerušuje se provádění díla (včetně odstraňování vad) minimálně na dobu takového prodlení plus 10 dnů a o tuto dobu se prodlužují sjednané termíny. V případě prodlení objednatele s platbou delší než 30 dnů je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit a vyúčtovat objednateli veškeré

Smlouva o dílo č. F12399X

uzavřená dle § 2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

škody, kterému mu v důsledku porušení povinnosti objednatele a odstoupení vznikly (zejména výrobní náklady).

6.6. V případě, že se vyskytnou okolnosti nezávislé na vůli Zhotovitele (vyšší moc; nevhodné klimatické podmínky, při nichž nelze spravedlivě po Zhotoviteli požadovat dílo plnit; nedostatek materiálu – výpadky nebo omezení v dodávkách subdodavatelů; překážky spojené se zvýšením cen materiálu apod.) nebo v důsledku nedostatečné součinnosti ze strany objednatele, v důsledku kterých bude provedení díla ztíženo, prodlužuje se termín provedení díla o dobu trvání této okolnosti. Za vyšší moc se mj. považuje vysoká nemocnost zaměstnanců či pracovníků Zhotovitele nebo subdodavatele, karanténní nebo jiná opatření nařízená orgánem státní správy vůči výrobní provozovně dodavatele nebo vůči dodavateli, jeho zaměstnancům či subdodavatelům nebo opatření orgánů státní správy, která se dodavatele jakkoli dotýkají a omezují možnost řádné a včasné dodávky.

6.7. Objednatel byl seznámen s deklarovanou hodnotou součinitele prostupu tepla, která je stanovena výpočtem na zkušebním vzorku okna dle technické normy.

6.8. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky toliko závazných technických norem platných v době uzavření smlouvy, včetně technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, které příslušná norma adresuje přímo výrobcům stavebních otvorových výplní.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemným dodatkem potvrzeným oboustranně odpovědnými zástupci.

7.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, kdy každá se smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

7.3. Smluvní strany nejsou oprávněny postupovat své pohledávky vzniklé na základě této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Zhotovitel je oprávněn postoupit či zastavit pohledávky plynoucí z této smlouvy ve prospěch České spořitelny, a.s.

7.4. Smluvní strany se dohodly, že součástí smlouvy je Reklamační řád společnosti WII Develop s.r.o., Všeobecné obchodní podmínky a Návod k obsluze, vše je zveřejněno na www.vekra.cz a na obchodních zastoupeních zhotovitele.

7.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

- příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele č. P406125P ze dne 17.10.2024
- příloha č. 2: Manuál pro posuzování oken a dveří

Smlouva o dílo č. F12399X

uzavřená dle § 2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

7.6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy, jsou v souladu se zápisem v obchodním rejstříku a osoby uvedené ve smlouvě jsou jejími statutárními zástupci nebo osobami pověřenými k jednání za smluvní strany.

Zhotovitel:

V Lázních Toušeni, dne 18. 11. 2024

WH Develop s.r.o.
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČ: 28110992, DIČ: CZ699006994

WH Develop s.r.o.
Ing. Jan Nádraský
na základě plné moci

Objednatel:

V Brně, dne 18. 11. 2024

Mateřská škola BRNO,
SLAVIČKOVA 1
příspěvková organizace
IČ: 70994161
skolka@msslavickova.cz

Mateřská škola Brno, Slavičkova 1
Mgr. Petra Šplíchalová
ředitelka

ZÁKAZNÍK:

Mateřská škola Brno
Slavičkova 53/1
63800 Brno
Mob.:
E-mail:

Adresa stavby:

Slavičkova 53/1
63800 Brno
Katastrální území: -
Parcelní číslo: -

ZHOTOVITEL:

WH Develop s.r.o.
Hlavní 456
250 89 Lázně Toušeň
IČ: 28116992
DIČ: CZ699006994

Kontaktní adresa:


Odborný konzultant
Škrobárenská 506/2 B1
61700 Brno- Komárov
Mob.:
E-mail:



Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky. Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Pozice: 1

Množství: 4 ks



Profil:	PRIMA
Barva:	bílá
Rám:	6 * rám vchodový standard
Křídlo:	5 * bez křídla, 2 * křídlo vchodové
Spojka:	Dilatační spoj 22mm s výzt., Dilatační spoj 6mm nevyztužený, 3 * Spoj 2mm nevyztužený
Rozšíření:	podklad pod práh 30x73mm bílý
Výplň:	7 * 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10, Rw(skla) 30 dB
Výplň tl.:	7 * 24.0 mm
Kování:	Pole + název otvírky: 1 pevně v rámu 2 pevně v rámu 3 pevně v rámu 4 pevně v rámu 5 VD levé hlavní dovnitř otv. 6 VD pravé štulp dovnitř otv. 7 pevně v rámu
Kotvení:	na vruty - H+D+L+P
Odvodnění:	dopředu
Hmotnost kg:	368

<u>Cena za kus:</u>	<u>Cena celkem:</u>
182980,00 Kč	731920,00 Kč

Klika / klika TYP 03, bílá 69-75

Cylindrická vložka FAB200DNR1+ SR/50+50 5.kl (3. tř. bezpečnosti)

Zavírač bílý s ramínkem a aretací

Mezisoučet

731920,00 Kč

Pozice: 101

Množství: 95,968 m Info - počet obvodových metrů

Cena celkem:
 0,00 Kč

Pozice: 102 Množství: 4 ks Montáž VEKRA

Cena celkem:
0,00 Kč

Pozice: 103 Množství: 4 ks Doprava (zakázka s montáží)

Cena celkem:
0,00 Kč

Pozice: 104 Množství: 1 ks Expediční náklady

Cena celkem:
2000,00 Kč

Pozice: 105 Množství: 95,968 m Cena za montáž, demontáž, zednické zapravení (ocelová nebo plastová okna - lehká konstrukce) z interierové strany, obvod 50 - 100 bm

Jednotková cena: Cena celkem:
628,00 Kč 60268,00 Kč

Pozice: 106 Množství: 39,920 m APU lišta pro zednické začištění (boky + nadpraží)

Cena celkem:
680,00 Kč

Pozice: 107

Množství: 56,400 m

Likvidace špaletových nebo plastových oken - ost. regiony mimo Prahu a Stř. Čechy, 80-120 bm

Jednotková cena:
152,00 Kč

Cena celkem:
8573,00 Kč

Alternativa: 108

(cena položky není započtena v celkové ceně)

Množství: 56,400 m

Materiál pro VEKRA UZÁVĚRY PŘIPOJOVACÍ SPÁRY -
rekonstrukce, zalomené ostění
int.strana - parotěsná vrstva
ext.strana - paropropustná vrstva

Cena celkem:
2549,00 Kč

Alternativa: 109

(cena položky není započtena v celkové ceně)

Množství: 56,400 m

Cena montáže VEKRA UZÁVĚRŮ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY
rekonstrukce, zalomené ostění
int.strana - parotěsná vrstva
ext.strana - paropropustná vrstva

Cena celkem:
4323,00 Kč

Pozice: 110

Množství: 4 ks

Montáž samozavírače

Jednotková cena:
630,00 Kč

Cena celkem:
2520,00 Kč

Alternativa: 111

(cena položky není započtena v celkové ceně)

Množství: 47,80 m²

VEKRA KLIDEA

Udělejte svůj domov klidnější a bezpečnější se speciálně zkonstruovaným řešením **VEKRA KLIDEA**.

Díky kombinaci mimořádného vrstveného skla s protihlukovou fólií, speciálního těsnění, zvýšeného počtu uzavíracích bodů a odborně vytvořené konstrukce získáte:

- **tichý domov** - snížení intenzity hluku až o 70%
- **bezpečný domov** - 9x vyšší odolnost proti násilnému vniknutí přes zasklení než mají běžná okna
- **krásný domov** - 100% odolnost vůči UV brání ztrátě barevnosti povrchů

<https://www.vekra.cz/produkt/protihlukova-bezpecnostni-okna>

Zeptejte se odborného konzultanta na provedení VEKRA



KLIDEA.

Cena celkem:
59941,00 Kč

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Suma položek		805961,00 Kč
Zákaznická sleva		-380598,00 Kč
Částka bez DPH		425363,00 Kč
DPH 21% - základní	21,00 %	89326,00 Kč
Částka celkem		514689,00 Kč
		=====

Stanovení DPH: Sazba DPH bude vyčíslena dle požadavků zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, na základě čestného prohlášení poskytnutého zákazníkem zhotoviteli.

Poznámka ke GDPR: Doručením či převzetím projektu dochází ke zpracování osobních údajů Zákazníka ze strany Zhotovitele, které jsou nezbytné pro zpracování projektu a následně pro případné řádné plnění smlouvy. Více na www.vekra.cz/o-spolecnosti/gdpr nebo gdpr@vekra.cz

Záruka VEKRA: 60 měsíců na dodávku otvorových výplní; je-li dodávka realizována bez montáže, je záruka 24 měsíců.

Termín dodávky: Termín dodávky bude upřesněn do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy a připsání zálohy na účet VEKRA. Maximální termín pro konkrétní výrobek se dozvíte u našeho odborného zástupce.

Manuál posuzování oken a dveří při přejímkách

Společnost WH Develop s.r.o.

Zásady a pokyny při posuzování nedokonalostí výrobků společnosti WH Develop s.r.o.

Zdroj

Tento manuál vychází z ČSN, kompletní rozsah povolených odchylek a nedokonalostí je možné dohledat v příslušných normách.

ČSN 746077	Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování
ČSN 747250	Lehké obvodové pláště – Požadavky na Zabudování
ČSN EN 12608-1	Profily z němčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří – Klasifikace, požadavky
ČK LOP S01	Vizuální hodnocení povrchů plastových oken a dveří
ČSN EN 12020-2	Hliník a slitiny hliníku – Lisované přesné profily – Část 2: Mezní úchytky rozměrů a tvaru
ČSN EN 12206-1	Nátěrové hmoty – Povrchová úprava hliníku pro stavební účely – Část 1: Povlaky zhotovené z práškových hmot
ČSN EN ISO 7599	Anodická oxidace hliníku a jeho slitin
ČSN 746101	Dřevěná okna – Základní ustanovení
ČSN EN 1279-1	Izolační skla – Část 1: Obecné údaje, popis systému, pravidla pro náhrady, tolerance a vizuální kvalita

Způsob posuzování vad

Estetické (vzhledové) vady v interiéru se hodnotí při pohledu ze vzdálenosti 3m ve funkčním směru běžného použití za rozptýleného denního světla. Z exteriéru je posuzovací vzdálenost 3m. Vady, které při posouzení za těchto podmínek nejsou zjevně patrné, nejsou reklamovatelné. Posuzování se týká jak povrchů PVC, tak otvorových výplní fóliovaných, povrchů ošetřených vypalovanými laky (Al profily, zimní zahrady, STI), tak i mokřými laky (dřevěné profily).

Definice pojmů

Pohledová plocha - je charakterizována v pohledovém poli okna z interiéru i exteriéru při zaskleném a zavřeném stavu okna a běžném úhlu užití výrobku.

Nepohledová plocha - jsou profilové části okna, které nejdou vidět při zavřeném a zaskleném stavu okna. Do neviditelné zóny je také zařazena boční plocha rámu, určena pro osazení prvku do zdi včetně interiérové a exteriérové parapetní drážky. Platí i pro balkónové dveře, pevně zasklené rámy, a ostatní doplňky.

Obecné pokyny

Zákazník je povinen dodržovat pokyny pro správnou obsluhu a údržbu výrobků potřebnou pro zachování záruky, užitných vlastností a podmínky případného reklamačního řízení. Tyto pokyny jsou dostupné na našich internetových stránkách www.windowholding.cz v dokumentu „Návod na údržbu a seřízení oken a dveří“ a v dokumentu „Návod pro užívání a údržbu stínící techniky“ nebo k nahlédnutí na obchodním zastoupení. Objednatel je povinen dbát všech bezpečnostních pokynů, podrobně prostudovat celý návod k obsluze a údržbě před zahájením manipulace a užíváním výrobku. Vady způsobené nesprávným užíváním či absencí údržby nelze reklamovat.

Při posuzování ostatních vad, které nejsou blíže specifikovány v tomto dokumentu, se přihlíží k výrobním standardům v oblasti otvorových výplní a ke všeobecnému stavu techniky.

Čištění oken

Po ukončení stavebních prací je nutné aby objednatel prvky velmi opatrně očistil, nikdy ne na sucho, ale za vydatného smáčení vlažnou vodou s malou dávkou mycího prostředku. Zbytky malty nebo jiných tuhých materiálů by mohly vážně poškodit kování, těsnění, profily či skla okenních prvků, což je považováno za mechanické poškození oken a dveří.

WH Develop s.r.o.

IČ: 28116992 | DIČ: CZ699006994 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 333504 | sídlo společnosti - Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň | www.vekra.cz

Posuzování profilů

Plastové (PVC) a Hliníkové (AL) profily

Za vadu nelze považovat znehodnocení PVC a AL profilu vzniklé v důsledku pozdně odstraněné ochranné fólie (fólii je nutné odstranit do 3 měsíců od dodání).

Za vadu u PVC a ALU profilů nelze považovat případný průsvit profilu mezi okrajem těsnění/silikonu a hranou distančního profilu rámečku skla.

Za vadu u hliníkových výrobků s povrchovou úpravou Elox nelze považovat tzv. extruzní čáry. Dále za vadu u hliníkových výrobků nelze považovat jakékoliv barevné vady na plastových izolátorech křidel a rámů.

Při použití povrchové úpravy Elox na hliníkových profilech může dojít k barevné odchylce. Ta může být způsobena technologickými omezeními, které přináší její aplikace. Barevnou odchylku u eloxových barev nelze uznat jako vadu, nebo být důvodem k reklamaci. Za vadu u hliníkových výrobků nelze považovat přesazení dosedacích (řezných) ploch profilů na sebe navazujících ve všech rovinách do 1mm výšky hrany.

Tolerance do 1mm platí také pro šířky výrobních spár v jakémkoliv úhlu.

Za vadu hliníkových výrobků nelze považovat natočení příčníků kolem podélné osy vlivem tíhy skla do 1,5mm z roviny.

Za vadu nelze uznat rozdílný odstup křídla od rámu na vodorovných a svislých částech, které jsou dána nutným vymezením křídla oproti rámu z funkčních důvodů.

Dřevěné profily

Za vadu u dřevěných profilů nelze považovat vady způsobené vzdušnou vlhkostí větší než 50%, resp. vyšší vlhkostí ve dřevě než 18%. V důsledku porušení této podmínky dochází ke kondenzaci vody na skle, kování a profilech, nabobtnání dřeva a můžou se objevit puchýře na laku. Společnost WH Develop s.r.o. neručí za jakékoliv poškození vzniklé v souvislosti s trvale vysokou vlhkostí nebo vlivem přímého styku výrobku (dřeva) se zemí, jejíž projevy mohou být zejména tyto: zamodrávání nebo změnění dřeva, napadení hnilobou, poškození povrchové úpravy.

Povolené vysprávkování dřevěných profilů určených k povrchové úpravě lazurovacími a krycími laky jsou: výsrava lodičkou, tmelem. Dřevo je nehomogenní materiál, rozdíly v barvě a struktuře na povrchu dřeva jsou přirozenými vlastnostmi dřeva, a proto nemohou být důvodem považování za vadu, stejně tak přirozené vady dřeva jako smolníky atd. Pokud se v průběhu prací, nebo záruční doby projeví, lze to považovat za vadu opravitelnou a výrobce si vyhrazuje právo tyto vady opravit. Za přípustnou vadu dřeva se povolují přirozené nerovnosti povrchu způsobené letokruhy (střídání tvrdého jarního a měkkého letního dřeva), a přípustnými suky.

Zákazník bere na vědomí, že jemu předložený vzorník barev slouží k výběru odstínu lazury, avšak skutečný výsledný odstín lazury na dodaných výplních otvorů nemusí zcela přesně souhlasit s vybranou variantou.

Jako vadu nelze uznat barevnou rozdílnost nového a dříve dodaného prvku. Lazura je vystavena ultrafialovému záření, které působí přes povrchovou úpravu až na lignin, který je součástí dřeva a vlivem UV záření tmavne.

Za vadu nelze považovat viditelnost bezchybného délkového napojení dřeva. U napojení dřeva se připouští mírná nerovnost spoje oproti plochám jednotlivých dílů lamely. Nerovnost nesmí být hmatatelná, může však při pohledu ze stran, v místě spoje, způsobovat nepatrné zvlnění plochy.

Povrchová úprava u tropické dřeviny meranti může obsahovat na povrchu drobné bublinky či kráterky, které vznikají při nástřiku či v průběhu dozrávání povrchové úpravy. Nemají vliv na kvalitu a životnost povrchové úpravy.


U dřevěných profilů rámů a křidel se připouští tvarová odchylka jednotlivých hranolů v rozsahu 1mm na 1 metr, jak v případě rovinosti, tak v případě točivosti. Takovýto průhyb nelze považovat za vadu.

Obecné

Při posuzování vad – prohnutí profilů v důsledku tepelné dilatace (roztlačnosti) je podstatné splnění požadavků na funkčnost v uzavřeném stavu. Profily v bílém i barevném provedení mají poměrně velkou tepelnou roztlačnost a současně minimální tepelnou vodivost, takže v důsledku různé teploty na straně exteriéru a interiéru může nastat prodloužení, nebo smrštění profilu na příslušné straně výrobku, což se může projevit mírným prohnutím dovnitř nebo ven. Toto prohnutí, které je viditelné pouze na otevřeném výrobku, je přípustné, pokud deformace nezpůsobuje zhoršení těsnosti nebo funkce. Zpravidla plným uzavřením (uzamčením) výrobku se uvedou do činnosti všechny uzavírací body a prvek se vyrovná a těsní.

Posuzování skla

Nelze reklamovat jakákoliv mechanická poškození vzniklá po předání díla či zboží.
Sklo není ve své ploše homogenní materiál. Při orosení se rýsují veškeré anomálie skla. Jedná se o technologické stopy na struktuře skla, které nebrání průhledu a tyto vady nelze uplatňovat.
Sklo se posuzuje v suchém stavu, kolmo ke sklu, při rozptýleném světle ze vzdálenosti 3 m. Dovolенý rozsah vad je následující:



R – zóna drážky : šířka 18 mm od hrany skla, zakrytá rámem
E – okrajová zóna: od hrany viditelné oblasti o šířce 50mm
M – hlavní zóna: velmi přísné hodnocení

Počty povolených vad se zvyšují u trojskla o 25%. Počty povolených vad se zvyšují u každého vrstveného skla (VSG) o 25%.

Zóna	Přípustné vady pro danou zónu
R	venku ležící ploché poškození okrajů skla ve tvaru mušle, které neovlivňují pevnost skla nepřekračují šířku okrajových spojení – bez omezení
	uvnitř ležící ploché poškození okrajů skla ve tvaru mušle bez volných střepin, které jsou vyplněny těsnicí hmotou – bez omezení
	bodové, plošné zbytky, fleky a lineární vady – bez omezení
	Distanční rámeček: přerušení distančního rámečku v místě napojení max. do 2 mm, obvod skla do 5m max 2x napojení, obvod skla nad 5m max 5x napojení na každém rámečku tolerance přímosti: max. 4 mm v délce do 3,5m, max. 6mm v délce nad 3,5m přesazení distančního rámečku vůči sobě: max. do 3 mm v jakémkoliv délce do 2,5m, max. 6mm v délce hrany skla nad 2,5m
E	Těsnicí systém: vytlačení butyl přes úroveň distančního rámečku max. do 2 mm výšky přesahu v jakémkoliv délce při použití ornamentálního skla bez omezení
	Bodové vady, uzavřeniny, nečistoty zalité ve skle, bubliny (bez deformačního dvoru): plocha tabule do 1m2: méně než 3ks vad menších jak 1mm průměru v každé ploše o průměru 20cm plocha tabule do 1m2: max. 4 ks vad - větší jak 1mm a menší jak 3 mm průměru
	plocha tabule nad 1m2: max. 1 ks vady na 1m obvodu - větší jak 1mm a menší jak 3 mm průměru plocha tabule neomezeně: bodová vada - větší jak 3 mm průměru - nepřipustná
	Nečistoty, Skvrny: plocha tabule neomezeně: počet bodů menších jak 1mm průměru – bez omezení plocha tabule do 1m2: max. 4ks vad větších jak 1mm a menší jak 3 mm průměru plocha tabule nad 1m2: max. 1 ks vady na 1m obvodu - větší jak 1mm a menší jak 3 mm průměru plocha tabule neomezeně: max. 1 ks skvrny menší jak 17mm průměru
M	Lineární vady: jednotlivé délky hrubých škráb do 30mm, celkový součet délek do 90mm viasové škrábance jsou povoleny bez omezení, pokud netvoří shluk
	Bodové vady, uzavřeniny, nečistoty zalité ve skle, bubliny (bez deformačního dvoru): plocha tabule do 1m2: méně než 3ks vad menších jak 1mm průměru v každé ploše o průměru 20cm plocha tabule do 1m2: max. 2 ks vad - větší jak 1mm a menší jak 2 mm průměru
	plocha tabule nad 1m2 a menší než 2m2: max. 3 ks vad - větší jak 1mm a menší jak 2 mm průměru plocha tabule nad 2m2 a menší než 3m2: max. 5 ks vad - větší jak 1mm a menší jak 2 mm průměru plocha tabule do 1m2: max. 1 ks menší jak 2 mm průměru
	plocha tabule nad 3m2 max. (5+2/každý další m2) ks vad - větší jak 1mm a menší jak 2 mm průměru plocha tabule nad 1m2: max. 2 ks menší jak 2 mm průměru plocha tabule neomezeně: bodová vada - větší jak 2 mm průměru – nepřipustná plocha tabule nad 2m2: max. 3 ks menší jak 2 mm průměru
M	Nečistoty, Skvrny Škrábance: plocha tabule neomezeně: max. 3ks vad menších jak 1mm průměru v každé ploše o průměru 20cm plocha tabule neomezeně: max. 2ks vad větších jak 1mm a menší jak 3 mm průměru v každé ploše o průměru 20cm plocha tabule neomezeně: vady větší jak 3mm průměru - nepřipustné
	Lineární vady: plocha tabule neomezeně: skvrny menší jak 17mm průměru - nepřipustné
	Lineární vady: jednotlivé délky hrubých škráb do 15mm, celkový součet délek do 45mm viasové škrábance jsou povoleny bez omezení, pokud netvoří shluk