

ZMĚNOVÝ LIST 12.39

Stavba

Rekonstrukce sídla SFDI II.

UT - Vytápění - výměníková stanice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Zatřídění podle ZvlP
Náklady soupisu celkem							409 400,00	
D D2 Kotelny a strojovny							409 400,00	Pod.čl 13.1 d)
NP	K		Technologie rozdělovače a sběrače okruh 1 - vytápění suterénu okruh 2 - vytápění přízemí - spisovna okruh 3 - vytápění jižní fasády okruh 4- vytápění přízemí - cyklo, kliment okruh 5 - vytápění severní fasády okruh 6 - vytápění nástavby - nový okruh okruh 7 - vytápění recepce - nový okruh okruh 8 - vytápění dveří cłona okruh 9 - rezerva	kpl	1,000	356 000,00	356 000,00	
			nový sběrač/rozdělovač pro 8+1 okruhů			391 000,00		
			odečet za montáž sběrače/rozdělovače			-35 000,00		
			Cena celkem			356 000,00		
			Koordinální přírážka ve výši 15% z CN EO TECHNOLOGY s.r.o.	kpl	1,000	53 400,00	53 400,00	Pod.čl 13.1 a)