

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16574327
ID verze:	17898827
Číslo verze:	3
Datum a čas zveřejnění:	30.09.2021 12:54:41
Zveřejňující subjekt:	Národní bezpečnostní úřad (h93aayw)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Národní bezpečnostní úřad
IČO:	68403569
Datová schránka:	h93aayw
Adresa:	Na Popelce 2/16, 150 00 Praha 5
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo „Stavební úpravy části dispozice v 5.NP budovy B NBÚ“
Datum uzavření:	20.09.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	S73/21
Podpisující osoba:	Jiří Lang
Hodnota bez DPH:	4 444 888,80 CZK
Hodnota vč. DPH:	5 378 315,45 CZK

Smluvní strany:

Název:	PKbau s.r.o.
IČO:	08757127
Datová schránka:	ydujas9
Adresa:	Dolní 141, 58291 Světlá nad Sázavou, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Přílohy:

D.1.4.7.03 Půdorys_EPS.pdf

661.67 kB, 24.09.2021 07:25:07

cebcc90178a906cdd579c3b60744196ff7f3898b042aca48f7ca95d95cc930cb

D.1.4.7.04 Technická zpráva-EZS.pdf

239.56 kB, 24.09.2021 07:25:07

7acf956e6541e2230bab25916ed5461bc547ce3d8ea5f69fad4696a94f771892

D.1.4.7.05 Technická specifikace-EZS.pdf

164.58 kB, 24.09.2021 07:25:07

6ca0b13efaef80df464580484944212739d9e1f7fb34e823a273aae778945754

D.1.4.7.06 Půdorys_EZS.pdf

706.81 kB, 24.09.2021 07:25:07

5415e71ee7ef631efccd8e261969e4c17dc328f36350e1682848680e2a32a195

D.1.4.7.07 Tecnická zpráva-SK.pdf

228.92 kB, 24.09.2021 07:25:07

7acfabcl7bf89b03db3c311f896909cddee85a701e62aeb560dddb9cf65c79de

D.1.4.7.08 Tecnická specifikace-SK.pdf

172.28 kB, 24.09.2021 07:25:07

1713lce41cc474a312e83967c7bee0721c3d2a96435b6dd24992d4b0100cc99f

D.1.4.7.09 Půdorys_SK.pdf

1.18 MB, 24.09.2021 07:25:07

7c3782ce69d766fb2baca4173d767ed507c088009ca77f65cffe77c83041e2aa

P2- Prováděcí harmonogram.pdf

140.11 kB, 24.09.2021 07:25:08

d396f0157c377fcae99ccf77cfd3d80e93b37590cd5e56f9dff80f15dad7c5d

P3- Podrobný položkový rozpočet.pdf

3.32 MB, 24.09.2021 07:25:08

e4035c7152e1bf1138673436aa3f62090af7eaf951ddd3e9632ed4bb376cf36a

Rozpiska na hlavni desky_NBÚ.pdf

318.08 kB, 24.09.2021 07:25:08

8427dbb268292c56f1c3f15c11c3101c6f80f2405409a97bbdf6d901cdfc9be2

Seznam na hlavni desky_NBÚ.pdf

59.24 kB, 24.09.2021 07:25:08

685fe23edac84a71d674a84a04b782608e50d57c07500c06d7c38c01d8726f2f

SoD_stavební úpravy v 5 NP budovy B NBÚ_final.pdf

625.44 kB, 24.09.2021 07:25:08

bab0acf30f82bfdc2a94e21e40dc89f529542571152618d3f9e2602c99802be3

D.1.1_ASŘ_rozpiska na desky.pdf

330.83 kB, 24.09.2021 09:50:38

ab5947892e32455a263acd64c91036fd6a5d16fe2bc0de86864db627758afc12

D.1.1_ASŘ_seznam na desky.pdf

57.43 kB, 24.09.2021 09:50:38

7b15f3a61f5ea343173df3073ae83208a009916d9418015b561b2f51c6a0f7c4

D.1.4.5 TZ.pdf

188.04 kB, 24.09.2021 09:50:39

c6948006fc5c1e568103fd1498e8a0e0d06136ea2658cb136678b1d7ae81c563

D.1.4.5.01_TECHNICKÁ ZPRÁVA ČELNÍ LIST.pdf

169.21 kB, 24.09.2021 09:50:39

faecfb200510f6f1324c9f424f194c46d27d28c3b863c7f31a32b91ee6bf558b

D.1.4.5.02_PŮDORYS VZT.pdf

1.09 MB, 24.09.2021 09:50:39

90f3d4bb170466e8db3249db1775f5a30bc0929226a28b4be0445e60f242a214

D.1.4.5.03_ŘEZ A-A.pdf

338.68 kB, 24.09.2021 09:50:39

82e080e6d22f3a715f8140690a7173d681bc6496dc40aa704ea5c64037753eb7

D.1.4.6.01 - Technická zpráva - NBU.pdf

341.78 kB, 24.09.2021 09:50:39

3c3494c5763c0cb0614c0227fe1531fdb2128f9126f60067c736081a674ff56b

D.1.4.6.01 - TZ - NBU - EI+MAR.pdf

219.62 kB, 24.09.2021 09:50:39

be74de00e541c81fd7a37c32339bbf9950f2c329b4cd4bc64c72626916cd6fa7

D.1.4.6.02 - Půdorys 5.NP - EI.pdf

1.09 MB, 24.09.2021 09:50:39

ad5079dd388d5fbc4dff91722c07c1779d66f8c7266b4e08f503859cd6b32aca

D.1.4.6.03 - Půdorys 5.NP - MAR.pdf

922.89 kB, 24.09.2021 09:50:40

bad96640f1c3340adb6f2b0fbc3ae09b5b044400c581d72b447473a34b6a0292

D.1.4.6.04 - Schéma doplnění rozvadece -R-EI.pdf

236.05 kB, 24.09.2021 09:50:40

4d5c9f738d0e6f4c1bee304795b7fb48217f242b0273f39a68ec0bb2352b110e

D.1.4.7 TZ-EPS_210516.pdf

172.08 kB, 24.09.2021 09:50:40

36df0345f48bc40be8316f7f66fb0904871520231d40c346ca93035edb726e9e

D.1.4.7 TZ-EZS, KR_210516.pdf

142.8 kB, 24.09.2021 09:50:40

f4c19a9a9e67455d162780f647678a30e672a4162dfca44ddfc283cealccc725

D.1.4.7 TZ-SK_210516.pdf

118.61 kB, 24.09.2021 09:50:40

5b2cdf83def7f4b6f092756505a51b08143afbfff83ec24d545cff7244245592

D.1.4.7.01 Technická zpráva-EPS.pdf

280.67 kB, 24.09.2021 09:50:40

8b7a37c620a8ad6e06125bb9bb0b90d5651e5be076564b8a8c077010b7e36d1e

D.1.4.7.02 Technická specifikace-EPS.pdf

166.38 kB, 24.09.2021 09:50:40

3414a2fdb5bb2e840498c7f8cca3d0175095ee95a5ce79264367a3f2d09da7b4

D.1.4.7.05 Technická specifikace-EZS.pdf

164.58 kB, 24.09.2021 09:50:40

6ca0b13efaef80df464580484944212739d9e1f7fb34e823a273aae778945754

A_Pruvodni_zprava.pdf

507.66 kB, 30.09.2021 12:55:13

89d4bf21cf639148cebd857a24d09761587c40655efd4d4dcf1c9c1d45ad9627

B_Souhrnna_techicka_zprava.pdf

1.03 MB, 30.09.2021 12:55:13

e992e12c0a19fe4f3b7e0192cb3a3c79ed1d63b2d4c4aded55708be3491fbf77

C1_Situacni_vykres_sirsich_vztahu.pdf

378.83 kB, 30.09.2021 12:55:14

b41e9672af594596eee6335a2325a7dcd3dc91c8cab8ce895ea364dbd6c45a

C2_Koordinacni_situacni_vykres.pdf

307.78 kB, 30.09.2021 12:55:14

708f9de1388e292cb797917b955ba15e129d59806bbd46a11b74357c82bd320a

D1_1_101_Pudorys_5NP_stavajici_stav.pdf

479.72 kB, 30.09.2021 12:55:14

7deaca2c54af0aed794f545766f9acc47427c71a65b4791fdd23e6abbba2111a

D1_1_102_Rez_AA_BB_CC_DD_5NP_stavajici_stav.pdf

318.2 kB, 30.09.2021 12:55:14

0673c698be3d7b2ce2785e4e6c6afed524dlb6d47deb3ae7c14alfa4d4fb9e7d

D1_1_301_Pudorys_5NP_navrhovany_stav.pdf

678.09 kB, 30.09.2021 12:55:14

5de14c9ae2c722341e54492ca242f5f42f92b30b3436baea1ba21386ad69bb4c

D1_1_302_Rez_AA_BB_CC_DD_5NP_navrhovany_stav.pdf

402.63 kB, 30.09.2021 12:55:14

7fb384456dcc560812db4fd59044fbd9d7db38e42d8203d8d1eac07ef3716ff5

D1_1_403_Podhledy_navrhovany_stav.pdf

324.1 kB, 30.09.2021 12:55:14

5e6afa2b09451f4ebfdc24cc9f624da44c69dae0e6d88ae035d8b52c72cea076

D1_1_501_Skladby_konstrukci.pdf

582.17 kB, 30.09.2021 12:55:15

2552367db49f73485c97d640276454f70f22c3b921c710cb3c19da7778f8e1a3

D1_1_504_Vypis_klempirskych_vyrobku.pdf

272.48 kB, 30.09.2021 12:55:15

3f82a0baddb6578ea86eae28f2611c47ae963e89973ff57c71e3825c5b11836d

D1_1_505_Vypis_vyplni_otvoru_okna.pdf

460.62 kB, 30.09.2021 12:55:15

88d03eb641b4c466381c85031fe0a3343eef9912841f2f88b70e0f05ad6b762

D1_1_506_Vypis_vyplni_otvoru_dvere.pdf

289.05 kB, 30.09.2021 12:55:15

ae3ed5fea4c698306ebab75a5d44cde4988373c2b744749981428738696a7270

D1_1_507_Vypis_ostatnich_vyrobku.pdf

315.01 kB, 30.09.2021 12:55:15

b478d1fb09bd71234e51ef717f97cb8bbdb4aca9dd8e6bf813a63118a101beeb

D1_1_601_Detaily.pdf

343.76 kB, 30.09.2021 12:55:15

47392d46097e674162c645ccbbb3a26c3de79ded9ee61b4cb011ce27f0d45bc7

D1_1_701_Specifikace_standardu.pdf

2.02 MB, 30.09.2021 12:55:15

ae6adfab4b772c84839083d1c9319bfba4d65dce52afbcfdcb535184734bf28a

D1_1a_Technicka_zprava.pdf

688.02 kB, 30.09.2021 12:55:16

b57ed29e8cd779c128bd5a3e71b4ad0e6f9aaa4b3ac12a7ccf7c4cd8fd7e1886

P4_Realizační_tým.pdf

91.92 kB, 30.09.2021 12:55:16

2526b4d08080e742717d230307955684e028089cdc50baa10f60dec6d98d4c22

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17898827>