

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16669291
ID verze:	18244931
Číslo verze:	153
Datum a čas zveřejnění:	03.11.2021 09:34:48
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjwt)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
IČO:	70885371
Datová schránka:	dz4aa73
Adresa:	Jana Palacha 1970, 27201 Kladno, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	HZS Středočeského kraje
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	SoD-snížení energet. náročnosti objektu
Datum uzavření:	05.10.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	909021276.00.000 / ŘK-349/2021-SML
Podpisující osoba:	brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš
Hodnota bez DPH:	28 351 992,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	34 305 910,32 CZK

Smluvní strany:

Název: Realitní a stavební společnost s.r.o.
IČO: 41432037
Datová schránka: a7awm62
Adresa: Fantova 693/45, Brno-Obřany, 61400, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

ANONYM_SoD_Realitni a stavebni spolecnost_Snizeni energeticke narocnosti objektu.pdf

471.28 kB, 06.10.2021 08:51:14

332e2b6ffb9f6fa32536fbc01a11f75239614477367a084b57cc7475ffde57e8

ANONYM_SoD_Realitni a stavebni spolecnost_Snizeni energeticke narocnosti objektu_priloha 2.pdf

1.91 MB, 06.10.2021 08:51:14

6660eff3af3cddf14e8f5525dfeed6d37f72ed4503aa9a84e521a3ada013d77

ANONYM_SoD_Realitni a stavebni spolecnost_Snizeni energeticke narocnosti objektu_priloha 3.pdf

77.36 kB, 06.10.2021 08:51:15

562f02b6554b1df69d8b1abf5eb1ecf780ff756f7dab1a15f36edf9d809b21b8

ANONYM_SoD_Realitni a stavebni spolecnost_Snizeni energeticke narocnosti objektu_priloha 4.pdf

215.15 kB, 06.10.2021 08:51:15

b3eac5dbf9d29991a5a57d73c6830bfd17233a140d19cd9709f3d0e1b40531e3

ANONYM_SoD_Realitni a stavebni spolecnost_Snizeni energeticke narocnosti objektu_priloha 5.pdf

105.03 kB, 06.10.2021 08:51:15

b1d3b669b07cfbeab377d625216750552feed422cc18c84458ca749e1b06506

ANONYM_SoD_Realitni a stavebni spolecnost_Snizeni energeticke narocnosti objektu_priloha 6.pdf

2.4 MB, 06.10.2021 08:51:15

7e4c873b0f46969b695d4e5f29e8bc23cd046938f3d67886bf132a70a712d9bc

ANONYM_SoD_Realitni a stavebni spolecnost_Snizeni energeticke narocnosti objektu_priloha 7.pdf

72.33 kB, 06.10.2021 08:51:15

459b2db209fcefac2c1394c06dfae87fed5f47bc1fcac06aff69378913b73af4

ANONYM_P1 ZD_ odpoved 9 vykaz cast 1_3.pdf

1.1 MB, 01.11.2021 09:10:16

696c2b37b346393ae2d7bcf59da4dfb6ac57ef06891aaa1c9aa712e9f626f0bf

ANONYM_P1 ZD_ odpoved 9 vykaz cast 2_3.pdf

803.06 kB, 01.11.2021 09:10:18

106bfe61931329f315eb09a772252c4cc51caba0e4c13f544ca2a6d2430e49b3

ANONYM_P1 ZD_ odpoved 9 vykaz cast 3_3.pdf

1.65 MB, 01.11.2021 09:10:18

fd43f04f6711b184e4d89c75bb88fcb5fa7799021fa456a31ead0a518e47dde5

ANONYM_P1 ZD_dotaz a odpoved c.1.pdf

48.95 kB, 01.11.2021 09:10:20

2eb4fc4cbd4f290b38da46655b1c4df7ec6adfe818efbe6a802aa9dd72d23ee0

ANONYM_P1 ZD_dotaz a odpoved c.2.pdf

48.58 kB, 01.11.2021 09:10:20

4f88f4b83a5024942cb82a2047f9521d95843dbbbb284f4302e63b5742f26baf

ANONYM_P1 ZD_dotaz a odpoved c.3.pdf

44.54 kB, 01.11.2021 09:10:20

ca3a5a39bb08dd5e0831d3af8a2d3294b25b50cdc64a28d9f2e8209c1f4c94ec

ANONYM_P1 ZD_dotaz a odpoved c.4.pdf

71.47 kB, 01.11.2021 09:10:22

02ef3c6957100f895556bbf1c242d3d0065e64d406866a2cb27b722808074da5

ANONYM_P1 ZD_dotaz a odpoved c.5.pdf

49.44 kB, 01.11.2021 09:10:22

309c49249b7463b64fcee38f4f6251be93f9ca2cd18479a23ad0caa769156013

ANONYM_P1 ZD_dotaz a odpoved c.6.pdf

44.56 kB, 01.11.2021 09:10:23

6fc7179bda0ce7111f5a78ee08ed66edd614e6fd26fd9de0222c45bf07fab5a7

ANONYM_P1 ZD_dotaz a odpoved c.7.pdf

49.91 kB, 01.11.2021 09:11:15

b2847b332720d380379ab83e3ee831fb40ebe842472fea3d4bde84fe89a23663

ANONYM_P1 ZD_dotaz a odpoved c.8.pdf

43.96 kB, 01.11.2021 09:11:15

f1122f127b9181073d2943479aae2b32b8293f73ab36fb471e2c9288068466ee

ANONYM_P1 ZD_dotaz a odpoved c.9.pdf

62.23 kB, 01.11.2021 09:11:15

215c85ba0a55b8cff6c50527ca50f7129d36f3ad1e1484473f3df1266594cd9e

ANONYM_P1 ZD_dotaz a odpoved c.10.pdf

45.68 kB, 01.11.2021 09:11:15

d78d470034b0b7c7af5120c9a30af5edb2865edb16d25cf765931a459a9d2624

ANONYM_P1 ZD_dotaz a odpoved c.11.pdf

47.56 kB, 01.11.2021 09:11:16

3a1803105abaebc7205217ff73d52a2579a5284d4cd31e715f0043e3d2480ce8

ANONYM_P1 ZD_dotaz a odpoved c.12.pdf

50.2 kB, 01.11.2021 09:11:16

aa58b05280f70d9a968aa9c740a235cebd15344ffa990b7cd47794771a083505

ANONYM_P1 ZD_odpoved 4 vykaz.pdf

126.56 kB, 01.11.2021 09:11:17

7b64448b12ec7f38345244b325b19293c8c01323353df75924e9aceddca34d3c

ANONYM_P1 ZD_odpoved 4.pdf

64.76 kB, 01.11.2021 09:11:18

b8c5073abcb90c42d4f63fcd2fdcc4d71f038b99439795cfa4cc08539ae316cf

ANONYM_P1 ZD_odpoved 5 vykaz.pdf

127.41 kB, 01.11.2021 09:11:18

10307fd3f7f57f4707c1fe24d501880a0c5c0c86add339f39dc5dd5f453de816

ANONYM_P1 ZD_Vyzva_53 kryci list nabidky .pdf

122.76 kB, 01.11.2021 09:11:18

fba65e6f50b995568d1dba536f78acaf80200202779b43614414a5c66369ecf4

ANONYM_P1 ZD_Vyzva_54 nabidkova cena.pdf

80.42 kB, 01.11.2021 09:11:18

425f205a5f248916c4fa4420e5cf69347b973c28caec5cf7c97b0ebc04ac4086

ANONYM_P1 ZD_Vyzva_55 cestne prohlaseeni.pdf

85.42 kB, 01.11.2021 09:11:19

87d41b2da652335a25565edd779b4df5edf92d0cfab44029178e75d1b65cfac2

ANONYM_P1 ZD_Vyzva_60 vyzva k podani nabidek.pdf

328.88 kB, 01.11.2021 09:12:17

585b44ed5a973699a119f1d0d8017827d287dd8cbcc3fd165a922cd11a644ae6

ANONYM_P1 ZD_Vyzva_Smlouva o dilo.pdf

500.76 kB, 01.11.2021 09:12:17

f87636e7b36f0071531fdc225745e1257573c3e035aa54c526cd808950f57c5c

ANONYM_P1 ZD_vyzva_Soupis stavebnich praci.pdf

127.02 kB, 01.11.2021 09:12:17

44bc88749cdf22e0050d0933a7e090b0f42caaf8a7a65df4d10653bbabe9b4f7

Anonym_P1 ZD_Vyzva_Vysvetleni zadavaci dokumentace_.pdf

45.94 kB, 01.11.2021 09:12:17

302611cc75322768d6d61f8dad6343e17a4fde7bf030bacdb8e81880a844a986

ANONYM_P1 DOK_01 rejstrik trestu.pdf

1.25 MB, 01.11.2021 09:32:19

a66d7979905e61d7284588b93f3ec1a62805be85544d9ea983fcd9ff2bcf9cf4

ANONYM_P1 DOK_02 rejstrik trestu.pdf

1.08 MB, 01.11.2021 09:32:20

0d645b6ef2c0b8bf558d28e0762071e033db78d43e25c9c739cc84388b66db24

ANONYM_P1 DOK_03 rejstrik trestu.pdf

1.03 MB, 01.11.2021 09:32:20

a3f666e42aaa4839acd1061747a0f85d9f03e39ec84b3a69c8ad70dcefb747c5

ANONYM_P1 DOK_04 rejstrik trestu.pdf

1.05 MB, 01.11.2021 09:32:21

9e243f1a649be903b84e1a409d99234ca0c76fc6499b42f93b1ae6c4526e0957

ANONYM_P1 DOK_05 FU_priloha.pdf

322.86 kB, 01.11.2021 09:32:21

edad56db927a46577aaa8aa7a243ed2a7cc6adc21b060f22eee12a6f0df3e46d

ANONYM_P1 DOK_06 CP zakladni zpusobilost.pdf

340.19 kB, 01.11.2021 09:32:21

3ff0864139061f7c8b511c28eb743ddf97874f8379a1e030afccacb066305f2a

ANONYM_P1 DOK_07 CSSZ priloha.pdf

437.5 kB, 01.11.2021 09:32:22

11ee591ee79857a11b096a0ca7503bbd23d7cd16e1a781bf081b6540e1b3b17c

ANONYM_P1 DOK_08 CSSZ_priloha.pdf

454.56 kB, 01.11.2021 09:32:22

1c60de8ef4a5847dd7ea3f97679d7b92e2bd290fa90cf2ee67261c1dalea03fa

ANONYM_P1 DOK_09 vypis z OR.pdf

1.07 MB, 01.11.2021 09:32:23

7e012cfc377c3ef78afa40f624a12937ad31d48870baf7f6517e56deb4426ea1

ANONYM_P1 DOK_10 vypis z OR.pdf

1.21 MB, 01.11.2021 09:32:24

993537eb7bc48a21b4ab1de6f7ee25801448c24046ba147ac92051c206c7284e

ANONYM_P1 DOK_11 vypis ze ZR.pdf

2.22 MB, 01.11.2021 09:33:18

07dbae3b98cea8c8036e3acb0ff734d09221ef2d31df2227709e6aa1c2d11bb1

ANONYM_P1 DOK_12 vypis ze ZR.pdf

2.27 MB, 01.11.2021 09:33:19

6011806f6ddcc1504ffecfd683f4131f85932cfc0b8e709df0015b029a3b4339

ANONYM_P1 DOK_13 Seznam staveb.pdf

409.87 kB, 01.11.2021 09:33:19

84aacd003081541e442f7a07fb2dfe0c0c5fe05b39921b6390aff31fb1cbcd3e

ANONYM_P1 DOK_14 osvedceni.pdf

744.84 kB, 01.11.2021 09:33:20

3bc5e48falc066cb6a64cf61a43dc5cfc7c7b792518c1994e6ffde9fa30b4932

ANONYM_P1 DOK_15 osvedceni.pdf

649.59 kB, 01.11.2021 09:33:21

e7280be2bcd9792bfb1b839a392cb7378b03a79c3617784cb88b1e9bc40504d1c

ANONYM_P1 DOK_16 osvedceni.pdf

764.19 kB, 01.11.2021 09:33:21

af7cd5200ba8151ea68980f62c34249ee891e72ec75c3e7e41ab997ed834d5f6

ANONYM_P1 DOK_17 Seznam techniku.pdf

402.6 kB, 01.11.2021 09:33:21

c7cca13825cbf10b7c7fd68b3dc42bad5db4fef6675b0d320cd0158511091bfc

ANONYM_P1 DOK_18 Autorizace.pdf

1.02 MB, 01.11.2021 09:33:22

47bbab5b32b44e896bfa719464bfcdcf4b0693c67b58898691434e96eb61c787

ANONYM_P1 DOK_19 Maturitni vysvedceni.pdf

1.2 MB, 01.11.2021 09:33:22

483e8c9de5a9a14e5d6c3ae2683aaeddd162c625f91a290e28b987cd7860612b

ANONYM_P1 DOK_20 Pomaturitni vysvedceni.pdf

1.24 MB, 01.11.2021 09:33:23

8b601fcec9bf4ea8815ccbc7fbf423a3e56b7d797fd84fa3e4b96c17dd4bdb361

ANONYM_P1 DOK_21 Profesni zivotopis.pdf

435.07 kB, 01.11.2021 09:33:23

ba3b49d3f514390f6686e77a25767a8f4b49f73472276c48b759348e802f4477

ANONYM_P1 DOK_22 CP praxe.pdf

427.24 kB, 01.11.2021 09:33:23

8d0a9aa86628d104ed39eae86596e0e75e67a9631d23cf1eaddb8a3bb2add8a7

ANONYM_P1 DOK_23 Maturitni vysvedceni.pdf

1.22 MB, 01.11.2021 09:33:24

c759d52f857ba70fcbabf9d92ace11521cbb4ed83aa3e1c3eb4e1cecc30348e7

ANONYM_P1 DOK_24 Cestne prohlaseeni.pdf

750.26 kB, 01.11.2021 09:33:24

22d21894f7471ff0ccfcb0f6c8adaf505e71008703963552b2940b6e43bd8c0b

ANONYM_P1 DOK_pruvodni dopis.pdf

438.66 kB, 01.11.2021 09:33:25

5c8349c7f9b8807f90ef4a1dc7fc09b110bd571f7bf89d917e9d43855f707fd0

ANONYM_P1 NAB_01 Kryci list nabitky.pdf

906.07 kB, 01.11.2021 09:33:25

9eea016a4fedeb8fc39e5293ee2913e9a63796b2f81e0b434aeb7e18392ba5608

ANONYM_P1 NAB_02 Obsah nabitky.pdf

433.02 kB, 01.11.2021 09:33:26

c65fff6ed51d008007baf7a170359f836f66475bbd22492528caa5cb7de270c7

ANONYM_P1 NAB_03 splneni kvalifikace.pdf

11.99 MB, 01.11.2021 09:34:21

1f3dc690ea88fdd7890b7f1f04fef2eb52f111c7f8389340088a69f9e5919339

ANONYM_P1 NAB_04 Seznam poddodavatelů.pdf

466.54 kB, 01.11.2021 09:34:22

c3c23a635f9a58753082efbab7ddee14d4a8b75a87f93466affe34b5d74dad0e

ANONYM_P1 NAB_05 Poskytnuti jistoty.pdf

304.65 kB, 01.11.2021 09:34:23

84f32271091f95db963a7c8fac4fe48bb03f29301a4b30f240e12b5e4a703271

ANONYM_P1 NAB_06 vykaz.pdf

1.61 MB, 01.11.2021 09:34:23

926e888a521b4d79cf655342c8758096f896c085c8b1ae56b6bc3036aad8ef2c

ANONYM_P1 NAB_07 Cestne prohlášení.pdf

938.62 kB, 01.11.2021 09:34:24

235e00205c0d571428993e5c270574213160311db76c22b32c83e79368604b0d

ANONYM_P1 NAB_08 Navrh SOD.pdf

436.12 kB, 01.11.2021 09:34:24

0f99a03d15bc751e99a319173ab3db85255c85552e01ab10eb25944e6276d17c

ANONYM_P1 NAB_08.1 Navrh SOD.pdf

10.98 MB, 01.11.2021 09:34:25

c27fb5897b36fd51aa40b993f6279fc3acd5e48aaa187e99040ac6d565dbc4fe

ANONYM_P1 NAB_08.2 Nabidkova cena.pdf

476.72 kB, 01.11.2021 09:34:27

a2eb388bac3e107585e847e39c991a675c060d25e0cfbddd1eeff91a1950e5732

ANONYM_P1 NAB_08.3 Harmonogram.pdf

946 kB, 01.11.2021 09:34:27

8f5868bc59b16a7dfc1c32f8170968394278e8e7d0c1a2a7d6d65405ff304016

ANONYM_P1 NAB_08.4 Pojistka.pdf

488.9 kB, 01.11.2021 09:34:27

24dee9712be166dcbbab0aab0ef1f8a505880cc237e77398f77f24266a382f5a

ANONYM_P1 NAB_08.5 Vzor protokolu.pdf

1.66 MB, 01.11.2021 09:34:28

21263f95ddae44a3611b70b007834fed4c083fe02519ec71bccca2c4c862cfb79

ANONYM_P1 ZD_Vyzva_50 Zadavaci podminky.pdf

1.28 MB, 01.11.2021 09:42:17

ed7f68e5d2e92a9ffe07341731e24bada890fb0da0d127d06706f99cf5dcb2e5

Anonym_A Pruvodni zprava.pdf

297.56 kB, 03.11.2021 08:12:16

b1ac6f198a8010f573756313268449a88e6d80279d95leadce796cbda0e00d07

ANONYM_B Souhrnna tech. zprava.pdf

714.39 kB, 03.11.2021 08:12:16

45aebc40e8f6766e1c6d68b4b7806573148a9d6e74feab1995d04bcd3a6c8c37

ANONYM_C1.pdf

519.29 kB, 03.11.2021 08:12:17

39fc0eac832f359b9e361302740a0095e6cbcf3d6373d96a70f512696f7dd282

ANONYM_C2.pdf

1.3 MB, 03.11.2021 08:12:18

9d765f75d9d03181edd676cefdff6cf5f9a0962624285f468c3f425ceab3ccd4

ANONYM_C3.pdf

1.32 MB, 03.11.2021 08:12:18

5970dca4c970ccf551df642545d8f23673a95503451c805b6908de35531e4e75

ANONYM_D DESKY.pdf

682.09 kB, 03.11.2021 08:12:19

1ab7b2495cdb055aaf339ddd2abddd9bfb0b83cb6bfc5ad81819760027fbb0e5

ANONYM_D Dokumentace Posudek DESKY.pdf

595.09 kB, 03.11.2021 08:12:19

e15de0534ce16482947f829d5fa3c30bd5581f79830e009de15b5a0b4350f81f

ANONYM_D Dokumentace DESKY.pdf

763.06 kB, 03.11.2021 08:12:19

a25661272eb4fc17580747f08e5bf8f6eec5205983f0c1c932f0280943221313

ANONYM_D Dokumentace posudek.pdf

1.55 MB, 03.11.2021 08:12:20

a456bc166fd041e77dd875a154ed5cc0f3971c20cf6e73a6d589e47943fb7e

ANONYM_D Dokumentace Sondy.pdf

4.89 MB, 03.11.2021 08:13:18

cda48137909d5285103068495cfe48f2fc03b319e97d2b02cfdc563d51550991

ANONYM_D Dokumentace zatepleni.pdf

3.58 MB, 03.11.2021 08:13:19

85e4d959f791157db2408559283df79ca2e1114537460a8d6f1e52013ca9360b

ANONYM_D.1.4.A obalka.pdf

143.58 kB, 03.11.2021 08:13:19

bf35cad980c5b9c99dc8fc86f27d386d64b18c7767f0bc04426fc837fcb38cb7

ANONYM_D.1.4.A.01.pdf

1.48 MB, 03.11.2021 08:13:19

0c62cead4d5a9dd6d91b2ddd14e5ee82f476e697ba04b42675c1e580d32dcf88

ANONYM_D.1.4.A.02_1.pdf

3.71 MB, 03.11.2021 08:13:20

dfbbe6dbb5f8ffdc178e792fb87dc78963bb2cd68d8f0040f2cc319b80fb2a5a

ANONYM_D.1.4.A.03.pdf

3.54 MB, 03.11.2021 08:13:20

266af44a80d9b78ce34a6bcf4f1aa522011dfb09fc764f9124a0ec7bd5f24d72

ANONYM_D.1.4.A.04_3.pdf

3.5 MB, 03.11.2021 08:13:21

06986adeb13d1674288e050ec965d964137b8e166fd840c04b1c3b859af9c8a5

ANONYM_D.1.4.A.05.pdf

3.24 MB, 03.11.2021 08:13:22

4f27683fc875f32afbfd64200a3a9def153deaecac06952e82ca21378cdf3b71

ANONYM_D.1.4.A.06.pdf

898.65 kB, 03.11.2021 08:13:23

68a847af64f2c645a07f8f460808d04e12735549fb6da3607517c5131fce7180

ANONYM_D.1.4.A.07.pdf

1.4 MB, 03.11.2021 08:13:23

e1112d8b89be8ed7581c943bc7aaef7e3ad02f6290798dfcba265671e8b8f900

ANONYM_D.1.4.B 1np.pdf

810.13 kB, 03.11.2021 08:13:24

5e37e2025f6adff43c7ccfa2229bb7a7a0551ca91432b959d5093c7d95aad927

ANONYM_D.1.4.B 3np.pdf

810.06 kB, 03.11.2021 08:13:24

ddeaf08a7bd3a3bd09240a35bed8297e23c42b6ae6c2c8ea5ca8ada50890e49c

ANONYM_D.1.4.B celni.pdf

125.14 kB, 03.11.2021 08:13:24

d4cffc5583a0eec512aalb1f15f33d36239a3c85bebfe270193f28c21ba5c6c5

ANONYM_D.1.4.B desky.pdf

686.26 kB, 03.11.2021 08:13:24

e9ad7f83e7a6ae63564d963829ffeaf7faac7fa0b50a5d288fb4f899f07d89cc

ANONYM_D.1.4.B MaR desky.pdf

686.43 kB, 03.11.2021 08:13:25

7c31932c22e4692777d7e2a89590bc33f4a3fbe2d76742c202c63d5850b644f4

ANONYM_D.1.4.B MaR TZ.pdf

2.4 MB, 03.11.2021 08:13:25

cc2479286b4d9b711647d3bc7c461cdcee3b30441d2433ab2ed30fc719e5005b

ANONYM_D.1.4.B porucha.pdf

490.32 kB, 03.11.2021 08:13:25

a32625e855597669c8d6935809988a1b7a8ecfd07b89faed55b6b47cd03f5c6b

ANONYM_D.1.4.B schema.pdf

987.77 kB, 03.11.2021 08:14:18

5910507895e5ee68db33770575652023b0e59b8cd24331b27c6c7fb1b179e1c8

ANONYM_D.1.4.C.01 1.pdf

126.26 kB, 03.11.2021 08:14:18

3d669b0f2cdbc1ec17bb88858bbaeb2ad180355dfa911af3d23a7fce3e1a610b

ANONYM_D.1.4.C.01 2.pdf

2.46 MB, 03.11.2021 08:14:18

311a0365e190a9b64d6a53db0e0fe43db7b8d73404062e3d450db12cdcd556f6

ANONYM_D.1.4.C.01.pdf

382.58 kB, 03.11.2021 08:14:19

a433238201da95588948aa691fff3b48322f73b3ef2dd397cef44fc832d0d6f0

ANONYM_D.1.4.C.02_.pdf

2.58 MB, 03.11.2021 08:14:19

4c3325c4a7df55ef5cc84012f189e9b5322af27f8a66acaaf20ba3d9f8a5bc0a

ANONYM_D.1.4.C.03.pdf

2.98 MB, 03.11.2021 08:14:20

0616f78b3da96591b24d0fbfa667d3741287ec5a848facd14154ab9edbf3ceel

ANONYM_D.1.4.C.04.pdf

2.57 MB, 03.11.2021 08:14:21

68e0109fac64f86249023492b2092cd34c63adcda9fc4dbe519a2e792ba6da10

ANONYM_D.1.4.C.05.pdf

2.83 MB, 03.11.2021 08:14:21

b085e47a200b9cf7bd6bd749520a28e07f5a5badca9fa781abf2b60878ce8747

ANONYM_D.1.4.C.06.pdf

3.18 MB, 03.11.2021 08:14:22

c6a658805f8aa0dbdd72b302b887c2b13735847d8590ebc4114ee70db5872349

ANONYM_D.1.4.C_DESKY.pdf

161.55 kB, 03.11.2021 08:14:22

83063561a50f8ab50839678dfc5680158cd8ac751fcac9683c7dd513189bf597

ANONYM_D.1.4.E obalka 2.pdf

140.64 kB, 03.11.2021 09:30:29

4736d1cf053faa6f0cfd69d50cce7f0d5279192bd28bc27574edef33d82d3

ANONYM_D.1.4.E obalka.pdf

149.05 kB, 03.11.2021 09:30:30

927a548231bf0689a79e66b9e21982271ce729bc6ald45e390213b644f67eddc

ANONYM_D.1.4.E.01.pdf

1.43 MB, 03.11.2021 09:30:32

7ac0dc3b9ba5b7cb06a6df09fe78f8c8793ce80862f6326e010af135712d5f93

ANONYM_D.1.4.E.02.pdf

3.28 MB, 03.11.2021 09:30:32

b5d121ba420c9477a5caadfb8b2202239b594f0480792e4549880ca7d0b6ec14

ANONYM_D.1.4.E.03.pdf

3.29 MB, 03.11.2021 09:30:33

6bf64f4bb6329b26720c91a0c26c87f18439eb050f78b1e2951f6db02dc246a3

ANONYM_D.1.4.E.04.pdf

3.26 MB, 03.11.2021 09:30:34

4eaad99faa91767c7451e1f7a32c7e6ed984f80b043f056231d7bbec97123c93

ANONYM_D.1.4.E.05.pdf

3.29 MB, 03.11.2021 09:30:35

c3f79a29a3d431437b0afd252fe1a56a6f2c0fcal5bad5c0572732391068d32

ANONYM_D.1.4.E.06.pdf

3.25 MB, 03.11.2021 09:30:36

b49a54366ecc45b23c73b75d511fbf0073d58699e122ed6b10eadebfe8645a5a

ANONYM_D.1.4.E.07.pdf

3.12 MB, 03.11.2021 09:31:30

bd230e3702776600c2d9f98ba871080400db1150ad8d7d5dbe52a434e127fc19

ANONYM_D.1.4.E.08P.pdf

3.15 MB, 03.11.2021 09:31:31

elaedf4e82d85a64ff3d4ad1c7799982997d9d3c8ac60122de9431294e042491

ANONYM_D.1.4.E.09.pdf

2.43 MB, 03.11.2021 09:31:32

75201a96fec33e79a13208b70868372b4181e755c7a18e9955d50ccfa1a730cc

ANONYM_D.1.4.E.10.pdf

3.16 MB, 03.11.2021 09:31:33

efb77ff39acdefce3aa4238cdf307a60aa2eef868a9d4813a3bb721ff883bd4d

ANONYM_D.1.4.G.01 bilance.pdf

36.19 kB, 03.11.2021 09:31:33

d8eb0cf957943474110d8b3f017030dd78ed312dbde05c68a284860c8dbd5195

ANONYM_D.1.4.G.01 el 2.pdf

12.03 MB, 03.11.2021 09:31:34

3559e37398c534746b69f4dfdbc7ef6377340cc213b0ca6c254b9cdd44b6cc7f

ANONYM_D.1.4.G.01 el 3.pdf

13.16 MB, 03.11.2021 09:31:39

b833367798ada522b558dd8ac0f8be5509cb4e78c3089237266f98027e7e2973

ANONYM_D.1.4.G.01 el 4.pdf

6.04 MB, 03.11.2021 09:31:41

c1cef9b4ea26dcee5302a35009d9551c78deab97f5f38d11e5b7a90d29cf2bf6

ANONYM_D.1.4.G.01 el 5.pdf

18.59 MB, 03.11.2021 09:32:39

610a7a0362a784ceb6a6b38b948c4f62e18ac643d039e5d4a383a0e8499a3fda

ANONYM_D.1.4.G.01 el.pdf

8.55 MB, 03.11.2021 09:32:42

ded5dd1e2ab310621f7ac901129a614494b322234078085418336fa75e8be43d

ANONYM_D.1.4.G.01 protokol.pdf

2.6 MB, 03.11.2021 09:32:43

b2667908d9c4df16ef5f09b12a23cf3a56bf2c0ddae3352c1c5754eeb837af80

ANONYM_D.1.4.G.01 rizika.pdf

2.35 MB, 03.11.2021 09:32:44

d8095dc11537d6d2c8949ec7c97088b267ce64113c0d638b06750c155fb1baed

ANONYM_D.1.4.G.01 tit.pdf

125.02 kB, 03.11.2021 09:32:45

c9fa04355427da2946e15fc7300cc0fbf19cc19440255a6e1dd78f3dd34cd88c

ANONYM_D.1.4.G.01.pdf

2.6 MB, 03.11.2021 09:32:46

4dbbb81cfd0bbc54787cac3a5e05ecf35b718ef14ff1cdcb06131612cf3df99e

ANONYM_D.1.4.G.02.pdf

1.21 MB, 03.11.2021 09:32:46

77728d42eda7abc8281210c822ad74abc907fd2e0268ccda08369d321cd65910

ANONYM_D.1.4.G.03.pdf

1.15 MB, 03.11.2021 09:32:47

669d0906319ed343aa42a19d0f7b9dfe42e6f2af9b5df2faee56b21c5df86clf

ANONYM_D.1.4.G.04.pdf

1.14 MB, 03.11.2021 09:32:47

dd3538c14f0899c466afa5c6a647230384b8a2c260b0f8e953d87459ad9fb310

ANONYM_D.1.4.G.05.pdf

960 kB, 03.11.2021 09:32:47

b9136207017a0e4e9880a2baa7e05dd301fedc3e5fd76107b5639ad4ee8d2704

ANONYM_D.1.4.G.06.pdf

1.38 MB, 03.11.2021 09:32:48

682df9b77228a2cf9b82999932bf2e11473d74af06c1be7d49fece1146a10172

ANONYM_D.1.4.G.07.pdf

1.28 MB, 03.11.2021 09:32:48

be9d23bdc8963a493f2246cd620e8bdf3aee9944742055805ad0b593fe4febdb

ANONYM_D.1.4.G.08.pdf

1.19 MB, 03.11.2021 09:32:48

98c5d1cdddec27c46347b3f424c8ca5a6ebfd4c4cef483564b9a45e016ecb36e

ANONYM_D.1.4.G.09.pdf

800 kB, 03.11.2021 09:33:32

b4ef367b0c1595deb6ed2d206aed28dca18812600a4a0afcc55bcc48b28b923f

ANONYM_D.1.4.G.10.pdf

1.41 MB, 03.11.2021 09:33:32

4021b6be14c7512a64dbdde8f99c5d0a4e930281d3ca7cf40b7267a75a770039

ANONYM_D.1.4.G.pdf

319.06 kB, 03.11.2021 09:33:32

b0e3070053e4e272ed68657683b77519338bf64e28e9be11b42f5bfa5c165d8f

ANONYM_D.1.4.H. Desky.pdf

323.28 kB, 03.11.2021 09:33:33

270bc967ba1aa7654a34683c5ab15e544d11f65ebbale5f166533b1f1cc0ac85

ANONYM_D.1.4.H.01 tit.pdf

115.75 kB, 03.11.2021 09:33:34

99f7a2b01eff7d1242fc663c0707470ea7728f08f5426d864082a879b5efe0cb

ANONYM_D.1.4.H.01.pdf

488.89 kB, 03.11.2021 09:33:34

bf88f706d041d4c4bd37a2acb5d3a953b2556df94c5a864673b28bfabb540236

ANONYM_D.1.4.H.02.pdf

770.22 kB, 03.11.2021 09:33:34

d5fc7ae83f904b2b29a6298151b4992ba087fdb8e9abb8ddd2b19782feb138e1

ANONYM_D.1.4.H.03.pdf

2.16 MB, 03.11.2021 09:33:34

53476c8ea35dd9f9781de03417373ed577b6e4dafaf2a7f4748a68e3ffdf554

ANONYM_D.1.4.H.04.pdf

790.28 kB, 03.11.2021 09:33:35

fa45b0fcff2d51ebf6f61c1d43269cc4ae7a8c86923ee3bf65fab9be5d1739a

ANONYM_D1.1. arch_staveb.res_Vypis_prvku1.pdf

423.69 kB, 03.11.2021 09:33:35

d47efcf6b690d6e47512a10fb0cb322ad9d57eb9494735809099d2b4ce1c01fa

ANONYM_D1.1. arch_staveb.res_Vypis_prvku2.pdf

440.52 kB, 03.11.2021 09:33:35

3d5c5f568e6bcb390e0efe2cb4037677c3d820f1fe9fc5c6b11ce7f222e2620a

ANONYM_D1.1. arch_staveb.reseni_00 TZ.pdf

1.72 MB, 03.11.2021 09:33:36

e608c43aab6fa47f423becc59d66250adf5a91e88481f4af3995b2100d0f9df3

ANONYM_D1.1. arch_staveb.reseni_01.pdf

862.29 kB, 03.11.2021 09:33:36

717731947abc97a7a712e3b46690938d27af571b7762b02dc941f9c2adec8031

ANONYM_D1.1. arch_staveb.reseni_02.pdf

876.38 kB, 03.11.2021 09:33:37

bc8789e3e802ce3949c4c4d1c43bfb9886c1eea71e02e02c535848244fe64958

ANONYM_D1.1. arch_staveb.reseni_03.pdf

864.78 kB, 03.11.2021 09:33:37

16d571dbce6d43980290c0c90144dfec2b3f933fb0c00ee2d6b956d5292be86b

ANONYM_D1.1. arch_staveb.reseni_04.pdf

873.15 kB, 03.11.2021 09:33:37

bbe103f3c778a34eec2d6668f7e80b3a2e0618eb3e68174d675c4e89edfdadb1

ANONYM_D1.1. arch_staveb.reseni_05.pdf

998.28 kB, 03.11.2021 09:33:38

78b78d3667f45a7384392e556a90da6fa51fec58b11e8a3f5b2c20b8e2a0c2cc

ANONYM_D1.1. arch_staveb.reseni_06.pdf

1.23 MB, 03.11.2021 09:34:32

d056ac33f66bcb672d31222a1e669b2f27faeee0ef3124a9d44e27f7624d0adf

ANONYM_D1.1. arch_staveb.reseni_07.pdf

1.24 MB, 03.11.2021 09:34:33

6f4d753fd69360249559d2f56809a321d7752b20cf2275b6d79a3df33ffc3509

ANONYM_D1.1. arch_staveb.reseni_08.pdf

990.04 kB, 03.11.2021 09:34:34

7b9f380687cc2293dc3callceaae5f06b2c47e48c5e74cdf533c92b7912c228b

ANONYM_D1.1. arch_staveb.reseni_09.pdf

1.03 MB, 03.11.2021 09:34:34

bf654b7e4348e5b7a7bf5774f78750e7b3b61eda4819553c94a4b8cddcc79ede

ANONYM_D1.1. arch_staveb.reseni_10.pdf

1 MB, 03.11.2021 09:35:32

c15f8207143e56f20192d2fd3d27e1b556d31a2dc431b60e9281dc7134c5c81c

ANONYM_D1.1. arch_staveb.reseni_11.pdf

852.63 kB, 03.11.2021 09:35:35

76d527f736700230f5e534b876e3f4b00be41db2ae89993379b6cf434a6eb971

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18244931>